

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°116-25 SU22

CLIENTE : LUZ DEL SUR
DIRECCIÓN ** : AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 380 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : EMS PARA CAMBIO DE POSTES-LINEAS AÉREAS
UBICACIÓN ** : QUINTA AV. (LURIGANCHO-CHOSICA), DIST. LURIGANCHO-CHOSICA, LIMA, LIMA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 322-25
F.EMISIÓN : 2025-03-26

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA		
CANTERA/SONDAJE**	C-1 ESTRUCTURA E9 LÍNEA L641/L642	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 482-SU-25
N° MUESTRA **	M-1	FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-17
TIPO DE MUESTRA **	SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-17
LUGAR DE ENSAYO	LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES	

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	100.0
No.10	2.00	97.6
No.40	0.425	85.2
No. 200	0.075	61.6

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	0.0	Gruesa	0.0
		Fina	0.0
% ARENA	38.4	Gruesa	2.4
		Media	21.1
		Fina	14.9
% FINO	61.6		61.6
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System) ¹	
D2487 - 17 ^{E1}	
SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	ML
Denominación de Grupo	Limo arenoso

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes ¹	
D3282-24	
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-4 (5)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°126-25 SU24
El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°140-25 SU23
Correspondiente al proyecto CAMBIO DE ESTRUCTURA METÁLICA E6 L641/L642 60 KV


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

