

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°128-25 SU22

CLIENTE : LUZ DEL SUR
DIRECCIÓN ** : AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 380 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : EMS PARA CAMBIO DE POSTES-LINEAS AÉREAS
UBICACIÓN ** : QUINTA AV. (LURIGANCHO-CHOSICA), DIST. LURIGANCHO-CHOSICA, LIMA, LIMA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 327-25
F.EMISIÓN : 2025-03-27

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA		
CANTERA/SONDAJE**	C-1 ESTRUCTURA E3 LÍNEA L641/L642	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 490-SU-25
N° MUESTRA **	M-3	FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-18
TIPO DE MUESTRA **	SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-19
LUGAR DE ENSAYO	LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES	

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	100.0
No.10	2.00	96.5
No.40	0.425	79.2
No. 200	0.075	50.7

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	0.0	Gruesa	0.0
		Fina	0.0
% ARENA	49.3	Gruesa	3.5
		Media	25.9
		Fina	19.8
% FINO	50.7	50.7	
LL		31	
LP		18	
IP		13	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System) ¹	
D2487 - 17 ^{E1}	
SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	CL
Denominación de Grupo	Arcilla arenosa de baja plasticidad

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes ¹	
D3282-24	
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-6 (3)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°138-25 SU24
El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°152-25 SU23
Correspondiente al proyecto CAMBIO DE ESTRUCTURA METÁLICA E6 L641/L642 60 KV


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

