

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°171-25 SU22

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : LJ3249 SANTA_BARBARA_SICAYA
UBICACIÓN ** : CENTRO POBLADO SICAYA MZ C LOTE 3, DIST. SICAYA, HUANCAYO, JUNIN.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02

RECEPCIÓN N° : 413-25

F.EMISIÓN : 2025-04-10

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1
N° MUESTRA ** : M-2
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 564-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-04-02
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-04-03

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	100.0
No.10	2.00	93.7
No.40	0.425	77.6
No. 200	0.075	53.6

D10	0.022
D30	0.0
D60	0.1
Cu	5.1
Cc	0.9

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	0.0	Gruesa	0.0
		Fina	0.0
% ARENA	46.4	Gruesa	6.3
		Media	24.8
		Fina	15.2
% FINO	53.6		53.6
LL		39	
LP		17	
IP		22	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹
D2487 - 17^{E1}

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	CL
Denominación de Grupo	Arcilla arenosa de baja plasticidad

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-6 (7)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°185-25 SU24
El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°204-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

