

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°619-25 CO12**

CLIENTE : CLUB SOCIAL DEFENSOR VIRGEN DE CARMEN DE HUAROCONDO : F-LEM-P-CO-12.02  
DIRECCIÓN \*\* : JR LAS MAQUINARIAS 375, DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO. LIMA RECEPCIÓN N° : 614-25  
PROYECTO \*\* : RENOVACIÓN DE LOSA DE CONCRETO DEL LOCAL DE EVENTOS CLUB SOCIAL OT N° : 628-25  
UBICACIÓN \*\* : JR LAS MAQUINARIAS 375 - S.J.L. FECHA EMISIÓN : 2025-05-20

\*\*Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

| STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS<br>ASTM C39/C39M-24 |                   |                              |                              |                                      |                              |                                            |                                       |                  |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| <b>IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA</b>                                                                 |                   |                              |                              |                                      |                              |                                            |                                       |                  |                                |
| Estructura** : LOSA DE CONCRETO                                                                     |                   |                              |                              |                                      | Fecha Recepción : 2025-05-19 |                                            |                                       |                  |                                |
| F'c (Kg/cm²) ** : 210                                                                               |                   |                              |                              |                                      | Fecha Moldeo** : 2025-04-16  |                                            |                                       |                  |                                |
| Tipo muestra : Cilindros Moldeados                                                                  |                   |                              |                              |                                      | Fecha Rotura : 2025-05-19    |                                            |                                       |                  |                                |
| LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales                                                |                   |                              |                              |                                      | Edad muestra : 33 días       |                                            |                                       |                  |                                |
| Código muestra<br>LEM                                                                               | Código<br>cliente | Diámetro<br>promedio<br>(mm) | Longitud<br>promedio<br>(mm) | Área sección<br>transversal<br>(mm²) | Carga<br>Máxima<br>(kN)      | Resisten<br>cia<br>Compres<br>ión<br>(MPa) | Resistencia<br>Compresión<br>(Kg/cm²) | Tipo<br>fractura | Densidad<br>muestra<br>(kg/m³) |
| 1424-CO-25                                                                                          | -                 | 103.20                       | 201.73                       | 8364.69                              | 168.96                       | 20.2                                       | 206.0                                 | 2                | ---                            |
| 1427-CO-25                                                                                          | -                 | 100.96                       | 203.20                       | 8005.51                              | 152.84                       | 19.1                                       | 194.7                                 | 2                | ---                            |

Defecto de la muestra o en la tapa: Las fracturas pasan predominantemente alrededor de la partícula gruesa

**Nota :**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**



Firmante: Irma Coaquira  
Layme  
Cargo: Jefe de Laboratorio  
Fecha: 20/05/25  
Motivo: Autorización de  
informes de ensayos

  
IRMA COAQUIRA LAYME  
Ingeniero Civil CIP 121204  
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Documento