
(a) held-out decode R^2 of each plant factor
excitation amplitude
0.7
0.35
0.15
0.05
-0.12
-0.05
0.04
0.04
-0.03
-0.02
-0.04
-0.07
-0.02
-0.03
-0.09
0.01
-0.01
0.14
0.51
-0.03
-0.01
0.00
-0.06
0.08
0.70
-0.03
-0.05
0.00
flow
compliance
seal
pressure
mass scale
com z
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
(b) the two candidates
0.00
0.25
0.50
operating-point drift / stroke
command saturation