
a
Before strict retraining · paired control
normal valve input
valve input zeroed
zero-order hold
rollout RMSE [m]
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
b
After strict retraining · causal excitation
normal valve input
valve input zeroed
zero-order hold
rollout RMSE [m]
10^{-2}
10^{-3}
0.05
0.10
0.25
0.50
1.00
open-loop rollout horizon [s]