CNC-850 立式加工中心技术规格书

适用机型：CNC-850 ｜ 适用厂区：一号、二号车间

1 概述

CNC-850 为三轴立式加工中心，采用立柱固定、工作台移动结构，配置 ISO40 主轴与 24 刀位圆盘刀库，适用于箱体类、板类零件的铣削、钻孔与攻丝加工。

2 主要技术参数

项目	参数	项目	参数
X / Y / Z 行程	850 / 520 / 560 mm	主轴转速范围	60 ~ 12000 r/min
工作台尺寸	1000 × 500 mm	主轴功率（连续）	11 kW
工作台最大承重	600 kg	主轴锥孔	BT40 / ISO40
快速移动速度	36 / 36 / 24 m/min	重复定位精度	±0.003 mm
刀库容量	24 把（圆盘式）	换刀时间（刀对刀）	2.5 s
定位精度	±0.005 mm	机床重量	6800 kg

3 外形尺寸与安装

机床外形见图 1。安装须在独立基础上进行，基础混凝土强度等级不低于 C25，养护期不少于 28 天。




图 1 CNC-850 外形示意图（正视图，单位 mm）

4 电气与气源要求

项目	要求
电源	AC 380 V ± 10%，50 Hz，三相五线制，独立接地电阻 < 4 Ω
总装机容量	22 kVA
压缩空气	0.6 ~ 0.8 MPa，露点 ≤ 2 ℃，含油量 ≤ 0.1 mg/m³，耗气量约 120 L/min
环境温度	5 ~ 40 ℃；相对湿度 ≤ 85%，无凝露

5 润滑与液压

- 导轨与丝杠采用集中自动润滑，润滑泵每 30 分钟供油一次，油箱容积 2 L；
- 主轴采用油气润滑，气压须稳定在 0.45 ~ 0.55 MPa，低于 0.40 MPa 时触发 ALM-3305 报警；
- 液压系统仅用于松拉刀机构，工作压力 5.5 MPa，拉刀力须保持在 12 ~ 14 kN。

6 安全与联锁

- 安全门开启时主轴与进给自动停止，且禁止启动自动运行；
- 刀库换刀区域设光栅保护，检测到遮挡立即中断换刀；
- 急停按钮触发后须手动复位，并确认各轴回参考点后方可继续加工。