

FORMULIR FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS (FMEA)
FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS (FMEA) FORM

No. Kajian/ Assessment No : 75/001/09/2021/106
Ruang lingkup/ Scope : Penggantian Tutup Botol Ambroxol Sirup 60 ml semula Tutup Botol HDPE Kuning menjadi PP Cap 28 MM

No.	Komponen Component*	Potensi Risiko Potential Failure Mode	Efek dari Risiko Potential Failure Effect	S	Penyebab Potential Cause	O	D	RPN	Kategori Risiko Risk Category	Proses Pengawasan yang Diimplementasikan Current Process Control	Tindakan yang direkomendasikan Recommended Action	Penanggungjawab Responsibility	Batas Waktu Target Date	Tindakan yang Diambil Action Taken	Setelah Tindakan yang Diambil After Action Taken					Batas Waktu Baru New Target Date
															S	O	D	RPN Baru New RPN	Kategori Risiko Baru New Risk Category	
1	Mutu Produk	Perubahan stabilitas produk selama penyimpanan	Produk tidak stabil selama dipasarkan dan menjadi rusak	3	produk tidak stabil terhadap tutup botol berbahan aluminium	2	2	12	Major	Telah dilakukan uji stabilitas hingga waktu 12 bulan	Uji stabilitas diteruskan hingga H+1 tahun ED	Stabilitas	Desember 2022							
2	Kelancaran proses produksi	Tutup botol tidak terpasang dengan baik	Produk di dalam botol tidak stabil	2	Tutup tidak terpasang dengan baik, sehingga memungkinkan udara kotor dari luar masuk ke dalam botol	1	2	4	Minor	Dilakukan pengecekan estetika capping botol dan pengecekan torsi oleh operator produksi	Dilakukan optimasi proses pengemasan	Pendukung teknis	Juni 2022							
		Proses capping menjadi lebih lama	Belum didapatkan parameter mesin yang tepat untuk penggunaan PP Cap pada produk Ambroxol sirup	2	Operator melakukan setting mesin terlebih dahulu karena ada perubahan tutup botol	2	1	4	Minor	Operator melakukan set-up mesin sebelum dilakukan proses capping	Dilakukan optimasi proses, sehingga didapatkan parameter mesin yang tetap	Pendukung teknis	Juni 2022							
		Terdapat banyak reject pada proses capping	Kerugian produksi	2	Parameter mesin yang digunakan belum tepat	2	1	4	Minor	Operator melakukan set-up mesin sebelum dilakukan proses capping	Dilakukan optimasi proses, sehingga didapatkan parameter mesin yang tetap	Pendukung teknis	Juni 2022							
3	Dokumentasi	Formula bahan kemas belum diupdate	Kesalahan penurunan material tutup botol dari bagian penandaan	2	Dokumen formula dan PGI belum diupdate	1	1	2	Minor	Dilakukan change control, dan dilakukan perubahan dokumen PGI dan formula bahan kemas	Dilakukan optimasi proses pengemasan, dan dilakukan pengecekan kebenaran bahan kemas yang akan digunakan	Pendukung teknis	Juni 2022							

Keterangan/ Information:

*Komponen dapat berupa sistem, proses, atau produk

* Component can be systems, processes, or products

S: Keparaahan/ severity

O: Peluang/ occurrence

D: Deteksi/ detection

Disusun oleh/ Prepared by :

Diperiksa oleh/ Checked by :

Disahkan oleh/ Approved by :

Tanggal 14-9-2021
(Luthfi F)

Tanggal 12-08-2021
(Chandra P)

Tanggal 20 SEP 2021
(MPP)