



Z1 = 0  
Z2 = - 0.48  
Z3 = - 1.08  
Z4 = - 5 (Basis A)  
Z5 = - 5.15  
Auflistung dient nur als Hilfe,  
Bemessung und Toleranzen  
gemäß Zeichnung!