Дата:06.11.2023

Клас: 8-Б

Предмет: Трудове навчання

Урок: № 9

Вчитель: Капуста В.М.



Токарна обробка деревини (ознайомлення хл.). Деревина для токарних робіт. Вимоги до заготовок. Деревинні матеріали для виробу (діву.)



Мета уроку:

- ▶ 1.Сформувати в учнів знання про будову і принцип дії токарного верстата, його конструкційні особливості, правила підготовки до роботи, ознайомити з правилами безпечної роботи на токарному верстаті.
- 2.Сприяти формуванню та розвитку пізнавального інтересу і нахилів учнів до предмету.
- 3.Сприяти розвитку сенсорної сфери учнів (розвиток окоміру, орієнтування у просторі).
- 4.Ознайомлення з професією токаря по дереву.

Токарство

Токарство - це і техніка обробки деревини, і самостійна галузь художнього промислу.


Сучасні майстри на підприємствах народних художніх промислів широко використовують цю техніку не лише для виробництва різних форм посуду, що набув переважно декоративного значення, а й у виготовленні жіночих прикрас, дитячих іграшок, сувенірів тощо.

Усі ці вироби мають форму обертання.




Вибір заготовки

- * На токарному верстаті обточують в основному заготовки з деревини листяних порід берези, бука, клена, липи, вільхи, ясена. Вони повинні бути сухими, без сучків і тріщин.
- * Перед установкою заготовки на верстаті необхідно перевірити розміри по довжині, ширині та товщині.
- * Для розмічання використовуємо рейсмус, встановити необхідний розмір.




Розмітка заготовки

- * Найчастіше довгомірні заготовки закріплюють у тризубі. Для кріплення у тризубі заготовку слід підготувати. Заготовка звичайно має форму бруска квадратної форми.
- * За допомогою рейсмуса провести розмічальні лінії по чотирьом сторонам бруска.
- * Рейсмус щільно притискати до базової поверхні бруска.




Підготовка заготовки


- * Спочатку на обох торцях заготовки розмічають діагоналі за допомогою лінійки
- * Наприкінці за допомогою рубанка зістругують ребра бруска.
- * Надання заготовці восьмигранної форми виконується з метою безпечного точіння на початковому етапі.




Підготовка заготовки

- * 3 одного боку заготовки на перетині діагоналей накернюють заготовку та змащують мастилом.
- * 3 другого боку виконують прорізь широкою ножівкою на глибину 6...8 мм.








Удосконаленим варіантом токарного верстата нині є шкільний верстат з обробки деревини СТД 120-М. Букви й цифри означають: С - верстат (від російського слова «станок»); Т - токарний; Д - для обробки деревини; число 120 - відстань у міліметрах від осі шпинделя до напрямних станини. Буква М означає модернізацію верстата.


Токарний верстат СТД 120-М (мал. 178) складається з таких основних вузлів: станини, передньої бабки, задньої бабки, підручника, електродвигуна та клинопасової передачі.



- Платформа 2. Двигун 3. Станина 4.
 Клинопасова передача 5.Кнопковий пульт керування «Пуск-стоп» 6. Передня бабка
- 2. 7. Тризуб 8. Підручник 9. Задня бабка


Підготовка токарного верстата

- верстата * Закріпити заготовку по центру, використовуючи передню та задню бабки.
- * Підручник встановлюють з мінімальним зазором (приблизно 2...3 мм) між опорною лінійкою і найбільшим діаметром заготовки.
- * Максимальний зазор під час обробки не повинен перевищувати 10...12 мм.




Чорнове точіння

- * Виконуючи чорнове обточування заготовок, реєр тримають правою рукою за кінець ручки, лівою притискують до опорної лінійки підручника й обережно наближують до заготовки, що обертається, доки лезо не почне знімати шар деревини.
- * В результаті отримаємо циліндричну поверхню з припуском 2-3 мм.




Підготовка до чистового точіння

- * За чорнової обробки слід домагатися, щоб оброблювані поверхні набували найбільшої циліндричності з найменшою хвилястістю.
- * Припуск на чистову обробку має становити 1,5...2 мм.
- * Встановити підручник для чистового точіння по центру з зазором 3 мм.




Чистове точіння

- * Для чистового точіння застосовують косу стамеску (мейсель).
- * Її тримають так само, як і реєр. Тупий кут стамески направляють у бік руху.
- * Косим різцем виточити і вирівняти циліндричну заготовку за розмірами креслення.




Розмітка деталей

- * Після обробки поверхня повинна бути гладенькою і заданого розміру.
- * Прямолінійність поверхні контролюють лінійкою або кутником.
- * Розмітити довжину деталі і довжину необхідних профілів за допомогою лінійки, шангенциркуля згідно креслення.




Точіння деталі

- * Виточування фасонних елементів.
- * Підрізання торців та відрізання готової деталі можна мейселем та відрізним різцем.




Шліфування деталі

- * Виточені на токарному верстаті вироби можна прикрасити або оздобити. Точені вироби спочатку оброблюють шліфуванням.
- * Для цього шліфувальну шкурку прикріплюють до дерев'яної колодки клеєм або цвяхами.
- * Колодку зі шкуркою притискують до деталі, що обертається, і переміщують уздовж неї швидкими зворотно-поступальними рухами.



Остаточна обробка токарного виробу

- * Оброби деталі після токарної обробки (обріж зайву деревину)
- * Використовуючи упор для пиляння відрізати деталь по довжині.
- * За допомогою напилка і шліфувальної шкурки зачистити торці деталі.





Деревина для токарних робіт

- На токарних верстатах можна обробляти будь які породи деревини, але найкраще такі, як: береза, липа, клен, (оскільки вони легко піддаються обробці та поширені в нашій місцевості).
- ▶ На токарному верстаті обточують в основному заготовки з деревини листяних порід - берези, бука, клена, липи, вільхи, ясена. Вони повинні бути сухі, без сучків, тріщин і смоли. Бажано використовувати деревину з хвилеподібним розташуванням волокон: такі заготовки в процесі обробки менше тріскаються, не розколюються.

Вимоги до заготовок

- 1. Деревина має бути добре просушена (12-20% вологості)
- Якщо виготовити виріб із вологої деревини в ході його висихання він змінить свою форму. На ньому можуть з'явитись тріщини він стане непридатним до використання. Це пояснюється неоднорідним висиханням поверхні деревини.
- Деревина не повинна мати сучків, тріщин, гнилі та інших пороків.
- ході її обробки і травмуванні працюючого.
- Для токарної обробки деревини використовують спеціальні різці. В залежності від призначення вони мають різну форму.

Дотримання правил безпечної роботи

- Правила безпечної праці під час виконання робіт на токарному верстаті.
- 1. Перед початком роботи переконатися, що підлога біля верстата чиста, а на її поверхні лежить гумовий килимок або дерев'яна підставка.
- 2. Перевірити надійність заземлення верстата. Якщо провід заземлення верстата пошкоджений, вмикати верстат заборонено!
- З. Працювати на верстаті необхідно у спецодязі, головному уборі та захисних окулярах
- 4. Під час роботи на верстаті не тримати при собі зайвих предметів.
- Прозорий екран захисного пристрою під час роботи має бути опущений.
- Забороняється відходити або залишати без нагляду ввімкнений верстат.
- 7. Після закінчення роботи верстат вимкнути, очистити від стружки, пилу і бруду

Деревинні матеріали для виробу (дівч).

■ При виготовленні свічника можна скористатися дерев'яними кружками, частинами гілок, які можна вокористати, як підставки для виробу, різними дерев'яними паличками, як готовими так нарізаними самостійно.

Домашне завдання

- Опрацювати матеріал презентації. Токарна обробка (хл.).
- Дібрати зразки свічників з деревинних матеріалів, проаналізувати їх (дівч).
- ▶ Зворотній зв'язок освітня платформа Human або ел. пошта <u>valentinakapusta55@gmail.com</u>

Використані ресурси

Використані ресурси:

- 1. Терещук Б. М., Дятленко С. М., Гащак В. М., Лещук Р. М. Трудове навчання (для хлопців): підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закладів. К. : Генеза, 2014. 194 с.
- 2. Ілюстрації плаката «Просвіта»., 1978р.
- 3. Столярна справа. Журавльов Б.А. «Просвіта», 1991р.
- 4. https://naurok.com.ua/prezentaciya-tokarna-obrobka-derevini-86300.html