kgeoScan 굴착 기준판 1

AprilTag 36h11 · ID 576 577 578 579


태그 75 mm · 중심 간격 가로 198 mm · 세로 111 mm

↑ 50 mm 막대 — 자로 재어 확인

사용 방법


1. 배율 100%(실제 크기)로 인쇄합니다.
2. 50 mm 막대와 가로 태그 간격 198 mm를 자로 확인합니다.
3. 두꺼운 판지에 붙여 휘지 않게 합니다 (무광 코팅 권장).
4. 굴착 가장자리 지면이나 굴착 바닥에 평평하게 놓습니다.
5. 1.5~2.5 m 거리에서 판 전체가 여러 번 화면에 들어오게 찍습니다.
6. 태그를 흙·발·그림자로 가리지 않습니다.

판 1과 판 2는 한 현장에 함께 놓아도 서로 구분됩니다.




▲ ID 576


▼ ID 579



▲ ID 577

▼ ID 578





kgeoScan 굴착 기준판 2

AprilTag 36h11 · ID 580 581 582 583


태그 75 mm · 중심 간격 가로 198 mm · 세로 111 mm

↑ 50 mm 막대 — 자로 재어 확인


사용 방법

1. 배율 100%(실제 크기)로 인쇄합니다.
2. 50 mm 막대와 가로 태그 간격 198 mm를 자로 확인합니다.
3. 두꺼운 판지에 붙여 휘지 않게 합니다 (무광 코팅 권장).
4. 굴착 가장자리 지면이나 굴착 바닥에 평평하게 놓습니다.
5. 1.5~2.5 m 거리에서 판 전체가 여러 번 화면에 들어오게 찍습니다.
6. 태그를 흙·발·그림자로 가리지 않습니다.

판 1과 판 2는 한 현장에 함께 놓아도 서로 구분됩니다.



▲ ID 580



▲ ID 581

▼ ID 583

▼ ID 582

