
نيولاين
للخدمات اللوجستية

دليل إدارة الجودة



أدوات تحليل العملية
Process Analysis Tools.


خريطة التدفق (المسار)
Flowcharts
حالات التعثر (الفشل) وتحليل الأثر
Failure Modes and Effects
Analysis (FMEA)
منع الأخطاء Mistake-Proofing

أدوات التقييم واتخاذ القرارات
Evaluation and decision making tools

مصفوفة القرار - Decision Matrix
التصويت المتعدد - Multivoting

أدوات تحليل السبب
Cause Analysis Tools

شكل (إيشاكاوا) عظم السمكة
Fishbone Diagram
شكل باريتو - Pareto Chart
شكل الانتشار - Scatter Diagram



السبع أدوات الأساسية للجودة Seven Basic quality tools

- شكل السبب -الأثر شكل ايشاكاوا، عظم السمكة

Cause and Effect Diagram, Ishikawa Diagram.

- ورقة (جدول) التبويب

Check Sheet

- خريطة التحكم

Control Chart

المدرج التكراري

Histogram

- خريطة (شكل) باريتو

Pareto Chart

شكل الانتشار

Scatter Diagram

- التصنيف الطبقي

Stratification

أدوات جمع وتحليل البيانات Data Collection and Analysis tools

- ورقة (جدول) التبويب .Check Sheet
- خريطة التحكم .Control Chart
- تصميم التجارب . Design of Experiments
- المدرج التكراري .Histogram
- شكل الانتشار .Scatter Diagram
- التصنيف الطبقي . Stratification
- الاستقصاء .Survey

أدوات توليد الأفكار Idea Creation Tools

شكل أفينيتي Affinity Diagram
المقارنة المرجعية Benchmarking
العصف الذهني Brainstorming
تقنية المجموعة الإسمية NGT: Nominal Group Technique

أدوات تخطيط وتنفيذ المشروع
Project Planning and Implementing Tools.

خريطة قانت Gantt chart.
دورة خطط - نفذ - افحص
Plan–Do–Check Act Cycle.

الأدوات السبع الجديدة للإدارة والتخطيط
Seven New Management and Planning Tools.

Affinity Diagram. شكل أفينيتي
Relations Diagram . شكل العلاقات
Tree Diagram . شكل الشجرة
Matrix Diagram . شكل المصفوفة
Matrix data analysis . تحليل مصفوفة البيانات
Arrow Diagram . شكل السهم
Process Decision Program Chart : DPC. خريطة برنامج قرار العملية

عظم السمكة -شكل إيشاكاوا


شكل عظم السمكة

يتم من خلال هذا الشكل تحديد الأسباب المحتملة لحدث أو مشكلة ما، ويمكن الاستفادة به لعمل جلسة عصف ذهني ويتم من خلاله تصنيف الأفكار إلى فئات مفيدة.

متى نستخدم شكل عظم السمكة

عند تحديد الأسباب المحتملة لمشكة ما.

يستخدم خاصة عندما تنحاز أفكار الفريق للتفاهات.



نيو لاين
للخدمات اللوجستية


إجراءات عمل شكل عظم السمكة

١. الاتفاق على مسمى المشكلة، وكتابته في منتصف يمين الخريطة.
رسم صندوق حوله ورسم سهم أفقي يتجه إليه.
٢. اقتراح الفئات الرئيسية من أسباب المشكلة، وعند صوبة التحديد
نستخدم المحاور التالية:
الطرق)العمليات(
الماكينات)المعدات(
الأفراد)الطاقة البشرية(
القياسات.
البيئة المحيطة.

٣. كتابة فئات الأسباب بشكل فرعي من السهم الرئيسي.
٤. اقتراح كل الأسباب المحتملة لتلك المشكلة. ونبدأ بالسؤال "لماذا
حدثت هذه المشكلة؟" ويقوم المنسق بتسجيل الإجابات.
٥. نسأل مرة أخرى "لماذا حدثت هذه المشكلة؟" ويتم تسجيل الأسباب
الفرعية وتتكرر تلك العملية.
٦. عندما تنتهي الأفكار، يتم التركيز على أماكن الخريطة التي بها
أسباب قليلة.

عظم السمكة - شكل إيشاكاوا

في الشكل الموضح على سبيل المثال تحت العنوان "ماكينات" والفكرة "مواد التركيب" يظهر أربع أنواع من المعدات وبعد ذلك أرقام الماكينات، وهكذا باقي المحاور مع مراعاة الأقمار المكررة تحت أكثر من عنوان رئيسي.



خريطة باريتو

شكل خريطة باريتو

الهدف من الخريطة هو التوصل إلى معرفة المسببات التي تسهم بأكبر قدر
في مشكلة الجودة في المشروع والتركيز عليها وبالتالي حصر هذه المسببات
وتنفيذ بعض الإجراءات التصحيحية اللازمة.

متى نستخدم خريطة باريتو


- عند تحليل البيانات من حيث تكرار المشاكل وأسبابها في كل عملية.
- عندما يكون هناك العديد من المشاكل أو الأسباب ونريد التركيز على أكثرها معنوية.
- عند تحليل الأسباب العامة بالنظر إلى مكوناتها المحددة.
- عند التواصل مع آخرين من حيث بياناتك الخاصة.

خريطة باريتو

- **طريقة الاستخدام**
- ترتكز فكرة" باريتو "على قاعدة أن ٨٠ ٪ من المشكلة هو نتيجة ٢٠ %
- من الأسباب الممكنة لحدوثها .بمعنى أنه غالبًا ما يكون هناك عدد محدود من
- الأسباب ذات تأثيرات كبيرة على مشكلة الجودة، لذا فإن هذه الوسيلة تستخدم
- للتعرف على المشكلات التي ينبغي التركيز عليها ومعرفة أسبابها على أن
- تكون خلال مدة زمنية محددة.
- وتعتمد هذه الوسيلة على استخدام الأعمدة الرئيسة حيث يمكن تصنيف البيانات
- على هيئة فئات متدرجة في ترتيب تنازلي من اليسار إلى اليمين مع الأخذ في
- الحسبان أن تكون على اليسار الأعمدة الأكثر طولا على الجانب الأيسر
- بمعنى أخر أن القلة الحيوية على اليمين في الرسم البياني مما يساعد على
- ظهور صورة والكثرة التافهة واضحة عن الأسباب القليلة ذات التأثير الأكبر
- التي يجب أخذها في الحسبان أولا.

خريطة باريتو

الشكل الموضح على سبيل المثال يبين القلة الحيوية والكثرة التافهة وسهولة التعرف عليها.



- **خطوات تصميم خريطة باريتو:**

١. تحديد طريقة تبويب البيانات وذلك حسب المسألة أو المشكلة المراد حلها، وعلى سبيل المثال:

- **معرفة رضا العميل عن الخدمات المقدمة أو السلع المنتجة والعوامل المؤثرة عليها.**
- **معرفة تكاليف تشغيل وصيانة الأجهزة في المنشأة ومعرفة أسباب التكاليف غير الضرورية.**
- **معرفة أنواع الأعطال في الأجهزة وأسبابها.**
- **معرفة أنواع الإنتاج المعيب وأسبابه.**
- **معرفة الأرباح المحصلة من أنواع مختلفة من السلع المنتجة أو الخدمات المقدمة.**
- **معرفة أنواع الإجراءات المتبعة في منشاة معينة، وكم يستغرق كل أجراء لتنفيذه.**
- **الرغبة في تقليص عدد أخطاء معينة لارتفاع معدلات تكرارها.**

- [خطوات تصميم خريطة باريتو:]

٢. تحديد قوائم المراجعة ووحدات المقارنة


- وذلك من اجل استخدامها لتجميع البيانات اللازمة خلال فترة زمنية محددة.

٣. تلخيص البيانات

- يتم تلخيص البيانات المدونة في قوائم المراجعة وترتيبها في فئات من الأكبر إلى الأصغر، وبعد ذلك حساب المجموع الإجمالي والنسب المئوية لكل فئة وكذلك النسب المئوية التراكمية،

٤. تمثيل البيانات

- تنفيذ الجدول السابق بيانيًا وذلك على شكل أعمدة، بحيث يتم وضع الأعمدة الأطول على أقصى اليسار ومن ثم حساب النسب المتراكمة للفئات، كما يمكن استخدام مقياسين مقياس على اليسار إما أن يكون تكرارات أو ريالات والمقياس الآخر على اليمين ويمثل النسب المئوية. كما يمثل المحور الأفقي أنواع الفئات كالأسباب أو المشاكل أو نوعية الأخطاء)الشكل الموضح).



خطوات تصميم خريطة باريتو:

- ٥. تحديد الأسباب أو المشكلات الرئيسة
- وبعد رسم الأعمدة حسب
- التوضيح السابق يمكن عندئذ
- رسم خط منحنى واحد يبدأ من
- أعلى العمود الأول متجها إلى
- اليمين، كما هو موضح بالشكل
- هذا المنحنى التراكمي سيساعد
- في معرفة القلة الحيوية وتميزها
- عن الكثرة التافهة.

شكل الانتشار

يتم من خلال زوج من البيانات الرقمية بمتغير واحد على المحورين للبحث عن
العلاقة بينهما. إذا كانت البيانات مرتبطة فإن النقط تقع على خط مستقيم أو تأخذ شكل
منحنى، وأفضل ارتباط يكون كلما كانت النقط أقرب للخط.

متى نستخدم شكل الانتشار

عندما يكون عندنا زوج من البيانات الرقمية.

عندما يكون للمتغير التابع قيم متعددة لكل قيمة من المتغير المستقل.

عند محاولة تحديد ما إذا كان هناك علاقة بين متغيرين.

إجراءات عمل شكل الانتشار

١. جمع أزواج البيانات المتوقع وجود علاقة بينهما.
٢. رسم المتغير المستقل على المحور الأفقي والتابع على المحور الرأسي.
٣. النظر للنقط التي تم رسمها ومعرفة ما إذا كانت هناك علاقة واضحة بينها أم لا
)إذا كانت العلاقة واضحة لا تكمل(

٤. قسم النقط إلى أربع أرباع

٢ من أعلى لأسفل وارسم خط أفقي. /× عد النقط
٢ من اليسار لليمين وارسم خط رأسي. /× عد النقط

إذا كان عدد النقط فردي ارسم الخط من منتصف النقطة الوسيطة.

٥. عد النقط في كل ربع ولا تعد النقط التي على الخط.

٦. قم بإضافة الربع القطري المقابل واوجد أقل مجموع والمجموع الكلي للنقط في كل الأرباع.

أ = النقط أعلى شمال + أسفل يمين.

ب = النقط أعلى يمين + أسفل شمال.

ك = القيمة الأقل من أ، ب.

ن = أ + ب.

7. ابحث القيمة المجدولة ل ك عند ن من جدول اختبار trend الانحياز.

إذا كانت ك أقل من القيمة المجدولة فإنه توجد علاقة بين المتغيرين.

إذا كانت ك أكبر من أو تساوي القيمة المجدولة فإن ما حدث جاء محض الصدفة.

في الشكل الموضح:


٦ = ٣ + ١٨ ب= ٣ = ٩ + أ = ٩

٢٤ = ٦ + ك = ٦ ن = ١٨

ك = القيمة المجدولة أي أن ما حدث جاء محض الصدفة

Table 5.18 Trend test table.

N	Limit	*N*	Limit
1–8	0	51–53	18
9–11	1	54–55	19
12–14	2	56–57	20
15–16	3	58–60	21
17–19	4	61–62	22
20–22	5	63–64	23
23–24	6	65–66	24
25–27	7	67–69	25
28–29	8	70–71	26
30–32	9	72–73	27
33–34	10	74–76	28
35–36	11	77–78	29
37–39	12	79–80	30
40–41	13	81–82	31
42–43	14	83–85	32
44–46	15	86–87	33
47–48	16	88–89	34
49–50	17	90	35



الدليل التنظيمي للجودة

- القيادة : معرفة القائد بخصائص فريقه لاستخراج أفضل اداء من الموظف .
- التركيز على العميل : الاطلاع الكامل على جميع التفاصيل للعملاء .
- القرار المبني على حقائق : اتخاذ القرارت وفق رسوم واحصاءت وتقارير
- مفهوم العمليات : الالتزام باجراءت معينة لكل عملية .
- مشاركة العاملين : الاستماع لجميع اراء وملاحظات جميع القائمين والمستفيديين من الخدمات .
- إدارة العلاقات : بناء صورة ذهنية ممتازة عن المستفيديين الداخلين والخارجيين
- التحسين :

وضع العميل في بؤرة الإهتمام

عميل خارجي : وهو الشخص أو : يجب تحديد العملاء عند البدء بتخطيط نظام إدارة الجودة
عميل داخلي : هم أعضاء فريق . المنظمة التي يتلقى الخدمات / المنتجات التي تتلقاها المنظمة
بالتالي الفهم الصحيح لمتطلبات العملاء هو الطريقة المثلى لنجاح الأعمال . العمل بالمنظمة

التركيز على رضا العميل

- الانتباه : التأكد من طلبات العميل بشتى انواعها والتقيد بها .
- الملاحظة : عند وجود خطا او ملاحظة على العميل يفضل ابلاغه باسلوب الشريك وليس اسلوب التلقين .

متابعة الطلب

تسجيل تفاصيل الطلب: تسجيل كل تفاصيل الطلب في بوليصة الشحن

ارسال تصريح السائق: ارسال اقامته ورخصته عن طريق تصريح

التواصل مع السائق وابلاغه: يقوم المشرف ب ابلاغ السائق بفتره قبل وابلاغه بلبس الزي الرسمي وابلاغه بتنظيف المركبة وابلاغه بدرجة الحرارة المطلوبة

استخراج بوليصة النقل: عن طريق منصة البيان

التأكد من صحة درجة الحرارة: عن طريق منصة تتبع او تطوير

متابعة سلامة التحميل و التفريغ : عن طريق التواصل السائق

تقارير درجة الحرارة: يوصل للعميل تقرير فيه درجة الحرارة

متابعة الطلب

متابعة ما بعد الطلب: التأكد من وصول الطلب عند العميل واخذ الملاحظات ان وجدت

الرقابة الميدانية : يذهب المشرف الى العميل واخذ منه ملاحظات عن السائق و عن الطلب

تأكيد استلام الشحنة من السائق: من خلال تصوير الشحنة من قبل السائق

تأكد وصول الشحنة للمكان المحدد وسلامتها: من خلال تصويرها و من خلال العميل

الوقت: وقت وصول الشحنة للمركبة وتسليم الشحنة بالوقت المحدد

تسجيل الحركة : بيانات العميل و المدن و السيارة و المبالغ المالية

أســـاســيات تطــبيق الجـــودة

الجودة تعني الإلتزام واستيفاء متطلبات وتوقعات العملاء بدقة وثبات

تقاس الجودة بمدى رضاء العملاء عن المنتجات / الخدمات المقدمة لهم

تبني مبدأ الوقاية ومنع حدوث الأخطاء والعيوب

إلتزام ومشاركة ودعم الإدارة العليا

معرفة البيئة والتعامل مع مبدأ إدارة التطوير والتحسين المستمر

تطوير قنوات الاتصال داخل المنشأة

التقييم الدوري لتحديد فرص التطوير والتحسين

إدارة الجودة

العمليات: يجب ان يلتزم بلبس ويجب من المشرف ان يتأكد انه استلم البضاعة الصحيحة و حط الدرجة المطلوبة

المراجعة اليومية : مراجعة جميع السجلات والطلبات والايميلات ورسائل التواصل مع العملاء

السلوك الجيد : يجب ان يكون السائق ان يتعامل مع العميل بأسلوب جيد ويبتسم له وينفذ كل طلباته

استغلال الموارد : استغلال البرامج المتاحة مثل تصريح وتطوير

التوثيق وتكامل السجلات : تسجيل الطلب بالحركة وتسجيل تفاصيل الطلالتحكم في

إدارة الجودة

- جهازية المركبة :
- التاكد من قسم الصيانة ان المركبة جاهزة للعمل .

٠١

- متابعة السائقين :
- التأكد من نظافة السائقين والتزامهم بنظافة المركبة وبرنامج خدمة العملاء

بنـاء وثـــائق نظـام الجــودة

يمكن مراقبة هذا النظام لضمان فعاليته.

استغلال موارد الجودة المتاحة مثل :

تطوير

تصريح

يمكن للشركة / الخدمية ضمان جودة منتجاتها / خدماتها عن

طريق إنشاء نظام إدارة جودة متكامل وهذا يعنى القدرة على مراقبة أنشطة هذا النظام بصورة دورية والعمل على تطوير وتحسين هذا النظام .ترتبط ضرورة مراقبة نظام إدارة الجودة والقدرة على تطويره وتحسينه أساساً بوجود

نظام موثق يحدد متطلبات وطرق تحقيق الجودة وأنه

والاعتماد عليها بشكل اساسي واضافة التعديلات التقنية المطلوبة لاستغلال النظام بشكل اكبر.

مراقبة درجات الحرارة

لتحسين الجودة ورفعها الى مستوى اخر من التميز يجب على مشرف الحركة القيام بمتابعة درجة الحرارة قبل بدء الطلب واثناء الطلب وبعد تنفيذ الطلب

مراقبة اجهزة التتبع

التأكد من صلاحية جميع اجهزة التتبع وفي حين عدم اتصال جهاز ابلاغ قسم الجودة بذلك ايضا حين خروج المركبة من التخزين يجب اعادة تشغيل جهاز التتبع للمركبة .

الداتا لوقر : التأكد من حمل المركبة لداتا لوقر اضافية في حالة حاجة المركبة لذلك .

الاختصارات :

Pdca: خطط ونفذ وتقارن بين التخطيط والتنفيذ والتصحيح

Dmaic :قياس وتحليل وتحسين والمراقبة

Tqm : ادارة الجودة الشاملة

العيوب لكل وحدة Dpu

الجودة : كيف اتوافق مع توقعات العميل

في الجودة لا يمكن مقارنة مستوى الجودة بين مستويات وفئات مختلفة

انواع قياس الرضا للعملاء

هدف قياس الرضا : تحسين وتطوير الخدمة بشكل مستمر بما يؤدي الى ضمان رضا العملاء بشكل مستمر

الجودة المقبولة:توقعات العميل تساوي ماقدم اليه

الجودة السيئة:توقعات العيمل لا تساوي ماقدم اليه

الجودة الممتازة: توقع العميل اقل من ماقدم اليه

تحقيق الجودة الشاملة: الاستراتيجية والاساليب المتبعة من فريق خدمة العملاء التي تؤدي بدورها الى تسليم الخدمة باعلى مستوى من الجودة وتحقق رضا العميل بشكل كامل.

الجودة الشاملة تعتمد على

١- عمالة ماهرة ومدربة ومراقبة

٢- فريق عمل متابع وواعي

٣- احدث الاساليب التقنية

الفرق بين الاستراتيجية والاهداف الاستراتيجية؟

الاستراتيجية طريق لتحقيق الاهداف الاستراتيجية

استراتيجية الانتشار : متواجدة في كل مكان وفرع

استراتيجية التميز : رفع جودة فروعي المميزة والتركيز على الكيف وليس الكم .

ركائز الجودة الشاملة

١- التركيز على رضا العملاء بشكل مستمر

٢- التركيز على التحسين المستمر للمنتج

٣- مشاركة كل الافراد في عملية الجودة والتحسين والتطوير المستمرة .

التميز : الابتكار والاتيان بكل ماهو مختلف عن الاخرين. بمعنى تكون الافضل بين المنافسين وتخلق ميزة اضافية.

الجودة

هي التوجه لاشباع احتياجات العميل الحالية والمستقبلية
هي المطابقة للاحتياجات
مسؤولية كل فرد في التنظيم وهذه هي الجودة الشاملة
تلبية احتياجات العميل الحالية والمستقبلية
اداء العمل بشكل صحيح لاول مرة وكل مرة
تقديم الخدمات المطلوبة او المنتجات بفعالية بحيث تكون خالية من الاخطاء والعيوب والشوائب وترقى لتوقعات العملاء في الحاضر والمستقبل وتعتمد على التحسين المستمر وتقوم بتنفيذ العمل بالشكل الصحيح لاول مرة وبكل مرة وتلتزم بمتطلبات ومعايير الاداء .

المؤسسة : كل مؤسسة حكومية او خاصة تقدم انشطة متخصصة ومنتظم ومستمر تهدف الى خدمة العميل بتقديم خدمة او سلعه تحقق رغباته

الصفات الاساسية التي يبحث عنها العميل : الجودة، السعر، الوقت، المتابعة، السلامة

ضبط الجودة : فحص عينات معينة وتعني الاشراف على العمليات الانتاجية لتحقيق سلعة باقل تكلفة وبالجودة المطلوبة طبقا للمعايير

الموضوعية لنوعية الانتاج على سبيل المثال وليس الحصر (الرقابة الميدانية على السائقين اثناء التحميل)

الفرق بين ضبط الجودة وضمان الجودة :

المواصفات تكون من المصدر والمرجع لها بشكل سليم

المعايير القياسية : تراقب اعمال السوق والمنافسين وتنظر لاعلى جودة موجودة في السوق وتقوم بتطبيق اجراءات اعلى منه .

سلم التغيير :

فكرة جديدة : نشر الثقافة بالوعي

فهم اعمق للفكرة : زيادة جرعة الوعي بالفكرة

٣- تنمية المهارات المطلوبة لتنفيذ الفكرة :

ادارة التغيير

١- تغيير الافكار والسلوكيات يحتاج لوقت اطول من الوقت اللازم لتغيير الماديات .(تغيير ثقافة الافراد يحتاج الى تعويد اطول من الاجهزة والامور المادية)

٢- كلما ارتفعت طموحات الافراد وهمتهم كلما كانو اسرع للتغيير .

٣- تناول الدواء مره واحدة لا يشفي من الداء لذا فان التدرج والتغيير قليل الحجم تكوون ناجحة .

٤- التغيير له ثمن يجب دفعه

٥- التغيير كلما كان مجربا كلما كان افضل واسرع

مكونات الجودة الشاملة الثلاثة

التركيز على :

استمع وتعلم من ملاحظات العملاء الخارجين

استمع وتعلم من معلومات الموظفين الداخلي التعاون والتكامل بين الإدارت المختلفة

الايزو : افعل كل ماتكتبه ووثق كل ماتفعله

نظام اداراة الجودة : منع مشاكل الجودة من خلال انظمة منظمة ومخطط لها

ادارة الجودة الشاملة : مدخل للادارة يركز على العملاء والعمليات الادارية

١- التركيز على العملاء

٢- التركيز على ادارة المنظمة من خلال اعتبارها على انها مجموعة مترابطة من العمليات .

الجودة الشاملة : توجه ودعم شامل من قيادة الادارة العليا لتحسين الجودة الشامل ورضا العملاء المستمر وتدريب الافراد العاملين

اذا لم تضمن دعم الادارة العليا من حيث تطبيق اساليب الجودة فلاداعي لعمل اي جودة

متطلبات العميل = مواصفات ومعايير الجودة

المنتجات الغير متطابقة لمواصفات الجودة ؛

١ - التخطيط المتقدم للجودة :

استطلاع اراء العملاء وتحويلها لمواصفات فنية ويتم عمل عليها عمليات تشغيلية يتم تحسين الخدمة كامله بناءاً عليها .

تحسين الرقابة على العلميات التشيغلية

تحسين وتدريب الافراد العاملين

التفتيش : الرقابة ومعرفة الاخطاء بعد حدوثها ، اسلوب عفى عليه الزمن.

التفتيش : اتباع اسلوب التفتيش معناه انك تتبنى اتجاه واحد فقط على اساس اكتشاف العيوب بوقت متاخر بدلا من التبني على الوقاية من مشاكل الجودة

التي تحدث متاخراً وهذا هو التفتيش وهو سلبي

التفتيش اسلوب غير كفؤ.

الرقابة على الجودة تحدث قبل وقوع المشاكل تعتبر وقائيا.

ضمان الجودة :

انشطة مخططة ومنظمة تفي بالثقة وان تكون الخدمة تفي بمتطلبات العميل

نظام الاستطلاع:

نظام استطلاع اراء العملاء والموردين من افكار وشكاوى واقتراحات بحيث يتم تطويرها لتكون مواصفات فنية ينبني عليها مواصفات الجودة = رضا العملاء

الشراكة بين (الموردين- العملاء- الموظفين الداخليين) لتحسين الجودة المستمر

التعامل مع العملاء يحدد الجودة هي سيئة او تكون ممتازة للقطاع الخدمي الذي يتعامل مع العملاء بشكل مباشر

إدارة الجودة : اسلوب منهجي يعتمد على العمل الجماعي ومشاركة العاملين في التحسين المستمر باستخدام ادوات التحليل الكمي لتحقيق رضا العميل

شكل تعاوني لاداء الاعمال بتحريك المواهب والقدرات لكل الموظفين لتحسين الانتاجية بشكل مستمر بواسطة فرق الجودة .

مبادئ الجودة :

التركيز على العملاء الداخلين (الموظفين)والخارجيين (عملاء الشركة ؛

التركيز على ادارة العمليات باقل تكاليف واعلى جودة

التحسين والتطوير المستمر للعمليات المختلفة في الشركة مما يحقق رضا العميل .

مشاركة جميع الافراد في تحسين الاعمال والعمليات وصناعة القرارات

ايجاد وغرس بيئة للعمل الجماعي

صناعية واتخاذ القرارت الموضوعية المبنية على منهجية واضحة مثل استطلاع اراء العاملين

التطوير / استحداث عمل جديد

التحسين / تعديل شي موجود سابقاً

تطور ادارة الجودة :

١ - الرقابة على الجودة :

التحكم في العمليات الانتاجية لكي تفي بعوامل الجودة التي تحقق رضا العميل

ضمان الجودة :

انشطة مخططة ومنظمة تفي بالثقة وان تكون الخدمة تكون على قد توقعات العميل .

ادارة الجودة الشاملة : توجه شامل نحو التحسين المستمر للجودة تدريب العاملين ورضا العملاء .

الوقاية : منع حدوث الاخطاء قبل ان تحدث وهو الاسلوب الذي يجب ان نتبعه دوماً