عبد دی ادوار تنیق و تبزی

حنالدحنان يوسفونگ khalidyousafzai@hotmail.com

۷۱/ دسمبر۲۰۲۳

عتنوان

ix																																								~	َپ	ب\	دييه
xi																																-	Ļ	اح		كادب		_	ں کتا	<u> </u>	ى پې	_ر	^_
1																																						ام	ك	ئىن	ٺ	:	1
1																																. (نحق	گر	ٍ امِ	نظ	ری	ث	اعہ		1.	1	
۳																																		حق	نسن	ر ام	ظ	تمی ن	ہشہ		۲.	1	
۴																																	ت .	÷	گر ب _ا	٠_	إنظه	نۇ	ش:		٣.	1	
4																								دله	ب	ىتىر	یر	_	ام.	ل	ئى ن	ٺ	ے شر	<u>-</u> _	<u>ٰ</u>	نظ	ری	ث	اعہ		۴.	1	
_																						ί.	ن	گر	ُ ام	ظ	i((ىرى	ث	ع عر	_	او	_	/),	موله	س َ	_		ار		۵	1	
9																										•	_				-					-	_				۲.	1	
9																										-											_				۷.	1	
9																~	بادا	-	ئاتا	ير	_	روم	٠,	_		_	ےا	_,	سول	Ū	_		1	اور	أمخھ	Ū	_		1		٨	.1	
۳																																				_		_ار	حر	دی	ب	i.	۲
۱۴																												رنا	فی کر فی کر	ومن	بدا	مر	ل ا	ڀ	مر	٠.	بانظر	نۇ	ش:		1.	۲	
۱۵																															لہ	کم۔	5	r (لٰہ	نگمس	ی پ	_	ار		۲.	۲	
14																						. ,	ل	تكمسه	6	(r	_	- 1)	لمريا	_	_ "		ایک	ننفى	ں.	_	ر	ار		٣.	۲	
14																																							روا		۴.	۲	
19																					لم																بدا				۵.	۲	
۲۱																																					_ او				٧.	۲	
۲۴																																					رب				۷.	٢	
r 9																																							نے ا	بالج	ولير.	لو	٣
۲9																															ب را.	ا تص	اد ک	نے	کے با		الجبر	لين	بر بووا		.ريار ا.ا		
۳.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	٠	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•			.,,	•	,,,	آ <u>ت</u> اض	سنطق	•	,	ير ا ا	س		•		

iv

۱۳۱	۲.۱.۳ منطقی جمع		
٣٣	۳.۱٫۳ منطق نفی		
٣٣	۳.۱٫۳ منطقی بلاشسر کی جمع		
۳۳	۵.۱٫۳ منطقی ضبِ مبلات شرکت جمع		
۳۳	برقی تارول مسین جوژ کی وضناحت	۲.۳	
۳۵	عبددی گیٹ بریں بریں بریں ہوئی ہے۔ بریں بریں بریں بریں بریں بریں بریں بریں	٣.٣	
۳۵	۱۳٫۳ ضرب گیٹ		
٣٩	۲٫۳٫۳ مجمع گیٹ ۲٫۳٫۳		
ڀ∠	۳.۳.۳		
۲۷	۳٫۳٫۳ متعددمدا حشل گیٹ بی		
٣٩	۵٫۳٫۳ ضرب متم گین اور جمع متم گین		
۲	۲٫۳٫۳ بلاشرکت جمع گیئ اور بلاشرکت جمع متم گیئ		
ممم	گیٹوں کے برقی خواص	س ہم	
۳۵			
۴٨	۳.۴.۳ مختلوط إدوار		
۹۳	بوولين تف عسل كاتخمين	۵۳	
۵٠	۱.۵٫۳ بودلین نقت عسل کاتخمیت		
۵۲	قوسين مسين سند يوولين تف عسل	٧.٣	
۵۳	پوولین الجبرا کے بنتیادی قوانین	۷.۳	
۵۸	ڈی مار گن کے کلیا ت	۸.۳	
41	حبيرُ وال بوولين قنت عسل	٩٣	
11	ار کان ضرب کے محب وعب کی ترکیب	1+.1"	
414	ار کان جمع کی ضرب کی ترکیب سیست	11.11	
49	ار کان جمع کی ضرب کی ترکیب محب موعب ارکان صفر ب اور ضرب بعب راز جمع کے مابین شبادلہ	14.14	
49	ضرب و جمع دورے متم ضرب و متم ضرب دور کا حصول 🔍	١٣.٣	
۱۷	جمع و ضرب دورے متم جمع و متم جمع دور کا حصول	سر بهما	
۷٢	عبالمتي روب بارموز	10.10	
۳۷	۱٫۱۵٫۳ ایسکی رموزاورعب کمی رموز		
21 2m	ا به اراد است. او گور اور طب کی گر موز مین با به ماری اعتداد کے شنائی رموز مین با ب		
2, ۷۵	۱٬۵۳۰ اکرواکرافخت و و در موز		
ΛI	_ نقث حبات	كارناف	٩
ΛI		1,0	
۸۳	كارنان فقتْ كى جَبِّرانَى	۲.۴	
۸۳	كار ناون نقتة ت تفت عسل كى ساده مساوات كاحصول	۳.۳	
۸۵	۱٫۳٫۴ دوآزاد متغییرتف عسل		
۸۸	۲٫۳۰٫۷ تین متغیب تف عسل ۲٫۳۰٫۰۰۰ مین متغیب تف عسل		
91	٣,٣,٠ حيّار متغي رتف عثل		
91	۲.۳.۴ پ دہ مساوات ہے تف عسل کے ارکان ضرب کا حصول ،		
911	ضر بعبداز جمع کی شکل مسین ب ده مساوات	۲۰٫۲۸	

ع-نوان

90	غيبردلچيپ حسال	۵.۴	
9∠	هی منطق اور تر نکسیسبی ادوار منابع می منطق اور ترکسیسبی ادوار		۵
94	شنائی قیم کاراورشنائی مفلی کار	1.0	
9A 1++	۱.۱.۵ نصف جمع کار		
1.4	۲.۱.۵ منسل جمع کار		
1•4	۵.۱.۵ اعشاری جمع کار		
1 + 9	شنائي شرب كار	r.0	
11+	شناخت کار	۳.۵	
114	شنانت کار کامد دسے تفعیل عمل کا حصول	۳.۵	
11.	دا حسلی منتخب کار اور حسنار جی منتخب کار میسی منتخب کار میسی کار میسی کار میسی کار میسی کار میسی کار میسی کار	۵۵	
17+	۱.۵.۵ خنار جی منتخب کار		
171 178	۲.۵.۵ دا حشلی منتخب کار		
110	ها.ه. ۲۰ دا می حب فاریح هف سان طلق می در در در می متوانی شدند. در	۲.۵	
•		٠.٠	
122	مر ترشیبی منطق اور ادوار		4
۳۳	گیٹوں کے اوت ہے کار	۲.۱	
۱۳۵	پلیٹ کار	۲.۲	
اسم ۱۳۰	باعث متم ضرب گیٹ ایس آریلٹ کار	۳.۲ ۲.۲	
1001	م سرب نیٹ اٹ عن از بیٹ فار ۱٬۴۰۲ عنب رفعال مداحن پلٹ کار، حسال پر قسیرار رکھتا ہے	1.1	
اما	۱٬۲۰۱ میلیز عصال مدا کی پیشت فاربخت این مسید از مسید این می از مسید این اختیار کرتا ہے		
۱۳۲	۳.۴.۲ مداختل R فعـال کرنے ہے پلٹ کارپیت حسال اختیار کرتاہے		
۳	۲.۳.۲ حال دوڑ		
۳۳۱	زياده مداخنل پليئ كار	۵.۲	
١٣٣	ت بل محباز ومعبذ در پلیٹ کار	۲.۲	
٢٣١	آت اعتمال پلٹ کار	∠.٢	
اسم اسم	ڈی پلیٹ کار	۲.۸	
101	۱،۸.۱ اف حلام پیشے فار محے ک علی سردہ دی پیشے فار میں دیا ہے۔ ڈی پلیٹ کار میں	9.4	
100	حے کے پلٹ کار	1+.4	
104	۲.•۱.۱		
۱۵۸	شنائی گئے گار	۲.۱۱	
109	سلىلە دارشنائى جمع كار	17.4	
14+	معاصرتر شیبی ادوار کا محبزی	١٣.٦	
14+	۱٬۱۳۰۲ مساوات حسال		
171	۲٬۱۳۰۶ حیال کاحبہ ول		
145	٣.١٣.٦ حالكات كه		

vi

145	۲.۱۳.۲ څې پليځ کار پر مسبني ترشيجي دور		
141	۵.۱۳۷ جے کے پلٹ کارپر مسبنی ترشیبی دور		
۱۲۷	۲٫۱۳٫۲ ئى پلىئ كار كى مد دے ترتىپ بى دور كاحبائزە		
AFI	میلی اور مُور نمون می و نیاز می در می میلی اور مُور نمون می و نمون می	۲. ۱۳	
149	۲.۱۴.۱ یه حسال اوران کی مقسرری		
14	معساصر ترشیبی ادوار کی بهناوٹ بریان کریں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔	10.4	
		:	
149		وفت ر	4
IAI	سلىلەدادۇنىتىر	1.4	
111	ے ۱.۱ دائیں انتقال دفت ر		
1A1 1A7	۲.۱.۷ بائیں انتقتال دفت ر		
IAT	۲.۱.۷ واکین وبائین انتصال دفت ر	۲.۷	
11	عبالمسكيران ونتسر	r. <u>-</u> r.∠	
114	سلىلە وارشنائى جىخ كار	۰. <u>–</u> ۲.∠	
		·	
119		گنست	/
119	شن ئی گن <u>ت</u> کار	1.1	
191	معاصر گن ت کار	۲.۸	
191	۱.۲.۸ معساِصِر شنائی گنت کار ِ		
191	۲.۲.۸ شنائی مسرموزاعشاری معساصر گنت کار		
191	دیگر گئ ت کار	٣.٨	
191	۱.۳.۸ متغب رلمبانی گنت کار		
۲٠٠	۲.۳.۸ بے ترتیب کنت کار		
1+1	۳.۳.۸ چیسلا گئیت کار		
۲+۲	۴.۳.۸ دهستر کن پیپداکار		
۲+۵		ح افظ	,
r•4	ے۔ عسار صنی حسافظے میں	1.9	
110	پخت مسائله	r.9	
۲۱۸	حافظه کی استعداد بڑھانے کی ترکیب	۹ ۳	
۲۱۸	۱.۳.۹	•	
271	۲.۳.۹ تين 8 × 16 حب فظے سلياه وار جوڙ كرايك 🛚 8 × 48 حب فظے كاحصول		
۲۲۵	و. $4 imes 4 imes 4$ حب فظے متوازی جوڑ کر $8 imes 4$ حب فظے کا حصول $\dots \dots \dots \dots$		
۲۲۵	حسافظہ کے اوت ہے کار	٣.٩	
۲۳٠	پخت سافظ سے ترکمی ہی ادوار کا حصول	۵.9	
	تک ، ک متالات	· L.	
۲۳۵	تشکیب ترکیب منطقی ادوار این کار در این کار در ایک مینان	فت بن	14
۲۳۲	۱۰.۱۰ وتابل تشکیل ضرب ترکسیسی منطقی ادوار		
۲۳۷	۲۰۰۱۰ ستابل تشکیل ضرب و جمع تر کمیسی منطقی ادوار		
۲۴.	ت بل تشکیل ترشیبی ادوار	11+	

٣٣٣	ِمعت صر ترسي جي اد دار	اا عسير
۲۳∠	تحبز پ	1.11
۲۳∠	اا.ا.ا عـــبوري حبدول	
201	۱۱.۱۱ بېساد کاحبدول	
ram	۱۱٫۱۱ حالت دوڑ	
207	۱۱.۱.۶ توازن اورار تعساسش	
201	حسالت دوڑ سے پاک شنائی عسلامتوں کا تقسرر	۲.11
171	عبوری حبدول کی مدد سے پلٹ کا تحب زیبے میں میں میں میں میں کا میں میں کا تحب زیبے میں میں میں میں میں اس کا تحب	٣.11
141	اا ۱٫۳٫۱ ایس آریلٹ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،	
246	۲٫۳٬۱۱ ساعت کے کمنارہ پر چلت اہواڈی پلیٹ	
749	۳.۳.۱۱ ایس آریگول پرمسبنی غیسر معساصراد وار کانت دم بانت دم تحسنر پیسه ۲۰۰۰ میلاد و ۲۰۰۰ میلاد و ۲۰۰۰ میلاد و	
	• 1 ·1	
اک۲	ر الفي	۱۲ کمپیوٹر
اک۲	سنائك	1.11
722	ىدايا <u>ت</u> كى فېسىرسى <u>ت</u>	1.11
۲۸۱	كمپيوٹر كى برنامــــــنوليكى	٣.1٢
FAY	بازیابی پھیے را	4.11
191	تعسیلی پھیسرا	۵.1۲
199	حنرد برناب	4.15
۳+۱	كمپيوٹرالف كانقث مىلىن مالىن كانتىن كىلىن	4.11
۳۱۱	حن روبرنا ب نوی ی	1.11
		. ~
۳۲۱	•	۱۳ کمپیوٹ
۳۲۱	دوط سریف دف از	1.10
٣٢٣	طــرزلغمــير	۲.۱۳
٣٢٦	حبافظہ سے رجوع کرنے والی راجع ہدایا ہے	m.1m
۳۳٠	و فت ری بدایا 🗀	۳.۱۳
۳۳٠	۳۱٫۳۰۱ لاد	
١٣٣١	۳٫۳٫۳ جمع اور منفی	
٣٣٣	شاخ اور طسلبی ہدایات	۵.۱۳
٣٣٢	منطق بدایات	٧.١٣
۲۳۲	ِ ویگر مدایات	4.15
۱۵۳	كمپيوٹر باكا خىلاصە	۸.۱۳
٣49		جوابات

باب

كميبيوثربا

ار تقت ائی طور پر کمپیوٹر الف ایک صدیم مشین ہے جو چند سادہ ہدایت پر عمسل درآمد کر سکتا ہے۔ اسس باب مسین ارتقت کی اگلی کڑی پر غور کسی حبائے گاجے ہم کمپیوٹر با کہسیں گے۔ کمپیوٹر باچھانگ کی ہدایات حبانت ہے جو برنام کے کسیوٹر کو محببور کر سستی ہیں۔ جیب آپ حبلد حبان پائیں گئی محصل کرنے یا اسس ھے کو نظر مانداز کرنے پر کمپیوٹر کو محببور کر سستی ہیں۔ جیب آپ حبلد حبان پائیں گئی۔ چھالانگ بدایات کی بدول کمپیوٹر کی طباقت بہت زیادہ بڑھتی ہے۔

۱۳.۱ دوطسرت د ف اتر

تاروں کی برقی گخب کشش کم کرنے کی عضرض ہے ہم کمپیوٹر بائے ہر ایک دفت راور W گزرگاہ کے نی تاروں کا صرف ایک سلمہ بچپ نئیں گے۔ مشکل ۱۰۱۳ الف مسین اسس تصور کی وضاحت کی گئی ہے۔ درآمدی اور بر آمدی پنیے آلپس مسین جوڑے گئے ہیں؛ گزرگاہ تک تاروں کاصرف ایک گروہ حب تاہے۔


کپ درآمدی اور بر آمدی پنیے آگیس مسیں جوڑنا کوئی مسئلہ کھٹڑا کرتا ہے؟ بی نہیں۔ کمپیوٹر کی دوڑ کے دوران کسی ایک وقت پر "لاد "اور" محباز "مسیں سے صرف ایک فعسال ہو گا۔ فعسال "لاد "کی صورت مسیں شنائی مواد گزرگاہ سے د فت رکی درآمد کی حبانب گامسزن ہوگا؛لاد عمسل کے دوران ، بر آمدی راہیں غیر والبیطر 'ہول گی۔اسس کے بر عکسس، فعسال "محباز"کی صورت مسیں، شنائی مواد د فت رہے گزرگاہ کی طسرف گامسزن ہوگا، اور درآمدی راہیں غیسر وابسطہ ہول گی۔

سہ حسال د فت سرکے درآمدی اور بر آمدی پنیوں کو محنلوط دور ساز اندرونی طور پر آلپس مسین جوڑ سکتا ہے۔ اسس سے ناصر ف تاروں کی برتی گئےباکشش کم ہوگی بلکہ درآمدی و بر آمدی پنیوں کی تعب داد بھی کم ہوگی۔ مشلُ اُ، سشکل ۱۳ ا-ب مسین آٹھ کی بحبائے حپار درآمدی وبر آمدی پنے ہیں۔

سشکل ۱۳۔ اح مسیں سہ حسال دفت ر، جس کے درآمدی اور ہر آمدی راہ اندرونی طور پر آلپس مسیں حبڑے ہیں، کی عسلامت

floating

بابِ۳۲ کمپیوٹریا



۱۳.۲ طسرز تعميير

پیش ہے۔ دوط سرف تیبر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بے راہ **دو طرفہ** کے اسس پر مواد کئی بھی طب رف حپل سکتاہے۔

۱۳.۲ طسرز تعمیسر

شکل ۱۳۱۳ مسیں کمپیوٹر ہا کی طسرز تعمیر پیش ہے۔ دف ترکے وہ ہر آمدات جو گزرگاہ W سے منسلک ہیں سہ حسال ہیں؛ جو W گزرگاہ سے منسلک ہنسیں، وہ دو حسال ہیں۔ بہاں بھی ہر ایک دفتسر کوفت ابو و تربیب کارفت ابواٹ ارات (جو بہاں دکھائے ہنسیں گئے) ہجیجت ہے۔ وت ابواٹ ارات ساعت کے انگلے کسنارہ حپڑھائی پر دفتسر کولادنے، یا محباز ہونے، یا کسی دوسسرے مقصد کے لئے شیار کرتے ہیں۔ ہرڈ بے کی مختصر تفصیل درج ذیل ہے۔

دا^{حن}لی روزن

کمپیوٹرباکے دوداحنلی روزن ہیں جنہ میں روزن 1 اور روزن 2 کہتے ہیں۔ س، سس عشری مسر موز گائی کار تختی آروزن 1 کے ساتھ حبرئی ہے۔ یول ہم روزن 1 کے ذریعے سادسس عشری برنام ہدایات اور مواد داحنل کر سکتے ہیں۔ جیسا آپ دکھ سکتے ہیں، سادسس عشری ٹائپ کار مختی روزن 2 کے بٹ 0 کو تیار سکا امشارہ بھیجتی ہے۔ یہ امشارہ روزن 1 مسیں درست مواد کی نشاندہ کر تاہے۔

روزن 2 کے پنیا 7 کو حباتا ہوا سلسلہ وار مداخل اسٹارے پر بھی نظے رڈالیں۔ کچھ دیر بعید، ایک مثال کی مددے، سلسلہ وار داحسنل مواد کو متوازی مواد مسین تبدیل کرناد کھایا جبائے گا۔

برنام گنت کار

يهال برنام گنتكار 16 (سوله) بن ہے لہذاہ

برناب گنتکار = 0000 0000 0000 0000

۳

برنام گنتگار = 1111 1111 1111 1111 1111

کن سکتاہے، جو HFFFH تا FFFFH ، پااعث اری 0 تا 65535 کے برابرہے۔

کمپیوٹر کی ہر دوڑے قبل پہ تھا کہ اشارہ برنامہ گنتکار کو زبردستی صاف کرتا ہے؛ یوں حافظہ کے معتام 0000H برموجو دہدایت ہے عمسل شہروع ہوگا۔

د فت ریت اور حسافظ

بازیابی پھیسرے کے دوران، دفت ریت کو ہرنام گنت کار 16 بٹ پت فنسراہم کرے گا، جس کے بعد حافظہ کے مطلوب مصام سے دوسال" دفت ریت "مختاطب ہوگا۔ کمپیوٹر بامسیں 0000H تا 07FFH پت 2K پخت


bidirectional'

keyboard

READY"

serial in

۳۲۳ باب ۱۳۰۳ کمپیوٹریا



شکل ۱۳.۲: کمپیوٹر باکی بن اوٹ

۱۳.۲ طـرز تعميـر

حافظ استعال کرتا ہے۔ پخت حافظ مسیں موجود برنامے کو نگران کی سی برقی طاقت کی منسراہی پر کمپیوٹر کی استعال کرتا ہے۔ باقی 62K کی استعال موں ہے۔ باقی 62K عارضی حافظ ہے کے ختص ہے۔ باقی 80K کام "گران برنامہ"کی ذمید داری ہے۔ باقی عدارضی حافظ ہے کئے استعال ہوں گے۔

د فت رمواد

حسافظہ کے مواد کاد فت رجس کو ہم مختصراً وفتر مواد ^{عکہ} میں گے آٹھ بِٹ مستحکم کارہے۔اسس کامحنارج عسارضی حسافظہ سے حبٹراہے۔ سیہ دفت رکھ عمسل سے قب ل گزرگاہ سے مواد حساصل کر تاہے،اور پڑھ عمسل کے بعید گزرگاہ کو مواد بھیجت سے۔ ہے۔

د فت رمدایت

کمپیوٹربا کی ہدایا ۔۔۔ کی تعبداد کمپیوٹر الف کی ہدایا ۔۔۔ کی تعبداد ہے زیادہ ہے المبندااسس کاد فت رہدایہ۔ 4 بب کی بجب کے 8 بٹ کی بجب کے 8 بٹ ہندسیں 8 بٹ مسیں 8 بٹ ہندسیں 8 بٹ مسیں 8 بٹ مسیں 5 بدایا ۔۔۔ کو 8080/8085 کی ہدایا ۔۔۔ (جو ڈالٹ مسئلہ پیش نہیں کریگا۔ آٹھ بٹ ہدایتی رمسزاستعال کرتے ہوئے کمپیوٹربا کی ہدایا ۔۔۔ کو 8080/8085 کی ہدایا ۔۔۔ کو مسین مطابق ہیں۔ خود آٹھ بٹ ہیں کے ہم آہنگ رکھا گیا ہے۔ کمپیوٹربا کی تسام ہدایا ۔۔۔ کمپیوٹربا کی ہدایا ۔۔۔ کے مسین مطابق ہیں۔

ت ابووتر تیب کار

ت ابو و ترتیب کار وہ ت ابو الفاظ یا حنسر د ہدایات پیدا کرتا ہے جو کمپیوٹر کے باتی حصوں کو ساتھ حپلاتے اور ان سے کام کیسے ہیں۔ کمپیوٹر با کی ہدایات کی تعبداد زیادہ ہے المبید ااس کے ت ابو و ترتیب کار کا دور بھی زیادہ بڑا ہو گا۔ اگر حپ، ت ابو لفظ بڑا ہو گا، بنیادی تصور مسیں کوئی منسرق نہیں: ساعت کے انگلے کسنارہ حپڑھائی پر دمناتر کارد عمسل مت بولفظ یا حسر د ہدایات کے تحت ہوگا۔

د فت ر الف

و فت رالف کادوحیال محتارج "مسر کز حیاب و منطق "کوحیا تا ہے؛ اسس کاسہ حیال محتارج W گزرگاہ کو حیا تا ہے۔ یوں دفت بر الف مسیں موجود 8 بٹ لفظ مسلسل مسر کز حیاب و منطق کو حیلا تا ہے، تاہم بھی لفظ گزرگاہ پر صرف اسس وقت ڈالاحیا تا ہے جیسے EA فعیال ہو۔

مسر کز حساب ومنطق اور حجب ڈے

معیاری مرکز حماج و منطق ^کے محسلوط ادوار عسام دستیاب ہیں۔ ان "مسرا کز حساب و منطق "مسیں عصوماً 4 یااسس سے زیادہ متابو ہِ ب ہوں گے ، جو الف اور ب الفاظ پر در کار حسابی اور منطقی عمسل تعسین کرتے ہیں۔ کمپیوٹر ہا مسیں مستعمل مسر کز حساب ومنطق ، حسابی اور منطقی اعمسال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

> monitor' memory data register²

ALU, arithmetic logic unit^A

__

۳۲۹ باب۳۱ کمپیوٹریا

جھنڑا ہے مسراد ایک پلٹ کارہے، جو کمپیوٹر دوڑ کے دوران بدلتے حسالات پر نظسر رکھتا ہے۔ کمپیوٹر بامسیں دو حجسنڈے پاع حسات ہیں۔ کی ہدایت پر عمسل کے دوران دفت رالف کامواد منفی ہونے کی صورت مسیں جھنڈا علامتے۔ ۱۰ بلٹ ہوگا۔ وفت رالف کامواد صفسر ہونے پر جھنڈا صفر البلٹ ہوگا۔

عارضی دفت ر، دفت ر ب ،اور دفت رج

و فت رالف کے ساتھ جمعیااس سے منفی ہونے والا مواد و فت رہ کی بحبائے عارضی وفتر مسیں رکھا حباتا ہے۔ یوں و فت رہ ر و فت رہ و مگر کام کے لئے استعال کیا حباسکتا ہے۔ عسارضی و فت راور د فت رہ کے عسادہ کمپیوٹر بامسیں و فت ر ج محیایا حباتا ہے۔ یوں کمپیوٹر دوڑ کے دوران مواد کی ترسیل مسیں ہم زیادہ کیا ہے کام لے سے ہیں۔

حنارجی روزن

کپیوٹر بامسیں دوحنار جی روزن ہیں جنہیں روزن 3 اور روزن 4 کہا گیا ہے۔ دفت رالف کے مواد کوروزن 3 پرلاداحبا سکتا ہے، جو سادسس عشری نمائش شختی کوحیلا تا ہے۔ یوں ہم نسازگی دیکھ سکتے ہیں۔

د فت رالف کاموادروزن 4 پر بھی ڈالا جباسکتا ہے۔ روزن 4 کاپنیا 7 سادس عشری مسرموز کار کو تشکر ^{۱۱} کااشارہ بھیجتا ہے۔ "تشکر اسشارہ" اور مثار "اسشارہ مصافحہ "اے تصور کاحسہ ہیں، جس پر حبایہ غور کسیاحیائےگا۔

روزن 4 کے بٹ 0 پر بھی نظسرڈالیں جو س**لسلہ وار مخارج** ^{۵ا}اشارے کو ظساہر کر تاہے۔ایک مشال مسیں ہم دفت ر الف کے متوازی مواد کو سلسلہ وار مسین آجی مواد **مسین تب یل کریں گ**ے۔

۱۳.۳ حافظ سے رجوع کرنے والی راجع ہدایا ۔۔

کپیوٹر باکا بازیابی کھیے داوہ ہی ہے جو کہلے تھے۔ T_1 اب بھی پت حسال ، T_2 بڑھوتری حسال ، اور T_3 حسانظہ حسال ہے۔ چو نکہ بازیابی کھیے دامسیں حسانظہ سے دفت رہدایت مسیں برنام ہدایت ڈالی حباتی ہے البندا کم پیوٹر باکی تمسام ہدایات حب نظہ استعمال کرتی ہیں۔

تاہم تعمیلی پھیے رائے دوران حسافظ سے رجوع بعض اوت سے کیا حباتا ہے اور بعض اوت سے نہیں کیا جباتا ؟اسس کا دارومدار ہدایت کی نوعیت پر ہے۔"راجع ہدایت "وہ ہدایت ہوگی جو تعمیلی پھیے رائے دوران حسافظ سے رجوع کرے۔

كمپيوٹر باكى كل 42 بدايات بين- آئيں ان مسين سے راجح بدايات پر غور كريں۔

flag

sign flag

ACKNOWLEDGE^{'r}

ready"

handshaking serial out

نفت ل اور ذخب ره

"نفتسل" کی ہدایہ وہی ہے جو پہلے تھی: محناطب معتام (نشان زد معتام) سے دفت رالف مسیں حسافظہ سے مواد ڈالٹ وضرق فقط است ہے کہ کمپیوٹر ہا کی رسائی # FFFF معتامات تک ممسکن ہے۔مشال کے طور پر، "نفت ل 20004" ہے مسراد حسافظہ کے معتام # 2000 ہے دفت رالف مسیں مواد نفت کرناہے۔

ہدایت کے مختلف حصوں مسیں منسر ق کرنے کے لئے بعض او مت بدایت کے بہلے جے کو ہدائی رمز ۱۱جبکہ باقی جے کور قم زیر عمل ۲ کہتے ہیں۔ یوں "نعسل 2000H"کی ہدایت مسیں "نعسل "کو ہدائیتی رمز اور" 2000H "کور قم زیر عمل کہسیں گے۔ یوں ہدایتی رمسنر کے دو مختلف معنی لئے سباسکتے ہیں؛ ہدایت کے لئے یاہدایت کے شن کی رمسنز کے لئے استعمال کیا حب سکتے ہیں۔ یہ ایک ساتھ میں مستن سے واضح ہوگی۔

" ذخیسرہ"ایک ایک ہدایت ہے جو دفت رالف کے مواد کو حسافظہ مسیں محفوظ کرتی ہے۔ اسس ہدایت کو پہتہ در کار ہو گا۔ یوں" ذخیسرہ 7FFFH" کی ہدایت دفت رالف کے مواد کو حسافظہ مسیں معتام 7FFFH پررکھتی ہے۔ اگر

8AH =الف

ہوتے" ذخیرہ 7FFFH"کی تعمیل معتام 7FFFH پر 8AH کھے گا۔

متصل

"متصل" ہدایت دیے گئے دفت رمسیں متصل مواد منتقتل کرتی ہے۔ یہ کمپیوٹر سے کہتی ہے کہ ہدایت رمسز کے بعسد پیش مواد کودیے گئے دفت رمسین ڈالے۔ مشال کے طوریر،

متصل الف.، 37H

کمپیوٹر کو کہتی ہے کہ دفت رالف مسیں 37H ڈالے۔اسس ہدایت کی تعمیل کے بعد دفت رالف مسیں درج ذیل شنائی مواد ہوگا۔

$0011\,0111 = 1000$ الف

آیہ "متصل" "ہدایت کود من ترالف، ب، اورج کے ساتھ ملا کر استعال کر سکتے ہو۔ ان ہدایات کی اشکال درج ذیل ہیں۔

متصل الف،بائث متصل ب،بائث متصل ج،بائث

opcode¹⁷ operand¹²

اب ۱۳ کمپیوٹریا

حبدول ا. ۱۳: کمپیوٹر بائے ہدایتی رمسز

ہدایتی ر مسنر	ہدای <u>۔۔</u>	ہدایتی رمسنر	ہدای ت
47	لاد ب،الف	80	جع ب
41	لاد ب،ج	81	ટ ઇ.
4F	لاد ج،الف_	A0	ضرب منطقی ب
48	لاد ج،ب	A1	ضرب منطقی ج
3E	متصل الف، بائٹ	E6	ضرب منطقی متصل بائٹ
06	متصل ب،بائٹ	CD	طلبی پت
0E	متصسل ج،بائٹ	2F	مثمم
00	فارغ	3D	گھٹا الف۔
B0	جمع منطقی ب	05	گھٹا ب
B1	جمع منطقی ج	0D	گھٹا ج
F6	جمع منطقی متصل بائٹ	76	رک_
D3	برآمد بائنے	DB	درآمد بائئٹ
17	گھوم بائیں	3C	بڑھ الف
1F	گھوم دائیں	04	بڑھ ب
C9	لويب	0C	بروهب ج
32	زخ ب ره پ ت ن	FA	ڪاخ منفي پت
90	منقی ب	C3	ثاغ بت
91	منفی ج	C2	ثاخ غيبر صفسريت نور ن
A8	بلامشرکت ب	CA	بشاخ صف ربت
A9	بلا <i>ڪرڪ</i> ج	3A	نفشل پیت
EE	بلاتشركت متصل بائث	78	لاد الف،ب
		79	لاد الفــــ،ج

مدایتی رمسز

حبدول ۱.۱۳ مسین کمپیوٹر ہا کی ہتام ہدایا ہے۔ پیش ہیں۔ ہے 8080/8085 کی ہداتی رمسز ہیں۔ جیسا آپ و کھ سکتے ہیں " نقسل "کاہداتی رمسز 3A ہے، " ذخیسرہ "کاہداتی رمسز 32 ہے، وغیسرہ۔ اسس باب کو پڑھتے ہوئے اسس حبدول سے رجوع کریں۔

مثال ۱٬۳۱۱: وفت رالف میں ،49Hد فت رب میں ،4AH اور دفت رج میں 4BH ڈالنے کے لئے برناب لکھیں؛ اسس کے بعد دفت رالف کامواد حیافظہ کے معتام 6285H پر رکھیں۔

حل: ایساایک برنام درج ذیل ہے۔

متصل النب، 49H متصل ب، 4AH متصل ج، 4BH ذخيره 6285H ركب

پہلی تین ہدایا ہے، 4AH،49H، ور 4BH بالت رتیب دون از الف، ب، اورج مسیں ڈالتے ہیں۔ ذخیبرہ 6285H ہدایت۔ دفت رالف کامواد سافظ کے مقت م 6285H مسیں رکھتی ہے۔

برنامے کی آمنسری ہدایت رک ہے جو ہمیث کی طسرح کمپیوٹر کومواد کی عمسل کاری سے روکتی ہے۔

مثال ۱۳.۲: درج بالابرنامے کاتر جمہ، جبدول ۱۳.۱ کی مدوسے، 8080/8085 کی مشینی زبان مسیں کریں۔ پت 2000H سے دوع کریں۔ پت شروع کریں۔

حــل:

عسلامتی روپ	مواد	پت
متصل الفي.49H	3EH	2000H
	49H	2001H
متصل ب-4AH	06H	2002H
	4AH	2003H
متصل ج،4BH	0EH	2004H
	4BH	2005H
ذخ ب ره 6285H	32H	2006H
	85H	2007H
	62H	2008H
رک	76H	2009H

مشینی زبان کے اسس برنامہ مسیں کئی نئے تصور پیش ہیں۔ پہلی ہدایت متصل الف، 49A

کاہداتی رمسز پہلے ہت پر اور رفت مزیر عمسل بائٹ دوسرے پتے پر رکھا گیا ہے۔ تسام 2 بائٹ ہدایات کے لئے ایسا ہوگا: ہداتی رمسز پہلے دستیاب یتے پر جبکہ رفت مزیر عمسل بائٹ اگلے پتے پر رکھا حبائے گا۔ درج ذیل ہدایت 3 بائٹ کبی ہے (ہداتی رمسز 1 بائٹ جبکہ رفت مزیر عمسل مواد 2 بائٹ ہے)۔

زخىرە 6285H

ہدایت ذخیرہ کا ہدایتی رمسنز 32H ہے۔ یہ بائٹ پہلے دستیاب بت، 2006H، پر رکھ گیا ہے۔ اسس ہدایت مسین دیا گیا ہت (6285H) دوبائٹ لہب ہے۔ زیرین بائٹ 185H گلے بتہ (2007H) پر، اور بالابائٹ 162Hسس سے اگلے پیٹر(2008H) پر رکھ آگیا ہے۔ ۳۳۰ باب۳۱. کمپیوٹریا

پت بظہ النے کیوں رکھ گیا (یعنی زیریں بائٹ کے بعد بالا بائٹ)؟ اولین 8080 مسیں ایس کی گیا۔ اسس (اولین) حضر دعس کار مسیں یمی طسریق اختیار (اولین) حضر دعسال کار کے ساتھ ہم آہنگی کی بن پر 8085 اور دیگر حضر دعساس کار مسیں یمی طسریق اختیار کسیا کی کہا ہے۔
کیا گیا۔ یون زیریں بائٹ زیریں ہے پر، اور بالابائٹ بالایتے پرر کھا حبا تاہے۔

آ حضری ہدایت رکے ہے جس کاہداتی رمسز 76Hپت 2009Hپرر کھا گیا ہے۔

آپ نے دیکھ کہ مصل ہدایت 2 بائٹ، ذخیرہ ہدایت 3 بائٹ، اور رک ہدایت 1 بائٹ ہے۔

۱۳.۴ وفت ری بدایات

ہدایتی بھیسرے کے دوران راجع ہدایات ایک ہے زیادہ مسرتبہ حسافظہ سے رجوع کرتی ہیں، البندا سے ہدایات نسبتاً سست رفت رہیں۔ مسزید، کی مسرتب ہم حہاہتے ہیں کہ حسافظہ سے گزرے بغیبر ایک وفتسرے مواد دوسسرے وفت رہنتال ہو۔ آئیں کمپیوٹر ہاکی ایمی 2 ہائٹ ہدایات پر غور کریں جو کم سے کم وقت مسیں ایک وفتسرے دوسسرے وفت رمواد منتقبل کرتی ہیں۔

ا.م.١١ لاد

ہدایت لاد کو ''لاد'' پڑھسیں (جیسا گھوڑے پر بوجھ لادنا)۔ ب کمپیوٹر سے کہتی ہے کہ ایک وفت رسے مواد دوسسرے دفت ر منتقل کرے۔ مثال کے طور پر،

لاد الف،،

کمپیوٹر سے کہتی ہے کہ د فت رہے مواد د فت رالف منتقل کریں۔ یہ عمسل عنی ر شباہ کن ہے، لیخیٰ د فت رہے کامواد نقس ہوگالی کن ہے مواد د فت رہے مسین بھی رہے گا۔ مثلاً، درج ذیل صورت مسین

9DH =الف= 34H =الف

ہدایت لاد الف، ب کی تعمیل کے بعد دست انج درج ذیل ہوں گے۔

الف**ـــ** = 9DH 9DH = **ـــ**

آپ د من ترالف، ،ب، اورج کے فی مواد کا انتقال کر سکتے ہیں۔ ان مدایات کی سشکل وصورت درج ذیل ہے۔

لاد الف،ب لاد الف،، لاد ب،الف لاد ب،ح لاد ج،الف لاد ج،الف

ب كمپيوٹر باكى تت زرين ہدايات بيں جنہيں محض ايك مشيني مجھ رادر كار ہے۔

۳۳۱. د فستسری بدایاست.

۲. ۴. ۱۳ جمع اور منفی

ہدایت جمع کہتی ہے د فت رالف کے ساتھ ویے گئے د فت رکامواد جمع کر کے نتیجہ د فت رالف مسیں ڈال۔مشاأ، جمع ہ

کمپیوٹر سے کہتی ہے دفت رہے کا مواد دفت رالف کے مواد کے ساتھ جمع کر۔ یوں اگر اسس ہدایت کی تعمیل سے قبل ان دن ترمسین درج ذیل ہو:

02H =الف= 04H =الف

تب جمع ب کی تعمیال کے بعب دان د مناتر مسیں درج ذیل ہو گا۔

02H =الف=

د فت رالف میں نتیجہ جب کہ دفت رے این امواد برفت رار رکھتا ہے۔

ای طسرح منفی کہتی ہے دیے گئے دفت رکامواد دفت رالف سے منفی کر کے دفت رالف مسیں نتیجہ رکھ دیے گئے دفت رکامواد تبدیل نہیں ہوگا۔ منفی کو فت رالف مسیں رکھے گا۔ تبدیل نہیں ہوگا۔ منفی کرے نتیجہ دفت رالف مسیں رکھے گا۔

مدایا ۔ جمع اور منفی کی مختلف سشکل وصور تیں درج ذیل ہیں۔

بع ب جمع ج منفی ب منفی ج

برُّ هـــااور گھٹا

بعض او ت ۔ ہم دفت رکامواد بڑھ نایا گھٹانا حیاہتے ہیں۔ بڑھوتری کے لئے ہدایت بڑھا ہے؛ یہ کمپیوٹر سے کہتی ہے، دیے گئے دفت رکے مواد مسیں 1 کااضاف کر۔ دفت رکے مواد مسیں کی لانے کی ہدایت گھٹا ہے، جو دیے گئے دفت رکے مواد مسیں 1 کی کی پیدارتی ہے۔ ان ہدایا ہے کی مختلف اسٹ کال درج ذیل ہیں۔

> بڑھ الف بڑھ ب بڑھ ج بڑھ ج گھٹا الف گھٹا ب

> > يوں اگر د ف اتر مسيں

8AH=3 56H=__

ہوتے بڑھ اے کی تعمیل کے بعب د

باب ۱۳۰ کمپیوٹریا

57H=___

اور گھٹاج کی تعمیل کے بعب درج ذیل ہوگا۔

5=He8

مثال ۱۳.۳: اعشاری 23 اور 45 جمع کرنے کی ہدایت تھیں۔ بتیجہ سافظہ مسیں مصام 5600H پرر کھسیں۔ بتیج مسیں 1 کااضاف کرکے جواب و فسترج مسیں ڈالیں۔

حسل: اعشاری 23 اور 45 کو سادس عشیری مسین لکھٹ ہوگا جو بالتسرتیب 17H اور 2DH ہیں۔ درج ذیل برنام۔ اسس کام کو سرانحبام دے سکتاہے۔

> متصل النـــ، 17H، متصل بــ، 2DH، جمع بــ زخيــره 5600H بڑھ الفـــ لاد ج، الفـــ ركــ

مثال ۱۳.۳: مافذ برمام ۱۸ مشینی زبان مسیں ترجب عصوماً کمپیوٹر کے مخصوص برنامے کی مدد سے کسیاحباتا ہے جے معترجم برمامہ یا مخصراً معترجم اکب ہیں۔ یہی کام دستی بھی کسیاحب سکتا ہے۔ در ن بالامان نربنامے کا دستی ترجمہ مشینی زبان مسیں کریں۔
کریں۔

عسلامتی روپ	مواد	پت
متصل الف ن 17H،	3EH	2000H
_	17H	2001H
متصل ب-2DH	06H	2002H
	2DH	2003H
<u> </u>	80H	2004H
ذخ ب ره 5600H	32H	2005H
	00H	2006H
	56H	2007H
بڑھپ الفیہ	3CH	2008H
لادج،الف	4FH	2009H
رک	76H	200AH

source program^{1A}

۱۳.۵ شاخ اور طسلبی بدایات

یادرہے، جع، بڑھا،لاد، اور رکے ہدایات 1 بائٹ ہیں؛ مصل ہدایات 2 بائٹ، اور ذخیرہ ہدایت 3 بائٹ ہے۔ 🛘

۱۳.۵ شاخ اور طبلی مدایات

کمپیوٹر باکی حپار ہدایات ایک ہیں جو برنامے کی ترتیب تبدیل کر سستی ہیں۔ دوسرے لفظوں مسیں، ہمیث کی طسر ت اگلی ہدایت بازیاب کرنے کی بحبائے، کمپیوٹر برنامے کے دوسسرے ھے پہنچ کر وہاں سے اگلی ہدایت بازیاب کر تاہے۔ ہم کہتے ہیں کمپیوٹر دوسسری شاخ تالیا ہے یادوسسری شاخ پر حبل پڑتا ہے۔

و ضرض کریں آپ حیاہے ہیں کہ دفت رالف مسیں صف ر 0 ہونے کی صورت مسیں ایک کام اور عنب رصف رہونے کی صورت مسیں ایک کام اور عنب رصف رہونے کی صورت مسیں دوسراکام سرانحبام ہو۔ جہاں کمپیوٹر نے یہ کو فیصلہ کرناہوگا، وہاں برنامے کی دوشاخ ہوں گا۔ کمپیوٹر کو فیصلہ کرناہوگا، وہاں برنامے کی دوشاخ ہوں گا۔ کمپیوٹر کو فیصلہ کرناہوگا کہ دہ کس "شاخ "پر جیلے۔

مشاخ

نی مشاخ پر جیلنے کی ایک ہدایت مشاخ ہے؛ یہ کمپیوٹر کو اگلی ہدایت دئے گئے ہے سے بازیاب کرنے کو کہتی ہے۔ حشان کے طور پر،

شاخ H000E

كمپيوٹر كواگلى ہدايت حسافظ كے معتام 3000H سے بازياب كرنے كو كہتى ہے۔

آئیں اسس عمسل پر غور کریں۔ منسرض کریں، شاخ 3000H متام 2005H پر موجود ہے (شکل 3a.11 دیکھیں)۔ بازیابی پھیسے رہے کے اختیام بر، برنامہ گنت کارمسین درج ذل ہوگا۔

برنام گنتگار=2006H

تعمیلی پھیے رے کے دوران، شاخ H 3000 برنامہ گنت کار مسیں مطلوب پت ڈالتی ہے۔ برنامہ گنتگار = 3000 H


ا کابازیابی پھیے را، اگل ہدایت 2006H کی بحبے 3000H سے پڑھے گا (شکل ۱۳، ۱۳ الف دیکھیں)۔

ث خ منفی

کمپیوٹر بامسیں دو جھنڈے ہیں جنہسیں جھنڈا علامت اور جھنڈا صفر کہتے ہیں۔ بعض ہدایات کی تعسیل کے دوران، دفت ر الفے کے مواد کو دیکھتے ہوئے سے جھنڈے بلٹ دیاپست ہوں گے۔ دفت رالف کے مواد کی عسلامت منفی (-) ہونے کی صورت مسیں جھنڈاعسلامت بلٹ دیا گاہ دیگر صورت سے جھنڈاپست ہوگا۔ عسلامتی طور پر درج ذیل کھا حبائے گا،

branch'

ابسار کمپیوٹریا



شكل ١٣٠٣:(١)غب رمشر وط ثاخ؛ (__)مشر وط ثاخ

جہاں S حجب ڈاعسلامت کوظ ہر کر تاہے۔

$$S = \begin{cases} 0 & A \ge 0 \\ 1 & A < 0 \end{cases}$$

حجسنڈا عسلامت اسس وقت تک بلندیا پیت رہے گاجب تک کوئی دوسسری ہدایت (جو اسس حجسنڈے کو تبدیل کر سکتی ہو)اہے تبدیل سنہ کرے۔

ہدایت شاخ مفی کہتی ہے ، "منفی صورت مسیں شاخ" (مفی کی صورت مسین نئی شاخ ہر حیل)؛ کمپیوٹر نامسزد پت پر صرون اسس صورت پنچ گا جب ججن ڈا عسلامت بلسند ہو۔مشال کے طور پر، مسنرش کریں سشاخ منفی 3000H حسافظہ مسین 2005 پر موجود ہو۔اس ہدایت کی بازیابی کے بعد درج ذیل ہوگا۔

برنام گنتکار=2006H

اگر S=1 ہو، شاخ منفی S=1 کارمسیں S=1 ورمشاخ منفی S=1 ہوں کا مسین کارمسیں کارمسین کار

برنام گنتگار=3000H

چونکہ برنامہ گنت کاراب 3000H پر نظر جماع ہوئے ہے المبنداالگی ہدایت حسافظہ کے معتام 3000H سے پڑھی حباع گی۔

اسس کے بر عکس، اگر S=0 ہو، شاخ پر چننے کا جواز موجود نہیں ہوگا، لہذا برنامہ گنت کار کامواد تبدیل نہیں ہوگا اور اگلے بازیابی پھیے رامسیں ہدایت H=0.00 سے پڑھی حبائے گی۔

شکل ۱۳ سے میں دونوں صور توں کی وضاحت کی گئی ہے۔ اگر منفی کی شرط مطمئن ہو، کمپیوٹر اگلی ہدایت کے لئے

۵.۳۱. شاخ اور طلبی بدایات.

3000H کی شاخ (3000H پر موجود شاخ) لے گا۔ اگر منفی شسرط مطمئن سے ہو، کمپیوٹر شاخ کئے بخیسر سیرھا گور کر ا^۳ا گلی ہوایت اٹھائے گا۔

شاخ صفىر

دوسرا حجسنڈ اجو دفت رالف کے موادے متاثر ہو" حجسنڈ اصنسر" ہے۔ بعض ہدایات کی تعمیل پر دفت رالف کامواد صنسر رہے۔ م صنسر (0) ہوگا۔ اسس واقع کو حجسنڈ اصنسر بلٹ ہو کریاد رکھتا ہے؛ اگر دفت رالف کامواد صنسر نہ ہو ہے ججسنڈ ا پیست ہوگا۔ عسلامتی طور پر درج ذیل ہوگا، جبال Z حجسنڈ اصنسر کوظہ ہر کرتا ہے۔

$$Z = \begin{cases} 0 & A \neq 0 \\ 1 & A = 0 \end{cases}$$

ہدایت شاخ صف رکہتی ہے، "صف رک صورت مسیں شاخ " (اگر دفت رالف مسیں صف رہو ، اگل ہدایت کے لئے شاخ کر)؛ کمپیوٹر شاخ پر صورت اسس صورت سے گاجب دفت رالف کا مواد صف رکے برابر ہو۔ و ضرض کریں، شاخ صف رک 3000 حسان گل مسیں معتام Z=1 ہو، اگل پر موجود ہو۔ اسس ہدایت کی تعمیل کے دوران اگر Z=1 ہو، اگل مایت کے مقابل کے دوران اگر Z=1 ہو، اگل ہدایت Z=1 ہو، اگل ہدایت Z=1 ہو، اگل ہدایت Z=1 ہو، اگل ہدایت کا مقابل میں معتام کے رسم کے بر مکاس اگر رہا ہے کہ اگل ہدایت کا مقابل کے دوران اگر کے اسس کے بر مکاس ماگل میں معتام کے بر مکاس ماگل ہدایت کا مقابل کے دوران اگر ہونے کی دوران اگر ہونے کے اسس کے بر مکاس ماگل میں معتام کے بر مکاس ماگل ہدایت کا محال کے بر محال کے براہر میں معتام کے براہر میں کے براہر کے براہر میں کے براہر کے براہر کے براہر کے براہر کے براہر کے براہر کے براہر

شاخ غىيەر صفىر

ہدایت شاخ فنیہ صف رکہتی ہے،" فنیہ صف صورت میں شاخ "دیوں شاخ پر اسس صورت حیلا حبائے گا جب جسن اللہ معتبر صف کریں شاخ عنیہ حسن کے گا و منسر کی معتبر صف معتبر معتبر معتبر معتبر معتبر معتبر کا اور آگی ہدایت Z = 0 ہو، اگی ہدایت Z = 1 کی صورت میں کمیپوٹر شاخ نہیں کر تا اور آگی ہدایت Z = 1 کی صورت میں کمیپوٹر شاخ نہیں کر تا اور آگی ہدایت Z = 1 کی صورت میں کمیپوٹر شاخ نہیں کر تا اور آگی ہدایت Z = 1 کی صورت میں کمیپوٹر شاخ نہیں کر تا اور آگی ہدایت کا میں کمیپوٹر شاخ نہیں کر تا اور آگی ہدایت کا میں کمیپوٹر شاخ نہیں کر تا اور آگی ہدایت کا میں کمیپوٹر شاخ نہیں کمیپوٹر شاخ نہیں کمیپوٹر شاخ نہیں کمیپوٹر شاخ نہیں کہ تا اور آگی ہدایت کا میں کمیپوٹر شاخ نہیں کمیپوٹر شاخ نہیں کہ تا کہ تا

ہدایات شاخ مفی، شاخ صف، اور شاخ عنی رصف کو مشروط شاخ ۲۲ کہتے ہیں۔ کمپیوٹر صرف اسس صورت شاخ کرتا ہے جب کوئی مخصوص سفرط مطمئن ہو۔ اسس کے بر عکسس، شاخ غیر مشروط ۲۳ ہے؛ اسس ہدایت کی بازیابی کے بعد کمپیوٹر لازماً سفاخ کر کے دیے گئے ہے پر پنچے گا۔

طبلی اور لوٹ

فریلی معمولہ "" سے مسراد ایب برنامہ ہے جو حسافظہ مسین اسس مقصد سے رکھا حباتا ہے کہ کوئی دو سرابرنامہ اسے استعال کر سے۔ سائن، ٹیننجنٹ، لوگار تھم، حبذر، وعنیسرہ معسلوم کرنے کے لئے گئی حسر دکمپیوٹر کے ذیلی معمولہ موجو دہیں۔ سے ذیلی معمولہ سے جو بیں۔

fall through

conditional jumps rr

unconditional jump"

subroutine

اب ۱۳۰۱ کمپوڑیا

''ذیلی معولہ طلب کرنے''کی ہدایت طبلی ہے۔ مطبوب ذیلی معولہ کاابت دائی پتہ طبلی ہدایت کے ساتھ فنسراہم کیا حب تا ہو حب تا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر حبذر کاذیلی معمولہ پتہ 5000 سے اور لوگار تھم کاذیلی معمولہ 6000H سے آغناز کر تاہو، درج ذیل کی تعمیل

طبلى 5000H

حبذرذیلی معمولہ کوٹ ٹی کرے گا(ہم کہتے ہیں اختیار حبذر ذیلی معمولہ کو دیاجب ئے گا)۔اسس کے بر عکس، طبی کا 6000H

لوگار تھم کے ذیلی معمولہ کوٹاخ کرے گا۔

ہدایت لوٹ سے مسراد واپس "لوٹن" ہے۔ ہر ذیلی معمولے کا اختتام اسس ہدایت پر ہو گا، جو کمپیوٹر کو برنامے مسین اسس معتام پر واپسس پہنچنے کو کہتی ہے جہال سے ذیلی معمولہ طلب کیا گیا۔ ہر ذیلی معمولہ کے اختتام پر اسس ہدایت کو شامسل کرنا مت بھولیں، ور نے کمپیوٹر ذیلی معمولے کے اختتام پر پہنچ کر واپس حبانے کی بحبائے ایکلے معتام سے ہدایت اٹھ کر بے وت ابو ہوگا۔

کمپیوٹر با مسیں طبی کی تعیال پر برنامہ گنت کار کا مواد (اگلی ہدایت کا پت) حافظہ کے آمنسری دو معتامات FFFEH اور FFFFH پر خود ب خود رکھ دیا جباتا ہے۔ اسس کے بعد طبی مسین دیا گیا پت برنامہ گنت کار مسین ڈالاحباتا ہے، تا کہ ذیلی معمولہ کی پہلی ہدایت اٹھائی حبائے۔ ذیلی معمولہ کے اختتام پر لوٹ بدایت ہوگی، جو FFFEH اور FFFEH پر رکھا گیا ہے۔ بنامہ گنت کار مسین ڈالتی ہے۔ یوں اصل برنامے کو اختیار لوٹایا حباتا ہے۔

سٹ کل ۱۳ اس مسیں ذیلی معمولے کے دوران برنامے کا حیال پیش ہے۔طبلی 5000H ہدایہ۔ کمپیوٹر کو 5000H پر موجو د ذیلی معمولے پر جیجتی ہے۔اسس ذیلی معمولہ کے انتقام پر لوٹ کمپیوٹر کو طبلی کے بعب آنے والی ہدایہ۔ پر جیجتی ہے۔

ہدایت شاخ کی طسرح طبلی غیسر مشروط ہے۔ہداتی وفت مسیں طبلی ہدای<u>ت پنچنے</u> پر کمپیوٹر لازماً ذیلی معمولے کی پہلی ہدای<u>ت</u> کوشاخ کرے گا۔


حصن ڈوں پر مسزید معلومات

عسلامت اور صفسر حجت ڈابعض ہدایات کے دوران بلت ہیا پہت ہو سکتے ہیں۔ حبدول ۲۰۱۳ مسیں ان ہدایات کی فہرست پیش ہے جو حجت ڈول کو متاثر کر سکتے ہیں۔ سبدایات تعسلی پھیسرے کے دوران دفت سرالف استعال کرتی ہیں۔ اگر ان ہدایات مسیں سے کمی ایک کی تعمیل کے دوران دفت رالف کامواد صف یامنقی ہو، حجت ڈاصف ریا حجت ڈاسمنسریا حجت ڈاسمنسریا میں ایک کی تعمیل کے دوران دفت رالف کامواد صف بریادی گا۔

مشلاً، فنسرض کریں ہدایہ جمع بح کی تعمیل حباری ہے۔ دفت من کا مواد دفت رالف کے مواد کے ساتھ جمع ہو کر دفت ر الف مسیں ڈالاحب کے گا۔ اگر دفت رالف کامواد صف رہو، حجب ٹراصف ربلٹ دہوگا(جب کہ حجب ٹراعسلامت پیسے ہوگا)؛ اگر دفت رالف کامواد منفی ہو، حجب ٹراعسلامت بلٹ دہوگا(جب کہ حجب ٹراصف رپسے ہوگا)۔ اگر دفت رالف کامواد مثبت ہو، دونوں حجب ٹرے پسے ہوں گے۔

اب بڑھ اور گھٹا ہدایات پر نظر ڈالتے ہیں۔ چونکہ بدایات دفت رالف کے ساتھ 1 جمع کرتے ہیں یااسس سے 1 منفی کرتے ہیں یااسس سے 1 منفی کرتے ہیں ایاست بھی دونوں جھٹ ڈوں پر اثر انداز ہوں گی۔ مثال کے طور پر، گھٹا ج کی تعمیل مسین، وفتری کا مواد

۱۳.۵ شاخ اور طبلی بدایات



حبدول ۱۳.۲: حبحت ڈول پر اثر انداز ہونے والی ہدایا ۔۔

متاثر حجن ڑے	<i>ہد</i> ای <u>۔</u>
Z·S	يح.
Z·S	منفى
Z·S	بروه
Z·S	گھٹا
Z·S	ضرب منطقی
Z·S	جمع منطقی
Z·S	بلامشىركىت
Z·S	ضرب منطقی متصل
Z·S	جمع منطقی متص
Z·S	بلا ث رک <u>۔</u> متصل

۱۳۳۸ کیپوٹریا

د فت رالف بھیج کر اسس ہے 1 منفی کر کے نتیج (د فت رالف کامواد)واپس د فت رج بھیج ا جباتا ہے۔ اگر گھٹا کی تعب ل کے دوران د فت رالف کامواد صنب رہو، جھٹڈ اصنب ربلت یہ وگا؛ اگر د فت رالف کامواد منفی ہو، جھٹڈ اعسلامت بلت یہ وگا۔ مشال ۱۳۰۵: درج ذیل برنامے کادستی ترجب مشینی زبان مسیس کریں۔ یت H 2000 سے آغب از کریں۔

> متصل ج،03H گناج شاخ صنسر 0009H شاخ 0002H

> > حــل:

عسلامتى روپ	مواد	پت
متصل ج،H30	0EH	2000H
	03H	2001H
گھٹا ج	0DH	2002H
ىشاخ صىنسىر 2009H	CAH	2003H
	09H	2004H
	20H	2005H
ىثاخ 2002H	C3H	2006H
	02H	2007H
	20H	2008H
رک_	76H	2009H

مثال ۱۳۰۱: درج بالابرناب مسين گهنابدايت كي تعميل کتني مسرت بهو گي؟

حسل: مشکل ۵.۱۳ مسیں برنامے کا بہباو دکھیایا گیا ہے۔ متصل ج، ۵3H ہدایت دفت رج مسیں 03H ڈالتی ہے۔ گھٹا جا سس مواد کو گھٹا کر 02H کرتی ہے۔ یہ صف سرے زیادہ ہے؛ لہنہ احجت نداصف پیست ہوگا، اور شاخ صف ر 2009H ہدایت نظر انداز ہوگی۔ شاخ 2002H ہدایت کم پیوٹر کو واپس گھٹا ج ہدایت پر بھیجتی ہے۔


ہدایت گٹناج کی تعمیل دوسسری مسرتب کرنے سے مواد گھٹ کر 01H ہوسبائے گا؛ حجت ڈاصفسراب بھی پیسہ ہو گا،اور شاخ صفسر 2009 نظسرانداز ہوگی،اور شاخ 2002 کمپیوٹر کو واپسس گٹناج پر بھیجے گی۔

تىيسىرى مسىرتىپ گھٹاج كى تعميال مواد كوصفسىر كرتى ہے لہاندا حجت ڈاصفسىر بلند ہو گا، اور پشاخ صفسىر 2009H كمپيوٹر كو رك بدايت پر بھيج گا۔

برنامے کاوہ حسب جو دہرایا جبائے وائرہ منسر ہنگدائرہ ۲۵ کہا اتا ہے۔جیب شکل ۱۱۳ مسیں دکھیایا گیا ہے،اسس مشال مسین ہم دائرہ (گھنا ج اور شاخ صف ر 2009) سے تین مسرتب گرتے ہیں۔ آپ دائرے سے گزرنے کی

loop

۱۳.۵. شاخ اور طلبی بدایات



تعبداد اور د فت رج کی ابت دائی قیمت برابر ہے۔اگر ہم پہلی ہدایت کو تب دیل کر کے درج ذیل کر دیں متصل ج، 07H

کمپیوٹر اسس دائرے ہے 7 مسرتب گزرے گا۔ ای طسر ح اگر ہم حیاہتے ہوں کہ دائرے سے 200 مسرتب (جو C8H کے برابر ہے) گزراحیائے، پہلی ہوایت درج ذیل ہو گا۔

تصل ج_{، C8H}

دفت رج بطور و تابل پیش قیت بھے رائی گنت کار کر دار اداکر تا ہے۔ ای لئے بعض او ت ہم اے "گنت کار" کتے ہیں۔ جو نقط یادر کھنے کے و تابل ہے، وہ یہ ہے۔ ہم متعسل، گھٹا، ث خ صف ر، اور ث آخ استعال کر کے دائرہ پیدادے سکتے ہیں۔ نامسند د دفت ر (جو بطور گنتگار کام کرے گا) مسیں وہ عدد ڈالا حب ئے گا جتنی مسر تب دائرے سے گزرنا مقعود ہو۔ اسس دائرے مسیں جوجو ہدایات ڈائی حب بین، ان تمسام کی تعمیل اتنی مسر تب ہوگی جوعد درگنتگار دفت رمسیں ابت دائی طور ڈالا گیا ہو۔ ا

مثال ۱۳۱2: کمپیوٹر حضریدتے وقت آپ اس کا نرم افزار ۱۳ (سافٹ وئیسر) بھی حضریدیں گے۔ ایک برنامہ جو آپ حضرید کے دایک برنامہ جو آپ حضرید کے بیں مترجم ہے۔ آپ عسلامتی روپ مسیں برنامہ لکھ کر مت رحب کی مدد اس کا ترجمہ مشینی زبان مسیں کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں مسیں، اگر آپ کے پاس مت رحبم ہو، آپ کو دستی ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی؛ کمپیوٹر آپ کے لئے کام کرے گا۔

مثال ۱۳.۵ مسیں دیاگیا برنام مادری زبان کے روپ مسیں لکھیں۔ سیرخچ ۲۶ اور تبرجرہ ۲۸ شامسل کریں۔

oftware

labels r∠

comments

۳۴۰ کپیوٹرہا

ىل:

ســرخي	مدایت	تبصسره
	متصل ج،03H	؛ گنتڪار مسين اعث اري 3 ڈالين
دوباره:	گھٹا ج	؛ گنتڪار گھڻائيں
	ڪاخ صف ر اختتام	؛صف رکے لئے پر کھسیں
	بشاخ دوباره	؛ دائرے سے دوبارہ گزریں
اختثام:	رک	

مشینی زبان مسیں ترجمہ کرتے ہوئے، وقف ناقس (؛) اور اسس ککے رپر اسس کے بعد جو پچھ ہو، کومت رحبم نظر انداز کرتا ہے۔ کیوں؟ وحب سے ہے کہ متر حب برنامے ای طسرح کلھے حباتے ہیں۔ وقف ناقص کمپیوٹر کوبت تا ہے کہ جو پچھ آگے کلھے آگیا ہے، برنامہ نولیس کے ذاتی استعال اور یاداشت کے لئے ہے۔

شاخ اور طلبی کے ساتھ "سرخی" کا استعال مددگار ثابت ہوتا ہے۔ کمپیوٹر کی مادری زبان مسین برنامہ کھتے وقت ہم عصوماً نہیں حیاتے کہ شاخ یا طبلی ہدایت کے ساتھ کسیا پت مشامل کریں۔اعدادی پتے کی بحبائے سرخی استعال کرنے سے برنامے کا بہاو سمجھنازیادہ آسان ہوگا۔ متسرحہم ان سرخیوں کو دیکھتے ہوئے شاخ اور طلبی ہدایات مسین درست پتے شامل کرتا ہے۔

مثال کے طور پر، درج بالا برنامے کو مشینی زبان مسیں لکھتے ہوئے مترجبم شاخ صف کی جگہ اسس کا ہدایتی رمسز CA (حبدول ۱۳۱۰ اے رجوع کریں) اور "افتتام" کی جگہ مترجبم ہدایت اسک کا پت ڈالے گا۔ ای طسرح شاخ کی جگہ مترجبم ہدایت رمسز C3 اور "دوبارہ" کی جگہ ہدایت گئاج کا پت ڈالے گا۔ مترجبم تمام ہدایات کو درکار بائٹ گئ کر مشینی برنامہ مسین رک اور شاخ ہدایات کے پتے حبان یا تا ہے۔

آپ کو صرف اتنایاد رکھنا ہوگا کہ شاخ اور طبلی ہدایات کے ساتھ استعال کے لئے آپ کوئی بھی سرخی استعال کر کستے ہیں۔ سکتے ہیں۔ ای سرخی کے آخنسر مسیں: چسپاں کر کے اسس ہدایت کے آگے تھیں جس پر آپ شاخ کرنا حیا ہے ہیں۔ جب متد حبم آپ کے برنامے کو پڑھت ہے ہے۔ نشان (:) متد حبم کو خب دار کرتا ہے کہ اسس جگہ سرخی مستعمل ہے۔

کمپیوٹر بامسیں سرخی کے لئے ایک تا چھ عسلامت (حسرف یا ہسندے) استعال کیے حبا سکتے ہیں، تاہم پہلی عسلامت کالازما ایک حسرف ہونا ہو گا۔ سرخی عسوماً معنی خسیز الفاظ ہوں گے، تاہم ہسند سوں کا استعال حبائز ہے۔ حبائز سرخیوں کی مشال درج ذیل ہے۔

۱۳.۵. شاخ اور طبلی بدایات

دوباره یمیساں تختیر مھ ب234م22

پہلی دو سے رخیاں عام الفاظ ہیں؛ تیسری سے خی پڑھ" کہنا حیاہتی ہے؛ چو تھی اور پانچویں سے رخیاں بے معنی ہیں، تاہم ان کااستعال حبائز ہے۔ سے خی کی لمبائی پر چھ عسلامتوں کی پابندی اور پہلی عسلامت پر حسرون ہونے کی پابندی، عام د ستیاب مت رحبہ بھی عائد کرتے ہیں۔

مثال ١٣٠٨: ايب برناب لکھيں جوعث ري 12 اور 8 آپ ميں جمع کرے۔

حـل:

ســرخی	ہدایے	تبصسره
	متصل الف.،00H	؛ د فت رالف صاف کریں
	متصل بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	؛ دفت رب مسين اعث ارى 12 ڈالين
	متصل ج،08C	؛ گنتگار کو 8 پرر کھییں
دوباره:	<u>ب يج</u>	؛اعثاری 1 ² جمع کریں
	گھٹا ج	؛ گنتکار گھٹائیں
	ڪاخ صف ر ہو گي	؛ صف رے لئے پر کھیں
_	ڪاخ دوباره	؛ دوبارہ دائرے سے گزریں
هو گڀا:	رک	؛ کمپیوٹرروک دیں

برناے مسیں کی گیا تبصرہ ہمیں کم و بیش پوری کہانی بت پاپا ہے۔ سب سے پہلے ہم دفت رالف کو صاف کرتے ہیں۔ اسس کے بعد گنت کار مسیں 8 ڈال کر تیار کی ہیں۔ اسس کے بعد گنت کار مسیں 8 ڈال کر تیار کی حباتا ہے۔ اسس کے بعد گنت کار مسیں 8 ڈال کر تیار کی حباتا ہے۔ مذکورہ بالا تین ہدایات، دائرے مسیں داخت کی ہونے سے قبل، ابت دائی حبالت تعسین کرتے ہیں۔

دائرے کا آغن زجمع برتی ہے جود فترالف کے ساتھ عشری 12 جمع کرتی ہے۔ گنتکار کی گسنتی گھٹاج گھٹاکر 7 کرتی ہے۔ حجسنڈ اصف رپیسے ہونے کی ہدولت اس مسرتب شاخ صف ہوگیا نظر انداز ہوگااور کمپیوٹر سیدھ آگے بڑھتے ہوئے شاخ دوبارہ کی تعمیل کرتے جمع بہ پنچے گا۔

چونکہ جمع ہے دائرے کے اندرپایا حباتا ہے المبنداالسس کی تعمیل 8 مسرتہ ہوگی اور یوں دفت رالف (جو آغن از مسیں حنال محت) کے ساتھ 8 مسرتہ 12 جمع ہوگا۔ یہی 8 اور 12 ضرب کرنے سے حساسل ہوگا۔ دائرے کے 8 حب کر کافٹے کے بعد گنتگار مسیں 0 ہوگا، المبندا جمعت ڈاصف ربلٹ ہوگا؛ یوں شاخ صف رہوگیا کی تعمیل ہوگی اور کمپیوٹر دائرے سے نکل کردک کوشاخ کرےگا۔

با_٣٢٠ کيپوڙيا

چونکه عشری 12 کو 8 مسرتب جع کیا گیالها ذاد فت رالف میں ادرج ذیل ہوگا۔

$$12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 = 96$$

عشیری 96 باد بس عشیری 60 کے برابر ہے المہذا دفت رالف مسین شن کی 01100000 ہو گا۔یوں باربار تبع کرنا ضرب دینے کے مت رادن ہے۔ دوس رے لفظوں مسین آٹھ مسرت ہے 12 اور 8 × 12 برابرہیں۔

آپ گنت كارمسين عشرى 12 اور وفت رب مسين 8 ذال كر بھى ان اعب داد كو ضرب كرسكتے ہيں۔

زیادہ تر حضر دع مسل کاروں مسین ضرب کرنے کا سختے افزار ۲۹ نہیں پایا جب تا؛ ان مسین ، کمپیوٹر الف کی طسرح ، صرف جمع و منفی کار ہو گا۔ یوں ، عسوماً حضر دع عسال کار استعال کرتے ہوئے ضرب کرنے کی حضاطسر آپ کو کسی قسم کا برنام (مشالیار بارجمع کرنے کابرنام) کامپیاہوگا۔

مشال ۱۳۹۹: درج بالابرنام بتبدیل کر کے شاخ صف کی جگ شاخ عنی صف مہدایت استعال کریں۔ حسل:

سرخی بدایت تبصرہ منصل الفہ، ۱۵۵۳ ؛ دفت رالفہ صاف کریں منصل الفہ، ۱۵۵۳ ؛ دفت رالفہ صاف کریں منصل ہ، ۱۵۵۳ ؛ دفت رہم میں اعضاری 12 ڈالیس منصل ج، ۱۵۵۳ ؛ گنتکار کو 8 پررکھیں دوبارہ: جمع ہے باعضاری 12 جمع کریں گھٹا جی گنتکار گھٹائیں گھٹا جی منصر کے لئے پرکھیں من خیر صف دوبارہ ؛ صف رکے لئے پرکھیں کہ کیوٹر دوک دیں

سے برنام نسبتاً سادہ ہے۔ اسس مسیں ایک سشاخ ہدایت اور ایک سسر ٹی کم ہیں۔ جب تک گنتکار صفسرے بڑا ہو، سشاخ غیبر صفسرے بڑا ہو، سشاخ غیبر صفسرے بڑا ہو، سشاخ غیبر صفسرے سے گذا ہو، سشاخ غیبر صفسرے سے بڑا ہو، سگاڑر کررک تک بہتے گا۔

مثال ۱۰.۱۱۱: درج بالا كاز جمه مشینی زبان میں دستی كریں۔ابتدائی پت H 2000 ركھیں۔ حل:

hardware

۱۳.۵ شاخ اور طسلبی بدایات

عسلامتی روپ	مواد	پت
متصل الف ـــ ،00H	3EH	2000H
	00H	2001H
متصل ب،0CH	06H	2002H
	0CH	2003H
متصل ج،H80	0EH	2004H
	08H	2005H
جع ب	80H	2006H
گھٹا ج	0DH	2007H
ىشاخ غىيىر صفىسىر 2006H	C2H	2008H
	06H	2009H
	20H	200AH
رک	76H	200BH

اولین تین ہدایات، ضرب مشروع ہونے سے قبل ، دف ترکی استدائی حسالت تعسین کرتی ہیں۔ استدائی حسالت تعسین کرتی ہیں۔ استدائی حسالت ہیں۔

مثال ۱۱.۳۱۱: درج بالابرنامے مسین ضرب کرنے والے صے کوذیلی معمولہ مسین تبدیل کرکے پت F006H پرر تھسیں۔ حسل:

عسلامتى روپ	مواد	پت
جع ب	80H	F006H
گھٹا ج	0DH	F007H
شاخ غىيەر صفىر F006H	C2H	F008H
	06H	F009H
	F0H	F00AH
لو_ف_	С9Н	F00BH

برنامے کو نئی جگ۔ منتقتل کرتے ہوئے ہمنے H 2006H تا FO06H تا FO06H پڑوں کو FO0BH تا FO06H پر نقتش کے۔ ساتھ ہی رک کی جگ۔ لوٹ استعمال کیا، تاکہ اصل برنامے کو اختیار منتقبل کرناممسکن ہو۔

مثال ۱۲ اسا: درج بالا ضرب کار ذیلی معموله درج ذیل برنامے مسین مستعمل ہے۔ یہ برنامہ کیا کرتاہے؟

۳۲۲ ميپوڙيا

سل: بدایست عشری 10H اعشاری 16 کے برابر،اور سادسس عشری 0EH اعشاری 14 کے برابرہ۔اولین تین ہدایات و فت میں عشری 14 کے برابر،اور سادت میں عشری 16 و فت میں عشری 14 ڈالتی ہے، وفت میں عشری 16 دالتی ہے۔ طبعی ہدایت (گزشتہ مشال مسین دیے گئے) ضرب کار ذیلی معمولہ کو طلب کرتی ہے۔ ضرب کے اختتام پر لوٹ کی تعمیل کے وقت دفت مرالف مسین 6 برابرہ، جو مطلوب جواب ہے۔

مقدار معلوم $^{"}$ اس معسلومات کو کہتے ہیں جس کی بناذیلی معمولہ صحیح کام کرنے سے مت مرہوگا۔ پت F006H پر رکھے گئے ضرب کار ذیلی معمولہ کو، صحیح کام کرنے کے لئے، تین مقت دار معسلوم (الف، ب، خ) در کار ہیں۔ وفت رالف کو صاف کر کے، دفت رہ سیس مفسروب، اور وفت رخ سیس صنارب ڈال کر ہم ہے مقت دار معسلوم ذیلی معمولہ کو ملب کو میں اور B = 10H ، A = 00H کو مہی کرتے ہیں۔ دوسسرے لفظوں مسیس ہم A = 00H ، اور A = 00H کا رکھ کو طلب کرتے ہیں۔ ذیلی معمولہ کو میں موسلومات دون تربیب ونت کرتے ہیں۔ دوسرے نظوں میں ہم کرتے ہیں۔

۱۳.۲ منطقی مدایا ____

حنسرد عسامسل کار حساب کے عسالوہ منطق بھی کر سکتا ہے۔ آئیں کمپیوٹر با کی منطق ہدایا ۔۔ پر غور کریں۔ ہے ہدایا ۔۔ بھی 8080/8085 کی ہدایا ۔۔۔ کا ف**زیلی سلسلہ** ا^۳ ہے۔

مثمم

ہدایا ۔۔۔ متم کہتی ہے" وفت رالف متم کر"۔ اس ہدایہ۔ کی تعبیل وفت رالف کے ہربِٹ کو متم کر کے وفت رالف کا تکمیلہ 1 ہیں داکرتی ہے۔


ضرب منطقی

ے۔ مثال کے متبر الف اور دیے گئے و فت رکامنطقی ضرب سامسل کر کے نتیجہ و فت رالف مسیں ڈالتی ہے۔ مثال کے طور پر ،

ضرب منطقی ب

parameter ".

۱۳.۱ منطق بدایات



شکل ۲. ۱۳. ۱۳. منطقی مدایا <u>ب</u>ین بین بایث عمسل کرتی ہیں۔

کہتی ہے د فت رہاور د فت رالف کے مواد کا منطقی ضرب لے کر نتیجہ د فت رالف مسیں ڈال۔ منطقی ضرب بِٹ بابِٹ حیاصل کیا جب تاہے۔اگران د فت رالف مسین درج ذیل ہو

$$1100 \ 1100 =$$

$$1111 \ 1000 =$$

تب ہدایت کی تعمیال کے بعب د فت رالف مسیں درج ذیل ہو گا۔

الف_ = 1100 0000

یادرہے، منطقی ضرب بِٹ بابِٹ حساصل کیا جب تاہے (سشکل ۱۰۳ دیکھیں)۔ منطقی ضرب مطابقتی بول کی جوڑیوں کالیا حب تاہے ہوئا ہوں کا اور جب A_5 کا منطقی ضرب لیاجب کے گاہ بٹ A_5 کا دوب کے A_5 کا منطقی ضرب لیاجب کے گاہ وغیرہ دفتر الف مسین ڈالا حبائے گا۔ کمپیوٹر بامسین ضرب منطقی کی دو جب کا منطقی ضرب منطقی ہے ۔ وفت رالف مسین ڈالا حبائے گا۔ کمپیوٹر بامسین ضرب منطقی کی دو جب کے عالمتی رمسز حب دل ۱۰۳ مسین چیش ہیں۔

جمع منطقي

ہے ہدایت و فت رالف اور دیے گئے د فت رکا منطقی جمع حسام کر کے د فت رالف مسین ڈالتی ہے۔ کمپیوٹر بامسین جمع منطقی کی دوہدایات جمع منطقی ب اور جمع منطقی ج میں۔ مشال کے طور پر ،اگر مساوات ۱۳. ا د فت ترالف اور ب مسین دیتی ہو تہ۔

جمع منطقی ب

کے بعب د فت رالف مسیں درج ذیل ہوگا۔

الف = 1111 1101 =

اسشركت

یہ ہدایت" و فتر الف کی بلا شرکت جمع" دیے گئے و فتر کے ساتھ لے کر نتیب و فتر الف میں ڈالتی ہے۔ کہیوٹرباکے ہدایت موجود ہیں۔ اگر مساوات بے۔ کمپیوٹرباکے ہدایت موجود ہیں۔ اگر مساوات ۱۳۰۰ میں الشرکت بداون اور بیاد فت مالیات موجود ہیں۔ اگر مساوات ۱۳۰۰ میں درج ذیل ہوگا۔ اور بیاد فت میں درج ذیل ہوگا۔

الفــــ = 1101 1101 ا

instruction set "

اب ۱۳ کمپیوٹریا ۱۳۸۳

ضرب منطقی متصل

کمپیوٹر بامسیں متصل منطق ہدایا ہے بھی موجود ہیں۔ ضرب منطق متصل کہتی ہے" د فت رالف کامنطق ضرب متصل بائٹ کے ساتھ" سیاصل کر۔ مشال کے طور پر اگر

الفــــ = 1110 1100

ہو، تب ضرب منطقی متصل C7H کی تعمیال

0101 1110 اور 1100 0111

کامنطقی ضر بے لے کر نتیجے د فت رالف مسیں ڈالے گی اہنے اد فت رالف مسین درج ذیل مساس ہوگا۔

الفــــ = 0100 0110

جمع منطقي متصل

ے ہدایت " و فت رالف کا منطقی جمع متصل بائٹ کے ساتھ "سامسل کرنے کو کہتی ہے۔ ہدایتی رمسنز کے بعید دیے گئے بائٹ کا منطقی جمع و فت رالف کے ساتھ سامسل کر کے متیب و فت رالف مسین ڈالا حیائے گا۔ یوں اگر

الفــــ = 1000 الفــــ

ہوت<u>ہ ج</u>ع منطقی متصل 5AH کی تعمیال

0011 1010 اور 0011 1000

کامنطقی جیج حیاصل کر کے نتیب دفت رالف میں ڈالے گی،البذاد فت رالف میں درج ذیل حیاصل ہوگا۔

الفــــ = 0111 1010

بلات ركت متصل

ے مدایت «متصل بائٹ کے ساتھ بلا شسر کے جمع" دیتی ہے۔ یوں اگر

الفــــ = 1100 الفــــ

ہو، تب بلاٹ رکت متصل D4H کی تعمیال

0001 1100 اور 1101 0100


کا بلا شسر کے جمع حب صل کر کے بتیجہ و فت رالف مسین ڈالے گی، لہنے او فت رالف مسین درج ذیل حساصل ہو گا۔

الفــــ = 1100 1000

۲.۳۱ دیگرمدایات

اسس مے مسیں دیگر ہدایا ۔۔ پر غور کیا حبائے گا۔

۷.۳۱. دیگر مدایات ۲۳۷



شكل ٧ يا: گوم مدايا --: (١) گھوم بائيں؛ (___) گھوم دائيں

فنارغ

ے ہدایت کمپیوٹر کو "ف ارغ" رہنے کی ہدایت ہے۔ اسس ہدایت کی تعمیل کے دوران تمام T حال کچھ نہیں کرتے۔ یوں اسس مدایہ کے دوران کوئی د فت رمت اثر نہیں ہو تا۔

پ ہدایت وقت منسائع کرنے کے لئے استعال کی حباتی ہے۔ مندرغ ہدایت بازیاب کرنے کے لئے اور اسس کی تعمیل مسین کل حیار T حیال در کار ہوتے ہیں۔ کئی ب ارغ ملا کر وقت و قف پیدا کیا حیا سکتا ہے۔ مثال کے طوریر ، ب ارغ کو " دائرے"مسیں رکھ کر،اسس کی تعمیل 100 مسرت کرکے 400 سال کے برابروقف پیداکیا حباسکتاہے۔

رکـــــ

پ ہدایت، جے ہم کمپیوٹرالف مسیں دیکھ ہے، 'گام روکق' ہے۔

درآمد

ہدایت درآمد "مواد درآمد" کرتی ہے۔ کپ پوٹر کو یہ ہدایت نامسز دروزن سے مواد اٹھانے کو کہتی ہے۔ چونکہ کمپ پوٹر ہامسیں دو روزن موجود میں لہذا آپ نے روزن نام زر کرناہو گا۔ یوں درج ذیل روزن 2 سے ایک بائٹ دفت رالف مسیں درآ مد کرے

درآمد 02H

برآمد

ہدایت بر آمد "مواد بر آمد" کرتی ہے۔اسس ہدایت کی تعمیل پر دفت رالف کامواد نامنز دروزن پر ڈالاحبا تا ہے۔ چونکہ حنار جی روزن کوروزن 3 اور روزن 4 کہتے ہیں اہلے ذا آیہ کو حسار جی روزن نامسز دکر ناہوگا۔ یوں درج ذیل ہدایہ، دفت رالف کاموا دروزن 3 پرڈالتی ہے۔

برآمد 03H

گھوم بائیں

پ ہدایت کہتی ہے" دفت رالف کو ہائیں گھپا"۔ پ ہدایت تمپام بٹ کو ہائیں منتقبل کرتے ہوئے بلٹ مرز تی بٹ کو کمت پر رتبی معتام پر ڈالتی ہے (مشکل ۱۳ ۷ ـ الف دیکھیں)۔ مشال کے طور پر ، فنسر ض کریں دفت رالف مسیں درج ذیل مواد موجود ۳۲۸ ایک پوٹریا

الفــــ = 1011 0100

ہدایت گھوم ہائیں کی تعمیال کے بعب درج ذیل ہو گا۔

الفــــ = 0110 1001 =

آپ د کھ کتے ہیں کہ ہربٹ ایک وقدم بائیں لیتا ہے اور بلٹ در رتی بٹ گھوم کر کمت ر تی بٹ کامعت ام لیتا ہے۔

گھوم دائیں

یہ ہدایت کہتی ہے " دفت رالف کو دائیں گھما"۔ اسس مسرتب دفت رالف کے تمام بِٹ ایک وت م دائیں لیتے بیں اور کمت ررتبی بِٹ گھوم کربلٹ درّرتبی بِٹ کے معتام پر حباتا ہے (شکل ۱۳۱۷۔ کسب دیکھیں)۔ یوں درج ذیل صورت مسیں

الفــــ = 1011 0100

ہدایہ۔ گھوم دائیں کی تعمیل کے بعید درج ذیل ہو گا۔

الفــــ = 0101 1010

مشال ۱۳۱۳: بائٹ مسیں بٹوں کی گسنتی (کم تر رتبی تا بلند تر رتبی) 0 تا 7 کی حباتی ہے۔ ایک برنامہ تکھیں جو روزن 2 سے بائٹ لے کر معلوم کرے آیا ہو 0 بلندیا ہیست ہے۔ بلند بن کی صورت مسیں وفت رالف مسیں لاطسینی حسر ن کا کا اوریت بن کی صورت مسیں الکم کا ایکی رمسنز ڈال کر روزن 3 سے برآمد کریں۔

حــل:

تبصسره	ىدايى	ســرخی
؛روزن 2 سے ہائے۔ لیں	ورآمد 02H	
؛بِٹ 0 علی <i>حب</i> دہ کریں	ضرب منطقی متصل 01H	
؛بلت دبٹ کی صورے مسیں مشاخ کیں	یشاخ غیب رصف ر ہاں	
بیے ہے کی صورت مسیں N ہوگا	متصل الف ـــ ،4EH	
؛اگلی مدایت نظـرانداز کریں	يشاخ اختتام	
؛بلن دبیٹ کی صور سے مسیں Y ہوگا :-	متصل الف ــ ،59H	ہاں:
؛روزن 3 پر نتیجبه حنارج کریں	بر آمد 03H	اختثام:
	رک_	

روزن 2 سے دفت رالف مسیں (درج ذیل روپ کا)مواد داخت کسیاحب تا ہے۔

 $A_7 A_6 A_5 A_4 A_3 A_2 A_1 A_0 =$ الف

ہدایت ضرب منطق متصل طا10 مسین متصل بائٹ درج ذیل ہے 0000 0001 ۱۳۰۸ ویگر مدایات

جس کو **نقاب**^{۲۳} کہتے ہیں۔ اسس بائٹ مسیں پیت (0) بٹ، دفت رالف کے مطبابقتی بلند بیٹ نقب پوسٹس کر کے پیت کرتے ہیں۔ دوسسرے لفظوں مسیں، ضرب منطقی متصل 201H کی تعمیل کے بعید دفت رالف مسیں درج ذیل ہو گا۔

الف = 0000 000 000 الف

Y اگر A_0 بلند A_0 ہو، شاخ عنی رصف رشاخ کرتے ہوئے متعل الف، A_0 کو پنچ گا؛ جو دفت رالف میں A_0 کا ایکی رمنز A_0 ڈالت ہے۔ اگر A_0 پست ہو، برنا متعل الف، A_0 کا ایکی رمنز ڈالت ہے۔ اگر A_0 پست ہو، برنا الف، A_0 کا ایکی رمنز ڈالت ہے۔

ہدایت بر آمد 03H دفت رالف کامواد روزن 3 سے حنارج کر تاہے۔ یوں شنائی تختی پر 59H یا 4EH نظسر آئےگا۔ 🛚 🗆

مثال ۱۳۱۳: متوازی محنارج کی بحبائے ہم روزن 4 سے مواد سلسلہ واربر آمد کرناحیاہے ہیں۔مذکورہ بالابرنامے مسین تبدیلی پیدا کرتے ہوئے جو ایس (45H یا 45H)روزن 4 کے بِٹ 0 سے سلسلہ وار حنارج کریں۔ حسل:

تبصيره سـرخي ہدایے درآمد 02H ضر__ منطقی متصل _{01H} شاخ غير صفر بال متصل الف.4EH، ڪاخ ہو گڀ متصل الف<u>ـــ</u>،59H متصل ج،_{H80} ؛ كنتكار مسين 8 دالين ؛ كمت ررتى بيد حنارج كرين برآمد 04H دوباره: ؛اگلی بٹ تتیار کریں گھوم دائیں ؛ گنته کار گھٹائیں ؛ گنته کار گھٹائیں گھٹا ج ثاخ عنب رصف رووباره ؛ گنتی پر نظف رر تھیں

 A_1 اور اس کے بعد A_1 ای مواد کو متوازی سے سلمہ وار بن کر ، بیٹ A_2 سے بہتے جیجہاحہاتا ہے؛ اسس کے بعد A_1 ، اور اسس کے بعد A_1 ، اور اسس کے بعد وار کی احباتا ہے۔ A_2 سے آحضہ مسین حضارج کیا حباتا ہے۔

مثال ۱۳۱۵: بر آمد اور درآمد کے دوران حسر دعامل کار اور (اسس کے ساتھ حبٹرے) ہیں ونی آلے کے نی تیاد لے (اِسس کے ساتھ حبٹرے) و مصافحہ ملک کے دوران حسر دعامل (اِست چیت) کو مصافحہ ملک کے مصافحہ ملک کے ایک مصافحہ کے ایک کے ایک

mask^{rr} handshaking^{rr}

۳۵۰ ایک پیوٹریا

کمپیوٹر بامسیں مصافحہ درج ذیل صورت اختیار کرتا ہے۔ جب آپ شکل ۲۰۱۳ کے سادسس عشری مسرموز کارمسین دواعہداد (ایک بائٹ) داحسل کرتے ہیں، ب مواد روزن 1 مسین ڈالا حباتا ہے؛ ساتھ ہی روزن 2 کو بلسند "تیار"اشارہ کھیجباحباتا ہے۔

داخنلی مواد و سبول کرنے ہے قبل، حضر و عسامسل کار روزن 2 مسین "تسیار" احضارے کو دیھتا ہے۔ اگر "تسیار" احضارہ پیسے ہو، حضر د عسامسل کار افزان اللہ مسین پیسے ہو، حضر د عسامسل کار مواد و سبول کرکے روزن 1 مسین ڈالت ہے۔ مواد کی ترسیل مکسل ہونے پر حضر د عسامسل کار ، سادسس عضری ٹائیپ کارے مسرموز کار کو "تشکر" امشارہ بھیجتا ہے؛ جس کی بدولت "تسیار" بٹ پیسے کر دیا جبائے گا۔ "تشکر" بِٹ اسس کے بعد پیسے کر دیا جباتا ہے۔

ٹائے کار سختی پر نسیابائٹ کلھنے پر یہی عمسل دوبارہ کسیاحبائے گاۂروزن 2 کو"شیار"امشارہ بھیجباحبائے گااور نسیاموادروزن 1 مسین ڈالاحبائے گا۔

کپیوٹر باکامص فحے درج ذیل احت دام پر مشتمل ہے۔

ا. "شيار"بِك (روزن 2 كابِك 0)بلند موكار

r. حنر دعب مسل کار کے روزن 1 مسیں مواد داخشل ہوگا۔

ال. ر"تيار"بك پست كرنے كى حناطر "تشكر"بك (روزن 4 كابك 7) بلند ہوگا۔

، "تشكر"ب<u>ڻ پيت</u> ہوگا۔

مصافی استعال کر کے روزن 1 سے ایک بائے۔ مواد درآمد کریں۔ اسس بائے۔ کو و فت رہے مسیں ڈالیں۔ حسل:

تبعب	ىداي <u> </u>	ســرخی
؛روزن 2 <u>سے بائے ۔</u> لیں	ورآمد 02H	کیفیت:
؛تپارې ^ن کوعلي <i>ح</i> په کړي	•	
؛ تب ارن ہونے کی صورت مسیں انتظار کریں	ثاخ صف ركيفيت	
؛روزن 1 مسی <i>ن بائنٹ</i> کیں	درآمد 01H	
؛ د فت رالف سے مواد د فت ر ب مسیں ڈالیں	لاد ب،الف	
؛تشكر كابِك بلىن دكريں	متصل الف ـــ ،80H	
؛بلن د تشکر حنارج کریں	بر آمد 04H	
؛ تشکرې <i>ٹ پی</i> ست کریں	متصل الف ـــ ،00H	
؛پەت تشكر حنارج كريں	بر آمد 04H	
	رک_	

اگر "تیار" بِٹ پست ہو ضرب منطقی متصل 01H کی تعمیال دفت رالف کے مواد کو صنب بنائے گی جس سے جمنڈا صف بلند ہوگا۔ یول سفاخ صف کی کھیت ہدایت والبس دائرے کے آعن زمین درآمد 02H کو سفاخ کرے گی۔جب تک "تیار" بِٹ بلند سے ہو، کمپیوٹر دائرے مسین رہےگا۔

بلند "شیار" اشارہ درست مواد کی تصدیق کرتاہے۔ بلند "شیار" بٹ کی صورت مسیں برنامہ شاخ صف رسے گزر

۱۳.۸ کمپیوٹرباکا خدام۔

کر درآمد 40H پنچ گا۔ یوں روزن 1 سے دفت رالف میں بائٹ منتقال ہوگا۔ لاداسس بائٹ کو دفت رب منتقال کرتی ہے۔ ہدایت متصل الف، 80H "تشکر" بٹ (بٹ 7) بلند کرتی ہے۔ برآمد 40H ہدایت بلند "تشکر" ایشارہ سادسس عشری مسرموز کار کو بھیجتی ہے، جس کا اندرونی تخت افٹزار" تیار" بٹ پست کرتا ہے۔ اسس کے بعد "تشکر" بٹ پست کسیاحب تاہے تاکہ اگلابٹ درآمد کرناممکن ہو۔

۱۳.۸ کمپیوٹر باکا خسلام

اسس تھے مسیں کمپیوٹرباکے T حسال، حبسنڈے،اورپت نشر کرنے کے انداز پر غور کسیا حبائے گا۔

T

کمپیوٹر باکانت ابو وترتیب کار کابرنامہ متغیبر مشینی کھیسرے کے لئے ہے۔ یوں بعض ہدایات کی تعمیل باقی ہدایات کی تعمیل سے زیادہ لے گی۔ جیسا آپ کو یاد ہوگا، حضر دبرنامہ نولیکی کا مقصہ پخت حیافظہ مسین متابو معمولے ذخیسرہ کرناہے، جہال سے انہیں ضرورت کے پیش اٹھیا جیسا سے۔

جدول T سن ہر ایک ہدایت اور ہدایت کی تعمیل کے لئے در کار T حسال کی تعداد پیش ہے۔ مشلاً، جمع ب کی تعمیل حیار T حسال مسین ہو گی، ضرب منطقی متصل بائٹ کی تعمیل سات مسین، اور طسلبی کی اٹھارہ مسین، و وغیبرہ۔وقتہ استعمال مسین T حسال کی تعمیل ناخشہ ورکی ہوگا۔

دھیان رہے کہ شاخ مفی کو در کار T حیال کی تعبداد T اور سے میں درکار T حیال کی تعبداد T معروط شاخ بدایات کے لئے بھی ہے؛ شاخ کی صورت میں T میں درکار T حیال کی تعبداد T اور شاخ نہ لینے کی صورت میں T ہوگی۔

حھنڈ پے

جیب آپ حب نے ہیں، بعض ہدایات کی تعبیل کے دوران دفت راف منفی یا صف ہو کتا ہے، جس سے بالت رتیب جب نے ہیں، بعض ہدایات کی تعبیل کے دوران دفت راف منفی اور حجت ڈامنفی اور حجت کی صورت مسیں A_7 بیٹ 1 ہوگا۔ یہ عسلامت بیٹ زیریں خرب گیٹ کو حیالتی ہے۔ جب دفت رکا مواد صف رہو، تمام بیٹ پیت ہول گے، اور جمع متم گیٹ کا محتاری بلا خرب گیٹ کو حیالتا ہے۔ اگر L_F بلند ہو، حجت ڈے ان نتائج کے تحت صورت اختیار کرکے دفت راف کی عبد امت اور صف مورت کا مواد منفی ہونے کی صورت مسیں S بلند ہوگا۔ اس کی عبد امرت واد صف رہونے کی صورت مسیں S بلند ہوگا۔ اس کی عبد امرت واد صف رہونے کی صورت مسیں S بلند ہوگا۔

حبدول ۱۳٫۳ : کمپیوٹر با کی ہدایا سے کا سلسلہ

	*/ */	ه د	h . T		
بائئے	اندازپت	حجسنڈے	T سال	<i>ہد</i> ایتی ر مسز	<i>ہد</i> ای <u>۔</u>
1	و فت ری :	Z·S	4	80	— ^{zz} .
1	و فت ری :	Z·S	4	81	جح ج
1	وفت ری :	Z·S	4	A0	ضرب منطقی ب
1	د فت ری م	Z·S	4	A1	ضرَب منطقی ج مناته م
2	متصل	Z ·S	7	E6	ضرب منطقی منطق النہ ہے۔
3	متص ل من	کوئی نہسیں پر نب	18	CD	مط بی پت مة
1	مضمبر :	کوئی نہیں	4	2F	مم
1	وفت ری فهری	Z·S	4	3D	گھٹا ال ف
1	و فت ری فریستر	Z·S	4	05	لھٹا ب
1	و فت ری سر کریز	Z·S	4	0D	گھٹا ج
1	کوئی نہیں	کوئی نہیں سر ؤینس	5	76	رک
2	بلاواسطه فه تنه به	کوئی نہیں	10	DB	درآمد بائنے
1	د فت ری فه سه	Z،S	4	3C	برُّ هـــا الفــــ
1	د فت ری فه سه	Z،S	4	04	بڑھ ب
1	د فت ری متصل	Z·S · it i	4	0C	بڑھ جا ج بر خرنہ
3	منتصل منص	کوئی نہیں سے دُنہ نہ	10/7	FA	ثاخ منفی پت
3	منص منص	کوئی نہیں سے ؤینہ	10	C3	ڪاخ پ ت پر شاخ غ نب صف سه ته په
3	منص منص	کوئی نہیں سے دُنسہ	10/7	C2	ڪڻ يار دپ
3	•	کوئی نہیں سر ہرینہ	10/7	CA	ٹ خصف ریت نوت
3	بلاواسطه فه ته پر	کوئی نہیں سے دُینہ	13	3A	نفت ل پت
1	د فت ری فه ته پر	کوئی نہیں سے دُنٹ	4	78	لاد الف،ب
1	دفت ری دفت ری	کوئی نہیں کوئی نہیں	4	79	لاد الف،ج
1	د مصری د فت ری	کوئی ہصیں کوئی نہسیں	4	47	لاد ب،الف
1	د مصری د فت ری	نوی مصیں کوئی نہسیں	4	41	لاد ب،ج
1	وستسری وفت ری	نوی معین کوئی نہیں	4	4F	لاد ج،الف <u> </u>
1	و تصری متصل	کوئی جسیں کوئی نہسیں	4	48	لاد ع، ب متصل الف، ہائے۔
2	متصل	کوئی جسیں کوئی نہسیں	7	3E	منص القب، بانت منص الب
2	متصل	کوئی جسیں کوئی نہسیں	7	06 0F	متصاحب،بانث
2	-ن کوئی نہیں	کوئی جسیں کوئی نہسیں	7 4	0E 00	منطب ج، بائٹ و نارغ
1	ون بری وفت ری	Z (S	4	B0	جبع منطق جمع منطق
	د مصرن د فت ری	z،s Z،s		B0 B1	جع منطق ج
2	د مصرن متصل	z،s Z،S	4 7	F6	ج منطقی منصل بائی <u>۔</u>
2	بلاواس <u>ط</u> ه	ی کیا۔ کوئی نہسیں	10	D3	ں ہی ہے۔ برآمد بائٹ
1	باداره مصد مضمب ر	رن میں کوئی نہیں	4	17	برم ماد پا <u> </u>
1	ر مضہ ر	رن میں کوئی نہیں	4	1 F	ر ابایین گهوم دانئس
1	مضب	رن یں کوئی نہیں	10	C9	ا. گھوم دائیں لوسٹ
3	بلاواس <u>ط</u> ه	ون میں کوئی نہیں	13	32	ر <u>ت</u> زخیره پت
1	باده مصد د فت ری	Z ·S	4	90	ر سے رہ پہتے منفی ہے
1	د وفت ری	Z·S	4	91	منفی ب منفی ج
1	د فنت ری	Z ·S	4	A8	بار شرکت <u> </u>
1	وفتری	Z ·S	4	A9	بلا ث رکت ج
2	متصل	Z·S	7	EE	بو منظم المسلم المنظم المنطب

۱۳.۸ کمپیوٹرباکا خدام

 L_F ہے۔ مسیں، وت ابو پخت ہے افظہ مسیں ہم مذکورہ بالاہدایات کے لئے L_F بٹ بلندر کھتے ہیں، جب ہوایات کے لئے ہم بہ پہنے ہوت ہوایات کے لئے ہم بہ پہنے ہوت کہ جب پہنے۔

مشر وطرثاخ

جیب ذکر کمیا گیا، شاخ لینے کی صورت مسیں مشروط شاخ ہدایات دس س سل جبکہ سیدھ گزرنے کی صورت مسیں سات T سال، جبکہ سیدھ گزرنے کی صورت مسیں سات T سال لیت ہیں۔ اسس کی وجب مختصراً درج ذیل ہے۔ تعمیلی پھیرے کے دوران پت پخت حسافظ ، کمپیوٹر کو مشروط شاخ کے حضر دمعمولہ کا ابت دائی حصر جسنڈے کوپر کھ کر شاخ لینے یانے لینے کافیصلہ کرتا ہے۔ اگر شاخ لین مقصود ہو، حضر دمعمولہ کاباتی حصر زر عمسل آئے گاہ دیگر صورت حضر دمعمولہ کاباتی حصر درکی حب اتا ہواور کمپیوٹر سیدھ گزر کراگی ہدایات اٹھاتا ہے۔

یت نشر کرنے کے انداز

کمپیوٹر با کی ہدایا ۔۔۔ مختلف طب ریقوں سے مواد تک رسائی حساس کرتی ہیں۔ رفت مزیر عمسل ہمیں بت اتا ہے کہ مواد تک رسائی کس طسرح حساسس کرنی ہے۔ مشال کے طور پر ، درج ذیل ہدایا ۔۔۔ مسین مواد کا پت و نسراہم کسیا گسیا ہے۔

> نفت ل پت ذخب رہ پت

> > ہے بلا واسطہ ہے کا انداز^{۳۵}ی مثال ہیں۔

متصل ہے کا انداز اللہ سنداہم کرنے کا انداز اسس سے مختلف ہے۔ مواد کاپت و منسراہم کرنے کی بحبائے، ہم مواد و منسراہم کرتے ہیں۔ مشال مرابعہ مسین در کاربائٹ، حسانظہ مسین ہدایتی رمسزے فوراً بعد بایاحباتا ہے۔

متصل الف، بائٹ

حبدول ٣٠١٣مسين متصل پت كے ديگر مدايات پيش بين۔

درج ذیل ہدایہ مسیں مطلوب مواد، حسافظ کی بحبے دفت رمسیں پایا جاتا ہے۔ یہ دفتری پت انداز سمی مثال ہے۔ انداز سمی مثال سے۔

لاد الف،ب

دفت ری پت کے انداز مسیں T حال کی تعداد کم ہے البذایہ نہایت چست ہدایات دیتی ہیں۔

مضمرین کا انداز ۲۸مسیں مواد کاپت بدایت کے اندر موجود ہوگا۔ مثال کے طوریر،

گھوم ہائیں

direct addressing "a

immediate addressing

register addressing **2

implied addressing"

اب۳۵۲ کمپیوٹریا

کہتی ہے دفت سرالف کے بِٹ بائیں گھسائیں۔ مواد دفت سرالف مسیں موجود ہے؛ یکی وحب ہے کہ مضم سرپتا کے انداز مسیں ر رفت مزیر عمسل کی ضرورت نہیں ہوگی۔

بائئط

ہدایت کو حسافظہ مسین رکھنے کے لئے ایک یاایک سے زیادہ بائٹ کی جگ در کار ہوگا۔ کمپیوٹر باکی ہدایات کو 1، 2، میں ایل کا 1، 2 میں ہوایت کو در کار بائٹ بتائے گئے ہیں۔ جیب آپ دیکھ سکتے ہیں، جمع ہدایت کو 1 بائٹ، ضرب منطقی متعسل ہدایت کو 2 بائٹ، اور طلبی ہدایت کو 3 بائٹ، خرب سے دوغی دہ۔

مثال ۱۳.۱۲: کمپیوٹر باکی ساعت کا تعدد MHz ہے۔ یوں ایک T سال کا دورانیہ 1 µ8 ہوگا۔ درج ذیل ذیلی معمولہ کی تعمیل کتی دیر مسین ہوگی؟

تبصسره	ىداي <u>ت</u>	ســرخی
؛ گنتگار عشسری 70 ر تھسیں	متصل ج،46H	
؛ پنچے شمبار کریں	ڪ لڻھ	دوباره:
؛ گنشتی پر کھسی <u>ں</u>	•	
؛ مس زيدوقف دين	منارغ	
	لو <u>ٿ</u>	

حسل: گنتگار کی ابت دائی قیمت تعسین کرنے کی حناط مصل ہدایت کی تعمیل ایک مسرت کی حباتی ہے۔ ہدایت گھٹاکی تعمیل 70 مسرت ہوگی۔ ہدایت صاغ غیب صف رپورے 69 مسرت صاغ کی گی اور ایک مسرت سیدھ گزرنے دے گی۔ حبدول ۳.۱۳ مسیں T حسال کی تعمداد پیش ہے، جنہیں استعال کرکے ذیلی معمولہ کی تعمیلی دورانی مصلوم کرتے ہیں۔

$$1 \times 7 \times 1 \, \mu s = 7 \, \mu s$$
 منصل $70 \times 4 \times 1 \, \mu s = 280 \, \mu s$ من خواند $69 \times 10 \times 1 \, \mu s = 690 \, \mu s$ من خواند منسر $1 \times 7 \times 1 \, \mu s = 690 \, \mu s$ من خواند $1 \times 7 \times 1 \, \mu s = 7 \, \mu s$ من منسر $1 \times 7 \times 1 \, \mu s = 4 \, \mu s$ من رف خواند $1 \times 10 \times 1 \, \mu s = 10 \, \mu s$

يون در كار وقت $1 \, \mathrm{m}$ second يون در كار وقت 7 + 280 + 690 + 7 + 4 + 10 = 998 $\mu \mathrm{s}$ يون در كار وقت

اسس ذیلی معمولہ کوطلب کرے 1 ms کاوقف پیداکیا حب اسکتاہے۔

حبدول ۱۳ اس کے تحت اسس ذیلی معمولہ مسیں مستعمل ہدایات کی لمب انکی درج ذیل ہے۔

۱۳.۸ کمپیوٹرباکا خیارے

اسس معولہ کی کل لمب کی 8 بائٹ ہے۔ کمپیوٹر باکے زم افسنزار کے طور پر اسس معولہ کا ترجمہ مشینی زبان مسیں کرکے F010H تا F010H وقت دیگا۔

مثال ١٤ ١١٠: درج ذيل معموله كتناوقف پيداكر تاہے؟

تبعبره	ہدایت	ســرخي
؛گنتگار بے عشری 10 ہے	متصل ب-،0AH	
؛ گنتگارج عشىرى 71 ر كھىيں	متصل ج،47H	دائره1:
بج گھٹائیں	کے اٹھ	دائزہ2:
؛ج صفب رہونے پر نظب رر تھیں	ث اخ غیسر صفسر دائرہ 2	
•	مسا با	
؛ بے صف رہونے پر نظ رر تھیں	ث اخ غىيىر صفسىر دائره1	
	لو_ف_	

حسل: اسس ذیلی معموله مسین دو دائرے ہیں۔ بیسرونی دائرے کو دائرہ اکہا گیا ہے؛ اندرونی کو دائرہ کہا گیا ہے۔ اندرونی دائرہ گفتاج اور مشاخ عنیسر صفسر دائرہ کا ہوایات پر مشتمل ہے۔ اندرونی دائرہ 991 µ8 کا وقف پیدا کرتا ہے، جسس کی تقصیل ذیل ہے۔

$$71\times4\times1~\mu s=284~\mu s$$
 ڪڻ $70\times10\times1~\mu s=700~\mu s$ ڪڻ غنيرصنب ڪڏي $70\times10\times1~\mu s=700~\mu s$ ڪڻ غنيرصنب ڪڻ غنيرصنب $1\times7\times1~\mu s=7~\mu s$

جب گنتکار ج صنسر کو پنچت ہے ، برنام شاخ عنب رصف دارُہ 2 سے نیچ گرتا ہے؛ گنتکار ب گھٹت ہے اور ساخ غیب صف دارُہ 2 میں دوسسری مسرتب داحنل شاخ غیب صف دارُہ 1 ہمایہ کہ اردُہ 2 مسرتب داحنل ہوتے ہیں۔ چونکہ دارُہ 1 کے اندر دارُہ 2 پایا حباتا ہے المبندا دارُہ 2 کی تعمیل مسرتب ہوگی اور یوں کل وقف تقسریب ملا 10 مسرتب ہوگی اور یوں کل وقف تقسریب ملا 10 مسرتب ہوگی۔ 10 ms

یورے زیلی معمولہ کے حساب کی تفصیل درج زیل ہے ،جو 10 Hs (تقسیریباً 10 ms)وقف دیسا ہے۔

اسس ذیلی معموله کی لمب کی (13 بائٹ) درج ذیل ہے۔

$$2+2+1+3+1+3+1=13$$

اب ۱۳۰۳ کمپیوٹریا

F02CH تا F02OH ہے پر رکھتے ہیں۔ایب کرنے کے بعد، F02OH با F02OH ہے پر رکھتے ہیں۔ایب کرنے کے بعد، مطبع F02OH ہوایت ہمیں تقسدیب F02OH کاوقف دیگی۔

پہلی ہدایت کو شبدیل کر کے درج ذیل بہنانے سے گنتگار بے مسین عشری 100 ڈالاحب نے گا۔ متصل بے 64H،

اندرونی دائرے کی تعمیل 100 مسرتب ہو گی، اور کل وقف تقسریب ان 100 ms ہو گا۔ اسس ذیلی معمولہ کو، جو 100 ms اندرونی دائرے کی تعمیل F03CH تا F03CH پر کھتے ہیں۔

مثال ۱۳۱۸: درج ذیل ذیلی معموله محیط دائرون ۳۹ پر مشتل ہے جو ایک دوسسرے کے اندرر کھے گئے ہیں۔ یہ کتناوقف پیداکر تاہے؟ حسل:

تبصسره	مدایہ۔۔	ســرخي
؛ گنتگارالف مسین عشیری 10 ڈالیں	متصل الف ـــ ،0AH	
؛ گنتڪار ب عث ري 10 ₀ ہے	متصل ب-64H	دائرہ 1
؛ گنتگارج عشری 71 ر تھیں	متصل ج،47H	دائزه2:
؛ج گھٹائیں	گھٹا ج	دائره 3:
؛ج صف رہونے پر نظے رر کھی <u>یں</u>	ث اخ غىيىر صفسىر دائره 3	
,	كمٹا ب	
؛ ب صف رہونے پر نظرر تھیں	ث اخ غىيىر صفسىر دائره2	
؛ گنتڪار الف گھٹائيں		
؛الف ے کو صف رے لئے پر کھییں	شاخ غىپ ىر صف س ىر دائرہ 1	
	لو_ف_	

سل: دائرہ 3 سے گزر تقسریباً 1 ms مسیں ہوگی۔ دائرہ 3 سے دائرہ 5 سے دائرہ 5 سے مسین ہوگا۔ دائرہ 5 سے دائرہ 5 سے دائرہ 1 پورے دسس مسرتب گزر تا ہے، جو تقسریباً ایک سیکنٹر (1 s) لیگا۔ یوں ذیلی معمولہ کل ایک سیکنٹر وقف پیداکر تا ہے۔

کی آپ دیکھ سے ہیں، ہم کہاں حبار ہے ہیں؟ ہم نے ایک سیکنڈ کاذیل معمولہ حباصل کر لیا ہے۔ اسس کو F040H میں آپ ہو 5040H ہوایت استعال کریں گے۔ تا F052H سے پر رکھتے ہیں۔ ایک سیکنڈ وقف پیدا کرنے کے لئے ہم طسبی F040H ہوایت استعال کریں گے۔

اول ہدایت کو تب دیل کر کے درج ذیل بن نے سے دائرہ 1 سومسرتب گزر تا ہے، جو خود دائرہ 0 سے سومسرتب گزر تا ہے۔ حساص ان بلی معمولہ دسس سیکینڈ کاوقف دیگا۔

متصل الف**ا**64H،

nested loops

۱۳.۸ کمپیوٹرباکا خساں۔

حبدول ۱۳.۴: کمپیوٹر بائے ذیلی معمولے

متعمل د ف اتر	وقفن	ابت دائی پت	ســرخی
ح	1 ms	F010H	وق1م
ب،ج	$10\mathrm{ms}$	F020H	وق10م
ب،ج	$100\mathrm{ms}$	F030H	وق100م
الف،ب،ج	1 s	F040H	وق 1 سس
الف،ب،ج	10 s	F060H	وق10سس

اسس کو F072H تا F060H پے پررکھتے ہیں۔اسس ذیلی معمولہ کوطلب کرنے ہے 10 سیکنڈ کاوقف سے ساسل ہوگا۔ حبدول ۱۳۱۳ مسیں کمپیوٹر باکے وقت تی دورانے پیش ہیں۔انہیں استعال کرکے 10 s تا 10 s وقفے مساسل ہوں گے۔

مثال ۱۹.۱۱: چوراہے پرنسب آمد و رفتے ہتی مسکاڑیوں کی حسر کت وت بوکرتی ہے۔ یہ تا ہ 50 کے لئے سبز، کو کا کے سبز، کی اور لال بلب روستن کے لئے ہیں، اور لال بلب روستن کرنے والے اووار کو حباتی ہیں۔ اس بتی کو حبلانے کے لئے برنام کھیں۔ حسل:

traffic lights ".

اب ۱۳ کمپیوٹریا

تبعب ره	ىداي <u> </u>	ســرخی
؛ سبزیتی کو پحپاسس سینڈ کاو قف در کارہے	متصل الف ـــ ،32H	دوباره:
؛ گنتگار الف کی موجو دہ گٹتی حف ظے ہے رکھیں	ذخب ره حف ظت	
؛بِٺ 1 بلن <i>د کرے سبز</i> یق منتخب کریں	متصل الف ـــ ،02H	
؛ سبزیق روسشن کریں	بر آمد 04H	
؛ايك سيكنڈ ذيلي معموله طلب	طسبی وق 1 سس	دائر مسس:
؛ گنتئكار الف_ كى موجو دە گىنتى اٹھ ئىن	نفشل حفساظي	
: گنتیکار الف <u> </u>	گھٹا الف ــ	
؛ نئی گسنستی کی حف اظب کے کریں	ذ خپ ره حضاظت	
؛ <i>سبز</i> بتی روششن ر کھسیں	شاخ عنب ر صف ر دائر ^{جم} س	
؛ پیسلی بق کوچھ سسیکنڈ ح <u>پ</u> ہیے	متصل الف ـــ ،06H	
	ذخ ب ره حفاظت ت	
؛بِٺ 2 بلند کرکے سیلی بق کی نشاند ہی کریں سیار میں میں میں	متصل الف.،04H	
پیسی بی رو ^س شن کریں	برآمد 04H طراب سر	<i>z.</i>
	طبلی وق 1 سس نفته با مهده به	دائرہپ:
	نفت ل حف ظــــــ گھٹا A	
	هنا A ذخب ره حف ظ <u>ت</u>	
	ر سیارہ مشاخ غیسے ر صف ر دائر ہیسے	
؛لال بتی 30 سیکنڈروششن رہے گی	متصل الف. ۱EH	
	ذ خپ ره حفاظت	
; لال بتی کاانتخبا <i>ب کری</i> ں	متصل الف ـــ ،08H	
؛لال بتی رو ^{سش} ن کریں	بر آمد 04H	
	طسبی وق ₁ سس نة س	دائر ہل:
	نفت ل حف ظنت	
	گھٹا الف ذخبےرہ حف ظے یے	
	و معیرہ مفاطت ثاخ غیب ر صف ر دائر ہل	
	ڪل ڇيو ڪر ورار ل ڪاخ دوباره	
	مواد	حف ظـــــــ:

آئیں ذیلی معمولہ کے سبز بق حسہ کو تفصیل ہے دیکھیں؛ پیلی بق اور لال بق کے جے بھی ای طسرح ہیں۔ آغناز متصل الف 32H ہدایت ہے ہوتا ہے جو عشری 50 گنتگار الف میں ڈائق ہے۔ دفتر الف دیگر کاموں کے لئے بھی مستعمل ہے لہذا اسس مسیں موجود مواد کو ذخیرہ حضاظت حافظہ مسیں" حضاظت" ہے پر کھتی ہے۔ ذیلی معمولہ کا آحنری مصام "حفاظت" کے لئے مختل ہے، جس کی نشاندہی ذیلی معمولہ مسیں آحنری سرخی کرتی ہے۔ متصل الف 40کارون مصام "حفاظت کے لئے مختل ہے، جورون کا مسیں سبز بتی کے لئے مختل ہے؛ برآمد 440رون کا مسیں سبز بتی کے لئے مختل ہے؛ برآمد 440رون

١٣.٨. كمپيوٹر باكا خلاص

4 کے بٹ 1 کوبلٹ دکرتی ہے،جو بسیرونی دور کو سبز بتی روسٹن کرنے کا مسلم ہے۔

حبدول ۳.۱۳ مسیں ایک سیکنڈ وقف کے ذیلی معولہ کا ابتدائی پتہ F040H دیا گیا ہے۔یوں ایک سیکنڈ وقف پیدا کرنے کے لئے ہم طبلی F040H لکھ سکتے ہیں، تاہم سرخی استعال کرتے ہوئے ای ذیلی معمولہ کو طبلی وق 1 سس کھھ کر طلب کسیا حب سکتا ہے۔ ذیلی معمولہ کے ابتدائی معتام کو بامعنی سسرخی سے منسوب کرکے پتہ کی بجبائے استعال کرنا آسنی پیدا کرتا ہے۔

یوں ہدایت طبلی وق 1 سس ایک سیکنڈو تفے کے ذیلی معمولہ کوطلب کرتی ہے۔ نفشل حضاظت گنتکار مسیں موجودہ گسنتی فرائتی ہے جو اسس وقت عشدی 50 ہوگی۔ گھٹا الف اسس گسنتی کو گھٹا کرعشدی 49 کرتی ہے۔ ذخسیرہ حضاظت نئ گسنتی (عشدی 49)کا تحفظ کرتی ہے۔ اسس کے بعد مضاخ عنسیر صف رائز ہسس (دائزہ سبز چھوٹا کر کے "دائز ہسس"کلف گسیا ہے، تاکہ سسرٹی پر عسائد، زیادہ ہے علامتوں کی مشیرط مطمئن ہو) مسزید ایک سیکنڈ کا وقف پسید اکرنے کے گسیا ہے، تاکہ سسرٹی پر عسائد، زیادہ ہے دیادہ چھ عسلامتوں کی مشیرط مطمئن ہو) مسزید ایک سسکنڈ کا وقف پسید اگر نے کے

ہدایت طلبی وق 1 سس پورا 50 مسرتب طلب کیا گیا ہے؛ یوں سبزیق 50 سیکنڈروشن رہتی ہے۔ اسس کے بعد برنامہ شاخ غیر صفح و اگر مسرت طلب کیا گیا ہے۔ یہاں سے پیلی بق صابو کرنے حسب سندوع ہوتا ہے۔ یہاں سے پیلی بق صابو کرنے حسب شدوع ہوتا ہے۔ گنتکارالف مسین عضری 6 ڈال کرایک سیکنڈوقفے کاذیلی معمولہ چھ مسرتب طلب کیا حباتا ہے؛ بول پسیلی بق 6 سیکنڈروشن رہے گی۔

پیلی بق کے بعد دلال بق کی باری آتی ہے۔ لال بق سے و نسارغ ہونے کے بعد د شاخ دوبارہ ہدایت برنامے کوئے سرے حپلاتی ہے۔ یوں بتیاں مسلسل باری باری باری باری روشن ہوں گی۔

مثال ۱۳.۲۰: مختف صوتی تعدد پیدا کرنے کے لئے حضرد عبامسل کار بروئے کار لایا حبا سکتا ہے۔ روزن 4 کابٹ 5 افزاکش کی کار اس اس کا حیطہ بلکہ اسس کا حیطہ بلکہ اسس کا حیطہ بلکہ اسس کا حیطہ برنا ہے۔ بلکہ کی مسلامیں جو برنا ہے۔ بلکہ کی مسلامیں جو برنا ہے۔ بلکہ کی مسلامیں جو کا 13۔ جم پیدا آواز سسن سکیں۔ ایک برنا ہے۔ کا 261.63 Hz تعدد کی آواز پیدا کر تا ہو۔

حل: در کار تعب د کادوری عسر صبه معلوم کرتے ہیں۔

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{261.63 \,\mathrm{Hz}} = 3822 \,\mathrm{\mu s}$$

ہم شکل 9.11 مسیں دکھنے گئے چوکور موج مہر کا سارہ انسارہ روزن 4 کے بٹ 5 پر بھیجیں گے۔ چوکوراٹ ارہ 1911 ہے۔ کا 1910 تعدد کے لئے بست ہوگا۔ بلت داور پست جھے ملاکر μs دیتے ہیں، جو 1912 کے لئے بست ہوگا۔ بلت داور پست جھے ملاکر بھی 3822 دیتے ہیں، جو 261.63 Hz تعدد دریال بہت باہوئی۔

در کاربرنام۔ درج ذیل ہے۔ یاد رہے، روزن 4 کے دیگر بِٹ کہسیں نہیں جوڑے گئے، البذاان پر مواد بھیجنایا سے بھیجناایک برابر ہے۔

amplifier"
loud speaker"

square wave

۳۲۰ باب۳۱۰ کمپیوٹریا

تبصسره	مدایت	ســرخی
افن زائش كار كواث اره جيجين	بر آمد 04H	دائره1:
؛ گنتگار مسیں عشیری 134 ڈالیں	متصل ج،86H	
؛ گنتی گھٹائیں	گھٹا ج	دائرہ2:
	ڪاخ عنب ر صف ر دائرہ 2	
؛بِٹ 5 متم کریں	متمم	
؛ بالكل درست دورانب پپيداكرنے كے لئے	فنارغ	
؛ بالکل درست دورانیہ پیپیدا کرنے کے لئے	فنارغ	
موج کادوسسراحصہ پیسدا کریں	ڪاخ دائره 1	

ہدایت برآمد 440روزن 4 (لین بلندگو) کو دفستر الف کامواد کھیجت ہے۔ ہم نہیں حبانے بن 5 مسین کیا ہوگا، تاہم ہمیں اسس سے عنسرض نہیں۔ یہ بن ضرور بلند یابت ہوگا۔ متصل گذکار مسین عشری 134 ڈالتی ہے۔ اسس کے بعد دائرہ 2 شروع ہوگا، اور گٹااور شان عمیر صف رے گزر کر متم کو پین کر 8 سال 1866 وقف حساس ابوگا۔ یہ ہدایت دفت رالف کے تمسام بن متم کرتی ہے المها نبایت 5 بلند ہوگا۔ دوعہ د و منازغ مسل کو دفت رالف کے تمسام بند متم کرتی ہے المها نبایت 5 بلند سے بست اور بست سے بلند ہوگا۔ دوعہ د و منازغ مسل کو مستدید 8 سے بین سفاخ دائرہ 1 برنامے کو والب جمیحتی ہے۔ بر آمد 441 کی تعمیل بلند گو کو متم بن 5 بھیجتی ہے۔ یوں اگر اسس سے قبل بلند گو کو بلند اسٹارہ دیا گیا ہوت اسٹ کو بست اسٹارہ ملے گا، اور اگر اسس کو بست اسٹارہ دیا گیا ہوت اسٹ کو بست اسٹارہ دیا گیا ہوت کار دوری عسر صدے کانی مسید ہے۔

و قفول کاحساب درج ذیل ہے۔

$$1 \times 10 \times 1 \, \mu s = 10 \, \mu s$$
 $04H \, \mu s = 7 \, \mu s$ $1 \times 7 \times 1 \, \mu s = 7 \, \mu s$ $1 \times 7 \times 1 \, \mu s = 7 \, \mu s$ $134 \times 4 \times 1 \, \mu s = 536 \, \mu s$ $133 \times 10 \times 1 \, \mu s = 1330 \, \mu s$ $1 \times 7 \times 1 \, \mu s = 7 \, \mu s$ $1 \times 7 \times 1 \, \mu s = 7 \, \mu s$ $1 \times 4 \times 1 \, \mu s = 4 \, \mu s$ $1 \times 4 \times 1 \, \mu s = 4 \, \mu s$ $1 \times 4 \times 1 \, \mu s = 4 \, \mu s$ $1 \times 4 \times 1 \, \mu s = 4 \, \mu s$ $1 \times 4 \times 1 \, \mu s = 4 \, \mu s$ $1 \times 10 \times 1 \, \mu s = 10 \, \mu s$ $1 \times 10 \times 1 \, \mu s = 10 \, \mu s$

درج بالاوتفے مسل كر 1912 ديتے ہيں، جونصف موج كے برابر ہے۔

مثال ۱۳.۲۱: مواد کی سلید وارتر سیل میں بٹول کا بہاوا کی۔ دوسرے کے بعید ہوتا ہے الہذا سلید وار مواد کو بعض اوقت سلیلہ وار مواد کی دھارے ، روزن 2 کے بن 7 پر، مواد کی دھارے ، روزن 2 کے بن 7 پر، مواد کی دھارے ، روزن 2 کے بن 7 پر، مواد کی دھارے آٹھ بن سال کرکے آمد تقسریب فی سیکنڈے ہوتی ہے۔ ایک برنام کھیں جو سلید وار مواد کی دھارے آٹھ بن حاصل کرکے انہیں جو سالیہ وار مواد کی دھارے آٹھ بن حاصل کرکے انہیں جو سالیہ وار مواد کی دھارے آٹھ بن حاصل کرے۔

serial data stream

۱۳.۸. كمپيوٹر باكا نساسه ١٣٠٨.

حسل: في سيكندُ 600 بن يهنجة بين، الهنذ اا يك بن كادوري عسر صدرج ذيل هو گا-

$$\frac{1}{600} = 1667 \,\mu\text{s}$$

ہم روزن 2 سے بٹ حساسل کر کے، وفت رالف کو دائیں گھسا کر ، روزن سے دوسسرابٹ لیں گے؛ ای طسرح تمسام آٹھ بٹ حساسل کے حسائیں گے۔ درج ذیل برنام ہے۔

تفسره	ہدایت	ســرخی
؛ و فت رب صاف کریں	متصل ب-،00H	
؛ گذشکار مسی <i>ں عشر</i> ی 7 رکھسیں	متصسل ج،07H	
، مواد درآمد کری <u>ن</u>	درآمد 02H	: <u>ـ</u> ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بېن 7 علیحیده کریں	ضرب منطقی متصل 80H چه منات	
؛اسس بِٹ کو پہلے وصول بِٹ کے ثامسل کریں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔	جمع منطقیٰ ب	
؛ تمسام بِٹ دائیں گھسائیں فرین	گھوم دائیں	
؛ د فت رب مسین حساس ابنے محفوظ کریں	لاد ب،الف مصل ماد جمعی	
؛ 1600 β كاوقف پييداكريں	منصب الفب،73H گھٹا الف	
	هنا الف ثاخ غنيه صف روقف	وطب.
؛حساصل بِٹوں کی تعبداد پر نظسرر تھسیں	گٹا ج	
ن ک کرون کی مسکر او پر مسکر ک	سنان پشاخ غيب رصنب ربيب	
؛ آحن ري بٺ ح ^{اصل} کرين	درآمد 02H	
	ضرب منطقی متصل 80H؛بٹ 7 علیجہ دہ کریں	
	جمع منطقی ب	
؛حسامسل بائن <u> </u>	زخى ب رە 2100H	

پہلی ہدایت و فت رہ صاف کرتی ہے، جس میں حاصل بٹ محفوظ کرائے حبائیں گے۔ دوسری ہدایت گنتگار جمسیں عشری ساب و فتحر جمسیں عشری ساب و ڈالتی ہے، جو بڑوں کی تعداد گنتا ہے۔ ساب بٹ دائرے مسیں رہ کر حاصل کیے حبائیں گے جب کئی گئی ہے، جس کرتی ہے درآمد کرتی ہے، جس کے درآمد کا کہ درآمد کا ہا ہے۔ سے نقب ہے 80 ساتوں بٹ (جو در کار سلمہ واربٹ ہے) ضرب منطقی متصل کی تعمیل کے ذریعہ علیحہ ہ کرتا ہے۔ پہلی مسرت جمع منطق ہے کہ تھیں کرتی، چونکہ دفتر ہمیں صرف 0 مجسرے ہیں۔ گھوم دائیں دفتر الف کے دوران دفت راف کا کمت ر تی ہوئے گا، جو گھوم دائیں کے دوران بنہ تر تی ہوئے گھوم دائیں کے بعد دفت رالف کا بلند تر تی ہوئے گھوم دائیں کے بعد دفت رالف کا بلند تر تی ہیٹ 0 موسل ہوگا، یوں پہلے ساب بٹ حساس کرتے ہوئے گھوم دائیں کے بعد دفت رالف کا بلند تر تی ہیٹ 0 والف کا بلند تر تی ہیٹ کو الف کا بلند تر تی ہیٹ کو الف کا بلند تر تی ہیٹ کا والوں بالف کا بلند تر تی ہیٹ کا والوں کو الف کا بلند تر تی ہیٹ کا والوں کو الف کا بلند تر تی ہیٹ کا دوران ہوگا کرتے ہوئے گھوم دائیں کے بعد دفت رالف کا بلند تر تی ہیٹ کا دوران ہوں کو کو کو کا دوران ہوں کو کا دوران ہوئی کی کا بلند تر تی ہوئے گھوم دائیں کے بعد دفت رالف کا بلند تر تی ہوئے گھوم دائیں کے بعد دفت رالف کا بلند تر تی ہیٹ کا دوران ہوئی کی کا دوران ہوئی کا بلند تر تی ہوئے گھوم دائیں کے بعد دفت رالف کا بلند تر تی ہیٹ کا دوران ہوئی کی کا دوران ہوئی کی کا دوران ہوئی کا دوران ہوئی کا دوران ہوئی کے دوران ہوئی کی کا دوران ہوئی کے دوران ہوئی کے دوران ہوئی کی کو دوران ہوئی کی دوران ہوئی کی دوران ہوئی کو دوران ہوئی کی دوران ہوئی کی دوران ہوئی کی دوران ہوئی کے دوران ہوئی کی دوران ہوئی کی دوران ہوئی کی دوران ہوئی کے دوران ہوئی کی دوران ہوئی کی کی دوران ہوئی کے دوران ہوئی کی کی دوران ہوئی کی

ہدایت متصل الف،73H گنتکار مسیں عشری 115 بجسرتی ہے۔ اسس کے بعبد گھٹا الف اور داخت میں عشری 116 میں 1600 کا قضہ پیداکر تاہے۔

ہدایت گٹاج دفت ر گٹاتی ہے اور شاخ غیر صف ریٹ صف ریر نظر رکھ کر سات بٹ گٹتی ہے۔ برنام واپس

اب۳۱۱ کمپیوٹریا

درآ مد 42h کولوٹ کر اگلابِ حساس کرتا ہے۔ ضرب منطقی متصل بِ 7 علیحہ ہ کر کے سلمہ وار مواد کی دھارے اگلابِ دست سے سلم واد کے ساتھ منطقی جمع کیا حباتا ہے؛ یوں گزشتہ بُول کے بائیں حبانب، نیا ب جسال کرتی ہے، جس کو دفت رہ مسین محفوظ کیا حباتا ہے۔ بیاں کہا تا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ تقسیریٹ علی 1600 کا وقف الیا حباتا ہے۔

برنامہ مسلسل ای طسرح حیلتے ہوئے 7 بِٹ حسامسل کر تا ہے۔ ساتواں بِٹ کے بعد برنامہ شاخ غیبر صف ربنہ کے سے نیچ گرتا ہے۔ سے نیچ گرتا ہے۔

آ حضری حپار ہدایات درج ذیل کرتی ہیں۔ درآمد 02H آٹھوال مسرتب روزن سے مواد درآمد کرتی ہے۔ ضرب منطقی متصل بیٹ 7 علیحہ دہ کرتی ہے۔ جمع منطقی ب اسس بٹ کو گزشتہ بٹول کے بائیں چسپاں کرتی ہے۔ یہاں پہنچ کر وفت رالف مسیں پورا بائٹ موجود ہوگا۔ ذخیرہ 0210H س بائٹ کو حافظہ مسیں مصام 2100H یرذخیرہ کرتی ہے۔

اسس پورے عمسل کی وضاحت ایک ٹھوسس مشال سے کرتے ہیں۔ منسرض کریں درآمد مواد 57H ہے، جو W کاالیکی رمسنر ہے۔ کمت ررتی پٹ سب سے آحنسر مسیں حساس ہوگا۔ جع منطق ب کی باری برگتھیا کے بعد دفت راف مسیں موجود مواد درج ذیل ہوگا۔

سوالا___

سوال ۱٫۳۱۱ ایک ماخن زبرنام کھیں جو دفت رالف مسیں عشری 100 ، دفت رہ مسیں عشری 150 ، اور دفت رج مسیں عشری 200 ڈالے۔

جواب:

بدایت متصل الف 64H، متصل ب،96H متصل ج،C8H، ۱۳.۸ کمپیوٹرباکا خساں۔

سوال ۱۳.۳: درج بالاماخسذ برنامے کادستی ترجمہ مشینی زبان مسیں کریں۔ابت دائی پتہ 2000H رکھسیں۔ سوال ۱۳.۳: ایک ماخسذ برنامہ کھیں جو حسافظہ مسیں معتام 4000H پر عشری 50 ، معتام 4001H پر عشری 51 ،اورمعتام 4002H پر عشری 52 ذخسیرہ کرے۔

مبرایت متصل الف، 32H، زخیره 4000H متصل الف، 33H، زخیره 4001H متصل الف، 34H، رک،

سوال ۱۳.۴: درج بالاماخسند برنامے کادستی ترجمه مشینی زبان مسیں کریں۔

سوال ۱۳۰۵: ایسامانند برنامی کئیس جوعشری 68 اورعشری 34 جمع کرکے نتیب حسافظ مسیس معتام 5000H میں معتام 24 جمع کرکے نتیب حسافظ مسیس معتام 25000H میں معتام 24 میں 24

جواب:

بدایت متصل الفی 44H، متصل ب 22H، بحت ب زخیره 5000H

سوال ۱۳.۱: درج بالاماخد نرنامے کادستی ترجمہ مشینی زبان مسیں کریں۔ابت دائی پت 2000H رکھیں۔

سرخی بدایت دائره: متصل ج،78H گٹا ج شاخ عنیسر صنسر دائرہ رک

ا. ہدایت گھٹائ کی تعمیل کتنی مسرت کی حب تی ہے؟ عشری جواب پیش کریں۔ ۔. برنام کتنے مسرت دائرہ پرواپس الوشت ہے؟ باب ۱۳ کمپیوٹریا

ج. دائرہ 210 مسرتب لینے کے لئے برنامے مسین کیا تب دیلی کرنی ہوگی؟

جواب: (1) 120 (ب) 119 (ج) پہلی ہدایت کی جگہ متصل جا D2H، استعال کریں۔

سوال ۱۳.۸: درج ذیل مسین کون کون سے سرخسیاں درست ہیں؟

ا. خُ100

ب باخبر

ج. 5**سرتب**

د. دو سریجگه

ھ. م

و. دوباره

سوال ۱۳۰۹: پتہ F006H پر واقع ضرب کار ذیلی معمولہ بروئے کار لاتے ہوئے عشری 25 اور 7 ضرب کر کے جواب 2000H پر رکھنے کابرنام کئیں۔

جواب:

ہدایت متصل الف ،00H متصل ب 19H متصل ج،77H طبلی F006H زخیرہ 2000H

سوال ۱۰.۱۳۱۰ ایک برنام کھیں جو روزن 1 سے بائٹ لے کر دیکھے آیا بائٹ طاق یا بخت ہے۔ طاق صورت مسیں روزن 3 پر O کا ایکی رمسز اور بخت صورت مسین ع کا ایکی رمسز بھیجہ

سوال ۱۱.۳۱: درج بالابرنامے کو بول شب میل کریں کہ جو اب سلسلہ وار روزن 4 کے بِٹ 0 پر بر آمد کسیاحب ئے۔ (فی سسیکٹر بھیج گئے بٹول کی تعداد جو بھی ہو، صابل مسبول ہوگا۔)

جواب:

۱۳.۸ کمپیوٹرباکا خساں۔

سوال ۱۳.۱۲: ایک برنام لکھیں جو مصافی استعال کرتے ہوئے روزن 1 سے ایک بائٹ درآمد کر کے اسس کو 4000H پر ذخیبرہ کرے۔

سوال ۱۳۱۳: ورج بالاماخسنر باے کاد سستی ترجمہ کرے 2000H است دائی ہے پر رکھیں۔

جواب:

مواد پت 2000H **DBH** 02H 2001H 2002H E6H 01H 2003H CAH 2004H 00H 2005H 2006H 20H 2007H **DBH** 01H 2008H 32H 2009H 200AH 00H 200BH 40H 76H 200CH

سوال ۱۳.۱۳: ایک ذیلی معموله ککھیں جو تقت ریب ً 500 ماو تف دے۔

سوال ۱۵.۱۱: درج بالاذیلی معموله کاد ستی ترجمه کرے 2000H ابت دائی یے پر رکھیں۔

جواب:

با_ ۱۳ کمپیوٹریا

```
مواد
       پت
0EH
      2000H
23H
      2001H
0DH
      2002H
C2H
      2003H
02H
      2004H
20H
      2005H
C9H
      2006H
```

سوال ۱۳۱۱: کمپیوٹر باکا ایک ذیلی معمولہ طلب کر کے تقسریباً 35 ms وقف پیدا کرنے والا ذیلی معمولہ ککھیں۔ اسس کا د سستی ترجمہ کرکے ابت دائی پت E000H پر کھسیں۔

سوال ۱۷. ۱۱۳: کمپیوٹر باکا ایک نیلی معمولہ بروئے کارلاتے ہوئے تقت ریب اُ 50 ms وقف پیدا کرنے والا ذیلی معمولہ کھیں۔ اسس کادستی ترجمہ کرکے بیت ہا E100H پررکھیں۔

بواب:

سوال ۱۸.۱۳۱۱: بدایت طبلی ۱۶۵۵۵۱ ستعال کر کے ایک منٹ و قف پیداکر نے والاذیلی معمولہ کھیں۔ سوال ۱۹.۱۳۱۱: درج بالامعمولہ کادستی ترجم کر کے پت F080H پرر کھیں۔

١٣٠٨. كمپيوٹر باكات ال

```
مواد
       پت
       F080H
3EH
06H
       F081H
32H
       F082H
93H
       F083H
F0H
       F084H
CDH
       F085H
60H
       F086H
F0H
       F087H
3AH
       F088H
93H
       F089H
F0H
      F08AH
3DH
      F08BH
32H
      F08CH
93H
      F08DH
F0H
       F08EH
C2H
       F08FH
       F090H
85H
F0H
       F091H
С9Н
       F091H
```

سوال ۱۳.۲۰: روزن 4 كېن 4 پر 523.25 Hz كى آوازىپىد اكرنے كے لئے برنام كھيں۔ سوال ۱۳.۲۱: درنى بالاكاد سى ترجم كركى پت 2000 پر كھيں۔ جواب:

مواد پت D3H 2000H 04H 2001H 0EH 2002H 42H 2003H 0DH 2004H C2H 2005H 04H 2006H 20H 2007H 2FH 2008H 00H 2009H СЗН 200AH 00H 200BH 20H 200CH

جوابات