## برقى ومقناطيسيات

**خالد خان بو**سفر**. کی** کامسیٹ انسٹیٹیوٹ آف انفار میشن ٹیکنالوجی،اسلام آباد khalidyousafzai@comsats. edu. pk

## عنوان

1	4																																						ت	سمتيات		1
1	5																																		~:	ِ سمتِ	، اور	لدارى	مق	1.1	l	
2	6		•							•	•																			٠						٠ ١	لجبر	متی ا	س	1.2	2	
3	7																																			حدد	ں مے	ارتيسي	کا	1.3	3	
5	8															•																				ات	سمتيا	ئائى س	51	1.4	1	
9	9																																			نیہ	سمة	دانی	مي	1.5	5	
9	10																																			·	وقبہ	متی ر	س	1.6	5	
10	11																																		,	ضرب	تى ،	بر سم	غي	1.7	7	
14	12		•							•	•					•														٠		ب	ضرب	بی د	صلي	ب یا ،	ضوب	متی ه	س	1.8	3	
17	13			٠								•																		٠					د	محد	کی	ول نلاً	گو	1.9	)	
20	14							•						•	ب	ضر	تى	سم	غير	- <del>g</del>	ساة	کے	ت '	ىتيار	سه	ائى	اک	سى	ارتيد	نا ک	ن ک	ىتيان	سه	كائى	ی ا	نلك		1.9.	1			
20	15																								لق	اتع	، کا	بات	سمتي	ی س	اكاة	سى	ارتيد	زر ک	ی او	نلك		1.9.	.2			
25	16							•						•																ر	حير	سط	دود	(محا	ی لا	نلكم		1.9.	.3			
27	17		•	•		•				•	•																			٠						،د	محد	روی .	کر	1.10	)	
39	18																																				ئ	ا قانود	ب کا	كولومد	_	2
39	19																																		فع	يا د	شش	بت ک	قو	2.1	l	
43	20					•						•																		٠				ت .	شدر	کی	دان	قى مى	برة	2.2	2	
46	21		•							•	•													. ن	يدان	ے م	برقى	کا	کیر	د ل	حدو	لام	هی	سيد،	دار	ِج برا	چار	کساں	یک	2.3	3	
51	22																												ح -	سطِ	ود	ىحد	. لا،	ہموار	دار ا	ج برا	چار	کساں	یک	2.4	1	
55	23																																		٠	حج	ردار	ارج ب	چ	2.5	5	
56	24																																			•	ال	ید مث	مز	2.6	5	
64	25																															خط	بهاو	ت ب	سم	کر	دان	قى مى	برة	2.7	7	

iv augli

نون اور پهيلاو	أ گاؤس كا ق	3
كن چارج	س 3.1	
اڈے کا تجربہ	3.2 فير	
ۇس كا قانون	3.3 گ	
رُس کے قانون کا استعمال	3.4	
3.4 نقطہ چارج	1	
3.4 یکسان چارج بردار کروی سطح	2	
3.4 يكسان چارج بردار سيدهي لامحدود لكير	3	
محوری تار	3.5 ہم	
سان چارج بردار بموار لامحدود سطح	3.6 يک	
ہائی چھوٹی حجم پر گاؤس کرے قانون کا اطلاق	3.7 انت	
80 37	3.8 په	
كى محدد ميں پهيلاو كى مساوات	3.9 نادُ	
لاو کبی عمومی مساوات	3.10 پھ	
ىئلى پهيلاو	3.11 م	
	J.11	
	3,11 مہ	
رقى دباو	، توانائی اور	4
	، توانائی اور	4
93 41 93 42	، توانائی اور 4.1 تو	4
93 41	، توانائی اور 4.1 تو	4
93 41 93 42	، توانائی اور 4.1 تو 4.2 لک 4.3 برا	4
93 41	، توانائی اور 4.1 تو 4.2 لک 4.3 برا	4
93 41       وقى دباو         93 42       ائٹی اور کام         94 43       وی تکملہ         99 44       وی دباو         100s       4.3	، توانائی اور 4.1 تو 4.2 لک 4.3 برنا 1	4
93 41       وقى دباو         93 42       الثى اور كام         94 45       94 45         99 44       المواح         1005       المواح         1016       الكيرى چارج كثافت سے پيدا برقی دباو         4.3	ا توانائی اور 4.1 تو 4.2 لک 4.3 برا 1 2	4
93 41	4.1 توانائی اور 4.1 تو 4.2 لک 4.3 لک	4
93 41       وقی دباو         93 42       2 2 2 3 3 4 5 5 6 6 7 5 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7	4.1 to relative leg to relativ	4
93 41       وقی دہاو         93 42       2         94 45       2         95 44       4         100s       4.3         101s       4.3         101s       4.3         102c       4.3         103c       4.3         104c       4.3         105c       4.3         106c       4.3	ا تواناتی اور 4.1 تو 4.2 لک 4.3 در 1 2 3 3 4.4 مت 4.5 برا	4
93 41       رقی دباو         93 42       20         94 45       40         95 44       40         1004       40         1005       40         1016       40         1017       40         1027       40         1028       40         1029       40         1020       40         1021       40         10222       40         1033       40         1044       40         1050       40         1060       40         1100       40         1100       40         1100       40         1100       40         1100       40         1100       40         1100       40         1100       40         1100       40         1100       40         1100       40         1100       40         1100       40         1100       40         1100       40         1100       40         1100       40         1100 <th>4.1 to replicate the replication of the replication</th> <th>4</th>	4.1 to replicate the replication of the replication	4
93 دباو       ای ور کام         93 دی       ای وری تکمل         94 دی       ای دباو         95 دباو       ای دباو         100 دباو       ای دباو         101 دباو       ای دباو         102 دباو       ای دباو         102 دباو       ای دباو         102 دباو       ای دباو         102 دباو       ای دباو         103 دباو       ای دباو         104 دباو       ای دباو         105 دباو       ای دباو         106 دباو       ای دباو         106 دباو       ای دباو         107 دباو       ای دباو         108 دباو       ای دباو         118 دباو       ای دباو         118 دباو       ای دباو         118 دباو       ای دباو         118 دباو       ای دباو         110 دباو       ای دباو <th>4.1 to replicate the replication of the replication</th> <th>4</th>	4.1 to replicate the replication of the replication	4

v عنوان

1255																						يسطر	ِر کپی	ِ برق او	، ذو	موصل	5
1256 .	 	 																		ن رو	برقى	ثافت	اور ک	قى رو	بر	5.1	
127/57 .	 			 ·																	•	اوات	مسد	ستمراري	١	5.2	
1298 .	 	 							•															وصل	م	5.3	
1349 .	 	 														ئط	، شرا	حدي	سر-	، اور	سيات	صوص	ئے خ	وصل ک	م	5.4	
13760 .	 	 																				کیب	ی تر	کس ک	s	5.5	
1401 .	 	 																					ل	م موص	نی	5.6	
14162 .	 															•								و برق	ذ	5.7	
1463 .	 	 				٠											إئط	ل شر	برقى	ىد پر	سرح	کے	برق	امل ذو	5	5.8	
1504 .	 																إئط	) شر	حدى	، سر-	کے	برقى	ر ذو	وصل او	م	5.9	
150/5 .	 															•								پيسطر	5	5.10	
15266 .	 			 •								 						لو	ئيسئ	ادر ک	، چا	توازي	•	5.10.	1		
153-7 .	 			 •								 							سٹر	، کپی	وری	م مح	-:	5.10.	2		
15368 .	 							 				 								يسثر	ہ کپ	م کو	4	5.10.	3		
155,9 .	 	 				٠												بسطر	، کپی	جڑے	ی -	متواز	ار اور	للسله وا	w	5.11	
156 <sub>0</sub> .	 																		س	يستثند	ئا كپ	وں ک	ى تار	و متوازة	د	5.12	
1691																						وات	, مسا	لاپلاس	، اور	پوئسن	6
17172 .	 	 		 •																			ئتائى	سئلہ یک	م	6.1	
173 <sub>73</sub> .	 	 				٠														ہے	نطی	ت خ	ىساوا	'پلاس	Y	6.2	
173,4 .	 	 													رات	مساو	کی	<b>'</b> س'	لاپلا	میں	حدد	ی مے	۔ کرو	کی اور	نل	6.3	
1745 .	 	 																		حل .	ئر -	ت ک	ىساوا	'پلا <i>س</i> ،	Y	6.4	
181/6 .	 	 																ال	ں مث	ل کے	_ ر حا	ت کہ	ساواد	ئسن م	پو	6.5	
18377 .																			_							6.6	
19178 .	 	 		 ·						•											لريقہ	کا ہ	ہوانے	ددی د	s	6.7	

vi vi

199%																																																	ان.	ميد	۰ ر	سی	اطي	ىقن	ن •	اكر		7
199₀	•																•																			•									ن	فانو	ء ا	2	رط	يوا	سي	ط-,	ايود	ب		7.	1	
204 <sub>s1</sub>																																							•							زن	قانو	ي د	وري	ا د	کا	بئر ُ	يمپي	١		7.	2	
2082																	•				•									•						•					•	٠										ش	گرد	=		7.	3	
2153											•																													ئى	ِدۃ	گر	U	می	لد	بحا	• (	کی	نل			7.	3.	l				
2204					•			•			•		•			•		•								•	•						,	إت	باو		ن '	ک	ئی	دة	گر	٤	مير	د	حد	۰	مى	موه	ع			7.	3.2	2				
222/5					•			•			•		•			•		•								•	•							ت	واد	سا	، م	کی	٠,	ش	رد	5	یں	. م	ندد	مح	ی	روء	ک			7.	3.3	3				
22386																	•				•									•										•									ئس	وك	سط	لہ ۔	<u></u>	•		7.	4	
2267																	•													•						•		بهاو	ب	ی		اط	لقنا	، د	فت	کثا	ر	او	بهاو	ے ب	سى	طيس	قنا	•		7.	5	
23388		•				•	٠								•		•							•				•			•					•				و	دبا	، ر	سى	طي	قنا	ے م	متح		ور	ا ر	ىتى	سم	فير	ż		7.	6	
2389																	•													•						ل	سو	2>	يا .	5	ڹ	ِانی	, قو	ئے	5	دان	می	ی	ليس	ناه	مق	ن •	ساك			7.	7	
2380																				,																					او	دبا	ی		اط	مقن	ي	متو	س			7.	7.	l				
2401																																									ن	انه	، ق	٠.		سما			1			7.	7.2	,				
							•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•				•	٠	•		•		•	•	•	•		•					,		•	رد	دو	۵	ئر	ىپيا	ای					-				
245/2							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•	•			•	•	•	•		•									-		-					نیں			ليس	يناط	مة	8
				•																																					الہ	اما	ور	ے ا	<u>_</u> .	ماد	ی	,,	ناط	مق	٠ ،	_	قوا	سى				8
245,2	•					•		•				•		•		·	•	•		-				·		•	•						•			•	·		•		الہ	اما	<u>ۇر</u>	ء اہ ۔	<u>د</u>	ماد رت	ی قو	بسب	ناط رج	مق چا	٠ ،	ر ک	قو: تح	سی			1	8
245 <sub>72</sub> 245 <sub>73</sub>												•							•	•						•	•			•						•					الہ	اما .	ور.		<u>.</u>	ماد رت	ی و قو	پر	ناط رج ت پر	مق چا	، ،	ر ک ی -	قو: تح	سی •		8.	1	8
245 <sub>72</sub> 245 <sub>73</sub> 246 <sub>14</sub>																																						٠ .	٠.		الہ .	اما ئے۔	<u>ژ</u> ر	، ا	 تار	ماد رت نی	ی وت فرز	بسب پر قو	ناط <u>ا</u> رج و پر	مق چا گزا	، ،	ر ک ی - ی رو	قوا فرق	سی • ت		8.	1 2 3	8
245 <sub>2</sub> 2 245 <sub>2</sub> 3 246 <sub>4</sub> 4 249 <sub>2</sub> 5																				•																	ت	٠ .	٠.		الم	اما .	ور ک	، ا و		ماد رِت نی	ی وت فره	پر قو	نناطبر رج رتر ورژ	مق چا گزا	ر ا	ر کے ی - ، رو	قوا تح وت	سی د ن		8. 8.	1 2 3	8
245 <sub>2</sub> 245 <sub>3</sub> 246 <sub>4</sub> 249 <sub>5</sub> 250 <sub>6</sub>																																					ت.	. خ			الم	اما .	ۇر مة	د ا ون اور	 تار اء ا	ماد رت ننی شیا	ی فره فره	بسې	نناط رج ورژ اطید	مة چا گزا	ر ا	رک ی - ، رو دی	قوا تح رقعي ولا	سی ه ف		8. 8. 8.	1 2 3 4	8
245 <sub>22</sub> 245 <sub>23</sub> 246 <sub>24</sub> 249 <sub>25</sub> 250 <sub>26</sub>																																					بت	٠		٠	٠. مم	اما ئے۔ نقار	ور مق	ء اه	 تار سي	ماد رت نی شیا	ی ورت فرز قنا	بسب پر قو	ناط رج وڑ اور اطیہ	مق چا گزا	ر ا	رک ی - ، رو ، او	قوا فرقی ولا قنا	سی و		8. 8. 8.	1 2 3 4 5	8
245 <sub>2</sub> 245 <sub>3</sub> 246 <sub>4</sub> 249 <sub>5</sub> 250 <sub>6</sub> 255 <sub>7</sub> 256 <sub>8</sub>																																					· طر	خ			مم	اماداد	ور ک	، اراد	ر تار اء ا	ماد رت افی شیا	ی قوند فرزند می ا	پر پر پر پر د قوق قوق قوت م	ناط رج وڑ وڑ اطیہ سر۔	مق چا گزارج مر	، ، ، ،	رک ، رو ، او طیس	قوة فرق وت قنا قنا	می ق ف ف		8. 8. 8.	1 2 3 4 5 6	8
245 <sub>12</sub> 245 <sub>13</sub> 246 <sub>14</sub> 249 <sub>15</sub> 250 <sub>16</sub> 255 <sub>17</sub> 256 <sub>18</sub> 259 <sub>19</sub>																																					٠	٠			م مم	اماداد	ور مققه	، اه اد	تار تار تار الم	ماد رِت شیا	ى قرنت فرن قىنا	پر قوق سی	ناط رج ورژ اور اور نور	مق مقت مقت مقت مقت مقت مقت مقت مقت مقت م	ی در از	رک ی - ، رو ، او طیس	قوا المرقع المقال المقال	مى مى		8. 8. 8. 8.	1 2 3 4 5 6 7 8	8
245 <sub>12</sub> 245 <sub>13</sub> 246 <sub>14</sub> 249 <sub>15</sub> 250 <sub>16</sub> 255 <sub>17</sub> 256 <sub>18</sub> 259 <sub>19</sub> 260 <sub>10</sub>																																					٠	٠. خ			٠. مم	اماداد	سن مق	، ادا د وود اورد د	تارات تارات المستحدد	ماداد	ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی	پر قوق سی	رج رج درتر دور دور دور دور دور دور دور دور دور دو	مق مق مق مق مق ممر	، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،	رک ی - ، رو ، او طیس طیس	قون رقى ورت قناع قناع قناع قناع	می ن ف ف ف ف		8. 8. 8. 8. 8.	1 2 3 4 5 6 7 8	8

vii vii

27 ho <sub>4</sub>	9 وقت کے ساتھ بدلتے میدان اور میکس ویل کے مساوات
27 hos	9.1 فيراڈے کا قانون
277/106	9.2 انتقالی برقی رو
281107	9.3 میکس ویل مساوات کی نقطہ شکل
28208	9.4 میکس ویل مساوات کی تکمل شکل
28409	9.5 تاخيري دباو
28910	10 مستوى امواج
289.1	10.1 خالی خلاء میں برقی و مقناطیسی مستوی امواج
29012	10.2 برقی و مقناطیسی مستوی امواج
297,13	10.2.1 خالي خلاءِ ميں امواج
299,14	10.2.2 خالص يا كامل ذو برق ميں امواج
30 lns	10.2.3 ناقص یا غیر کامل ذو برقی میں امواج
30416	10.3 پوئٹٹگ سمتیہ
30817	10.4 موصل میں امواج
31418	10.5 انعكاس مستوى موج
32019	10.6 شرح ساكن موج
327120	11 ترسیلی تار
327 <sub>121</sub>	11.1 ترسیلی تار کرے مساوات
33 l <sub>122</sub>	11.2 ترسیلی تار کے مستقل
332 <sub>23</sub>	11.2.1 ہم محوری تار کے مستقل
335 <sub>24</sub>	11.2.2 دو متوازی تار کے مستقل
33625	11.2.3 سطح مستوی ترسیلی تار
337 <sub>126</sub>	11.3 ترسیلی تار کرے چند مثال
34227	11.4 ترسیمی تجزیه، سمته نقشہ
349 <sub>28</sub>	11.4.1 سمته فراوانی نقشہ
35029	11.5 تجرباتی نتائج پر مبنی چند مثال

viii

355,30	12 تقطیب موج
35531	12.1 خطی، بیضوی اور دائری تقطیب
358 <sub>32</sub>	12.2 بیضوی یا دائری قطبی امواج کا پوئنٹنگ سمتیہ
36 l <sub>133</sub>	13 ترچهی آمد، انعکاس، انحراف اور انکسار
361 <sub>134</sub>	13.1 ترچهی آمد
372 <sub>35</sub>	13.2 ترسیم بائی گن
375,36	14 مويج اور گهمكيا
375 <sub>37</sub>	14.1 برقی دور، ترسیلی تار اور مویج کا موازنہ
37638	14.2 دو لامحدود وسعت کے مستوی چادروں کے مویج میں عرضی برقی مو
38239	14.3 كهوكهلا مستطيلي مويج
391140	14.3.1 مستطیلی مویج کے میدان پر تفصیلی غور
39841	14.4 مستطیلی موبح میں عرضی مقناطیسی TM <sub>mn</sub> موج
40242	14.5 كهوكهلى نالى مويج
409.43	14.6 انقطاعی تعدد سے کم تعدد پر تضعیف
411.44	14.7 انقطاعی تعدد سے بلند تعدد پر تضعیف
413.45	14.8 سطحي موج
41846	14.9 دو برق تختی موبح
421 <sub>147</sub>	14.10 شیش ریشہ
424,48	14.11 پرده بصارت
42649	14.12 گهمکی خلاء
429.50	14.13 میکس ویل مساوات کا عمومی حل

437151																												عراج	ی اخ	ِ شعاعج	ينا اور	اينث	15
437 <sub>152</sub>																														تعارف	15	. 1	
437 <sub>153</sub>																												او .	ی دبا	تاخيري	15	.2	
439.54																														تكمل	15	.3	
44055																									L	اينثين	طبي	فت ق	سر جا	مختص	15	.4	
44856																					ن	صمت	مزا-	جى	خرا.	کا ا	طب	فت ق	سر جا	مختص	15	.5	
45257																													, زاوی	ڻھوس	15	.6	
453 <sub>58</sub>													•											ائش	ر افز	ن اور	سمتيت	نبہ، س	نی رق	اخراج	15	.7	
46059																									•			بب	، ترتیا	قطاري	15	.8	
46060																						٠ ج	منب	قطہ	دو ن	نی،	سمة	غير	15	5.8.1			
461161																										قش	<u>ب</u> نا	ضر	15	5.8.2			
46262																										بار	ی قط	ثنائر	15	5.8.3			
46463																	ر	قطا	نی ا	ر مبا	کن پ	د رک	تعدد	ئے م	ت ک -	طاقى	ساں	یکہ	15	5.8.4			
46664									طار	ن قد	راج	اخ	نب	ِ جا	ائی	چوڙ	ر: ٠	قطا	نی ا	ر مبا	کن پ	د رک	تعدد	ئے م	ت ک -	طاقى	ساں	یکہ	15	5.8.5			
46665									لار	قط	جى	اخرا	ب	جان	ئى	لمبا	ر: ا	قطا	نی ا	ر مبا	کن پ	د رک	تعدد	ئے م	ت ک -	طاقىة	ساں	یکہ	15	5.8.6			
47066									1	بنثينا	ی ا	راج	اخ	زاويه	ے ز	بدلت	ر: ا	قطا	نی ا	ر میا	کن پ	د رک	تعدد	ئے م	ت ک	طاقد	ساں	یک	15	5.8.7			
471167																												. 1	, پیما	تداخُل	15	.9	
47268																											ينظينا	طی ای	ىل خ	مسلس	15.	10	
473.69																										بنا .	، اینٹیے	طحي	يل س	مستطي	15.	11	
47670															. ,	ہیں	دل	يئر ب	فوري	ے ا	س ک	ن آپ	يدان	ور .	<b>و</b> ر د	ان ا	بر مید	طح پ	نى س	اخراج	15.	12	
47671																																	
481172																											. (	، اینٹین	موج	چلتے	15.	14	
48273																																	
483,74																												لينا	ار اینئ	پيچ دا	15.	16	
485.75																														•			
487176					 																							بنا .	، اینٹی	جهری	15.	18	
48877																														-			
49078																														• •			
493.79																												_	- '				
495.80																																	

عنوان

باپ 6

پوئسن اور لاپلاس مساوات

گاوس کے قانون کی نقطہ شکل

$$\nabla \cdot \boldsymbol{D} = \rho_h$$

یں E = abla V اور حاصل جواب میں  $D = \epsilon E$  میں  $D = \epsilon$ 

$$\nabla \cdot (\epsilon \mathbf{E}) = -\nabla \cdot (\epsilon \nabla V) = \rho_h$$

لعيني

$$\nabla \cdot \nabla V = -\frac{\rho_h}{\epsilon}$$

حاصل ہوتاہے جہاں ہر طرف یکساں اخاصیت کے خطے میں ءاٹل قیت رکھتاہے۔ مساوات 2.6 پو کسن مساوات کہلاتاہے۔

 $A=A_xa_x+A_ya_y+A_za_z$ آئیں کار تیسی محدد میں پو نسن مساوات کی شکل حاصل کریں۔ یاد رہے کہ کسی بھی متغیرہ  $abla au A=rac{\partial A_x}{\partial x}+rac{\partial A_y}{\partial y}+rac{\partial A_z}{\partial z}$ 

کے برابر ہوتاہے۔اب چونکہ

$$\nabla V = \frac{\partial V}{\partial x} a_{\mathbf{X}} + \frac{\partial V}{\partial y} a_{\mathbf{Y}} + \frac{\partial V}{\partial z} a_{\mathbf{Z}}$$

کے برابر ہے للذا

(6.3) 
$$\nabla \cdot \nabla V = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial V}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial V}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left( \frac{\partial V}{\partial z} \right)$$
$$= \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2}$$

ہو گا۔

اب 6. پوئسن اور لاپلاس مساوات

عموماً  $abla\cdot
abla$  کو abla
abla کار تبیسی شکل abla میرماوات کی کار تبیسی شکل abla

(6.4) 
$$\nabla^2 V = \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = -\frac{\rho_h}{\epsilon}$$

حاصل ہوتی ہے۔

 $ho_h = 0$ کی صورت میں مساوات  $ho_h = 0$ کی صورت میں مساوات

$$(6.5) \nabla^2 V = 0$$

صورت اختیار کرلے گی جے لاپلاس دمساوات کہتے ہیں۔ جس جم کے لئے لاپلاس کی مساوات لکھی گئی ہواس جم میں محجمی چارج کثافت صفر ہوتاہے البتہ اس جم کی سر حد پر نقطہ چارج یا سطحی چارج کثافت پائی جاسکتیں ہیں۔ عموماً سطح پر موجود چارج سے حجم میں پیدامیدان ہی حاصل کرنامطلوب ہوتاہے۔ کار تیسی محدد میں لاپلاس کی مساوات

(6.6) 
$$\nabla^2 V = \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = 0$$

صورت رکھتی ہے۔ $abla^2$  کو لا پلائی عامل $^4$  کہا جاتا ہے۔

 $V_2$  کو شکل کچھ بھی ہوسکتی ہے اور اس کے سرحد پر کسی بھی ہوست ہوں ہوں ہوگا۔ تجم کی شکل کچھ بھی ہوسکتی ہے اور اس کے سرحد پر کسی بھی ہوسم کا چورج ہوں ہوگا۔ تجم کی شکل کچھ بھی ہوسکتی ہے اور اس کے سرحد پر کسی بھی ہوسم ہوگا۔ جم کے ایرج ہوسکتا ہے۔ یہ ایک دلچ سے خیم کے سرحد پر عمواً لیک بیا بیانا ہے اور جم کے اندر میدان در کار ہوگا۔ اس طرح کبھی کبھار موصل سطح پر چارج یا گا معلوم ہوگا جس سے حجم کے اندر میدان در کار ہوگا۔ اس طرح کبھی کبھار مہر حد پر ایک جگہ چارج اور اس پر دوسری جگہ بر تی د باواور اس پر تیسر سے جگہ عمود کی بہاود یا گیا ہوگا جبکہ حجم کے اندر کے متغیرات در کار ہول گا۔ اس کے بر عکس ایسا بھی ممکن ہے کہ حجم میں میدان یا برتی د باو معلوم ہو اور ان معلومات سے سرحد پر چارج یا بہاویا برتی د باوحاصل کر ناضر ور کی ہوگا۔

یہاں یہ بتلاناضر وری ہے کہ 0 = V لا پلاس مساوات کا حل ہے۔ یہ حل برقی دباو کی عدم موجود گی کو ظاہر کرتی ہے۔ ہمیں عموماً ایسے مسکوں سے ایسی ہوتی ہے جہاں برقی دباو پائی جائے۔اس لئے لا پلاس مساوات کے اس حل کو ہم عموماً نظر انداز کریں گے۔

ہم نے لاپلاس کی مساوات برقی دباوکے لئے حاصل کی۔ دیکھایہ گیاہے کہ انجینئر کی کے دیگر شعبوں میں کئی متغیرات لاپلاس کے مساوات پر پورااترتے ہیں۔ یہ مساوات حقیقی اہمیت کا حامل ہے۔

اس باب میں ہم ایسی کئی مثالیں دیکھیں گے لیکن پہلے ہیہ حقیقت جانناضر وری ہے کہ مساوات 6.6 کا کوئی بھی جواب ان تمام اقسام کے سر حدی معلومات کے اس باب میں ہم ایسی کئی مثالیں دیکھیں گے درست ہو گا۔ بیانتہائی تشویشناک بات ہو گی اگر دو مختلف طریقوں سے لا پلاس مساوات کے جوابات حاصل کرنے کے بعد معلوم ہو کہ ان میں سے ایک پھیلیں مساوات کے بعد معلوم ہو کہ ان میں سے ایک پھیلیں مساوات کا صرف اور صرف ایک ہی جواب حامیاں اور وسر ف ایک ہی جواب حامیاں کہ کئی ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔

مثال 6.1: لا پلاس اور پوئس کے مساوات حاصل کرتے وقت پورے خطے میں یکسال € نصور کی گئی۔ غیر یکسال € کی صورت میں € کی تبدیلی پر وہ تُمر ط حاصل کریں جس سے لا پلاس اور یوئسن مساوات بر قرار رہتے ہیں۔ 6.1 مسئلہ یکتائی

E عل: مساوات  $D=
ho_h$  سے شر وع کرتے ہیں جس میں کا  $D=\epsilon$  پر کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ سمتی  $D=\epsilon$  اور مقداری  $\epsilon$  کی صورت میں

$$\nabla \cdot \boldsymbol{D} = \nabla \cdot (\epsilon \boldsymbol{E}) = \boldsymbol{E} \cdot \nabla \epsilon + \epsilon \nabla \cdot \boldsymbol{E} = \rho_h$$

کھاجاسکتاہے۔اس میں  $oldsymbol{E} = abla V$  پر کرنے سے

$$-\nabla V \cdot \nabla \epsilon - \epsilon \nabla^2 V = \rho_h$$

حاصل ہوتا ہے۔ اس مساوات سے پو کئن مساوات اس صورت حاصل ہو گی جب  $\nabla V \cdot \nabla \epsilon = 0$  یعنی  $\mathbf{E} \cdot \nabla \epsilon = 0$  ہو۔اییاہونے کا مطلب ہے کہ کسی بھی نقطے پر  $\epsilon$  میں تبدیلی کی سمت، اس نقطے پر  $\epsilon$  کے سمت کے عمود کی ہو۔

6.1 مسئلہ یکتائی

تصور کریں کہ ہم دو مختلف طریقوں سے لاپلاس مساوات کے دوجوابات  $V_1$ اور  $V_2$  حاصل کرتے ہیں۔ یہ دونوں جوابات لاپلاس مساوات پر پورااترتے ہیں للمذا

$$\nabla^2 V_1 = 0$$

$$\nabla^2 V_2 = 0$$

لکھا جاسکتاہے جس سے

$$(6.7) \nabla^2(V_1 - V_2) = 0$$

حاصل ہوتاہے۔ابا گر سر حدیر برقی دیاد ۷۶ ہوتب دونوں جوابات سر حدیریہی جواب دیں گے لیعنی سر حدیر

$$V_{1s} = V_{2s} = V_s$$

یا

$$V_{1s} - V_{2s} = 0$$

ہو گا۔ صفحہ 119 پر مساوات 4.83

$$\nabla \cdot (V\boldsymbol{D}) = V(\nabla \cdot \boldsymbol{D}) + \boldsymbol{D} \cdot (\nabla V)$$

کاذ کر کیا گیاجو کسی بھی مقداری Vاور کسی بھی سمتیہ D کے لئے درست ہے۔ موجودہ استعال کے لئے ہم  $V_1-V_2$  کو سمتیہ لیتے ہوئے

$$\nabla \cdot [(V_1 - V_2)\nabla(V_1 - V_2)] = (V_1 - V_2)[\nabla \cdot \nabla(V_1 - V_2)] + \nabla(V_1 - V_2) \cdot \nabla(V_1 - V_2)$$
$$= (V_1 - V_2)[\nabla^2(V_1 - V_2)] + [\nabla(V_1 - V_2)]^2$$

لکھ سکتے ہیں جس کا تکمل پورے جم کے لئے

(6.8) 
$$\int_{\mathbb{R}^{2}} \nabla \cdot \left[ (V_{1} - V_{2}) \nabla (V_{1} - V_{2}) \right] dh = \int_{\mathbb{R}^{2}} (V_{1} - V_{2}) \left[ \nabla^{2} (V_{1} - V_{2}) \right] dh + \int_{\mathbb{R}^{2}} \left[ \nabla (V_{1} - V_{2}) \right]^{2} dh$$

باب 6. پوئسن اور لاپلاس مساوات

ہو گا۔صفحہ 87 پر مساوات 3.43 مسکلہ پھیلا وبیان کر تاہے جس کے مطابق کسی بھی حجمی تکمل کو بند سطحی تکمل میں تبدیل کیا جاسکتا ہے جہاں جم کی سطح پر سطحی تکمل حاصل کیا جاتا ہے۔ یوں مندر جہ بالا مساوات کے ہائیں ہاتھ کو سطحی تکمل میں تبدیل کرتے ہوئے

$$\int_{\mathcal{S}} \nabla \cdot [(V_1 - V_2) \nabla (V_1 - V_2)] \, \mathrm{d}h = \oint_{\mathcal{S}} [(V_{1s} - V_{2s}) \nabla (V_{1s} - V_{2s})] \cdot \mathrm{d}S = 0$$

حاصل ہوتا ہے جہاں سرحدی سطح پد $V_{1s}=V_{2s}=V_{3s}$  ہونے کی بناپر  $V_{1s}=V_{2s}=V_{1s}=V_{2s}$  ہونے کی بناپر وائس ہوتا ہے۔ مساوات 6.8 سے جہاں سرحدی سطح پدور مساوات  $\nabla^2(V_1-V_2)=\nabla^2(V_1-V_2)$  ہیں مساوات 6.8 سے مساوات 6.8 سے مساوات کی جانور مسلم کا تکمل صفر ہی ہوتا ہے۔ اس طرح مساوات 6.8 سے مسلم کا تحت کے تحت کے تحت کی مسلم کا تحت کے اور صفر کا تکمل صفر ہی ہوتا ہے۔ اس طرح مساوات 6.8 سے مسلم کی تحت کے تحت کی تحت کی تحت کی تحت کے تحت کی تح

$$\int_{\mathcal{C}} [\nabla (V_1 - V_2)]^2 \, \mathrm{d}h = 0$$

حاصل ہوتاہے۔

کسی بھی تکمل کا جواب صرف دوصور توں میں صفر کے برابر ہو سکتا ہے۔ پہلی صورت میہ ہے کہ کچھ خطے میں تکمل کی قیمت مثبت اور کچھ خطے میں اس کی قیمت مثنی ہو۔اگر مثبت اور منفی جھے بالکل برابر ہوں تب تکمل صفر کے برابر ہوگا۔ موجودہ صورت میں 2[[V(V\_1 - V\_2)] کا تکمل لیا جارہ ہوں تب کے مفرکا تکمل کیا جارہ ابوالمذا مربع کسی صورت منفی نہیں ہو سکتا للذا موجودہ تکمل میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ تکمل صفر ہونے کی دوسری صورت سیر ہے کہ صفر کا تکمل حاصل کیا جارہ ابوالمذا

$$[\nabla(V_1-V_2)]^2=0$$

ہی ہو گالیعنی

$$\nabla(V_1 - V_2) = 0$$

کے برابر ہے۔

اب $V_1 = V_2$  کا مطلب ہے کہ  $V_1 - V_2$  وُ هلوان ہر صورت صفر کے برابر ہے۔ یہ تب ہی ممکن ہے جب  $V_1 - V_2$  قیت کسی بھی محد د کے ساتھ تبدیل نہ ہو یعنی اگر تکمل کے پورے خطے میں

 $V_1-V_2=$  اٹل قیمت

ہو۔ حجم کے سر حدیر بھی یہ درست ہو گا۔ مگر سر حدیر

 $V_1 - V_2 = V_{1s} - V_{2s} = 0$ 

کے برابرہے للذابیا ٹل قیمت از خود صفرہے۔ یوں

$$(6.9)$$
  $V_1 = V_2$ 

ہو گا۔اس کامطلب ہے کہ دونوں جوابات بالکل برابر ہیں۔

مئلہ یکتائی کو پونسن مساوات کے لئے بھی بالکل اسی طرح ثابت کیا جاسکتا ہے۔ پونسن مساوات کے دوجوابات  $V_1$ اور  $V_2$  پونسن مساوات پر پورااتریں گے المذا  $\nabla^2 V_1 = -\frac{\rho_h}{\epsilon}$  ہوتا ہے۔ سرحد پر اب بھی  $\nabla^2 V_2 = -\frac{\rho_h}{\epsilon}$  ہوتا ہے۔ سرحد پر اب بھی  $\nabla^2 V_2 = -\frac{\rho_h}{\epsilon}$  ہوتا ہے۔ سرحد پر اب بھی  $\nabla^2 V_2 = -\frac{\rho_h}{\epsilon}$  ہوتا ہے۔ سرحد پر اب بھی  $\nabla^2 V_3 = -\frac{\rho_h}{\epsilon}$  گا۔ یہاں سے آگے ثبوت بالکل یکتائی لا پلاس کی ثبوت کی طرح ہے۔

مئلہ یکتائی کے تحت سر حدی حقائق کے لئے حاصل کئے گئے پوئس یالا پلاس مساوات کے جوابات ہر صورت برابر ہوں گے۔ یہ ممکن نہیں کہ دو مختلف جوابات حاصل کئے جائیں۔ 173

1787

6.2 لاپلاس مساوات خطی ہر

تصور کریں کہ سرحدی شرائط لا گو کرنے کے بغیر لا پلاس مساوات کے دوحل  $V_1$ اور  $V_2$  حاصل کئے جائیں۔ یول

$$\nabla^2 V_1 = 0$$
$$\nabla^2 V_2 = 0$$

لکھاجا سکتاہے جن سے

$$\nabla^2(c_1V_1 + c_2V_2) = 0$$

بھی لکھاجاسکتا ہے جہاں  $c_1$ اور  $c_2$  مستقل ہیں۔اس حقیقت کو یوں بیان کیاجاتا ہے کہ لاپلاس مساوات خطی  $^{c}$  ہے۔

6.3 نلکی اور کروی محدد میں لاپلاس کی مساوات

نکلی محد د میں ڈھلوان کی مساوات صفحہ 110 پر مساوات 34.57 یتاہے جس سے

(6.10) 
$$\nabla V = \frac{\partial V}{\partial \rho} \mathbf{a}_{\rho} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial V}{\partial \phi} \mathbf{a}_{\phi} + \frac{\partial V}{\partial z} \mathbf{a}_{z}$$
$$= -E_{\rho} \mathbf{a}_{\rho} - E_{\phi} \mathbf{a}_{\phi} - E_{z} \mathbf{a}_{z}$$

کھتے ہیں جہاں E=abla V کااستعال کیا گیا۔ نگی محدد میں پھیلاو کی مساوات صفحہ 84 پر مساوات 3.37 دیتا ہے۔اسی مساوات کو سمتیہ E کے لئے

$$\nabla \cdot \boldsymbol{E} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial (\rho E_{\rho})}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial E_{\phi}}{\partial \phi} + \frac{\partial E_{z}}{\partial z}$$

کھتے ہیں۔اس میں بائمیں ہاتھ  $oldsymbol{E} = abla V$ اور دائمیں ہاتھ مساوات $oldsymbol{E}$ ہوئے

$$\nabla \cdot \nabla V = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left( \rho \frac{\partial V}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \phi} \left( \frac{1}{\rho} \frac{\partial V}{\partial \phi} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left( \frac{\partial V}{\partial z} \right)$$

حاصل ہوتاہے جہاں دونوں جانب منفی علامت کٹ جاتے ہیں۔اس کو یوں

(6.11) 
$$\nabla^2 V = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left( \rho \frac{\partial V}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \left( \frac{\partial^2 V}{\partial \phi^2} \right) + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} \quad \text{and} \quad V = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left( \rho \frac{\partial V}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \left( \frac{\partial^2 V}{\partial \phi^2} \right) + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} \quad \text{and} \quad V = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left( \rho \frac{\partial V}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \left( \frac{\partial^2 V}{\partial \phi^2} \right) + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} \quad \text{and} \quad V = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left( \rho \frac{\partial V}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \left( \frac{\partial^2 V}{\partial \phi^2} \right) + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} \quad \text{and} \quad V = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left( \rho \frac{\partial V}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \left( \frac{\partial^2 V}{\partial \phi^2} \right) + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} \quad \text{and} \quad V = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left( \rho \frac{\partial V}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \left( \frac{\partial^2 V}{\partial \rho} \right) + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} \quad \text{and} \quad V = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left( \rho \frac{\partial V}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \left( \frac{\partial^2 V}{\partial \rho} \right) + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} \quad V = \frac{1}{\rho} \frac{\partial^2 V}{\partial \rho} \quad V = \frac{1}{\rho} \frac{\partial^2 V}{\partial$$

کھھا جا سکتا ہے جو نککی محد دییں لا پلاسی مساوات ہے۔

كروى محدد ميں بالكل اسى

(6.12) 
$$\nabla^2 V = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left( r^2 \frac{\partial V}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left( \sin \theta \frac{\partial V}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial^2 V}{\partial \phi^2}$$

174 باب 6. پوئسن اور لاپلاس مساوات

جبكه عمومي محدد مين

(6.13) 
$$\nabla^2 V = \frac{1}{k_1 k_2 k_3} \left[ \frac{\partial}{\partial u} \left( \frac{k_2 k_3}{k_1} \frac{\partial V}{\partial u} \right) + \frac{\partial}{\partial v} \left( \frac{k_1 k_3}{k_2} \frac{\partial V}{\partial v} \right) + \frac{\partial}{\partial w} \left( \frac{k_1 k_2}{k_3} \frac{\partial V}{\partial w} \right) \right]$$

$$= \frac{1}{k_1 k_2 k_3} \left[ \frac{\partial}{\partial u} \left( \frac{k_2 k_3}{k_1} \frac{\partial V}{\partial u} \right) + \frac{\partial}{\partial v} \left( \frac{k_1 k_3}{k_2} \frac{\partial V}{\partial v} \right) + \frac{\partial}{\partial w} \left( \frac{k_1 k_2}{k_3} \frac{\partial V}{\partial w} \right) \right]$$

$$= \frac{1}{k_1 k_2 k_3} \left[ \frac{\partial}{\partial u} \left( \frac{k_2 k_3}{k_1} \frac{\partial V}{\partial u} \right) + \frac{\partial}{\partial v} \left( \frac{k_1 k_3}{k_2} \frac{\partial V}{\partial v} \right) + \frac{\partial}{\partial w} \left( \frac{k_1 k_2}{k_3} \frac{\partial V}{\partial w} \right) \right]$$

$$= \frac{1}{k_1 k_2 k_3} \left[ \frac{\partial}{\partial u} \left( \frac{k_2 k_3}{k_1} \frac{\partial V}{\partial u} \right) + \frac{\partial}{\partial v} \left( \frac{k_1 k_3}{k_2} \frac{\partial V}{\partial w} \right) + \frac{\partial}{\partial w} \left( \frac{k_1 k_3}{k_3} \frac{\partial V}{\partial w} \right) \right]$$

مثق 6.1: مساوات 6.12حاصل كريب\_

6.4 لاپلاس مساوات کے حل

لاپلاس مساوات حل کرنے کے گئی طریقے ہیں۔ سادہ ترین مسلے ، سادہ تکمل سے ہی حل ہوجاتے ہیں۔ ہم اسی سادہ تکمل کے طریقے سے کئی مسئلے حل کریں گے۔ یہ طریقہ صرف اس صورت قابل استعال ہوتا ہے جب میدان یک سمتی ہو یعنی جب یہ محد د کے تین سمتوں میں سے صرف ایک سمت میں تبدیل ہوتا ہو۔ چو نکھۃ اس کتاب میں محد د کے تین نظام استعال کئے جارہے ہیں للذا معلوم ایسا ہوتا ہے کہ کل نومسئلے ممکن ہیں۔ در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ کار تیسی محد د میں ہر سمت میں تبدیل ہوتے میدان کا حل۔ اسی طرح ہر محد د سے کسی زاویے پر سید ھی لکیر کی سمت میں تبدیل ہوتا میدان کو ہمی بالکل اسی طرح حل ہوگا۔ یوں کار تیسی محد د میں کسی بھی سمت میں تبدیل ہوتے میدان اور ہر سمت میں تبدیل ہوتے میدان کے حل بالکل ایک جیسے ہو گا۔ لیمن کار تاری کار تاری کار ہے۔ نگلی محد د میں ہی محد د میں کے محد د کے ساتھ تبدیل ہوتے میدان کو ہم کار تیسی محد د میں د کیھ لیس گے لہذا یہائی کل دومسئلے حل کر نادر کارہے جبکہ کروی محد د میں بھی دومسئلے پائے جاتے ہیں۔ آئیں ان تمام کو باری باری حل کریں۔

مثال 6.2: تصور کریں کہ V صرفx محد د کے ساتھ تبدیل ہوتی ہو۔ دیکھتے ہیں کہ الیی صورت میں لاپلاس مساوات کا حل کیاہو گا۔اس پر بعد میں غور کریں گے کہ حقیقت میں الیی کون سی صورت ہوگی کہ V صرفx محد د کے ساتھ تبدیل ہوتاہو۔الیی صورت میں لاپلاس مساوات

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} = 0$$

شکل اختیار کر لے گا۔ چونکہ V کی قیمت صرفx پر منحصر ہے لہٰذامندر جہ بالا مساوات کو

$$\frac{\mathrm{d}^2 V}{\mathrm{d}x^2} = 0$$

لکھاجا سکتاہے۔ پہلی بار تکمل کیتے ہوئے

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r} = A$$

1815

حاصل ہوتاہے۔ دوبارہ تکمل لیتے ہوئے

$$(6.14) V = Ax + B$$

ھاصل ہوتاہے جولا پلاس مساوات کاحل ہے۔ یہ کسی بھی سید تھی کمیر کی سمت میں تبدیل ہوتے برقی دباوے مسئلے کو ظاہر کرتاہے جہاں اس ککیر کو ند کہا جائے گا۔ A اور B دودر جی تکمل کے مستقل ہیں جن کی قیمتیں سر حدی شر ائط کی مددسے حاصل کی جاتی ہیں۔

آئیں مساوات 6.14 کامطلب سمجھیں۔اس کے مطابق برقی دباو کادار ومدار صرف x پرہے جبکہ yاور z کااس کی قیمت پر کوئی اثر نہیں۔x کی کسی بھی قیمت پر بعنی x مساوات 6.14 کی قیمت اٹل ہوگی۔الی ہم قوہ سطحیں x محدد کے عمود می ہوں گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مساوات 6.14 میہ متوازی چادر کی پیسٹر کا حل ہے۔ x

ہم ایسے کپیسٹر کے دونوں چادروں پر بر قی د باواور چادروں کا x محد د پر مقام بیان کرتے ہوئے A اور B کی قیمتیں حاصل کر سکتے ہیں۔یوں اگر کپیسٹر کی پہلی چادر x1 پر ہے جبکہ اس پر بر قی د باو V1 ہے اوراس طرح دوسر کی چادر x2 پر ہے جبکہ اس پر بر قی د باو V2 ہے تب

$$V_1 = Ax_1 + B$$
$$V_2 = Ax_2 + B$$

ہو گاجس سے

$$A = \frac{V_1 - V_2}{x_1 - x_2}$$
$$B = \frac{V_2 x_1 - V_1 x_2}{x_1 - x_2}$$

حاصل ہوتے ہیں۔ یوں چادروں کے در میان

$$(6.15) V = \left(\frac{V_1 - V_2}{x_1 - x_2}\right) x + \frac{V_2 x_1 - V_1 x_2}{x_1 - x_2}$$

١٨٥٨ - ١٨٥٨

ا گر ہم پہلی چادر کوx=0اور دوسری چادر کوDپر تصور کرتے جبکہ اس ترتیب سے ان کی برقی دباو کو صفر اور  $V_0$  کہتے تب ہمیں

$$(6.16) V = \frac{V_0 x}{d}$$

حاصل ہو تاجو نسبتاً سان مساوات ہے۔

باب5 میں ہم نے سطحی چارج کثافت سے بالترتیب برقی میدان، برقی د باواور کیبیسٹنس حاصل کئے۔ موجودہ باب میں ہم پہلے لاپلاس کے مساوات کے اصل ہوں ہم نے سطحی چارج کثافت حاصل کہ اور بہاو بذریعہ  $E = -\nabla V$  حاصل کرتے ہوئے سطحی چارج کثافت حاصل کہ ہوتے ہوئے ہوئے ہوگے چارج کثافت حاصل کہ جو عمودی بہاو کے برابر ہے۔ سطحی چارج کثافت سے سطح پر کل چارج حاصل کرتے ہوئے  $C = \frac{Q}{V}$  حاصل کیا جاتا ہے۔ ان اقدام کو بالترتیب دوبارہ پیش کے ہوئے ہیں۔ بین میں میں میں میں اور جو کموں کیا ہوئے گا

- لا پلاس مساوات حل كرتے ہوئے برقى دباو V حاصل كريں۔
- تکمل کے سرحدی شرائط سے تکمل کے مستقل کی قیمتیں حاصل کریں۔
- برقی د باوسے برقی میدان اور برقی بہاو بذریعہ E=abla V عاصل کریں۔  $oldsymbol{e}$

اب 6. پوئسن اور لاپلاس مساوات

 $oldsymbol{D}_S = D_n oldsymbol{a}_N$  جا صل کریں جو سطے کے عمودی ہو گا۔  $oldsymbol{D}_S = D_n oldsymbol{a}_N$ 

• چونکہ سطح چارج کثافت اور عمودی برقی بہاو برابر ہوتے ہیں لکذا  $ho_S=D_n$  ہوگا۔ مثبت چارج کثافت کی صورت میں برقی بہاو کا موصل پہادر  $ho_S=0$  ہوگا۔  $ho_S=0$  ہوگا۔ عبلہ منفی چارج کثافت کی صورت میں برقی بہاو کا چادر میں دخول ہوگا۔

• سطح پر چارج بذریعه سطحی تکمل حاصل کریں۔

 $C=rac{Q}{V}$ بیسٹنس $C=rac{Q}{V}$  وگا۔

آئیں ان اقدام کو موجودہ مثال پر لا گو کریں۔

چونکه موجوده مثال میں مساوات 6.16کے تحت

 $V = \frac{V_0 x}{d}$ 

ہے للذا

 $\boldsymbol{E} = -\nabla V = -\frac{V_0}{d} \boldsymbol{a}_{\mathbf{X}}$ 

اور

 $D = -\epsilon \frac{V_0}{d} a_{\mathrm{X}}$ 

چونکہ بہاو کی سمت مثبت سے منفی چادر کی جانب ہوتی ہے للذا مثبت چادر x=d پر جبکہ منفی چادر x=0 پر ہے۔ مثبت چادر پر

$$\left.oldsymbol{D}_{S}=oldsymbol{D}
ight|_{x=d}=-\epsilonrac{V_{0}}{d}oldsymbol{a}_{\mathrm{X}}$$

کے برابرہے۔چونکہ مثبت چادر کا

 $a_N = -a_X$ 

ہے للذا برقی بہاوچادرسے خارج ہورہاہے۔ یوں

 $\rho_S = \epsilon \frac{V_0}{d}$ 

ہو گا۔ا گرچادر کی سطح کار قبہ S ہوتب

 $Q = \int_{S} \rho_{S} \, dS = \int \epsilon \frac{V_{0}}{d} \, dS = \frac{\epsilon V_{0} S}{d}$ 

ہو گاجس سے

 $C = \frac{\epsilon S}{d}$ 

حاصل ہوتاہے۔صفحہ 152 پر مساوات 5.58 یہی جواب دیتاہے۔

1823

1822

ا گر مندر جہ بالامثال میں کپیسٹر کو ہویاج محد دیر رکھا جاتاتو کپیسٹنس کی قیت یہی حاصل ہوتی للذاکار نتیسی محد د کے لئے ایک مثال حل کرلیناکا فی ہے۔ نککی پیمحد د میں چے ساتھ تبدیل ہوتے برقی دباو کو حل کرنے ہے کوئی نئ بات سامنے نہیں آتی۔ یہ بالکل کار تیسی محد د کے مثال کی طرح ہی ہے للذاہم باری باری ماری مورج کے ساتھ تبدیل ہوتے برقی دباوکے مسئلے حل کرتے ہیں۔

1828

مثال 6.3: اس مثال میں صرف ho کے ساتھ تبدیل ہوتے برقی دیاوپر غور کرتے ہیں۔الیمی صورت میں لاپلاس کی مساوات

$$\frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left( \rho \frac{\partial V}{\partial \rho} \right) = 0$$

ï

$$\frac{1}{\rho} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\rho} \left( \rho \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}\rho} \right) = 0$$

صورت اختیار کرلے گی۔ یوں یا

$$\frac{1}{\rho} = 0$$

ہو گاجس سے

$$\rho = \infty$$

حاصل ہوتاہے اور یا

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\rho}\left(\rho\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}\rho}\right) = 0$$

ہو گا۔اس تفر تی مساوات کو بار بار تکمل لے کر حل کرتے ہیں۔ پہلی بار تکمل لیتے ہوئے  $ho rac{\mathrm{d} V}{\mathrm{d} 
ho} = A$ 

١

$$\mathrm{d}V = A \frac{\mathrm{d}\rho}{\rho}$$

حاصل ہوتاہے۔دوسری بار تکمل سے

$$V = A \ln \rho + B$$

$$(6.20) V = V_0 \frac{\ln \frac{b}{\rho}}{\ln \frac{b}{\theta}}$$

اب 6. پوئسن اور لاپلاس مساوات

حاصل ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی شکل کے چارج سے لا محدود فاصلے پر برقی دباو صفر ہی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم لا محدود فاصلے کو ہی برقی زمین کہتے آھیہے۔ ہیں۔ یوں لاپلاس مساوات کا پہلا حل یعنی مساوات 6.18ہمارے امید کے عین مطابق ہے۔

مساوات 6.20 کولے کر آگے بڑھتے ہوئے یوں

$$oldsymbol{E} = -
abla V = rac{V_0}{
ho} rac{1}{\ln rac{b}{a}} oldsymbol{a}_{
ho}$$

اور

$$D_n = D \bigg|_{\rho=a} = \frac{\epsilon V_0}{a \ln \frac{b}{a}}$$

$$Q = \frac{\epsilon V_0 2\pi a L}{a \ln \frac{b}{a}}$$

حاصل ہوتے ہیں جن ہے

$$C = \frac{2\pi\varepsilon L}{\ln\frac{b}{a}}$$

حاصل ہو تاہے۔صفحہ 153 پر مساوات 5.59 یہی جواب دیتاہے۔

مساوات 6.17 کوم سے ضرب دینے سے بھی مساوات 6.19 حاصل ہوتا ہے۔ البتہ بیہ ضرب صرف اور صرف اس صورت ممکن ہے جب  $ho \neq 0$  ہو۔ یاد رہے کہ وہوں مساوات 6.19 کی صورت میں  $ho = rac{0}{
ho}$  ہو گا گرو ہو گاجو غیر معین ho = -1 ہوں مساوات 6.20 صرف اس صورت مساوات 6.19 کا حل ہو گا گرو ho = 0 ہو۔ ان حقا کن کو سامنے رکھتے ہوئے لا پیاس مساوات کا حل

(6.22) 
$$V = V_0 \frac{\ln \frac{b}{\rho}}{\ln \frac{b}{a}} \qquad \rho \neq 0$$

لکھناز ہادہ درست ہو گا۔

1834

مثال 6.4: اب تصور کرتے ہیں کہ برقی د باو نکلی محد د کے متغیره φ کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے۔اس صورت میں لا پلاس مساوات

$$\frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 V}{\partial \phi^2} = 0$$

صورت اختیار کرے گا۔ یہاں بھی پہلا حلho = 
ho حاصل ہوتا ہے۔ ہم یہاں بھی ho = 
ho کو جواب کا حصہ تصور نہ کرتے ہوئے مساوات کو ho ہے ضرب دیتے ہوئے اس سے جان چڑاتے ہیں۔ یوں

$$\frac{\mathrm{d}^2 V}{\mathrm{d}\phi^2} = 0 \qquad \rho \neq 0$$

undefined<sup>6</sup>

رہ جاتا ہے۔ دومر تبہ کلمل لینے سے

$$V = A\phi + B$$

حاصل ہوتا ہے۔ایک دوہم قوہ سطحیں شکل میں دکھائی گئی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ho=
ho کی صورت میں دونوں چادر آپس میں مل جائیں گی اوران پر مختلف برقی د باو کمکن نہ ہوگا۔ یوں ho=
ho قابل قبول جواب نہیں ہے۔ یہاں  $ho=\phi$  کو برقی زمین جبکہ  $\phi=\phi$ پر  $V_0$  برقی د باو کی صورت میں

$$(6.23) V = \frac{V_0 \phi}{\phi_0} \rho \neq 0$$

حاصل ہوتاہے۔اس سے

$$oldsymbol{E} = -rac{V_0}{\phi_0
ho}oldsymbol{a}_\phi$$

حاصل ہوتاہے۔ان چادروں کے کیبیٹنس کا حصول آپ سے حاصل کرنے کو سوال میں کہا گیاہے۔

مثال 6.5: کروی محد دمیں ⊕ کے ساتھ تبدیلی کو مندر جہ بالامثال میں دیکھا گیالہٰذااسے دوبارہ حل کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم پہلے rاور بعد میں θ کے پہاتھ تبدیلی کے مسکلوں کو دیکھتے ہیں۔

یہ زیادہ مشکل مسکلہ نہیں ہے لہذا آپ ہی سے سوالات کے جھے میں در خواست کی گئی ہے کہ اسے حل کرتے ہوئے برقی دباو کی مساوات

$$(6.24) V = V_0 \frac{\frac{1}{r} - \frac{1}{b}}{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}}$$

اور کیبیسٹنس کی مساوات

$$C = \frac{4\pi\epsilon}{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}}$$

$$b$$
حاصل کریں جہاں  $b=r$ پر برقی زمین اور  $a=r$ پر  $V_0$  برقی دیاوے اور م $v=b>a$ 

مثال 6.6: کروی محد دمیں θ کے ساتھ تبدیل ہوتے برقی دباو کی صورت میں لایلاس مسادات

$$\frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta} \left( \sin \theta \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}\theta} \right) = 0$$

اب 6. پوئسن اور لاپلاس مساوات

صورت اختیار کرے گی۔اگر
$$r
eq r^2\sin heta$$
اور $r=r$ اور  $r=r$ ہوں تب اس مساوات کو  $r^2\sin heta$ سے ضرب دیتے ہوئے

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta} \left( \sin \theta \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}\theta} \right) = 0$$

 $\pi$  کھاجا سکتا ہے۔ heta اس صورت صفر کے برابر ہو گاجب heta=0 یا  $\pi=0$  ہوں۔ اس کے پہلی بار کمل سے  $\sin heta=0$  ہوں۔ اس کے پہلی بار کمل سے  $\sin heta=0$ 

يا

$$dV = \frac{A d\theta}{\sin \theta}$$

حاصل ہوتاہے۔ دوسری بار تکمل سے

(6.28) 
$$V = A \int \frac{d\theta}{\sin \theta} + B = A \ln \left( \tan \frac{\theta}{2} \right) + B$$

ط ل ہوتاہے۔

يه جم قوه سطحين مخروطی شکل رکھتے ہيں۔اگر $\frac{\pi}{2}$  و  $\theta$  پر0=V اور 0 و و 0 ہوں جہال 0 ہمیں۔ اگر تھتے ہیں۔ اگر تھے ہمیں۔ اگر تھے ہمیں۔

$$(6.29) V = V_0 \frac{\ln\left(\tan\frac{\theta}{2}\right)}{\ln\left(\tan\frac{\theta_0}{2}\right)}$$

حاصل ہو تاہے۔

آئیںالی مخروطاورسیدھی سطے کے مابین کیپیسٹنس حاصل کریں جہاں مخروط کی نوک سے انتہائی باریک فاصلے پرسیدھی سطے ہواور مخروط کا محوراس سطے کے عمود میں ہو۔ پہلے برقی شدت حاصل کرتے ہیں۔

(6.30) 
$$E = -\nabla V = -\frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} a_{\theta} = -\frac{V_0}{r \sin \theta \ln \left( \tan \frac{\theta_0}{2} \right)} a_{\theta}$$

مخروط کی سطح پر سطحی چارج کثافت یوں

$$\rho_S = D_n = -\frac{\epsilon V_0}{r \sin \theta_0 \ln \left(\tan \frac{\theta_0}{2}\right)}$$

ہو گاجس سے اس پر چارج

$$Q = -\frac{\epsilon V_0}{\sin \theta_0 \ln \left(\tan \frac{\theta_0}{2}\right)} \int_0^\infty \int_0^{2\pi} \frac{r \sin \theta_0 \, d\phi \, dr}{r}$$

ہو گا۔ تکمل میں رداس کا حدلا محدود ہونے کی وجہ سے چارج کی قیمت بھی لا محدود حاصل ہو تی ہے جس سے لا محدود کیپیسٹنس حاصل ہو گا۔ حقیقت میں محدود جسامت کے سطحیں ہی پائی جاتی ہیں للذاہم رداس کے حدود 10 17 لیتے ہیں۔ایسی صورت میں

(6.31) 
$$C = \frac{2\pi\epsilon r_1}{\ln\left(\cot\frac{\theta_0}{2}\right)}$$

حاصل ہوتا ہے۔ یادر ہے کہ ہم نے لامحد ود سطح سے شر وع کیا تھاللذا چارج کی مساوات بھی صرف لامحد ود سطح کے لئے درست ہے۔اس طرح مندر جہ بالا مساوات سمپیسٹنس کی قریبی قیمت ہوگی ناکہ بالکل درست قیمت۔

پوئسن مساوات کر حل کی مثال

پوئسن مساوات تب حل کیا جاسکتا ہے جب ρ<sub>h</sub> معلوم ہو۔ حقیقت میں عموماً سرحدی برقی د باووغیر ہ معلوم ہوتے ہیں اور ہمیں ρ<sub>h</sub>بی در کار ہوتی ہے۔ ہم پوئسن مساوات حل کرنے کی خاطر ایسی مثال لیتے ہیں جہاں ہمیں ρ<sub>h</sub> معلوم ہو۔

سر حدکے دونوں جانب چارج کے انبار کو شکل میں دکھایا گیا ہے۔ اس طرح کے انبار کو کئی مساوات سے ظاہر کرنا ممکن ہے جن میں غالباً سب سے سادہ مساوات  $ho = 2
ho_0 \operatorname{sech} \frac{x}{a} \tanh \frac{x}{a}$ 

ہے جہاں زیادہ سے زیادہ چارج کثافت  $ho_0$ ہے جو  $ho_2=0.881$  پر پائی جاتی ہے۔ آئیں اس چارج کثافت کے لئے پو کس مساوات

$$\nabla^2 V = -\frac{2\rho_0}{\epsilon} \operatorname{sech} \frac{x}{a} \tanh \frac{x}{a}$$

diode<sup>8</sup> free holes<sup>9</sup>

free electrons<sup>10</sup>
diffusion<sup>11</sup>

لعيني

$$\frac{\mathrm{d}^2 V}{\mathrm{d}x^2} = -\frac{2\rho_0}{\epsilon} \operatorname{sech} \frac{x}{a} \tanh \frac{x}{a}$$

حل کریں۔ پہلی بار تکمل لیتے ہوئے

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}x} = \frac{2\rho_0 a}{\epsilon} \operatorname{sech} \frac{x}{a} + A$$

حاصل ہوتاہے جسے

$$E_x = -\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}x} = \frac{2\rho_0 a}{\epsilon} \operatorname{sech} \frac{x}{a} - A$$

 $x\to 1$  کھاجا سکتا ہے۔ کمل کے مستقل A کی قیمت اس حقیقت سے حاصل کی جاسکتی ہے کہ سر حدسے دور کسی قشم کا چارج کثافت یا برقی میدان نہیں پایا جاتا لہذا  $E_x\to 0$  کھاجا کہ نہیں پایا جاتا لہذا  $E_x\to 0$  کھاجا کہ نہیں کہ جاپر کا جس سے  $E_x\to 0$  کے ماصل ہوتا ہے لہذا

(6.33) 
$$E_x = -\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}x} = -\frac{2\rho_0 a}{\epsilon} \operatorname{sech} \frac{x}{a}$$

کے برابرہے۔ دوسری بار تکمل لیتے ہوئے

$$V = \frac{4\rho_0 a^2}{\epsilon} \tan^{-1} e^{\frac{x}{a}} + B$$

 $B=-rac{
ho_0 a^2 \pi}{\epsilon}$  عاصل ہوتا ہے۔ہم برقی زمین کو عین سر حدیر لیتے ہیں۔ایسا کرنے سے

$$V = \frac{4\rho_0 a^2}{\epsilon} \left( \tan^{-1} e^{\frac{x}{a}} - \frac{\pi}{4} \right)$$

کے برابر ہوگا۔

شکل میں مساوات 6.32، مساوات 6.33 اور مساوات 6.34 کھائے گئے ہیں جو بالترتیب حجمی چارج کثافت، برقی میدان کی شدت اور برقی د باودیتے ہیں...

سر حد کے دونوں جانب کے مابین برقی دباو $V_0$  کو مساوات 6.34 کی مددسے یوں حاصل کیا جاسکتا ہے۔

$$(6.35) V_0 = V_{x \to +\infty} - V_{x \to -\infty} = \frac{2\pi \rho_0 a^2}{\epsilon}$$

سر حدک ایک جانب کل چارج کومساوات 6.32 کی مددسے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یوں کل مثبت چارج

(6.36) 
$$Q = S \int_0^\infty 2\rho_0 \operatorname{sech} \frac{x}{a} \tanh \frac{x}{a} dx = 2\rho_0 a S$$

حاصل ہوتاہے جہال ڈالوڈ کار قبہ عمودی تراش S<sup>12</sup>ہے۔مساوات 6.35سے می قیت مساوات 6.36 میں پر کرنے سے

$$Q = S\sqrt{\frac{2\rho_0\epsilon V_0}{\pi}}$$

کھاجا سکتاہے۔اس مساوات سے کیپیسٹنس کی قیت  $C=rac{Q}{V_0}$  کھاجا سکتاہے۔اس مساوات سے کیپیسٹنس کی قبت کے البتہ

$$I = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = C\frac{\mathrm{d}V_0}{\mathrm{d}t}$$

$$C = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}V_0}$$

كھاجا سكتاہے المذامساوات 6.37 كا تفرق كيتے ہوئے

$$C = \sqrt{\frac{\rho_0 \epsilon}{2\pi V_0}} S = \frac{\epsilon S}{2\pi a}$$

حاصل ہوتا ہے۔اس مساوات کے پہلے جزوسے ظاہر ہے کہ برقی دباوبڑھانے سے کپیسٹنس کم ہوگی۔مساوات کے دوسرے جزوسے یہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ ڈالیوڈ بالکل ایسے دوچادر کپیسٹر کی طرح ہے جس کے چادر کارقبہ 8 اور چادروں کے مابین فاصلہ 2 ہو۔یوں برقی دباوسے کپیسٹنس کے کھٹے کویوں سمجھا جاسکتا ہے کہ برقی دباوبڑھانے سے 4 بڑھتا ہے۔

6.6 لاپلاس مساوات كا ضربى حل

گزشتہ ھے میں صرف ایک محد د کے ساتھ تبدیل ہوتے برقی دباو کے لاپلاس مساوات پر غور کیا گیا۔ اس ھے میں ایسے میدان پر غور کیاجائے گاجہاں برقی دباوایک سے زیادہ محد د کے ساتھ تبدیل ہوتا ہو۔ تصور کریں کہ Vکار تیسی محد د کے xاور y کے ساتھ تبدیل ہوتا ہو۔ ایسی صورت میں لاپلاس مساوات

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} = 0$$

X کورت اختیار کرے گا۔ تصور کریں کہ ایسی مساوات کے حل کو دو نفاعل X(x) اور Y(y) کے حاصل ضرب Y(y) کی شکل میں لکھاجا سکتا ہے جہاں کہ نفاعل کا آزاد متغیرہ صرف X اور Y نفاعل کا آزاد متغیرہ صرف X اور Y نفاعل کا آزاد متغیرہ صرف X اور X نفاعل کا آزاد متغیرہ صرف X اور X نفاعل کا آزاد متغیرہ صرف X اور X کہ نہیں ہم انجانے طور پر رد کر رہے ہو سکتے ہیں۔ ہم انجانے طور پر رد کر رہے ہو سکتے ہیں۔ ہم انجانے طور پر رد کر رہے ہو سکتے ہیں۔ ہم انجانے طور پر رد کر رہے ہو سکتے ہیں۔ ہم انجانے طور پر دکر رہے ہو سکتے ہیں۔ ہم انہانہ کو کا کہ سکتے ہیں جہاں

$$V_1 = X_1(x)Y_1(y) = 1x$$
  
 $V_2 = X_2(x)Y_2(y) = 1y$ 

کھاجا سکتا ہے جہاں  $Y_1(y)=1$ اور  $Y_2(x)=1$  برابر ہیں۔ یوں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم X کو دو نفاعل کے ضرب کی صورت میں لکھ سکتے ہیں اور اس الجر رقم کی جہاں  $Y_1(y)=1$  و نفاعل کے ضرب کی صورت میں لکھ سکتے ہیں۔ لا پلاس مساوات خطی ہونے کی بناپران جوابات کا مجموعہ y=1 جواب کا صل ہو گا۔ یوں آپ کے خرب کی صورت میں لکھ سکتے ہیں Y=1 جواب کو بھی اروپہیں کیا۔ ایسے ہی ثبوت سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ Y=1 جواب کو بھی اروپہیں کیا۔ ایسے ہی ثبوت سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ Y=1 جواب کو بھی اروپہیں کیا۔ ایسے ہی ثبوت سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اورپہیں کیا۔ ایسے ہی ثبوت سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ روپہیں کیا۔ ایسے ہی شروت سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بھی اورپہیں کیا۔ ایسے ہی ثبوت سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ روپہیں کیا۔ ایسے ہی شروت سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ روپہیں کیا۔ ایسے ہی شروت سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بھی ایسے کیا۔ ایسے ہی شروت سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بھی ایسے کیا گیا۔ ایسے ہی شروت سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بھی ایسے کیا۔ ایسے ہی شروت سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بھی کیا۔ ایسے ہیں کہ بھی سکتے ہیں کہ ہم کی سکتے ہیں کہ بھی کیا۔ ایسے ہی شروت سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کی سکتے ہیں کہ ہم کیکھ سکتے ہیں کہ ہم کیکھ سکتے ہیں کہ بھی کی سکتے ہیں کہ کیا۔ ایسے ہی شروت سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کیکھ سکتے ہیں کہ بھی کی سکتے ہیں کہ بھی کی دیا ہم کیا ہم کیکھ کی کی سکتے ہیں کہ بھی کی دو تعلق کی سکتے ہیں کہ کی سکتے ہیں کہ کی سکتے ہیں کی دیا ہم کی کی سکتے ہیں کہ کی کو تعلق کی دو تعلق کی دو تعلق کی دیا ہم کی کی دو تعلق کی دو تعلق

اب آتے ہیں اصل مسکے پر۔اگر V = XY مساوات 6.38 کا حل ہوتب

$$\frac{\partial^2 X(x)}{\partial x^2} Y(y) + X(x) \frac{\partial^2 Y(y)}{\partial y^2} = 0$$

ہو گا جسے

$$\frac{1}{X(x)}\frac{\partial^2 X(x)}{\partial x^2} = -\frac{1}{Y(y)}\frac{\partial^2 Y(y)}{\partial y^2}$$

اب 6. پوئسن اور لاپلاس مساوات

کھاجا سکتا ہے۔ یہاں آئکھیں کھول دینے والی دلیل پیش کرتے ہیں۔ مساوات 6.39 میں بائیں جانب صرف ید متغیرہ پایاجاتا ہے جبکہ دائیں جانب صرف ہو متغیرہ پایا جاتا ہے۔ یہاں آئکھیں کھول دینے والی دلیل پیش کرتے ہیں۔ مساوات ہو جبکہ دایاں ہاتھ جوں کا توں رہے گا۔ اب مساوات کہتا ہے کہ بائیں اور دائیں ہاتھ برابر ہیں۔ ایساصرف اور صرف اس صورت ممکن ہوگا کہ ناق یہ تبدیل کرنے سے بایاں ہاتھ تبدیل ہوتا ہوا ور ناہی ہوتا ہوا ہوگھتے ہوئے آگے بڑھے ہیں۔ سے بایاں ہاتھ تبدیل کرنے سے دایاں ہاتھ تبدیل ہوتا ہوگھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ سے سام کو مستقل 13 کہا جاتا ہے۔

$$\frac{1}{X(x)}\frac{\partial^2 X(x)}{\partial x^2} = -\frac{1}{Y(y)}\frac{\partial^2 Y(y)}{\partial y^2} = m^2$$

اس مساوات کو د واجزاء

$$\frac{1}{X(x)} \frac{\partial^2 X(x)}{\partial x^2} = m^2$$
$$\frac{1}{Y(y)} \frac{\partial^2 Y(y)}{\partial y^2} = -m^2$$

یا

(6.41) 
$$\frac{\partial^2 X(x)}{\partial x^2} - m^2 X(x) = 0$$

$$\frac{\partial^2 Y(y)}{\partial y^2} + m^2 Y(y) = 0$$

کی صورت میں لکھتے ہوئے باری باری حل کرتے ہیں۔

اس طرز کے مساوات آپ پہلے عل کر چکے ہوں گے جہاں جواب اندازے سے لکھتے ہوئے مساوات کو حل کیا جاتا ہے۔اسی طریقے کواستعال کرتے ہوئے مساوات 6.41 کے پہلے جزومیں

$$X(x) = e^{\omega x}$$

پر کرتے ہیں۔یوں  $\omega^2 e^{\omega x}$  ہو گالہذا

$$\omega^2 e^{\omega x} - m^2 e^{\omega x} = 0$$

لکھاجائے گاجس سے

 $\omega = \mp m$ 

حاصل ہو گا۔ س∠ دونوں قیمتیں استعال کرتے ہوئے یوں اصل جواب

$$(6.42) X(x) = A'e^{mx} + B'e^{-mx}$$

حاصل ہوتاہے۔مساوات 6.41 کے دوسرے جزو کاجواب اسی طرح

$$(6.43) Y(y) = C\cos my + D\sin my$$

حاصل ہوتا ہے۔ یوں مساوات 6.38 کا پوراحل

$$(6.44) V = XY = \left(A'e^{mx} + B'e^{-mx}\right)\left(C\cos my + D\sin my\right)$$

۔ کھھا جائے گا۔ آئیں مساوات 6.41کے حل کوایک مرتبہ دوبارہ حاصل کریں۔البتہ اس مرتبہ جواب کااندازہ لگانے کی بجائے ہم ایک ایس ترکیب استعال کریں گے جواپہ پتائی زیادہ طاقتور ثابت ہو گااور جو آگے بار بار استعال آئے گا۔

اس ترکیب میں ہم تصور کرتے ہیں کہ X(x) تفاعل کو طاقتی سلسلے 14

(6.45) 
$$X(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + a_4 x^4 + \cdots$$

کی شکل میں لکھنا ممکن ہے جہال  $a_2 \cdot a_1 \cdot a_0$ وغیرہ طاقتی سلسلے کے مستقل ہیں۔ یوں

$$\frac{\partial X}{\partial x} = 0 + a_1 + 2a_2x^1 + 3a_3x^2 + 4a_4x^3 + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} na_nx^{n-1}$$

أور

(6.46) 
$$\frac{\partial^2 X}{\partial x^2} = 0 + 0 + 2 \times 1a_2 + 3 \times 2a_3x^1 + 4 \times 3a_4x^2 + \dots = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_nx^{n-2}$$

لکھے جاسکتے ہیں۔مساوات 6.45اور مساوات 6.46 کو مساوات 6.41 کے پہلے جزومیں پر کرتے ہیں

$$2 \times 1a_2 + 3 \times 2a_3x^1 + 4 \times 3a_4x^2 + \dots = m^2 \left( a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + \dots \right)$$

جہاں ہم 2*m*2 کو دائیں ہاتھ لے گئے ہیں۔ یہاں بائیں اور دائیں ہاتھ کے طاقتی سلسلے صرف اس صورت x کے ہر قیمت کے لئے برابر ہو سکتے ہیں جب دونوں جانب x کے برابر طاقت کے ضربیہ <sup>15 می</sup>ین برابر ہوں یعنی جب

$$2 \times 1a_2 = m^2 a_0$$

$$3 \times 2a_3 = m^2 a_1$$

$$4 \times 3a_4 = m^2 a_2$$

يا

$$(n+2)(n+1)a_{n+2} = m^2 a_n$$

ہوں۔ جفت ضربیہ کو a<sub>0</sub>0 کی صورت میں پول

$$a_2 = \frac{m^2}{2 \times 1} a_0$$

$$a_4 = \frac{m^2}{4 \times 3} a_2 = \left(\frac{m^2}{4 \times 3}\right) \left(\frac{m^2}{2 \times 1} a_0\right) = \frac{m^4}{m!} a_0$$

$$a_6 = \frac{m^6}{6!} a_0$$

لکھا جاسکتاہے جسے عمومی طور پر

$$a_n = \frac{m^n}{n!} a_0 \qquad (\pi + n)$$

کھا جا سکتا ہے۔ طاق ضربیہ کو  $a_1$  کی صورت میں

$$a_3 = \frac{m^2}{3 \times 2} a_1 = \frac{m^3}{3!} \frac{a_1}{m}$$
$$a_5 = \frac{m^5}{5!} \frac{a_1}{m}$$

لکھاجاسکتاہے جس سے ان کی عمومی مساوات

$$a_n = \frac{m^n}{n!} \frac{a_1}{m} \qquad (\text{dis} n)$$

کھی جاسکتی ہے۔انہیں واپس طاقتی سلسلے میں پر کرتے ہوئے

$$X = a_0 \sum_{0 \text{ with } 1}^{\infty} \frac{m^n}{n!} x^n + \frac{a_1}{m} \sum_{\text{with } 1}^{\infty} \frac{m^n}{n!} x^n$$

یا

$$X = a_0 \sum_{0, \min}^{\infty} \frac{(mx)^n}{n!} + \frac{a_1}{m} \sum_{1, \min}^{\infty} \frac{(mx)^n}{n!}$$

حاصل ہوتا ہے۔غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مندر جہ بالا مساوات میں پہلا طاقتی سلسلہ دراصل cosh mx کے برابر

$$\cosh mx = \sum_{0 \neq i=1}^{\infty} \frac{(mx)^n}{n!} = 1 + \frac{(mx)^2}{2!} + \frac{(mx)^4}{4!} + \cdots$$

اور دوسراطاقتی سلسله sinh mx

$$\sinh mx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{m^n}{n!} x^n = mx + \frac{(mx)^3}{3!} + \frac{(mx)^5}{5!} + \cdots$$

کے برابرہے۔ یوں

$$X = a_0 \cosh mx + \frac{a_1}{m} \sinh mx$$

يا

 $X = A \cosh mx + B \sinh mx$ 

کھاجاسکتا ہے جہاں $a_0$ اور  $a_1$ یاان کی جگہ کھے گئے Aاور Bکو سرحدی شرائط سے حاصل کیاجائے گا۔

 $\int \sinh mx$ اور sinh mx

$$cosh mx = \frac{e^{mx} + e^{-mx}}{2}$$

$$sinh mx = \frac{e^{mx} - e^{-mx}}{2}$$

لكهركر

$$X = A'e^{mx} + B'e^{-mx}$$

1070

کھی لکھاجا سکتا ہے جہال A'اور B' دونئے مستقل ہیں۔ یہ مساوات A' ہیں۔ یہ مساوات A'

اسی طاقتی سلسلے کے طریقے کواستعال کرتے ہوئے مساوات 6.41 کے دوسرے جزو کا حل بھی دوطاقتی سلسلوں کا مجموعہ حاصل ہوتا ہے جہاں ایک طاقتی سلسلہ cos my اور دوسر ایس Sin my کے برابر ہوتا ہے۔ بیوں

$$(6.47) Y = C\cos my + D\sin my$$

کھاجا سکتاہے جو عین مساوات 6.43 ہی ہے۔ یوں

$$(6.48) V = XY = (A \cosh mx + B \sinh mx) (C \cos my + D \sin my)$$

یا

(6.49) 
$$V = XY = \left(A'e^{mx} + B'e^{-mx}\right)\left(C\cos my + D\sin my\right)$$

حاصل ہوتاہے۔اس آخری مساوات کامساوات 6.44 کے ساتھ موازنہ کریں۔

مساوات 6.48 میں کل چار مستقل پائے جاتے ہیں جنہیں سر حدی شر ائط سے حاصل کیا جاتا ہے۔ آئیں ان مستقل کو دومختلف سر حدی شر ائط کے لئے حادیا کریں۔ پہلی صورت میں بجائے یہ کہ سر حدی شر ائط سے ان مستقل کو حاصل کریں، ہم مستقل پہلے چنتے ہیں اور بعد میں ان چنے گئے مستقل کے مطابق سر حدی تھرا لئط حاصل کرتے ہیں۔ حاصل کرتے ہیں۔

تصور کریں کہ مساوات 6.48 میں A اور B دونوں یاC دونوں صفر کے برابر ہیں۔الی صورت میں V=V حاصل ہو گاجو برقی دباو کی عدم موجود گی کو ظاہر کرتی ہے۔ ہمیں عموماً برقی دباو کی موجود گی سے زیادہ دلچیں ہوتی ہے۔ آئیں ایک اور صورت دیکھیں۔

تصور کریں کہ A اور C صفر کے برابر ہے۔ایسی صورت میں مساوات 6.48 کو

$$(6.50) V = V_0 \sinh mx \sin my$$

کھاجاسکتاہے جہاں $BD=V_0$ کھاگیاہے۔چونکہ

$$\sinh mx = \frac{1}{2} \left( e^{mx} - e^{-mx} \right)$$


 $V_0 = V_0 \sinh mx \sin my$ 

١


$$my = \sin^{-1} \frac{1}{\sinh mx}$$

x کے مختلف قیتوں کے لئے اس مساوات سے y کی قیتیں حاصل کرتے ہوئے اس مساوات کے خط کو شکل 6.1 میں کھینچا گیا ہے۔


ان حقائق کواستعال کرتے ہوئے موصل ہم قوہ سطحیں شکل 6.2 میں د کھائی گئی ہیں۔ یہ سطحیں 2 محد د کی سمت میں لا محد ود لمبائی رکھتی ہیں اوران سے پیداہر قی د باومساوات 6.50 دیتا ہے۔



شکل 6.1 نشکل  $my=\sin^{-1}\left(rac{1}{\sinh mx}
ight)$  شکل 6.1 شکل



شكل 6.2: بم قوه سطحين اور ان پر برقى دباو.



شکل 6.3: موصل سطحوں سے گھیرے خطے میں لاپلاس مساوات متعدد اجزاء کے مجموعے سے حاصل ہوتا ہے.

ہم نے لاپلاس مساوات کے حل یعنی مساوات 6.50 کو لیتے ہوئے ان ہم قوہ سطحوں کو دریافت کیا جوالی برقی دباوپیدا کرے گی۔ حقیقت میں عموماً موصلی ہم قوہ سطحیں معلوم ہوں گی جن کاپیدا کر دہ برقی دباو در کار ہو گا۔ آئیں ایسی ایسی ایسی مثال دیکھیں۔

شکل 6.3 میں موصل سطحیں اور ان پر برقی دباو دیا گیا ہے۔ یہ سطحیں 2 سمت میں لا محدود لمبائی رکھتی ہیں۔ سطحوں کے گھیرے خطے میں برقی دباو حاصل کر نادور کار ہے۔

یہاں سر حدی شر ائط کچھ یوں ہیں۔x=0 ہوں اور y=0 اور طy=0 د باوصفر ہے جبکہ x=0 کی د باوصفر ہے جبکہ ابین انتہائی باریک غیر موصل در زہیں جن کی بناپران کے برقی د باومختلف ہو سکتے ہیں۔انس در زکے اثر کو نظر انداز کیا جائے گا۔ x=0

موجودہ مسکے میں بھی برقی دباو صرف x اور ہوئے ساتھ تبدیل ہوتا ہے لہٰذامساوات 6.38 ہی اس مسکے کالا پلاس مساوات ہ سر حدی شر ائط لا گو کرتے ہوئے مساوات کے مستقل حاصل کرتے ہیں۔مساوات 6.38 میں 0 = x پر برقی دباو صفر پر کرنے سے

 $0 = (A\cosh 0 + B\sinh 0) (C\cos my + D\sin my)$ 

 $0 = A \left( C \cos my + D \sin my \right)$ 

حاصل ہوتا ہے۔ لاکے تمام قیمتوں کے لئے یہ مساوات صرف

A = 0

کی صورت میں درست ہو سکتا ہے لہذا پہلا مستقل صفر کے برابر حاصل ہوتا ہے۔y=0 ویر صفر برقی دیاوپر کرنے سے  $0=B\sinh mx \ (C\cos 0+D\sin 0)$ 

 $0 = BC \sinh mx$ 

کھاجائے گاجو x کی ہر قیمت کے لئے صرف BC=0 کی صورت میں درست ہو گا۔اب چونکہ A=0 ہے لہذا B صفر نہیں ہو سکتا چونکہ الی صورت میں مساوات B ہو۔اس لئے مساوات B ہو۔اس لئے مساوات B ہو۔اس لئے ہیں جس سے برتی دباو کے بارے میں علم حاصل ہو۔اس لئے C=0 ہو۔اس کے C=0 ہو۔اس کے مساوات A ہو۔

 $(6.51) V = BD \sinh mx \sin my$ 

صورت اختیار کرلے گی۔اس مساوات میں y=b پر صفر برقی دباوپر کرتے ہیں۔

 $0 = BD \sinh mx \sin mb$ 

ہم B یا D کو صفر کے برابر نہیں لے سکتے چونکہ ایسی صورت میں V=0 جواب حاصل ہوتا ہے جس میں ہمیں کوئی دلچین نہیں۔ یہ مساوات x کی ہر قیمت کے لیے صرف اس صورت درست ہو گا اگر

 $\sin mb = 0$ 

ہو جس سے

 $mb = n\pi$ 

حاصل ہو تاہے جہاں

 $n = 0, 1, 2, \cdots$ 

6.51کھتے ہوئے مساوات  $m=rac{n\pi}{b}$  کے برابر ہو سکتا ہے۔اس طرح

 $(6.52) V = V_1 \sinh \frac{n\pi x}{b} \sin \frac{n\pi y}{b}$ 

190 باب 6. پوئسن اور لاپلاس مساوات

 $V_0$  صورت اختیار کرلے گا جہاں D کو  $V_1$  کھا گیا ہے۔ مساوات 6.52 تین اطراف کے سطحوں پر صفر برتی دباو کے شراکلے پر پورااتر تاخل ہے۔ البتہ  $V_1$  معلوم ہوتا ہے کہ برتی دباو کے شرط کو مندر جہ بالا مساوات سے پورا کرنا ممکن نہیں۔ ہمیں عمو ما بالکل اسی طرز کے مسکوں سے واسطہ پڑتا ہے جہاں آخری قدم پر معلوم ہوتا ہے کہ جماری قدر پر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ گھبرائیں نہیں۔ ہمیں در پیش مسکلے کے تمام ممکنہ جوابات کو مساوات 6.52 کی شکل میں کھا جا بیاں تمام جوابات کا مجموعہ بھی قابل قبول حل ہو گا یعنی ہم

(6.53) 
$$V = \sum_{n=0}^{\infty} V_n \sinh \frac{n\pi x}{b} \sin \frac{n\pi y}{b} \qquad (0 < y < b, n = 0, 1, 2, \dots)$$

جھی لکھ سکتے ہیں جہاں n کی ہر قیمت پر منفر د $V_1$  کو  $V_2$  سے ظاہر کیا گیاہے۔nاور  $V_3$  کی قیمتیں ایس کہ کھی جاتی ہیں کہ x=d برقی دباوکے شرط کو پوراکیا جائے۔اس آخری شرط کو مساوات میں پر کرتے ہوئے

$$V_0 = \sum_{n=0}^{\infty} V_n \sinh \frac{n\pi d}{b} \sin \frac{n\pi y}{b}$$

لعيني

$$V_0 = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \sin \frac{n\pi y}{b}$$

ملتاہے جہاں

 $c_n = V_n \sinh \frac{n\pi d}{b}$ 

پر ہے۔ ککھا گیا ہے۔

مساوات 6.54 فور بیر تسلسل 10 ہے جس کے مستقل باآسانی حاصل کئے جاسکتے ہیں۔ چونکہ ہمیں y < 0 > 0 > 0 خطے سے غرض ہے للذااس خطے کے باہر ہمیں برقی دباوسے کوئی غرض نہیں۔ ایسی صورت میں ہم فور بیر تسلسل کے طاق یا جفت جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ طاق جوابات اس صورت حاصل ہوں گے اگر ہمی کہ بی کو آدھامیعاد تصور کرتے ہوئے بقایا آدھے میعاد y < 0 < 0 < 0 پر برقی دباوکو y < 0 < 0 < 0 < 0

$$V = +V_0$$
  $(0 < y < b)$   
 $V = -V_0$   $(b < y < 2b)$ 

اسی صورت میں فوریئر تسلسل کے مستقل

$$c_n = \frac{1}{b} \left[ \int_0^b V_0 \sin \frac{n\pi y}{b} \, dy + \int_b^{2b} (-V_0) \sin \frac{n\pi y}{b} \, dy \right]$$

سے

$$c_n = \frac{4V_0}{n\pi}$$
  $(n = 1, 3, 5, \cdots)$   
 $c_n = 0$   $(n = 2, 4, 6, \cdots)$ 

 $c_n = V_n \sinh \frac{n\pi d}{b}$ ماصل ہوتے ہیں۔اب چونکہ

$$V_n = \frac{4V_0}{n\pi\sinh(\frac{n\pi d}{h})} \qquad (n = 1, 3, 5, \cdots)$$

ہو گااور یوں مساوات 6.53 کو

$$V = \frac{4V_0}{\pi} \sum_{n=1, \text{dis}}^{\infty} \frac{1}{n} \frac{\sinh \frac{n\pi x}{b}}{\sinh \frac{n\pi d}{b}} \sin \frac{n\pi y}{b}$$

کھاجا سکتا ہے۔اس مساوات سے مختلف نقطوں پر بر تی د باو  $V\left(x,y
ight)$  حاصل کرتے ہوئے ان میں برابر بر تی د باور کھنے والے نقطوں سے گزرتی سطح ہم قوہ ہوگے ہو گی۔

189

مثال 6.7: شکل 6.3 میں d=bاور  $V_0=90$  ہونے کی صورت میں ڈبے کے عین وسط میں برقی دباوحاصل کریں۔

حل: ڈیے کاوسط  $(\frac{b}{2}, \frac{b}{2})$  ہے۔ مساوات 6.55 کے پہلے چندا جزاء لیتے ہوئے

$$V = \frac{4 \times 90}{\pi} \left( \frac{\sinh \frac{\pi}{2}}{\sinh \pi} \sin \frac{\pi}{2} + \frac{1}{3} \frac{\sinh \frac{3\pi}{2}}{\sinh 3\pi} \sin \frac{3\pi}{2} + \frac{1}{5} \frac{\sinh \frac{5\pi}{2}}{\sinh 5\pi} \sin \frac{5\pi}{2} \right)$$
$$= \frac{4 \times 90}{\pi} \left( 0.199268 - 0.0029941887 + 0.0000776406 \right)$$
$$= 22.5 \text{ V}$$

1901

حاصل ہوتاہے۔

6.7 عددی دہرانر کا طریقہ


لا پلاس مساوات حل کرنے کے کئی ترکیب ہم دیکھ چکے۔ کمپیوٹر کی مددسے عدد <mark>کی دہرانے</mark> 17کے طریقے سے مساوات حل کئے جاتے ہیں۔ آئیں لا پلاس مسلوات اسی ترکیب سے حل کریں۔

تصور کرتے ہیں کہ کسی خطے میں برقی میدان صرف xاور y کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے۔ شکل 6.4 میں ایک سطح دکھائی گئی ہے جسے h چوڑائی اور اسنے ہی لمبائی کے مربع کے عکڑوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس میدان میں آپس میں قریبی پانچے نقطوں پر برقی دباوہ  $V_3$ ،  $V_2$ ،  $V_1$ ،  $V_2$ ،  $V_3$  وراح سے جارج سے یاک ہوت ہو  $\nabla \cdot D = 0$  اور  $\nabla \cdot D = 0$  ہوں گے جس سے دو محدد میں

$$\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} = 0$$

که اجا سکتا ہے۔ اب $E_x=-rac{\partial V}{\partial y}$  اور  $E_y=-rac{\partial V}{\partial y}$  اور کہ سے مندرجہ بالا مساوات

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} = 0$$



شکل 6.4: لاپلاس مساوات کے تحت کسی بھی نقطے پر برقی دباو قریبی نقطوں کے برقی دباو کا اوسط ہوتا ہے۔

صورت اختیار کرلیتی ہے جو لا یلاس مساوات ہے۔ شکل 6.4 میں نقطہ aاور نقطہ  $\frac{\partial V}{\partial x}$  اور  $\frac{\partial V}{\partial x}$  کی قیمتیں تقریباً

$$\left. \frac{\partial V}{\partial x} \right|_{a} \doteq \frac{V_{1} - V_{0}}{h}$$

$$\left. \frac{\partial V}{\partial x} \right|_{a} \doteq \frac{V_{0} - V_{3}}{h}$$

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} \bigg|_0 \doteq \frac{\frac{\partial V}{\partial x} \bigg|_a - \frac{\partial V}{\partial x} \bigg|_c}{h} \doteq \frac{V_1 - V_0 - V_0 + V_3}{h^2}$$

لکھ سکتے ہیں۔ ہالکل اسی طرح ہم

$$\frac{\partial^2 V}{\partial y^2} \bigg|_0 \doteq \frac{\frac{\partial V}{\partial y} \bigg|_b - \frac{\partial V}{\partial y} \bigg|_d}{h} \doteq \frac{V_2 - V_0 - V_0 + V_4}{h^2}$$


بھی لکھ سکتے ہیں۔ان دوجواہات کولا ہلاس مساوات میں پر کرنے

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} \doteq \frac{V_1 + V_2 + V_3 + V_4 - 4V_0}{h^2} = 0$$

$$V_0 \doteq \frac{V_1 + V_2 + V_3 + V_4}{4}$$

(6.56)

حاصل ہوتا ہے۔ المبائی جتنی کم ہو مندر جہ بالا مساوات اتنازیادہ درست ہو گا۔ لہ سابائی انتہائی چھوٹی کرنے سے مندر جہ بالا مساوات بالکل صیح ہوگا۔ یہ مسلوات کہتا ہے کہ کسی بھی نقطے پر برقی دیاواس نقطے کے گرد چار نقطوں کے برقی دیاو کااوسط ہوتا ہے۔



شکل 6.5: رقبہ عمودی تراش کو خانوں میں تقسیم کرتے ہوئے، ہر کونے پر گرد کے چار نقطوں کے اوسط برابر برقی دباو ہو گا۔

عددی دہرانے کے طریقے میں تمام خطے کو شکل 6.4 کی طرز پر مربعوں میں تقسیم کرتے ہوئے مربع کے ہر کونے پر مساوات 6.56 کی مدد سے برقی دباوعاد اس کی جاتے۔ اس طریقے کو مثال ہے ۔ کیا جاتا ہے۔ تمام خطے پر بار باراس طریقے سے برقی دباوعاصل کی جاتی ہے جتٰی کہ کسی بھی نقطے پر متواتر جوابات میں تبدیلی نہ پائی جائے۔ اس طریقے کو مثال ہے۔ بہتر سمجھا جاسکتا ہے۔

شکل 6.5 میں مربع شکل کے لامحدود لمبائی کے ڈبے کاعمودی تراش دکھایا گیا ہے۔اس کے چاراطراف صفر برقی دباوپر ہیں جبکہ نہایت باریک غیر موصل فاصلے پرچو تھی طرف نوے وولٹ پر ہے۔اس ڈبے کو یوں خانوں میں تقسیم کیا گیا ہے کہ یاتوانہیں سولہ چھوٹے خانے تصور کیاجاسکتا ہے اور یاچار در میانے جسامت کے خانے۔اس کے علاوہ پورے ڈبے کوایک ہی بڑاخانہ بھی تصور کیاجاسکتا ہے۔آئیں ان خانوں کے کونوں پر مساوات 6.56 کی مددسے برقی دباوحاصل کریں۔

ا گرچہ کمپیوٹر پرایسے مسائل عل کرتے ہوئے تمام کونوں پرابتدائی برقی دباوصفر تصور کرتے ہوئے آگے بڑھاجاتا ہے۔ قلم وکاغذاستعال کرتے ہوئے ذرہ سوچ کر چلنا بہتر ثابت ہوتا ہے۔ ہم پورے مربع شکل کوایک ہی بڑا خانہ تصور کرتے ہوئے اس کے عین وسط میں برقی دباو حاصل کرتے ہیں۔ایسا کرنے کی خاطر ہم بڑے خانے کے چار کونوں کو قریبی نقطے چنتے ہیں۔ یوں بڑے خانے کے چار کونوں کی برقی دباوز پر استعال آئے گی۔اب دو کونوں پر صفر برقی دباو ہے جبکہ دو کونے غیر موصل در زیر مشتمل ہیں۔درز کے ایک جانب صفر جبکہ اس کی دوسر می جانب نوے وولٹ ہیں، لہذا در زمیں ان دو قیمتوں کا اوسط یعنی بینتالیس وولٹ برقی دباوتصور کیا جاسکا ہے۔اس طرح بڑے خانے کے وسط میں

$$V = \frac{45 + 45 + 0 + 0}{4} = 22.5 \,\mathrm{V}$$

حاصل ہوتا ہے۔شکل 6.5 میں یہ قیمت د کھائی گئی ہے۔

1914

آئیں اب چار در میانے جسامت کے خانوں کے کونوں پر برقی د باوحاصل کریں۔ یہاں بھی ہم ان خانوں کے کونوں کو چار قریبی نقطے چنتے ہیں۔اوپر دائمیں بڑے خانے کے وسط میں برقی د باوحاصل کرنے کی خاطر اس خانے کے چار کونوں کے برقی د باوزیر استعمال لائے جائیں گے۔یوں در زیرپینتالیس وولٹ تصور کرتے ہوئے

$$V = \frac{90 + 45 + 0 + 22.5}{4} = 39.4 \,\mathrm{V}$$

حاصل ہوتے ہیں۔اسی طرح دائیں نجلے بڑے خانے کے وسط میں بھی

$$V = \frac{90 + 45 + 0 + 22.5}{4} = 39.4 \,\mathrm{V}$$

194 باب 6. پوئسن اور لاپلاس مساوات

		0	V		
0 V		6.3 6.4 6.4 8.7 8.8 8.8 6.3 6.4 6.4	16.7 16.8 16.8 22.3 22.4 22.4 16.7 16.8 16.8	38.7 38.6 38.6 47.5 47.4 47.4 38.7 38.6 38.6	90 V

شکل 6.6: چار بار دہرانے کے بعد جوابات تبدیل ہونا بند ہو جاتے ہیں۔یہی اصل جواب ہیں۔

حاصل ہوتا ہے۔ہم اس قیت کو بغیر حل کئے شکل کود کھ کر ہی لکھ سکتے تھے چو نکہ شکل کااوپر والا آ دھاحصہ اور اس کا نچلا آ دھاحصہ بالکل یکساں ہیں للذاان دونوں حصوں میں بالکل یکسال برقی دباوہو گا۔اس حقیقت کو یہاں سے استعال کرنا شروع کرتے ہیں۔اوپراور نیچے بائیں بڑے خانے بالکل یکسال ہیں للذادونوں کے وسط میں

$$V = \frac{22.5 + 0 + 0 + 0}{4} = 5.6 \,\text{V}$$

حاصل ہوتے ہیں۔بقایا کونوں پر برقی دباوحاصل کرتے ہوئے نقطے کے بائیں، دائیں،اوپراور نیچے نقطوں کو قریبی نقطے چنتے ہیں۔ یوں

$$\frac{90 + 39.4 + 22.5 + 39.4}{4} = 47.8 \text{ V}$$
$$\frac{39.4 + 0 + 5.6 + 22.5}{4} = 16.9 \text{ V}$$
$$\frac{22.5 + 5.6 + 0 + 5.6}{4} = 8.4 \text{ V}$$

حاصل ہوتے ہیں۔شکل 6.5 میں یہ تمام قیمت د کھائی گئی ہے۔

آئیں شکل میں اوپر سے نیچے چلتے ہوئے پہلے دائیں، پھر در میانے اور آخر میں بائیں قطار کے تمام کونوں پر برقی دباوحاصل کریں۔ ہم یہی سلسلہ بار بار دہروائیں گے حتٰی کہ کسی بھی کونے پر متواتر حاصل کر دہ جوابات تبدیل ہونابند کر دیں۔ ہر کونے پر برقی دباومساوات 6.56 کے استعال سے حاصل کیا جائے گا جہاں کو آئیں کے اوپر ، نیچے ، دائیں اور بائیں نقطوں کے برقی دباو کو استعال کیا جائے گا۔ یادر ہے کہ موصل سطحوں پر برقی دباو ہمیں پہلے سے ہی معلوم ہے للمذاان پر برقی دباوحاوالیں کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔

اس طرح دائیں قطار کے اوپر جانب V 39.4 کی نئی قیمت

$$\frac{90 + 0 + 16.9 + 47.8}{4} = 38.7 \,\mathrm{V}$$

ہو جائے گی۔اوپراور نچلے آ دھے حصوں کی مشابہت سے ہم قطار کی نچلی قیت بھی یہی لکھتے ہیں۔شکل6.6 میں یہ قیمتیں د کھائی گئی ہیں۔مساوات6.56 میں نئی سے نئی قیمتیں استعال کی جاتی ہیں۔یوں 47.8 کی نئی قیمت

$$\frac{90 + 38.7 + 22.5 + 38.7}{4} = 47.5 \,\mathrm{V}$$

هو گی۔

در میانے قطار پر آتے ہیں۔ یہاں اوپر V 16.9 کی نئ قیمت

$$\frac{38.7 + 0 + 5.6 + 22.5}{4} = 16.7 \,\mathrm{V}$$

ہو گی جو قطار کے نچلے کونے کی بھی قیمت ہے۔اس قطار کے در میانے نقطے کی نئی قیمت

$$\frac{47.5 + 16.7 + 8.4 + 16.7}{4} = 22.3 \,\mathrm{V}$$

هو گی۔

اسی طرح بائیں قطار کی نئی قیمتیں بھی حاصل کی جاتی ہیں۔ان تمام کوشکل 6.6 میں دکھایا گیا ہے۔ یہی سلسلہ دوبارہ دہرانے سے مزید نے اور بہتر جوابات حاویا ل ہوں گے جنہیں گزشتہ جوابات کے نیچے کھا گیا ہے۔شکل میں اس طرح تین بار دہرانے سے حاصل کئے گئے جوابات دکھائے گئے ہیں۔آپ دیکھ سکتے ہیں کھواکسی بھی نقطے کے آخری دوحاصل کر دہ جوابات میں کوئی تبدیلی نہیں پائی جاتی۔اس لئے ان آخری جوابات کو حتمی جوابات تسلیم کیا جاتا ہے۔

یہاں ڈبے کے عین وسط میں برقی دباو V 22.4 حاصل ہوا ہے۔ مثال 6.7 میں ڈبے کے وسط پر برقی دباوطاقتی سلسلے کی مددسے V 22.5 حاصل ہوئی بھی جو تقریباًا تی ہی قیمت ہے۔ یادر ہے کہ یہاں ہم نےاشاریہ کے بعد صرف ایک ہندسہ رکھتے ہوئے برقی دباوحاصل کئے۔اسی وجہسے دونوں جوابات میں معمولی فرق ہے۔

ا گرہم سوچ سے کام نہ لیتے ہوئے سیدھ وسیدھ مساوات 6.56 میں شر وع سے دائیں ، بائیں ،اوپر اور نیچے نقطوں کی قیمتیں استعال کرتے ،تب ہمیں قطعی جوابیات د س مر تبد دہر انے کے بعد حاصل ہوتے۔اگرچیہ قلم و کاغذاستعال کرتے ہوئے آپ ضر ور سوچ سمجھ سے ہی کام لیں گے البتہ کمپیوٹر استعال کرتے ہوئے ایسا کھونے کی ضر ورت پیش نہیں آتی۔کمپیوٹر کے لئے کیاایک مر تبہ اور کیاد س ہزار مرتبہ۔

اس مثال میں ہم نے بہت کم نقطوں پر برتی دباوحاصل کی تاکہ دہرانے کاطریقہ باآسانی سمجھاجا سکے۔کمپیوٹر استعال کرتے ہوئے آپ زیادہ سے زیادہ نقطے چن سکتے ہیں۔ بہتر سے بہتر نتائج، زیادہ سے زیادہ نقطے چنے سے حاصل ہوتا ہے ناکہ کم نقطوں پر زیادہ ہندسوں پر بٹی جوابات سے۔دہرانے کاطریقہ اس مرتبہ تک دوہرایا جاتا ہے جب تک کسی بھی نقطے پر دومتواتر حاصل کر دہ جوابات حاصل کھیںنے کی خاطراس وقت تک دہرائی کی جائے گی جب تک کسی بھی نقطے پر دومتواتر جوابات میں فرق ایک مائیکر ووولٹ سے کم نہ ہو جائے۔

سوالات

سوال 6.1: برقی دباو  $|
ho_h|$  ماصل کریں۔ نقطہ  $|
ho_h|$  ہے۔ نقطہ  $|
ho_h|$  ہے؛

جوابات:  $x^2yz^3-768=0$  ،  $\left|
ho_h
ight|=1.344\,rac{C}{m^2}$  ،  $E=-1.536a_X+0.512a_y+1.152a_Zrac{V}{m}$  ،  $1.536\,V$  ؛ سمت بہاو خطان مساوات سے ظاہر ہو گی:  $2y^2-x^2=14$  اور  $2y^2-3x^2=3$  ؛ چونکہ حاصل کر دہ مجمی کثافت چاری صفر کے برابر نہیں ہے للذالا پلاہ ہوں کی مساوات پر برقی دیاویورا نہیں اتر تا۔

سوال 6.2: د باو کامیدان  $V=xy^2z-kxz^3$  لا پلاس مساوات پر پورااتر تاہے۔اس میں مستقل k کی قیمت حاصل کرتے ہوئے نقطہ  $V=xy^2z-kxz^3$  پر E

 $0.053 m{a}_{ exttt{X}} - 0.799 m{a}_{ exttt{Y}} + 0.599 m{a}_{ exttt{Z}}$  ،  $k = rac{1}{3}$  وابات:

سوال 6.4: محدد کے مرکز (0,0,0) پر  $2z + y^4 + 2z$  اور  $V = e^{2x} \sin 2y$  اور  $V = 3x^3 + y^4 + 2z$  کیا پیاس کی قیمت حاصل کریں۔ کیا پیان نفاعل لاہیا ہیں ہے۔ معدد کے مرکز  $V = e^{2x} \sin 2y$  اور  $V = 3x^3 + y^4 + 2z$  مساوات پر پورااتر تے ہیں ؟جوابات: V = 0 ، نہیں، تی ہاں

سوال 6.5: ميدان  $V=5
ho^2\sin2\phi$  کالاپلاس حاصل کريں۔

 $abla^{2}V=0$  جواب:

 $V_{1999}$  اور  $V_{1999}$  اور  $V_{1999}$  الپلاس مساوات پر پورااتر تاہے۔ اسی برقی دباو کو کار تیسی محد دمیں کھتے ہوئے  $V_{1999}$  اور  $V_{1999}$  اور  $V_{1999}$  اور  $V_{1999}$  اور  $V_{1999}$  اور اور یافت کریں۔

x=1 ، x=0 ،  $V=V_0x$  برابات: x=1

سوال 6.7: متوازی چادر کیبیسٹر میں 55 + V = 10x + 15y - 30z جبکہ ان کے در میان فاصلہ 0.5 mm ہے۔ پہیسٹر پر برقی دیاو کی قیت حاصل کریں۔اس کی کیبیسٹنس بھی حاصل کریں۔

جوابات: 17.5 mV ، 177 pF

سوال 6.8: نکلی محدد میں میدان  $V(
ho,\phi,z)=55\phi+72$  ویا گیاہے۔ نقطہ  $N(2.2,62^\circ,3)$  پر  $V(r,\phi,z)=55\phi+72$  اور کثافت توانائی حاصل کریں۔ ہنطہ  $z_1$  تا  $z_2$  تا  $z_1$  ،  $z_2$  تا  $z_1$  ،  $z_2$  تا  $z_3$  ،  $z_3$  تا  $z_4$  تا  $z_5$  تا  $z_5$  تا رہے میں کل توانائی حاصل کریں۔

 $13.4(\phi_2-\phi_1)(z_2-z_1)\lnrac{
ho_2}{
ho_1}$  nJ ، 2.77 nJ/m $^3$  ،  $-25a_\phi rac{
m V}{
m m}$  ،  $132\,
m V$  . وابات

سوال 6.9: متوازی چادر کپیسٹر کے چادروں کے در میان فاصلہ d اور برقی مستقل e ہے۔ دونوں چادر صفر وولٹ پر ہیں جبکہ ان کے در میان خطے میں حجمی کہاؤت چادر e یائی جاتی ہے۔ پو کئن مساوات حل کرتے ہوئے چادروں کے در میان برقی دیاواور e حاصل کریں۔

 $m{E} = rac{
ho_0}{2 \epsilon} (2z-d) m{a}_{
m Z} rac{
m V}{
m m}$  ،  $V(z) = rac{
ho_0 z}{2 \epsilon} (d-z) \, 
m V$  جابات:

سوال 6.10: نکلی محد داستعال کرتے ہوئے خلاء میں برقی دباوکی مساوات  $V = \frac{\sin 2\phi}{\rho}$  دی گئی ہے۔ نقطہ (0.4,45°, 2) پر محجمی کثافت چارج  $\rho_h$  ماہوات کریں۔ نقطہ (2.5,75°, 3) پر موصل سطح موجو دہے۔ اس پر سطحی کثافت چارج  $\rho_S$  حاصل کریں۔

جوابات: 415 pC/m³ ؛ چونکہ یہ نہیں بتلایا گیا کہ میدان موصل کے کس جانب ہے لہذا یہ نہیں بتلایا جاسکتا کہ کثافت مثبت یا منفی ہے۔

سوال 6.11: رداس ہے کے دوعد درائری چادر سے متوازی چادر کیسٹر بنایا جاتا ہے۔ یہ چادر z=d اور z=0 اور z=0 بر بائے جاتے ہیں جبکہ z محد دان کے آمور z=0 اور z=0 بر بائے جاتے ہیں جبکہ بالائی چادر z=0 وولٹ پر ہے۔ کیسٹر میں جرے گئی ذو برق کا برقی مستقل z=0 وولٹ جبکہ بالائی چادر کے کنالیاوں z=0 وولٹ جبکہ بالائی چادر کے کنالیاوں میں تبدیل ہوتا ہے۔ کیسٹنس حاصل کریں۔ چادر کے کنالیاوں z=0 میدان کے بھولنے z=0 ورک نظر انداز کریں۔ z=0 ورک کیسٹنس ماصل کریں۔ جالائی چادر پر برقی چادر کے کنالیاوں میں تبدیل ہوتا ہے۔ کیسٹنس حاصل کریں۔ چادر کے کنالیاوں میدان کے بھولنے z=0 و نظر انداز کریں۔

 $V(z_0)=rac{V_0z}{d}$  جوابات: چونکه  $m{E}$  محدد z کی سمت میں ہے جبکہ  $m{e}$  محدد  $m{e}$  کی سمت میں تبدیل ہوتا ہے لندالا پلاس اور پو نکن کے مساوات قابل استعال ہیں۔ یوں  $m{E}$  محدد z کی سمت میں ہے جبکہ  $m{e}$  محدد  $m{e}$  محدد

سوال 6.12: صفحه 174 پر مساوات 6.13 عمو می محد د مین لا پلاسی دیتا ہے۔اس مساوات کو حاصل کریں۔

سوال 6.13: مثال 6.4 کو حتمی نتیج تک پہنچاتے ہوئے اس کا کپیسٹنس حاصل کریں۔

سوال 6.14: مثال 6.5 میں دیے مساوات 6.24اور مساوات 6.25 حاصل کریں۔

سوال 6.15: مساوات 6.28 کے تکمل کو حل کریں۔

سوال 6.16: مساوات 6.29حاصل کریں۔

سوال 6.17: مساوات 6.31 حل کریں۔

سوال 6.18: مساوات 6.41 کے دوسرے جزو کا حل طاقتی سلسلے کے طریقے سے حاصل کریں۔ ثابت کریں کہ اس حل کو مساوات 6.47 کی شکل میں لکھاجا سکتاہیے۔

سوال 6.1: دہرانے کے طریقے میں اشاریہ کے نشان کے بعد دوہند سوں تک در نظی استعال کرتے ہوئے شکل 6.5 میں دئے تمام نقطوں پر برقی دباو چار مرتبہ دہرانے سے حاصل کریں۔ ڈب کے وسط میں برقی دباو کیا حاصل ہوتی ہے۔

جواب: 22.49 V

 $fringing^{18}$ 

باب 16

سوالات

باب 16. سوالات

 $\sigma$  :16.1 جدول

$\sigma, \frac{S}{m}$	چیر	$\sigma, \frac{S}{m}$	چيز
$7 \times 10^4$	گريفائٿ	$6.17 \times 10^{7}$	چاندى
1200	سليكان	$5.80 \times 10^{7}$	تانبا
100	فيرائث (عمومي قيمت)	$4.10 \times 10^{7}$	سونا
5	سمندری پانی	$3.82 \times 10^{7}$	المونيم
$10^{-2}$	چهونا پتهر	$1.82 \times 10^{7}$	ٹنگسٹن
$5 \times 10^{-3}$	چکنی مٹی	$1.67 \times 10^{7}$	جست
$10^{-3}$	تازه پانی	$1.50 \times 10^{7}$	بيتل
$10^{-4}$	تقطیر شده پانی	$1.45 \times 10^{7}$	نکل
$10^{-5}$	ریتیلی مٹی	$1.03 \times 10^{7}$	لوبا
$10^{-8}$	سنگ مرمر	$0.70 \times 10^{7}$	قلعى
$10^{-9}$	بيك لائث	$0.60 \times 10^{7}$	كاربن سٹيل
$10^{-10}$	چینی مٹی	$0.227 \times 10^{7}$	مینگنین
$2 \times 10^{-13}$	بيرا	$0.22 \times 10^{7}$	جرمينيم
$10^{-16}$	پولیسٹرین پلاسٹک	$0.11 \times 10^{7}$	سٹینلس سٹیل
$10^{-17}$	كوارالس	$0.10 \times 10^{7}$	نائيكروم

باب 16. سوالات

 $\sigma/\omega\epsilon$  and  $\epsilon_R$  :16.2 جدول

σ/ωε	$\epsilon_R$	چيز
	1	خالي خلاء
	1.0006	<b>ب</b> وا
0.0006	8.8	المونيم اكسائذ
0.002	2.7	عنبر
0.022	4.74	بیک لائٹ
	1.001	كاربن ڈائى آكسائڈ
	16	جرمينيم
0.001	4 تا 7	شيشہ
0.1	4.2	برف
0.0006	5.4	ابرق
0.02	3.5	نائلون
0.008	3	كاغذ
0.04	3.45	پلیکسی گلاس
0.0002	2.26	پلاسٹک (تھیلا بنانے والا)
0.00005	2.55	پولیسٹرین
0.014	6	چینی مٹی
0.0006	4	پائریکس شیشہ (برتن بنانے والا)
0.00075	3.8	كوارثس
0.002	2.5 تا 3	ر برا
0.00075	3.8	$SiO_2$ سلیکا
	11.8	سليكان
0.5	3.3	قدرتی برف
0.0001	5.9	کھانے کا نمک
0.07	2.8	خشک مٹنی
0.0001	1.03	سٹائروفوم
0.0003	2.1	ٹیفلان
0.0015	100	ٹائٹینیم ڈائی آکسائڈ
0.04	80	مقطر پانی
4		سمندری پانی
0.01	1.5 تا 4	خشک لکڑی

μ<sub>R</sub> :16.3 جدول

چيز
بسمت
پيرافين
لکڑی
چاندى
المونيم
بيريليم
نکل
ڈھلواں لوہا
مشين سٹيل
فيرائك (عمومي قيمت)
پرم بھرت (permalloy)
ٹرانسفارمر پتری
سيلكان لوبا
خالص لوبا
میو میٹل (mumetal)
سنڈسٹ (sendust)
سوپرم بهرت (supermalloy)

جدول 16.4: اہم مستقل

قيمت	علامت	چیر
$(1.6021892 \mp 0.0000046) \times 10^{-19} \mathrm{C}$	e	اليكثران چارج
$(9.109534 \mp 0.000047) \times 10^{-31} \mathrm{kg}$	m	اليكثران كميت
$(8.854187818 \mp 0.000000071) \times 10^{-12}\frac{F}{m}$	$\epsilon_0$	برقی مستقل (خالی خلاء)
$4\pi 10^{-7}  rac{\mathrm{H}}{\mathrm{m}}$	$\mu_0$	مقناطیسی مستقل (خالی خلاء)
$(2.997924574 \mp 0.000000011) \times 10^8\tfrac{m}{s}$	c	روشنی کی رفتار (خالی خلاء)

باب 16. سوالات