# برقي آلات

خالد خان يوسفزئي كامسيٹ انسٹيٹيوٹ آف انفارميشن ٹيكنالوجي، اسلام آباد khalidyousafzai@comsats.edu.pk

# عنوان

ix																																									اچہ	ديبا
ix																																									اچہ	ديبا
1																																					تو نہ	حقيق	ی -	بنيادة	į	1
1																																			ئىي		دی			1.1		
1																																			-		۔ار ی			1.2	2	
2																																				-	ر۔ ىدد،			1.3	,	
2																																		-			1.3					
3																																					1.3	.2				
6																																	_			، قىم	تے ر	سه		1.4	ł	
7																																					ی , , د و			1.5	;	
7																																					، می			1.6	,	
7																															_			-			1.6					
8																								-				-		-			_				1.6	. 2				
9																							_														لحي	سط		1.7	,	
10																																					1.7					
10																																					ببی			1.8	₹	
10																															_						1.8					
12																																					1.8					
14																																_	_				۰.۰ ح فر			1.9	)	
14																																					ے عر لمی خ			.10		
15																																					ىي. لحى			.11		
16																																			_		بعسی یی .			.12		
10	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	٠	•	٠	•	•	•	٠	•	٠	•		•	•	•	•	•		•	•	•	•	ىيە	سب	ِی ،	دور	1	. 12		
19																																					, 4	ے, د	ليسا	مقناه	•	2
19																															ن	اہر	کچ	ہے	او ۽	ت ا				2.1		
20																																					فت			2.2		
20																														•	-		-	-	_	-	., دو			2.3	,	

فرہنگ

## ديباچہ

گزشتہ چند برسوں سے حکومت پاکستان اعلیٰ تعلیم کی طرف توجہ دے رہی ہے جس سے ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تحقیق کا رجحان پیدا ہوا ہے۔امید کی جاتی ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔

پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کا نظام انگریزی زبان میں رائج ہے۔دنیا میں تحقیقی کام کا بیشتر حصہ انگریزی زبان میں ہی چھپتا ہے۔انگریزی زبان میں ہر موضوع پر لاتعداد کتابیں پائی جاتی ہیں جن سے طلبہ و طالبات استفادہ حاصل کر سکتر ہیں۔

ہمارے ملک میں طلبہ و طالبات کی ایک بہت بڑی تعداد بنیادی تعلیم اردو زبان میں حاصل کرتی ہے۔ان کے لئے انگریزی زبان میں موجود مواد سے استفادہ حاصل کرنا تو ایک طرف، انگریزی زبان ازخود ایک رکاوٹ کے طور پر ان کے سامنے آتی ہے۔یہ طلبہ و طالبات ذہین ہونے کے باوجود آگے بڑھنے اور قوم و ملک کی بھر پور خدمت کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ایسے طلبہ و طالبات کو اردو زبان میں نصاب کی اچھی کتابیں درکار ہیں۔ہم نے قومی سطح پر ایسا کرنے کی کوئی خاطر خواہ کوشش نہیں کی۔

میں برسوں تک اس صورت حال کی وجہ سے پریشانی کا شکار رہا۔کچھ کرنے کی نیت رکھنے کے باوجود کچھ نہ کر سکتا تھا۔میرے لئے اردو میں ایک صفحہ بھی لکھنا ناممکن تھا۔آخر کار ایک دن میں نے اپنی اس کمزوری کو کتاب نہ لکھنے کا جواز بنانے سے انکار کر دیا اور یوں یہ کتاب وجود میں آئی۔

یہ کتاب اردو زبان میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کے لئے نہایت آسان اردو میں لکھی گئی ہے۔ کوشش کی گئی ہے کہ اسکول کی سطح پر نصاب میں استعمال تکنیکی الفاظ ہی استعمال کئے جائیں۔ جہاں ایسے الفاظ موجود نہ تھے وہاں روز مرہ میں استعمال ہونے والے الفاظ چنے گئے۔ تکنیکی الفاظ کی چنائی کے وقت اس بات کا دہان رکھا گیا کہ ان کا استعمال دیگر مضامین میں بھی ممکن ہو۔

کتاب میں بین الاقوامی نظامِ اکائی استعمال کی گئ ہے۔ اہم متغیرات کی علامتیں وہی رکھی گئی ہیں جو موجودہ نظامِ تعلیم کی نصابی کتابوں میں رائج ہیں۔ یوں اردو میں لکھی اس کتاب اور انگریزی میں اسی مضمون پر لکھی کتاب پڑھنے والے طلبہ و طالبات کو ساتھ کام کرنے میں دشواری نہیں ہوگی۔

امید کی جاتی ہے کہ یہ کتاب ایک دن خالصتاً اردو زبان میں انجنیئرنگ کی نصابی کتاب کے طور پر استعمال کی جائے گی۔اردو زبان میں الیکٹریکل انجنیئرنگ کی مکمل نصاب کی طرف یہ پہلا قدم ہے۔

اس کتاب کے پڑھنے والوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ طلبہ و طالبات تک پہنچانے میں مدد دیں اور انہیں جہاں اس کتاب میں غلطی نظر آئے وہ اس کی نشاندہی میری ای-میل پر کریں۔میں ان کا نہایت شکر گزار ہوں گا۔

اس کتاب میں تمام غلطیاں مجھ سے ہی ڈلی ہیں البتہ اسے درست بنانے میں بہت لوگوں کا ہاتھ ہے۔میں ان سب کا شکریہ اداکرتا ہوں۔ یہ سلسلہ ابھی جاری ہے اور مکمل ہونے پر ان حضرات کے تاثرات یہاں شامل کئے جائیں گے۔ میں یہاں کامسیٹ یونیورسٹی اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے

ایسی سرگرمیان ممکن ہوئیں۔

خالد خان يوسفزئي 28 اكتوبر 2011

======

## ديباچہ

گزشتہ چند برسوں سے حکومت پاکستان اعلیٰ تعلیم کی طرف توجہ دے رہی ہے جس سے ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تحقیق کا رجحان پیدا ہوا ہے۔امید کی جاتی ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔

پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کا نظام انگریزی زبان میں رائج ہے۔دنیا میں تحقیقی کام کا بیشتر حصہ انگریزی زبان میں ہی چھپتا ہے۔انگریزی زبان میں ہر موضوع پر لاتعداد کتابیں پائی جاتی ہیں جن سے طلبہ و طالبات استفادہ حاصل کر سکتر ہیں۔

ہمارے ملک میں طلبہ و طالبات کی ایک بہت بڑی تعداد بنیادی تعلیم اردو زبان میں حاصل کرتی ہے۔ان کے لئے انگریزی زبان میں موجود مواد سے استفادہ حاصل کرنا تو ایک طرف، انگریزی زبان ازخود ایک رکاوٹ کے طور پر ان کے سامنے آتی ہے۔یہ طلبہ و طالبات ذہین ہونے کے باوجود آگے بڑھنے اور قوم و ملک کی بھر پور خدمت کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ایسے طلبہ و طالبات کو اردو زبان میں نصاب کی اچھی کتابیں درکار ہیں۔ہم نے قومی سطح پر ایسا کرنے کی کوئی خاطر خواہ کوشش نہیں کی۔

میں برسوں تک اس صورت حال کی وجہ سے پریشانی کا شکار رہا۔کچھ کرنے کی نیت رکھنے کے باوجود کچھ نہ کر سکتا تھا۔میرے لئے اردو میں ایک صفحہ بھی لکھنا ناممکن تھا۔آخر کار ایک دن میں نے اپنی اس کمزوری کو کتاب نہ لکھنے کا جواز بنانے سے انکار کر دیا اور یوں یہ کتاب وجود میں آئی۔

یہ کتاب اردو زبان میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کے لئے نہایت آسان اردو میں لکھی گئی ہے۔کوشش کی گئی ہے کہ اسکول کی سطح پر نصاب میں استعمال تکنیکی الفاظ ہی استعمال کئے جائیں۔جہاں ایسے الفاظ موجود نہ تھے وہاں روز مرہ میں استعمال ہونے والے الفاظ چنے گئے۔تکنیکی الفاظ کی چنائی کے وقت اس بات کا دہان رکھا گیا کہ ان کا استعمال دیگر مضامین میں بھی ممکن ہو۔

کتاب میں بین الاقوامی نظامِ اکائی استعمال کی گئ ہے۔ اہم متغیرات کی علامتیں وہی رکھی گئی ہیں جو موجودہ نظامِ تعلیم کی نصابی کتابوں میں رائج ہیں۔ یوں اردو میں لکھی اس کتاب اور انگریزی میں اسی مضمون پر لکھی کتاب پڑھنے والے طلبہ و طالبات کو ساتھ کام کرنے میں دشواری نہیں ہو گئی۔

امید کی جاتی ہے کہ یہ کتاب ایک دن خالصتاً اردو زبان میں انجنیئرنگ کی نصابی کتاب کے طور پر استعمال کی جائے گی۔اردو زبان میں الیکٹریکل انجنیئرنگ کی مکمل نصاب کی طرف یہ پہلا قدم ہے۔

اس کتاب کے پڑھنے والوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ طلبہ و طالبات تک پہنچانے میں مدد دیں اور انہیں جہاں اس کتاب میں غلطی نظر آئے وہ اس کی نشاندہی میری ای۔میل پر کریں۔میں ان کا نہایت شکرگزار ہوںگا۔

اس کتاب میں تمام غلطیاں مجھ سے ہی ڈلی ہیں البتہ اسے درست بنانے میں بہت لوگوں کا ہاتھ ہے۔میں ان سب کا شکریہ اداکرتا ہوں۔ یہ سلسلہ ابھی جاری ہے اور مکمل ہونے پر ان حضرات کے تاثرات یہاں شامل کئے جائیں گے۔ میں یہاں کامسیٹ یونیورسٹی اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے

ایسی سرگرمیان ممکن ہوئیں۔

خالد خان يوسفزئي 28 اكتوبر 2011

## الباب 1

# بنيادى حقيقتونه

په دې باب کښ هغه خبرې راېوځاې کړې دې کومې به چه ټول کتاب کښ بېابېا رازې.امېد دې چه د کتاب لوستلو په وخت به په اصل مضمون باندې غور کول اسان وې.

#### 1.1 بنیادی اکائی


په دې کتاب کښ به د غونډې نړې اکائ نظام استعمالېګې.په در نظام کښ د تول اکائ کلوګرام، د ناپ اکائ مېټر،او د وخت اکائ سېکنډ دې

#### 1.2 مقداری او سمتیه

کہ دکراچئ نہ یو الوتکہ دشمال پہ مخ چھ سو ساتھ کلومیتر فی کھنتہ روان وی نوھعہ بہ پہ دوہ کھنتوکس افعانستانکش مزارشریف تہ اورسی۔پہ دیے فقرہ کس د الوتکے د رفتار مقداراو سمت دوارہ بیانکول ضروری دی۔داسے شے چہ ہعہ مقدار او سمت دوارہ لری، ہعے تہ سمتیہ وئیلی شی پہ دیے مثال کس سمتی رفتار تا سمتیہ دہ۔

دغه رنګ که مونګ د دوه کلوګرام دغنمو داوړو یا د شپږ لیټرو پټرولو خبره اوکو ـنو د ے کښ دسمت هیڅ ذکر نه رازی ـ هعم شیے چه مقدار لری او سمت نه لری هعم ته مقداری وئیلی شی ـ په دم مثال کښ وزن او حجم دواړه مقداری دی ـ

په در کتاب کښ به مقداری شیزان د انگریز یا لا طینے ژبے په ساده لکها کښ په وړو حرفونو کښ یا په غټو حرفونو کښ یا په غټو حرفونو کښ سمتیه شیزان د انگریز یا لاطینے ژبے په غټه لکها یا په غټو حرفونو کښ لیکلے کیگی د مثلا قوت د پاره به ف استعمالیگی د اسے کښ په وړو حرفونو کښ یا په غټو حرفونو کښ لیکلے کیگی د مثلا قوت د پاره به ف استعمالیگی د اسے سمتیه چه د هعے اوردوالے یو وی هعے ته اکائی سمتیه وئیلی شی په در کتاب کښ د انگریز ژبے وړومبے وړوکے حرف چه په غټه لکها کښ لیکلی وی اکائی سمتیه په ګوته کوی د مثلا اکائی سمتیه ۱،۲،۳ د خلا در ګوټونه په ګوته کوی کهی چرے د سمتیم در کوټونه په ګوته کوی کهی جرے د سمتیم اوردوالے او د هعے مخ جداجدا لیکل وی نو د هعے اوردوالی په ګوته کولو د پاره په ساده لکهائی کښ هعه



شكل 1.1: كارتيسي محدد

حرف استعمالیگی کوم چه سمتیه په ګوته کولو د پاره په غټه لکهائی کښ استعمال شوی دا رنګے د سمتیه ف اوږدوالے به ف لیکلے شی عکس کښ د سمتیه ف اوږدوالے ف څلوردی که چرر د سمتیه په سمت یو اکائی سمتیه د هعے سمتیے سمت ظاہروی دسمتیه ف سمت به په اکائی سمتیه اف لیکلے کیږی د الته په وړوکے لیک کښ ف دا خبره څرګنده کوی چه دا اکائی سمتیه د ف سمت ظاہروی په عکس کښ اف د اے برابر ده ځکه چه د ف مخ ښی طرف ته دے د

#### 1.3 محدد، خط مرتب

دنیا درے گوتہ دہ۔ یہ دے کش کہ ہرہ نقطہ واغستے شی نو د ہعے مقام پہ درے محدد ظاہرولے شی۔نورہ دا چہ پہ خلاکش ہرہ سمتیہ، یو بل تہ ولاړ د دریو اکائی سمتیو پہ امداد څرہ لیکلے شی۔راځی چہ د محدد یو څو قسمونہ اوکورو۔

#### 1.3.1 كارتيسي محدد

د خلا یو بل تہ ولاړ، درمے اکائی سمتیہ پہ عکس کښ ښودلیے شوی دی۔د یو بل تہ ولاړ مطلب دا دمے چہ پہ دوی کښ ہر یو اکائی سمتیہ نورو دواړو تہ پہ نوی زاویہ دہ۔دہ دوی سمت کښ اوږدوالے پہ ۱،ب،ګ ظاہرولے شی۔

کہ چرمے د خی لاس مخلور کوتے د الف د سمت طرف تہ اونیولیے شی او بیا داکوتے د ب د سمت طرف تہ راتاو کہرے شی نو د دیے لاس کتہ کوتہ بہ د ج سمت ظاہری۔دارنگے د خلا، یو بل تہ اولاړ، درمے اکائی سمتو نظام د خی لاس نظام بوئی۔


په عکس کښ د مرکز نه تر پ سمتيه الف ښودلے شوم ده ـ په کارتيسي نظام کښ دغه سمتيه د دريو سمتيو په مدد څره داسے ليکلے کېږي ـ

$$(1.1) A = A_x + A_y + A_z$$

یا

$$(1.2) A = xa_x + ya_y + za_z$$

1.3. محدد، خط مرتب



شكل 1.2: كارتيسي محدد نظام مين ايك سمتيه

کہ پہ کارتیسی نظام کس ج صفر کیسودر شی او الف، ب بدلیری نو مونر تہ بہ الف ب سطح حاصلیری۔کہ عکس کس ف یو نقطہ وی او سطح الف ب مونر زمکہ اوگنرو نو پہ عکس کس د چی پہ پاسنے سطح د ج قیمت پہ دریو ټکاو در یعنی ز=۳خو الف د صفر نہ تر دریو پورر او ب د صفر نہ تر محلورو پورے قیمت لرلے شی۔دغہ رنگے د چی پاسنے سطح داسے لیکلے شی۔

کہ چرمے دج قیمت دصفر نہ تر دریو پورمے، دالف قیمت دصفر نہ تر دوو پورمے او دب قیمت دصفر نہ تر خلورو پورمے بدلیری نو مونږ تہ بہ پہ عکس کس د ښودلی ډبی حجم حاصل شی۔ دغہ رنگ د دمے ډبی حجم بہ داسے لیکلے شی۔


1.3.2 نلكي محدد

د مرکز نہ تر نقطہ ف پورے سمتیہ الف پہ شکل کس ښکاری۔دغہ سمتیہ پہ دوو سمتیو خرہ داسے لیکلے شی۔

$$(1.5) A = \rho + A_z$$

یا

$$(1.6) A = \rho a_{\rho} + z a_{z}$$



شكل 1.3: نلكى محدد نظام

سمتیہ ف یہ الف ب سطح دہ۔د در شکل نہ ښکارہ دہ چہ


$$(1.7) x = \rho \cos \theta$$

$$(1.8) y = \rho \sin \theta$$


کہ چرمے مونوہ د الف،ب،ج، پہ ځامے ز استعمال کو نو دغہ نقطہ داسے ہم لیکلے شو۔ ہعہ نظام تہ چہ پہ کوم کس د نقطے مقام ز سرہ ظاہرولے شی نلکی محدد وائی۔ دلتہ عکس تہ اوکورے چہ کوم کس د نلکی محدد، یو بل تہ ولار، درے اکائی سمتیے سودلے شوی دی۔دا نظام ہم د خی لاس نظام دے۔کہ چرے د خی لاس محلور کوتے د الف د سمت طرف تہ اونیولے شی او بیا دا محلور کوتے د ب د سمت طرف تہ راتاو کہے شی نو د دے لاس کتہ کوتہ بہ د ج سمت ظاہرئی۔رازے چہ د دے دریو اکائی سمتیو تفصیل اولولو۔

که د الف،ب، سطح په مرکز، د محدد الف نه په ب زاویه اکائی سمتیه جوړه کړے شی نو دا به الف اکائی سمتیه وی۔که هم په دے الف،ب، سطح د مرکز نه، زاویه ډیریدو طرف ته، الف اکائی سمتیه ته اولاړه اکائی سمتیه جوړه کړے شی نو دا به ب اکائی سمتیه وی۔په دے نظام کښ ف اکائی سمتیه هم هعه ده چه کوم کارتیسی نظام کښ وی۔دا یاد ولرے چه په نلکی نظام کښ د الف او ب سمتونه ځاے په ځاے بدل وی۔دا حقیقت په عکس کښ ښودلے شوے دی، که چرے نلکی محدد کښ یو عکس کښ ښودلے شوے دی، که چرے نلکی محدد کښ یو سمتیم جوړه کړے شی چه x یے صفر وی، د رداس قیمت یے ټکاو وی او زاویه د صفر نه x پورے بدله کړے شی نو د دے سمتیے سر به په x-y سطح باندے چورلندے دائره راخکی۔که چرے د دغے سمتیے x هم بدل کړے شی، نو دا سمتیه به د دروځے عکس جوړ کی۔په دے وجه دے نظام ته د نلکی محدد نظام وائی۔اس که چرے د دے سمتیے رو، هیټا او ز بدل کړے شی نو مونږ ته به نلکی حجم ملاو شی۔دا درے خبرے داسے لیکلہ شی۔


1.3. محدد، خط مرتب




شكل 1.4: نلكي نما محدد كي تعريف



شکل 1.5: نلکی محدد میں اکائی سمتیہ  $a_
ho$  اور  $a_ heta$  بر نقطہ پر مختلف ہیں۔



شكل 1.6: نلكى محدد مين دائره اور نلكى



شكل 1.7: سمتيه رقبه كا تعارف

#### 1.4 سمتى رقبہ

دلته عکس باندے نظر ساتے۔ کہ چرمے سطح تہ ولاړہ اکائی سمتیہ جوړہ کہے شی نو دا اکائی سمتیہ به د سطح سمت ظاہری۔ ہرہ سطح، مثلاً دکتاب پانرہ، دوہ مخم لری، دا رنگے دہرم سطح دوہ سمتیے بیانیدے شی۔مسئلے تہ دکتلو نہ پس، په دے دوو کښ یو د سطح سمت خوښ کړے شی۔خوکہ چرمے دا سطح پورہ بند عکس لری، مثلاً پنہوس، نو بیا بہر طرف تہ اکائی سمتیہ د دے سطح سمت ښائی۔عکس الف پورہ بندہ سطح ښائی۔پہ دے عکس کښ د پاسنئی سطح رقبہ الف دہ او سمت ئے ز دے نو دغم رنگے الف سمتیہ اوردوالے الف لری او سمت مے ز دے۔

$$A_1 = wl$$
$$a_{A1} = a_z$$

لهذا

$$(1.12) A_1 = A_1 a_{A1} = wla_z$$

کہ پہ عکس الف کش د خی مخ خبرہ اوکړو نو د دیے سمتیہ سمت الف دیے او د دیے اوردوالے ب دیے۔

$$A_2 = wh$$
$$a_{A2} = a_{y}$$


لهذا

$$\mathbf{A_2} = A_2 \mathbf{a_{A1}} = wh\mathbf{a_y}$$

په دغه عکس کښ د لاندينئي سطح رقبه الف ده او د دي سمت د الف الوړي دي نو دا رنګ مونګ ليکلي شه

$$(1.14) A_3 = A_3 a_{A3} = wl(-a_z) = -wla_z$$

د سمتیے اوردوالے چرہے ہم منفی نہ شی کیدہے خو د دیے سمت مثبت یا منفی کیدہے شی نو ځکہ د سمتی رقبہ سمت مثبت یا منفی کیدہے شی خو اوردوالے بے منفی نہ شی کیدہے۔ 1.5. رقبه د ولار تراش



شكل 1.8: رقبه عمودي تراش

#### 1.5 رقبہ د ولاړ تراش

کہ دیو محیز اوردوالی تہ ولاړہ کرخہ باندے دا محیز پرے کہے شی نو دے تہ ولاړ تراش ویلے شی۔ پہ عکس الف کښ یوہ لختہ د بے سمت کے ملاستہ دہ کہ مونر پہ تصور کے پہ دے لختہ ولاړ تراش ولګو نو د لختے د پریکړے مخ رقبے تہ د ولاړ تراش رقبہ وئلے شی۔پہ دے عکس کے د ولاړ تراش سمتی رقبہ الف او سمت بے الف دے۔

$$(1.15) A = wh$$

$$a_A = a_y$$

پہ دغہ عکس کښ د لختے کس سر تہ الف او ب ښودلے شوی دی۔ دغلتہ پہ کول دائرہ کښ بندہ نقطہ وہلے شویے دہ۔ کول دائرہ کښ بندہ نقطہ، دکتاب پانړے تہ ولاړه، د لوستونکی طرف تہ اکائی سمتیہ ښائی۔ دلتہ دغہ الف اکائی سمتیہ دہ۔ دمے اکائی سمتیے اړولے طرف، لکہ دکتاب پانړے تہ ولاړ لاندمے مزکے طرف تہ اکائی سمتیہ پہ کول دائرہ کښ بند صلیب سرہ ظاہرولے شی۔

## 1.6 برقی میدان او مقناطیسی میدان

#### 1.6.1 برقی میدان اود برقی میدان تاو

د كولمب قانون وائى چه د دوو چارج شوے غيزونو تر مينځ د يو بل راښكلو قوت يا د يو بل ټيله كولو قوت د دوو چارجونه بالكل يو د دوو چارجو حاصل ضرب په نسبت وى او ده فاصلے د مربع د نسبت الټه وى دواړه چارجونه بالكل يو شانتے قوت محسوس كوى دا رنګے كه چارج الف د دريو نيوټنو قوت ټيله محسوس كوى نو چارج ب به هم د دريو نيوټنو قوت ټيله محسوس كوى د دوو چارجونو تر مينځ نيغه كرښه راښكلے شى، نو په دوئى به د قوت سمت هم په دے كرخه وى د

(1.17) 
$$F = \frac{q_1 q_2}{4\pi \epsilon r^2}$$

کہ دیو پروت چارج خوا تہ یو دویم چارج راوستے شی نو دی دواړہ بہ قوت راښکل یا قوت ټیلہ محسوس کوی، مونر پہ کوی۔ درے قوت قیمت دکولمب قانون سرہ حاصلول شی۔دویم چارج چہ کوم قوت محسوس کوی، مونر پہ درے نظر ردو۔ دا دویم چارج چہ د وړومبی چارج نہ څومرہ لرے بوتلے شی، درے دومرہ کم قوت محسوس

کوی۔پہ لرمے بوتلو بوتلو آخر د دوی تر مینځہ فاصلہ دومرہ ډیرہ شی چہ قوت د محسوس کیدو د حد نہ هم کم شی۔مونږ وایو چہ دا دویم چارج د وړومبي چارج د زور نہ باہر شو۔

د چارج چارچاپیره، ترکومّے چہ د درے اثر محسوس کیدرے شی، دغہ علاقے تہ برقی میدان وئیلے شی۔ برقی میدان دیو یا دیو نہ ډیرو چارجونو د لاسہ پیدا کیدرے شی۔

برقی میدان کس پروت اکائی مثبت چارج باندرے قوت تہ د برقی میدان تاو وئیلے شی۔

د برقی میدان تاو اکائی وولټ فی میټر ده۔

رازے چہ دکولومب قانون یعنی مساوات الف سرہ د چارج ق د برقی میدان تاو حاصل کړو۔د ق چارج میدان کښ پہ اکائی مثبت چارج باندے قو

$$(1.18) F = \frac{Q \times 1}{4\pi\epsilon r^2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon r^2}$$

وی هم دغے ته د میدان تاو وائی ـ

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon r^2}$$

مثال 1.1: سوال:په برقی میدان کښ پروت څلور کولومب چارج د جنوب سمت ته د شل نیوټن قوت محسوس کوی۔د دے برقی میدان تاو حاصل کړے۔

حلّ:چہ پہ څلوو کولومب باندیے شلّ نیوتین قوت وی نو پہ اکائی چارج بہ پینځہ نیوټن قوت وی او دا قوت بہ ہم د جنوب سمت کښ وی۔دغہ رنگ د برقی میدان تاو د جنوب سمت کښ پینځہ وولتٍ فی میټر دے۔

#### 1.6.2 مقناطیسی میدان او د مقناطیسی میدان تاو

مقناطیسی میدان او د مقناطیسی میدان تاو بالکل د برقی میدان او د برقی میدان تاو پہ شان وی۔

که د یو پروت مقناطیس خوا ته یو دویم مقناطیس راوستے شی نو دی دواړه به قوت راښکل یا قوت پیله محسوس کوی دویم مقناطیس چه د پیله محسوس کوی، مونږ په دے نظر ږدو د دا دویم مقناطیس چه د و پرومبی مقناطیس نه خومره لرح بوتلے شی، دے دومره کم قوت محسوس کوی په لرح بوتلو بوتلو آخر د دوی تر مینځه فاصله دومره ډیره شی چه قوت د محسوس کیدو د حد نه هم کم شی دمونږ وایو چه دا دویم مقناطیس د وړومبی مقناطیس د زور نه باېر شو۔

د مقناطیس چارچاپیره، تر کومے چہ د دم اثر محسوس کیدرے شی، دغم علاقے تہ مقناطیسی میدان یئلے شی۔

مقناطیسی میدان د یو یا د یو نه ډیرو مقناطیسونو د لاسه پیداکیدے شی۔

پہ کائنات کښ د مقناطیس شمال او جنوب قطب تل جوړه پائی۔چرے هم شمال یا جنوب قطب یوازے نہ دی موندلے شوے۔بیا هم کہ چرے مونږ یو فرضی شمال قطب پہ مقناطیسی میدان کښ کیږدو نو دا قطب بہ قوت محسوس کوی۔

مقناطیسی میدان کښ پروت اکائی شمال قطب باندرے قوت تہ د مقناطیسی میدان تاو وئیلے شی۔

### 1.7 سطحي او حجمي كثافت

کہ یو غیز پہ یو سطح ہر خامے یو شانتے خور وی نو پہ دم صورت کښ په اکائی رقبہ کښ د دمے غیز مقدار ته د دغه غیز سطحی کثافت وئیلے شی حقیقت کښ عموماً یو غیز ہر خامے کښ یو شانتے خور نه وی، په دمے صورت کښ که کل رقبه الف وی او په دمے ټوله رقبه د دمے غیز کل مقدار ب وی نو د دمے غیز اوسط سطحی کثافت به

$$(1.20) B_{\text{lend}} = \frac{\phi}{A}$$

وى دا مساوات داسے هم ليكلے شي ـ

$$\phi = B_{\text{lemd}} A$$

داسے کہ چرمے دیو بدلیدونکی څیز سطحی کثافت معلوم وی نو د دغہ څیزکل مقدار پہ دغہ سطح مساوات الف سرہ حاصلیدے شی۔

کہ چرمے یو ٹحیز پہ یو سطح ځامے پہ ځامے یو شانتے خور نہ وی نو پہ دمے صورت کښ کہ مونږ یو دومرہ وړہ رقبہ واخلو چہ پہ دمے کښ ہر ځامے کښ دغہ څیز یو شانتے خورګنړلے شی نو پہ دمے صورت کښ پہ دغہ وړہ سطح باندمے سطحی کثافت بہ

$$(1.22) B = \frac{\Delta \phi}{\Delta A}$$

وی چہ کوم ځایے الف دا وړه رقبہ او ب پہ دیے کښ د دغہ څیزکل مقدار دیے۔کہ چربے دا وړه رقبہ د نقطے پہ شان وړه کړیے شی نو پہ دیے صورت کښ پہ دیے نقطے باندیے د نقطے سطحی کثافت داسے لیکلہ شی۔

$$(1.23) B = \frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}A}$$

دا مساوات مونږ داسے هم ليكلے شو

$$d\phi = B \, dA$$

دغہ رنگ کہ چرمے مونو تہ پہ یو نقطہ باندہے د نقطے سطحی کثافت معلوم وی نو پہ دیے نقطہ د خیز کل مقدار د مساوات الف پہ مدد حاصلیدہر شی۔

داسے کہ پہ یو تارکښ برقی رو الف وی آو د دیے تار عمودی تراش رقبہ ب وی نو پہ دیے تارکښ د برقی رو اوسط کثافت بہ

$$\rho_{\text{lend}} = \frac{I}{A}$$

وی۔

#### 1.7.1 حجمي كثافت

اکائی حجم کښ د يو ځيز مقدار ته د هعه څيز حجمي کثافت وائی مثلاً که يو څيز الف وزن او ب حجم لری نو د ده اوسط حجمي کثافت به پ وی که يو حجم کښ ځاځ په ځاځ د مادم مقدار يو شان نه وی نو په دم صورت کښ په يو نقطم حجمي کثافت حاصلولو د پاره په دغه نقطے دومره وړوکے حجم واغستے شي چه پکښ پر ځاځ د مادم مقدار يو شان ګڼړل ممکن وی که په دم وړوکی حجم الف کښ د مادم وزن ب وی نو په دم نقطے حجمي کثافت به پ وی د

$$\rho_{\text{bund}} = \frac{m}{V}$$

کہ چرمے دا وړوکے حجم واقعی د نقطے مانند کړے شی نو بیا مونږ لیکلے شو

$$\rho = \frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}V}$$

دغہ رنگے کہ مونر تہ د نقطے حجمی کثافت معلوم وی نو مونر د مساوات الف پہ مدد سرہ دغلتہ وزن حاصلولر شو۔

$$dm = \rho \, dV$$

#### 1.8 صليبي ضرب او د نقطر ضرب

د دوو مقداری حاصل ضرب هم مقداری وی د دیے پہ ځائے د دوو سمتیو حاصل ضرب سمتیہ او مقداری ممکن ده د ضرب په در قسمونو لر غور کوو د

#### 1.8.1 صليبي ضرب

کہ چرمے د دوو سمتیو حاصل ضرب هم سمتیہ وی نو داسے ضرب تہ صلیبی ضرب وئیلے شی۔صلیبی ضرب داسے لیکلے شی۔

$$(1.29) C = A \times B$$

صلیبی ضرب کښ د ضرب نخه د صلیب شکل لری د صلیبی ضرب نوم هم د دغمے نخمے نه اغستے شورے دے۔ دے۔ د الف سمتیر مقدار

(1.30) 
$$C = |\mathbf{C}| = |\mathbf{A}||\mathbf{B}|\sin\theta_{AB}$$
$$= AB\sin\theta_{AB}$$

دے، کوم ځائے چہ د الف او ب سمتیو تر مینځ زاویہ د پ برابر دہ۔

مثال 1.2: درکہرے شورے ضرب صلیبی حاصل کہرے۔

- $oldsymbol{a}_{ ext{x}} imes oldsymbol{a}_{ ext{y}} \quad oldsymbol{a}_{ ext{y}} imes oldsymbol{a}_{ ext{z}} \quad oldsymbol{a}_{ ext{z}} imes oldsymbol{a}_{ ext{x}} \quad oldsymbol{a}_{ ext{x}} imes oldsymbol{a}_{ ext{x}} imes oldsymbol{a}_{ ext{z}} \quad oldsymbol{a}_{ ext{z}} imes oldsymbol{a}_{ ext{z}} \quad oldsymbol{a}_{ ext{z}} imes oldsymbol{a}_{ ext{z}} \quad oldsymbol{a}_{ ext{z}} imes oldsymbol{a}_{ ex$
- $oldsymbol{a}_{ extsf{z}} imes oldsymbol{a}_{ extsf{y}} = oldsymbol{a}_{ extsf{y}} imes oldsymbol{a}_{
  ho} imes oldsymbol{a}_{
  ho} imes oldsymbol{a}_{ heta} = oldsymbol{a}_{ extsf{z}} imes oldsymbol{a}_{
  ho}$

حل: پہ دے مثال کے تمام سمتیے اکائی سمتیے دی۔ د اکائی سمتیے طول دیو برابر وی۔ دا شان مونگ لیکلر شو

- $\boldsymbol{a}_{\mathrm{x}} \times \boldsymbol{a}_{\mathrm{y}} = (1)(1)\sin 90\boldsymbol{a}_{\mathrm{z}} = \boldsymbol{a}_{\mathrm{z}}$
- $\boldsymbol{a}_{\mathrm{v}} \times \boldsymbol{a}_{\mathrm{z}} = (1)(1)\sin 90\boldsymbol{a}_{\mathrm{x}} = \boldsymbol{a}_{\mathrm{x}}$
- $\boldsymbol{a}_{\mathrm{z}} \times \boldsymbol{a}_{\mathrm{x}} = (1)(1)\sin 90\boldsymbol{a}_{\mathrm{y}} = \boldsymbol{a}_{\mathrm{y}} \bullet$
- $\boldsymbol{a}_{\mathrm{x}} \times \boldsymbol{a}_{\mathrm{z}} = (1)(1)\sin 90(-\boldsymbol{a}_{\mathrm{y}}) = -\boldsymbol{a}_{\mathrm{y}}$
- $\boldsymbol{a}_{\mathrm{z}} \times \boldsymbol{a}_{\mathrm{v}} = (1)(1)\sin 90(-\boldsymbol{a}_{\mathrm{x}}) = -\boldsymbol{a}_{\mathrm{x}}$
- پہ دے مثال کے دوارہ سمتیے پہ یو سمت کے دی۔ دا شان د دوی ترزامن زاویہ د صفر برابر دہ۔ اس  $a_{
  m y} imes a_{
  m y} = (1)(1)\sin 0 = 0$  وی نو داسے د صلیبی ضرب د صفر برابر دے۔  $\sin 0 = 0$ 
  - $\boldsymbol{a}_{\rho} \times \boldsymbol{a}_{\theta} = (1)(1)\sin 90\boldsymbol{a}_{z} = \boldsymbol{a}_{z}$
  - $\boldsymbol{a}_{z} \times \boldsymbol{a}_{\rho} = (1)(1)\sin 90 \boldsymbol{a}_{\theta} = \boldsymbol{a}_{\theta}$


مثال 1.3:

پہ شکل 1.9کے سلور نیوٹن قوت F د محور سے تیننہ درمے میٹر پہ سمتی فاصلہ L لاگو دیے۔ د دیے قوت مرور حاصل کہے۔ T تعریف دا دیے حل: د مروڑ T تعریف دا دیے

$$(1.31) T = L \times F$$

پہ کارتیسی نظام کے دا سمتی فاصلہ داسے لیکلے شی

$$(1.32) L = L \sin \theta a_{x} - L \cos \theta a_{y}$$



شكل 1.9: كارتيسى نظام ميں مروڑ كا حل

لهٰذا

$$T = (L \sin \theta \mathbf{a}_{x} - L \cos \theta \mathbf{a}_{y}) \times F \mathbf{a}_{y}$$

$$= L \sin \theta \mathbf{a}_{x} \times F \mathbf{a}_{y} - L \cos \theta \mathbf{a}_{y} \times F \mathbf{a}_{y}$$

$$= LF \sin \theta \mathbf{a}_{z}$$

دلته د تیر مثال په مدد سره 
$$a_{
m z}$$
 سره  $a_{
m x} imes a_{
m y}=0$  او  $a_{
m x} imes a_{
m z}$  اغستے شو۔ داسے  $T=LF\sin\theta a_{
m z}=12\sin\theta a_{
m z}$  N m

حاصلیگی۔ پہ دیے مثال کے  $\theta_{LF}=180^\circ-\theta$  دہ۔ د زاویہ  $\alpha$  دپارہ  $\sin lpha=\sin(180^\circ-\alpha)$  وی لہذا دغہ مرور داسے ہم لیکلے شے

$$T = LF \sin \theta \mathbf{a}_{z}$$
$$= LF \sin \theta_{LF} \mathbf{a}_{z}$$

هم دغه جواب د ضرب ِ صلیبی ده تعریف یعنی مساوات 1.30 او د خی لاس قانون سره زیات په آسانے حاصلید رے شی۔

#### 1.8.2 د نقطر ضرب

کہ چرمے د دوو سمتیو حاصل ضرب مقداری وی نو داسے ضرب تہ د نقطے ضرب وائی۔د نقطے ضرب داسے لیکلے شی۔ داسے لیکلے شی۔

$$(1.33) C = A \cdot B$$

د نقطے ضرب کس د ضرب نخہ د نقطے شکل لری۔د نقطے ضرب نوم هم د دغے نخے نہ اغستے شوہے دیے۔ د الف سمتیے مقدار

(1.34) 
$$C = A \cdot B$$
$$= |A||B|\cos\theta_{AB}$$
$$= AB\cos\theta_{AB}$$

دے، کوم ځائے چہ د الف او ب سمتیو تر مینځ زاویہ د پ برابر ده۔

مثال 1.4: درکرر شور ضرب نقطه حاصل کرر ـ

- $a_{\mathrm{x}} \cdot a_{\mathrm{x}} \quad a_{\mathrm{y}} \cdot a_{\mathrm{y}} \quad a_{\mathrm{z}} \cdot a_{\mathrm{z}} \quad \bullet$
- $oldsymbol{a}_{ ext{x}} \cdot oldsymbol{a}_{ ext{y}} \quad oldsymbol{a}_{ ext{y}} \cdot oldsymbol{a}_{ ext{z}} \quad oldsymbol{a}_{
  ho} \cdot oldsymbol{a}_{
  ho} \cdot oldsymbol{a}_{
  ho} \quad oldsymbol{a}_{
  ho} \cdot oldsymbol{a}_{ heta}$

حل:در مثال کے تمام اکائی سمتیے دی۔د اکائی سمتیے طول دیو برابر وی۔


- $\boldsymbol{a}_{\mathrm{x}} \cdot \boldsymbol{a}_{\mathrm{x}} = (1)(1)\cos 0 = 1$
- $\mathbf{a}_{\mathbf{y}} \cdot \mathbf{a}_{\mathbf{y}} = (1)(1)\cos 0 = 1 \bullet$
- $\boldsymbol{a}_{z} \cdot \boldsymbol{a}_{z} = (1)(1)\cos 0 = 1 \bullet$
- $a_{x} \cdot a_{y} = (1)(1) \cos 90^{\circ} = 0$
- $a_{\rm v} \cdot a_{\rm z} = (1)(1)\cos 90^{\circ} = 0$
- $\boldsymbol{a}_{\rho} \cdot \boldsymbol{a}_{\rho} = (1)(1)\cos 0 = 1 \bullet$
- $\boldsymbol{a}_{\rho} \cdot \boldsymbol{a}_{\theta} = (1)(1)\cos 90^{\circ} = 0$

مثال 1.15: پہ شکل 1.10کش قوت  $m{F}$  یو بار ټیلاکوی۔ د سمتی فاصلہ  $m{L}$  طے کولو باندے بہ قوت سمرہ کارکہے وی۔ حل: دکار  $m{W}$  تعریف دا دیے

$$(1.35) W = \mathbf{F} \cdot \mathbf{L}$$

پہ ہم کارتیسی نظام کس سمتی فاصلہ داسے لیکلے شی

$$(1.36) L = L\cos\theta_{FL}\boldsymbol{a}_{x} + L\sin\theta_{FL}\boldsymbol{a}_{y}$$



شكل 1.10: كارتيسي نظام ميں كام

لهذا

(1.37) 
$$W = (F\boldsymbol{a}_{x}) \cdot (L\cos\theta_{FL}\boldsymbol{a}_{x} + L\sin\theta_{FL}\boldsymbol{a}_{y})$$
$$= FL\cos\theta_{FL}(\boldsymbol{a}_{x} \cdot \boldsymbol{a}_{x}) + FL\sin\theta_{FL}(\boldsymbol{a}_{x} \cdot \boldsymbol{a}_{y})$$
$$= FL\cos\theta_{FL}$$

مونګ د تیر مثال په مدد سره  $a_{\rm x}\cdot a_{\rm y}=0$  او  $a_{\rm x}\cdot a_{\rm y}=0$  اغستے دی۔ ہم دغه جواب د ضرب ِ نقطه تعریف یعنی مساوات 1.34 سره زیان آسانے سره حاصلیدے شو۔

# 1.9 شرح فرق

مساوات الف کښ د کارنده ب شرح فرق ښودلے شورے دیے چہ د پکښ نه بدلیدونکے جزو دیے او مساوات پ کښ د یو کارنده نیمگهرے شرح فرق ښودلے شورے دیے۔

(1.38) 
$$B(\theta) = B_0 \cos \theta$$
$$\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}\theta} = -B_0 \sin \theta$$


(1.39) 
$$\partial W(x,\lambda) = \frac{\partial W}{\partial x} dx + \frac{\partial W}{\partial \lambda} d\lambda$$

## 1.10 خطى غونډون

مساوات 1.40 کښ لیکلے شورے چپہ پہ شکل 1.11 کښ ښودلے شورے ده۔ دا چپہ  $2\pi$  ریاپیئن اورده ده او دنگوالے کے  $B_0$  دنگوالے کے  $B_0$  تر مینځہ د دمے اوسط دنگوالے د غوناپون سره داسے حاصلیدے شہر۔

$$(1.40) B(\theta) = B_0 \cos \theta$$

1.11. سطحي غونيون



شكل 1.11: كوسائن موج

(1.41) 
$$B_{\frac{1}{2}} = \frac{B_0}{\pi} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta \, \mathrm{d}\theta = \frac{2B_0}{\pi}$$

هم دغه شان د دغے چپے د مربعے اوسط مساوات 1.42 کښ حاصل کړے شوے دیے او د مربعے د اوسط جزر مساوات 1.42 کښ ښودلے شوے دے۔ د مربعے د اوسط جزر ته موثر قیمت وئیلے شی۔

(1.42) 
$$B_{\underline{\omega}_{\sigma}|}^{2} = \frac{B_{0}^{2}}{\pi} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2}\theta \,d\theta$$


$$= \frac{B_{0}^{2}}{\pi} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 + \cos 2\theta}{2} \,d\theta$$

$$= \frac{B_{0}^{2}}{2}$$

$$B_{\text{end}}^2 = \sqrt{B_{\text{end}}^2} = \frac{B_0}{\sqrt{2}}$$
 (1.43)

#### 1.11 سطحي غونډون

شکل 1.12 کښ د دروزم په کوږ مخ د B سطحی کثافت مساوات 1.40 کښ ښودلم شوم دمړ دراځم چه د دمړ دروزم په نیم کوږ مخ مثلاً د  $2-\pi/2$  او  $2-\pi/2$  ترمینځ کل مقدار  $\phi$  حاصل کړو . مونږ د دروزم په کوږ مخ 1 اوږده او  $2\pi$  پلنه وړه رقبه  $2\pi$  اخلو نو دغه رنګ  $2\pi$  به د  $2\pi$  برابر وی او مساوات 1.44 مطابق په دمړ وړم سطح به مقدار  $2\pi$  به  $2\pi$  برابر وی .



شکل 1.12: نلی کی بیرونی سطح پر متغیرہ کا تکمل کُل مقدار دے گی۔

$$(1.44) \Delta \phi = B \Delta A = B_0 l \rho \cos \theta \, d\theta$$

دغه رنګ د نيم مخ د پاره مونږ ليکلے شو۔

$$\phi = B_0 l \rho \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \theta \, \mathrm{d}\theta = 2B_0 l \rho$$

کہ مونر د دروزے پہکور مخ د  $(\pi/2-\alpha)$  او  $(\pi/2-\alpha)$  ترمینځ کل مقدار حاصلول غواړو نو د غونډون اول حد بہ غے  $(\pi/2-\alpha)$  شی او آخر حد بہ غے  $(\pi/2-\alpha)$  شیء لکہ

(1.46) 
$$\phi(\alpha) = B_0 l \rho \int_{-\frac{\pi}{2} - \alpha}^{\frac{\pi}{2} - \alpha} \cos \theta \, d\theta = 2B_0 l \rho \cos \alpha$$

دلتہ  $\phi(\alpha)$  دا خبرہ ښکارہ کوی چہ نتیجہ پہ  $\alpha$  منحصرہ دہ۔دا یو ډیر اہم مساوات دیے۔کہ چرہے دیے مساوات کنن الف د صفر برابر واغستے شی نو د دیے نہ مساوات 1.45 حاصلیوی۔

## 1.12 دوري سمتيه


د نه بدلیدو تعدد سائن نما چپے د دوری سمتیے سرہ لیکل ډیر مفید ثابتیری۔د یولر مساوات

(1.47) 
$$A_0 e^{\mp j(\omega t + \phi)} = A_0 \cos(\omega t + \phi) \mp j \sin(\omega t + \phi)$$

مطابق کوسائن چپہ داسے لیکلے شی۔

$$A_0 \cos(\omega t + \phi) = \frac{A_0}{2} \left( e^{j(\omega t + \phi)} - e^{-j(\omega t + \phi)} \right)$$

1.1.2 دوری سمتیہ



شكل 1.13: دورى سمتيه

د دیے نہ ثابتیری چہ کوسائن چپہ دراصل د دوو مخلوط اعدادو مجموعہ دہ۔ دیولر مساوات مخلوط عدد ظاہروی چہ پکش حقیقی جزو کوسائن چپہ او فرضی جزو سائن چپہ وی۔ دا رنگے کوسائن چپہ د $A_0e^{j(\omega t+\phi)}$  یا  $A_0e^{j(\omega t+\phi)}$  حقیقی جزو وی۔ رسم دا دیے چہ کوسائن چپہ  $A_0e^{j(\omega t+\phi)}$  لیکلے شی چہ کوم عموماً وروکی طرز کش  $A_0e^{j(\omega t+\phi)}$  لیکلے شی۔ دیے وروکی طرز تہ دوری سمتیہ وئیلے شی۔ د دوری سمتیہ طول  $A_0$  او زاویہ ئے  $A_0$  وی۔

د دوری سمتیہ استعمالو پہ وخت دا یاد لرے چہ حقیقت کش دا یو سائن نما چپہ دہ چہ طول ئے  $A_0$ ، تعدد ئے  $\omega$  او زاویہ ئے  $\omega$  دہ۔

پہ دے کتاب کس دوری سمتیہ ظاہرولو دپارہ پہ سادہ لکھائے کس د لاطینے ژبے لوئے حرفونہ چہ پہ سر ئے ټوپے وی استعمال شوی دی، لکہ  $\hat{I},\hat{V}$  او د دوری سمتیے طول هم پہ دغہ حرف چہ ټوپے پے نہ وی استعمال شوی دی۔ دغہ شان برقی دباو  $v=20\cos(\omega t+\frac{\pi}{3})$  د پارہ دا ټول لیکلے شی۔

$$v = 20\cos(\omega t + \frac{\pi}{3})$$


$$\hat{V} = 20e^{j\frac{\pi}{3}}$$

$$\hat{V} = 20/\frac{\pi}{3}$$

$$V = 20$$

$$\phi = \frac{\pi}{3}$$

د دیے مساوات وړومبی جزو کښ يو کوسائن چپه په عمومی شکل کښ ليکلے شویے ده۔هم د دغے چپے دوری شکل په دويم او دريم جزونو کښ ښودلے شویے دیے۔په څلورم جزو کښ ئے طول او پنځم جزو ئے زاويه ښائی۔ دوری سمتيه هم د نورو سمتيو په شان ګڼړلے شی۔دے مساوات کښ د  $\hat{V}$  طول 20 دے او زاويه يه  $\frac{\pi}{3}$  ده۔زاويه د پرتے کرخے نه د ګهړے د ستن د چورليدو اړولے اړخ ته ناپ کېږی۔په شکل 1.13 کښ دا دوری



شکل 1.14: دوری سمتیہ کی مدد سر RL دور کا حل۔

سمتیہ دیو عام سمتیے پہ شان راښکلے شورے دہ۔ پہ دغہ شکل کښ یو نخو نورے دوری سمتیے هم ښو دلے شوی دی۔ شوی دی۔

برقی دورکښ عموماً د برقی رو زاویه د برقی دباو په نسبت سره بیانېږی داسے په شکل 1.13کښ  $\hat{I}_1$  برقی رو د برقی دباو نه دیرش درجه زاویه مښکے ده او برقی رو  $\hat{I}_2$  تر نه پنځه څلویخت درجے زاویه وروستو ده په شکل کښ  $45^\circ$  زاویه مثبت لیک ده دا زاویه د پرتے کرخے نه د که په د ستن چورلیدو اړخ ته ده نو ځکه دا حقیقت کښ یو منفی زاویه ده د

حقیقت کښ یو مُنفَی زاویہ دہ۔ در کتاب کښ دګهړر د ستن د چورلیدو اړولے اړخ تہ دګهړر اړولے اړخ وئیلے شی او دګهړر د ستن د چورلیدو اړخ ته دګهړر اړخ وئیلے شی۔

راځے چہ د دوری سمتیو سرہ یو برقی دور حل کړو۔داسے بہ ستاسو دوری سمتیے سرہ پیژنگلو پیدا شی او استعمال بہ ئے ہم ایزدہ کہے۔

پہ شکل 1.14کش R-L دور تہ v(t) برقی دباو ورکہ ہے شومے دہ۔د دوری سمتیو سرہ مونہ برقی رو داسے حاصلولر شو

(1.50) 
$$\hat{I} = \frac{\hat{V}}{R + jX} = \frac{V_0 \alpha}{|Z| / \phi_Z}$$
$$= \frac{V_0}{|Z|} / \alpha - \phi_Z = I_0 / \alpha - \phi_Z$$

چہ  $\phi_Z$  پکښ د رکاوټ زاویہ دہ۔دغہ شان سادہ لیک کے برقی رو

$$i(t) = I_0 \cos(\omega t + \alpha - \phi_Z)$$

حاصلىرى.

## الباب 2

# مقناطیسی دور

### 2.1 مزاحمت او بچکچاہت

پہ شکل 2.1کښ ښودلے شوی موصل خختے د اوردوالی پہ سمت مزاحمت

$$(2.1) R = \frac{l}{\sigma A}$$

دے چہ  $\sigma$  پکښ د خختے موصلیت ښائی۔کہ هم د دغہ خختے مقناطیسی مستقل الف وی نو د خختے ہچکچاہت د اوردوالی پہ سمت کښ بہ وی۔مقناطیسی مستقل عموماً د خالی خلاء د مقناطیسی مستقل پہ نسبت لیکلے شی یعنی چہ پکښ الف تہ جزو مقناطیسی مستقل وئیلے شی۔د ہچکچاہت اکائی ایمپیئر۔چکر فی ویبر دہ۔د دے اکائی وضاحت بہ مخکښ راشی۔

مثال 2.1: پہ شکل کس د خختے ہچکچاہت حاصل کرے۔

برقی رو یا مقناطیسی بهاوکی سمت

$$R = \frac{l}{\sigma A}$$

$$w$$

$$\Re = \frac{l}{\mu A}$$

شكل 2.1: مزاحمت اور بچكچابك

الباب 2. مقناطيسي دور 20

### كثافت برقى رو او د برقى ميدان شدت

شکل الف کښ د سلاخ د دوو سرو تر ځامينځ الف برقي دباو ورکړي شويے دي۔ د اوېم قانون مطابق په سلاخ

وی د مساوات الف په مدد سره مونږ دا برقی رو داسر مم لیکلر شو ـ

دا داسے ہم لیکلے شی۔ دا د اوہم مساوات بل شکل دے چہ پکښ

دی۔کہ پہ شکل کښ د الف طوّل ب وی، د ت طول ټ وی او د دیے دواړو سمت الف وی نو بیا دا

مساوات لیکلے شی۔ د شکل نہ ښکاره ده چه برقی رو د سلاخ د رقبہ عمودی تراش نه تیریږی دا شان مساوات الف کښ ب د سیکل نه ښکاره ده چه برقی رو د سلاخ د رقبه عمودی تراش نه تیریږی دا شان الف برقی دباو فی اکائی برقی روکٹافت ظاہروی۔ہم پہ دَمِے وَجہ ب تہ کٹافت برقی رو وئیلے شی۔ہم دغہ شان الف برقی دباو فی اکائی فاصلہ ظاہروی۔ہم پہ دیے وجہ الف تہ د برقی میدان شدت وئیلے شی۔چہ کوم ځائے د متن نہ واضحہ وی نو هعہ ځائے دا نوم وړوکے کړے شي او ورتہ میداني شدت وئیلے شي۔

#### 2.3 برقى دور

د شکل الف دیاره مونګ لیکلر شو

$$(2.2) v = \Delta v_w + v_{RL}$$

$$i = \frac{v - \Delta v_w}{R_L}$$

چہ یکش

$$\Delta v_w = iR_w$$

ده۔ د تانبے موصلیت الف دیے چہ ب پکښ د موصلیت اکائی ده۔ دا شان د تانبے نہ د جوړ تار د مزاحمت قیمت د نظرانداز کولو قابل وی.پہ دیے وجہ مونږ  $\Delta v_w o 0$  لیکلے شو۔د دیے مطلب دیے 1 الباب 2. مقناطيسي دور

======