CONTENIDO

Capitulo 0 Introducción

Capitulo 1 Placa base

Capitulo 2 Placa de video

Çapitulo 3 BIOS en ROM

Capitulo 4 Sistema de testeo para MS AXIS

Autores:

Ing. Marcelo E. Floresta Ing. Oscar R. Espeche Ing. Claudio D. Dadone

INDICE

Capitulo	0		Introducción	6
Capitulo	1		Placa base para MS AXIS	8
		1.1	Diagrama en bloques	8
		1.2	Bloque CPU	11
		1.3	Bloque de Memoria RAM	15
		1.4	Bloque de Memoria ROM	20
		1.5	Bloque DMA	22
		1.6	Periféricos I	27
		1.7 ,	Periféricos II	
		1.7.1	Interface de impresora	34
		1.7.2	Interfaces RS232 C	35
		1.7.3	Interface de Diskette	36
		1.7.3.1	Generalidades	36
		1.7.3.2	Funcionamiento	37
		1.7.3.2.1	Floppy Disk Controller	37
		1.7.3.2.2	Interface	40
		1.7.3.2.3	Registro digital de salida	41
		1.7.3.2.4	Lectura de diskette	42
		1.7.3.2.5	Grabación de diskette	43
		1 Ω	Slote de expensión	11

INDICE

Capitulo 2		Placa de video	45
	2.0	Señal de video compuesta	45
	2.1	Sincronismo compuesto COMP SYNC	45
	2.2	CRT VSYNC , CRT HSYNC , BURST GATE	45
	2.3	COMP VIDEO	46
	2.4	Las señales R , G , B , I	46
	2.5	-MUXA , -MUXB , STR	47
	2.6	SEL BLUE	48
	2.7	HIGH RES DOT	48
	2.8	ATT DEL2 0-7	48
	2.9	Registros de modo, de color y de status	48
	2.10	-COLOR SEL , -MODE SEL , -CS 6845 , -STATUS SEL	49
	2.11	C1 DEL2 , C0 DE2 , ALPHA DOT DEL2	49
	2.11.1	Modo alfanumėrico	49
	2.11.2	Modo grafico	49
	2.12	Circuito de timming	50
	2.13	Memoria de 16K x 4 Bytes (4416)	50
	2.14	Direccionamiento de la memoria de video por la CPU	50
	2.15	Direccionamiento de la memoria de video por el CRT	51
	2.16	Control de la memoria de video	51
	2.17	Sincronismo para el acceso de la CPU	51
	2.18	Bus de datos	52
	2.19	Señal DIRGK	52

INDICE

Capitulo 3		BIOS en ROM para MS AXIS	73
	3.1	Introducción al test del BIOS	73
	3.2	Descripción del test del BIOS	74
	3.2.1	Test.01 TEST del procesador 8088	75
	3.2.2	Inicialización minima de encendido	75
	3.2.3	Test.02 Checksum del BIOS en ROM	75
	3.2.4	Test.03 Video	75
	3.2.5	Test.04 Refresco de memoria dinàmica	76
	3.2.6	Test.05 Ram del sistema	77
	3.2.7	Inicializa vector NMI y print-screen	78
	3.2.8	Inicializa el controlador de Int	79
	3.2.9	Test.06 Prueba del controlador de inte- rrupciones 8259	79
	3.2.10	Inicializa Vectores de INT. 1ra parte -	80
	3.2.11	Test.07 Prueba teclado y circuitos asociados	81
	3.2.12	Actualiza bms de equip_flag	81
	3.2.13	Inicializa Vectores de INT. 2da parte -	82
	3.2.14	Habilita Teclado	82
	3.2.15	Test.08 Prueba canales de impresora, comunicaciones, joystyk y actualiza la variable equip_flag	
	3.2.16	Test.09 Prueba drive de disco	84
	3.2.17	Inicializaciones finales (1ra parte)	85
	3.2.18	Test.10 Busca/verifica ROM opcional	85
	3 2 19	Inicializaciones finales (2da parte)	86

INDICE -

3.3	Subrutinas del BIOS 86
3.3.1	Prueba eco en canales RS 232 86
3.3.2	Ram_check 87
3.3.3	Error en estado S:xx 87
3.3.4	NMI_INT 87
3.4	Diagrama en bloques del BIOS en rom 88
3.5	Errores del BIOS, Introducción 97
3.5.1	Errores que van a halt 97
	(1) ERROR_CPU 97 (2) ERROR_ROM_BIOS 97
3.5.2	Errores que no van a halt con indicadores de tono grave y medio 97
	(1) ERROR_VIDEO_RAM 97 (2) ERROR_VIDEO_CRT 98
3.5.3	Errores que van a halt con estado so-
	bre video 98
	(1) ERROR_TIMER
3.5.4	(1) ERROR_TIMER 98 (2) ERROR_DMA 99 (3) ERROR_RAM100 (4) ERROR 8259101
3.5.4	(1) ERROR_TIMER
3.5.4	(1) ERROR_TIMER
	(1) ERROR_TIMER
	(1) ERROR_TIMER

CAPITULO 0: Introducción

Introducción

Micro Sistemas S.A. ingresò al mercado nacional de las IBM PC compatibles en el año 1983, con su modelo MS61.

Las caracteristicas salientes de un modelo bàsico eran:

- sistema operativo DOS 2.0
- procesador Intel 8088 (clock de 4.77 MHz.)
- 128 Kbytes de memoria RAM (exp. hasta 256 en PB)
- dos canales de comunicaciones seriales RS232
- dos unidades de discos flexibles de 5 1/4"
- impresora centronics compatible (paralela)
- monitor B y N con placa de video gráfica y color

Con el correr del tiempo se fuè ampliando el "hard" del equipo al conectarle discos fijos de 10 y 32 + 30 MByte, disco flexible de 8" (con posibilidades de compatibilizar con formato IBM 3740), impresoras seriales, monitores color RGB, expansión de memoria (hasta 640 KBytes totales), RAM disk, etc.

Desde el punto de vista de sistemas se adaptaron diversos tipos, con los que nacieron configuraciones especiales tales como:

- MS61 conectada a terminales (MULTILINK)
- MS61 conectadas en redes (PCNET)
- MS61 multiusuarios, conectada a terminales (VENIX)

Las bibliotecas de Software fueron creciendo rapidamente, dando la posibilidad a los usuarios de acceder a los sistemas más importantes escritos para PC compatibles. Para nombrar algunos:

- WordStar
- Lotus 123
- DBASE II y III
- Multiplan
- MS BASIC
- COBOL
- FORTRAN
- PASCAL
- C
- RM COBOL
- Otros

La experiencia acumulada con este modelo y el estudio de otros computadores similares, sirvieron como base para el desarrollo de la nueva MS AXIS, en las que se reemplazaron diversas partes importadas por desarrollos nuestros y por productos nacionales.

En el año 1984 se comenzó el diseño de la nueva placa base, en 1985 el de la placa de video y en 1986 el del nuevo BIOS.

Dichos diseños, hoy concluidos, conforman los puntos principales del presente curso.

El mismo consta de cuatro partes:

- Placa base para MS AXIS
- Placa de video para MS AXIS
- BIOS en ROM para MS AXIS
- Sistema de testeo para MS AXIS