
Ideal PTM (ZZ(0))
Ideal PTM (ZZ(π/8))
Ideal PTM (ZZ(π/4))
Ideal PTM (ZZ(π/2))
Real PTM
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
II IX IY IZ XI XX XY XZ YI YX YY YZ ZI ZX ZY ZZ