

PT. Salam Pacific Indonesia Lines

Nomor Dokumen	IK-SPIL-HE-03-08
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Revisi	02
Halaman	1 dari 5

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015

Instruksi Kerja

PREVENTIVE MAINTENANCE TRAILER 1750 HRS

PENGESAHAN DOKUMEN			
Uraian	Dibuat	Disetujui	
Jabatan	Heavy Equipment Maintenance & Repair Manager	Operation General Manager	
Tanda Tangan	\#	Sam	
Nama	Hamim Thohari	Agus Prabowo	
Tanggal	23 Juni 2023	26 Juni 2023	

DISTRIBUSI DOKUMEN		
Status Dokumen		Penerima Dokumen
Stempel:		Jabatan
	MASTER	Nama dan Tanda Tangan



No. Dokumen	IK-SPIL-HE-03-08	
Tgl Berlaku	27 Juni 2023	
Revisi	02	
Halaman	2 dari 5	

KRONOLOGI DOKUMEN

Tanggal	Revisi ke	Keterangan
Tanggar	ICVISI KC	(Tuliskan sub-bab & perihal yang diubah serta alasan perubahan)
Februari 2021	01	Perubahan pada detail instruksi kerja
27 Januari 2023	02	√ Perubahan PIC pengesahan pada Operations General
		Manager
		√ Perubahan Judul dok. Kata "DRF" dihapuskan



No. Dokumen	IK-SPIL-HE-03-08	
Tgl Berlaku	27 Juni 2023	
Revisi	02	
Halaman	3 dari 5	

No	LANGKAH-LANGKAH	KETERANGAN		
PERS	PERSIAPAN KERJA			
1	Menyiapkan peralatan / tool yang digunakan sesuai dengan pekerjaan			
2	Menyiapkan dan memakai APD sesuai dengan pekerjaan dan kondisi lingkungan			
3	Menyiapkan spare part beserta consumable (Majun, grease dan oli) sesuai dengan pekerjaan			
PELA	KSANAAN KERJA			
Area	Mesin			
1	Periksa Kebocoran coolant radiator			
2	Periksa gas buang knalpot			
3	Cek kondisi engine mounting depan, belakang, & ekstra	6 POINTS		
4	Stel klep engine(UK)	IN 0,45 MM; OUT 0,55 MM		
5	Cuci semprot radiator			
Area	Pneumatics			
6	Buang air di tangki angin			
Area	Sistem Rem			
7	Ganti minyak rem di kabin (SP)	Minyak rem x 2 Btl		
8	Ganti minyak pada booster rem			
9	Stel celah kampas rem parkir			
10	Stel langkah tuas rem parkir			
11	Periksa pedal rem			
12	Periksa fungsi rem di roda head & gandengan			
13	Periksa kebocoran oli rem			
14	Periksa langkah push rod brake chamber			
15	Periksa fungsi rem parkir			
16	Periksa kabel rem parkir			
Area	Transmisi			
17	Periksa kebocoran minyak kopling			
18	Periksa pedal kopling			
19	Stel kampas kopling			
20	Ganti oli transmisi (SP)	SPIRAX G90 x 10 Ltr		
21	Periksa kebocoran oli transmisi			
22	Periksa mekanisme kontrol transmisi			
23	Ganti minyak kopling di kabin			



No. Dokumen	IK-SPIL-HE-03-08	
Tgl Berlaku	27 Juni 2023	
Revisi	02	
Halaman	4 dari 5	

Area	Drive Axle & Suspension	
24	Cek tekanan angin ban	
25	Cek baut roda head & gandengan	
26	Ganti oli gardan (SP)	SPIRAX A140 x 15 Ltr
27	Cek kebocoran oli gardan	
28	Periksa kerusakan per daun	
29	Periksa hanger/ bracket per daun	
Area	Electrics	
30	Cek voltase alternator	
31	Tambahkan air Accu & Retorque Klem Accu (SP)	Air Accu x 3 Ltr
32	Periksa wiring	
33	Periksa fungsi lampu	
34	Periksa fungsi klakson, wiper & washer	
35	Periksa meteran dan pengukur	
PENUTUP		
1	Melakukan final cek dan memastikan Alat berfungsi normal	
2	Membersihkan area kerja dan peralatan kerja	
3	Menginformasikan kepada pengawas bahwa	
	pekerjaan telah selesai	
TANG	GUNG JAWAB	
1	Assistant Manager Heavy Equipment Menyediakan sumber daya memadai untuk memastikan standar ini terlaksana di area tanggung jawabnya. Memastikan setiap langkah dalam standar ini terlaksana dan tujuannya dikomunikasikan, dipahami, dan diikuti dengan baik di area tanggung jawabnya.	
2	Yard Operation Supervisor Memastikan dan menyesuaikan jadwal kegiatan Preventive Maintenance Heavy Equipment dengan jadwal operasional Depo.	
3	Assistant Supervisor HE / Kepala Mekanik Memastikan pekerjaan mekanik sesuai dengan perintah kerja.	



No. Dokumen	IK-SPIL-HE-03-08	
Tgl Berlaku	27 Juni 2023	
Revisi	02	
Halaman	5 dari 5	

4	Mekanik Melakukan pekerjaan sesuai dengan perintah kerja.	
5	Admin HE Melakukan pencatatan dan dokumentasi pekerjaan yang telah diselesaikan oleh mekanik.	