

PT. Salam Pacific Indonesia Lines

Nomor Dokumen	IK-SPIL-YO-13-07
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Revisi	01
Halaman	1 dari 4

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015

Instruksi Kerja

INPUT EOR DI PROGRAM NEW REPAIR

PENGESAHAN DOKUMEN			
Uraian	Dibuat	Disetujui	
Jabatan	Yard Operation Manager	Operation General Manager	
Tanda Tangan	M	Jam-	
Nama	Susilo Nugroho	Agus Prabowo	
Tanggal	23 Juni 2023	26 Juni 2023	

DISTRIBUSI DOKUMEN		
Status Dokumen	Penerima Dokumen	
Stempel:	Jabatan	
MASTER	Nama dan Tanda Tangan	



INSTRUKSI KERJA INPUT PROGRAM EOR DI PROGRAM NEW REPAIR

No. Dokumen	IK-SPIL-YO-13-07
Revisi	01
Tgl Berlaku	27 Juni 2023
Halaman	2 dari 4

KRONOLOGI DOKUMEN

Tonggol	Revisi	Keterangan		
Tanggal ke		(Tuliskan sub-bab & perihal yang diubah serta alasan perubahan)		
21 Februari 2023	01	Perubahan pada PIC pengesahan bagian Manager Yard		
		Operations dan Operations General Manager		



INSTRUKSI KERJA INPUT PROGRAM EOR DI PROGRAM NEW REPAIR

No. Dokumen	IK-SPIL-YO-13-07
Revisi	01
Tgl Berlaku	27 Juni 2023
Halaman	3 dari 4

No	LANGKAH-LANGKAH	KETERANGAN
UMU	M	
1	Estimate of Repair (EOR) adalah estimasi biaya yang diajukan untuk perbaikan container	
2	EOR diinput oleh estimator berdasarkan form inspection	
INPU	T EOR PADA PROGRAM	
1	Estimator membuka program New Repair http://app2.spil.co.id:7001/newRepair/	
2	Input Username dan Password , Pilih menu Pre Survey >EOR, isi nomor container yang akan di input EOR nya > isi date-in > Isi <i>date of manufacturing</i> (sesuai yang tertera pada csc plate container)	
3	pilih damage level (untuk scrap pilih MAJOR) > pilih status claim (untuk scrap pilih NON CLAIM) > Pilih <i>Repair By</i> (untuk scrap repair By SPIL) kemudian save EOR	
4	Input pada kolom komponent, location, damage, repair, size, quantity, paid by (untuk scrap pilih OWNER / O)	
5	Kolom remarks isi dengan tanda (-), kemudian isi material sesuai dengan kerusakan yang di input, Misal PAA, RB1N, CO, IT, 15X30 CM 2x (pilih item price list yang menerangkan cost insert panel 15X30 CM)	
6	Kemudian pilih SAVE DETAIL EOR untuk menyimpan item yang di input, ulangi proses diatas sesuai dengan Estimasi yang di tulis oleh Sureyor pada form CONTAINER INSPECTION REPORT	
7	Setelah semua item terinput, selanjutnya upload foto yang telah di ambil oleh surveyor (maksimal 8 item foto yang dapat di upload)	
8	pilih kolom Image > Browse, kemudian pilih folder foto container yang akan di upload, pilih OK , kemudian pilih tombol upload, ulangi sampai 8 foto terupload, untuk melihat hasil upload foto dapat diklik timbol SHOW IMAGE GALERY , kemudian muncul item foto yang berhasil di upload, foto dapat di hapus dengan cara klik tanda (X) di pojok kanan atas setiap foto	



INSTRUKSI KERJA INPUT PROGRAM EOR DI PROGRAM NEW REPAIR

No. Dokumen	IK-SPIL-YO-13-07
Revisi	01
Tgl Berlaku	27 Juni 2023
Halaman	4 dari 4

TANGGUNG JAWAB		
1	Surveyor Memastikan item kerusakan yang di catat pada form CONTAINER INSPECTION REPORT sudah Proporsional sesuai dengan fisik container (tidak lost / over surey) Mengambil dokumentasi berupa foto maksimal 8 item yang mewakili kondisi kerusakan container yang dapat dijadikan sarana komunikasi yang menjelaskan bahwa container tersebut DAMAGE	
2	Estimator Melakukan input item kerusakan yang di catat oleh surveyor pada form container inspection report Mengirim pengajuan Approval Kanibal container ke Deputy GM	