

PT. Salam Pacific Indonesia Lines

Nomor Dokumen	IK-SPIL-HE-01-15
Tanggal Berlaku	13 Juni 2024
Revisi	00
Halaman	1 dari 4

Instruksi Kerja

PENGECEKAN ALTERNATOR ALAT BERAT

PENGESAHAN DOKUMEN			
Uraian Dibuat		Disetujui	
Jabatan	Heavy Equipment Maintenance & Repair Manager	Operation General Manager	
Tanda Tangan	\#	Sam	
Nama	Hamim Thohari	Agus Prabowo	
Tanggal	11 Juni 2024	13 Juni 2024	

DISTRIBUSI DOKUMEN		
Status Dokumen Penerima Dokumen		
Stempel:	Jabatan	
MASTER	Nama dan Tanda Tangan	



No. Dokumen	IK-SPIL-HE-01-15
Tgl Berlaku	
Revisi	01
Halaman	2 dari 6

KRONOLOGI DOKUMEN

Revisi		Keterangan
Tanggal	ke	(Tuliskan sub-bab & perihal yang diubah serta alasan perubahan)



No. Dokumen	IK-SPIL-HE-01-15
Tgl Berlaku	
Revisi	01
Halaman	3 dari 6

No	LANGKAH-LANGKAH	KETERANGAN		
Langk	Langkah-langkah pengecekan alternator alat berat di Program HVE			
Persia				
1	Pastikan alat berat dimatikan dan kunci dilepas dari kontak.			
2	Kenakan APD yang sesuai.	Sarung tangan, Pelindung mata, Helmet, Safety Shoes		
3	Kumpulkan semua alat dan perlengkapan yang diperlukan.	Alat kerja yang digunakan, telah dipastikan aman		
4	Pastikan tubuh dalam kondisi fit untuk bekerja	Tidak sedang sakit atau ada keluhan kesehatan lainnya		
Inspe	ksi Awal			
1	Lakukan inspeksi visual pada lampu indikator alternator, apakah menyala saat di kontact ON dan mati saat mesin di hidupkan			
2	Lakukan inspeksi visual	Adakah tanda-tanda kerusakan, putus atau keausan pada alternator dan komponen-komponennya ?		
3	Periksa kondisi vanbelt alternator dengan aman	Apakah ketegangan belt tepat dan tidak ada tanda-tanda retakan atau keausan?		
Meny	iapkan Multimeter	_		
1	Nyalakan multimeter digital.			
2	Atur multimeter untuk mengukur voltase DC	biasanya ditandai dengan "V" dengan garis solid dan garis putus-putus di bawahnya		
M	puiltan Voltago Potovoi			
Meme 1	Hubungkan probe multimeter ke terminal baterai	probe merah ke positif, probe hitam ke negatif		
2	Periksalah sesuai panduan dan catatlah voltase			



No. Dokumen	IK-SPIL-HE-01-15
Tgl Berlaku	
Revisi	01
Halaman	4 dari 6

	baterai	Aki 12 volt -> 12.4 - 12.7 Aki 24 volt -> 24.3 - 24.3
Meny	ralakan Mesin	
1	Nyalakan mesin dan biarkan dalam kondisi idle.	
2	Pastikan tubuh dalam kondisi jarak aman	
3	Pastikan semua beban listrik (lampu, radio, dll.) dimatikan.	
4	Perhatikan indikator alternator nyala atau mati	
5	Periksa kondisi putaran alternator,	apakah ada kondisi terlihat tidak stabil, dan apakah ada perubahan kondisi dari pengecekan nomer 2 ?
Meng	ukur Voltase Alternator	
1	Dengan mesin dalam kondisi idle, ukur voltase di terminal baterai menggunakan multimeter.	
2	Pastikan tubuh dalam kondisi jarak aman	
3	Catat pembacaan voltase.	Panduan voltase Alternator Aki 12 volt -> 12.5 - 15.5 Aki 24 volt -> 24.5 - 29
Meni	ngkatkan RPM Mesin	
1	Tingkatkan kecepatan mesin hingga sekitar 1500 RPM.	
2	Ukur voltase di terminal baterai lagi.	
3	Catat pembacaan voltase.	Panduan voltase saat RPM mesin naik Aki 12 volt -> 12.5 - 15.5 Aki 24 volt -> 24.5 - 29
Uji B	eban	
1	Nyalakan beberapa beban listrik (misalnya, lampu, AC).	



No. Dokumen	IK-SPIL-HE-01-15
Tgl Berlaku	
Revisi	01
Halaman	5 dari 6

2	Ukur dan catat voltase di terminal baterai dengan beban yang meningkat.	
3	Ukur dan catat voltase di terminal baterai dengan beban yang meningkat.	Panduan voltase saat ada peningkatan beban Aki 12 volt -> 12.5 - 15.5 Aki 24 volt -> 24.5 - 29
Mema	atikan dan Inspeksi Akhir	
1	Matikan mesin.	
2	Lepaskan probe multimeter.	
3	Lakukan inspeksi visual terakhir untuk memastikan semua komponen terpasang dengan benar dan tidak ada alat yang tertinggal di ruang mesin.	
Penut	rup	
1	Catat semua temuan, termasuk pembacaan voltase, dalam buku catatan pemeliharaan.	
2	Laporkan setiap ketidaknormalan atau masalah kepada supervisor pemeliharaan untuk tindakan lebih lanjut.	

TANGGUNG JAWAB Assistant Manager Heavy Equipment Menyediakan sumber memadai daya untuk memastikan standar ini terlaksana di area tanggung jawabnya. Memastikan setiap langkah dalam standar ini terlaksana dan tujuannya dikomunikasikan, 1 dipahami, dan diikuti dengan baik di area tanggung jawabnya. Memastikan team kerja memahami cara bekerja dengan aman. Memastikan team kerja menggunakan APD yang berfungsi dengan baik.



No. Dokumen	IK-SPIL-HE-01-15
Tgl Berlaku	
Revisi	01
Halaman	6 dari 6

2	Yard Operation Supervisor Memastikan dan menyesuaikan jadwal kegiatan Preventive Maintenance Heavy Equipment dengan jadwal operasional Depo. Memastikan pekerjaan dilakukan dengan aman.	
3	Assistant Supervisor HE / Kepala Mekanik Memastikan pekerjaan mekanik sesuai dengan perintah kerja dan standard K3.	
4	Mekanik Melakukan pekerjaan sesuai dengan perintah kerja dengan aman.	
5	Admin HE Melakukan pencatatan dan dokumentasi pekerjaan yang telah diselesaikan oleh mekanik.	