
Faithful inputs (emitter passthrough / IDF import)
GUI-reachable inputs
Low mass (Table A3-1)
600 heat
600 cool
610-600 heat
610-600 cool
620-600 heat
620-600 cool
630-620 heat
630-620 cool
640-600 heat
640-600 cool
650-600 cool
660-600 heat
660-600 cool
670-600 heat
670-600 cool
680-600 heat
680-600 cool
685-600 heat
685-600 cool
695-685 heat
695-685 cool
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
High mass (Table A3-4)
900 heat
900 cool
900-910 heat
900-910 cool
920-900 heat
920-900 cool
930-920 heat
930-920 cool
940-900 heat
940-900 cool
950-900 cool
960-900 heat
960-900 cool
980-900 heat
980-900 cool
985-900 heat
985-900 cool
995-985 heat
995-985 cool
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Position inside the acceptance range (0 = lower limit, 1 = upper limit; shaded = in range)