## Printed copies are uncontrolled

## DIN EN 40-4 Berichtigung 1



ICS 91.100.30; 93.080.40

Es wird empfohlen, auf der betroffenen Norm einen Hinweis auf diese Berichtigung zu machen.

## Lichtmaste -

Teil 4: Anforderungen an Lichtmaste aus Stahl- und Spannbeton;

Deutsche Fassung EN 40-4:2005;

Berichtigungen zu DIN EN 40-4:2006-06;

Deutsche Fassung EN 40-4:2005/AC: 2006

Lighting columns -

Part 4: Requirements for reinforced and prestressed concrete lighting columns;

German version EN 40-4:2005;

Corrigenda to DIN EN 40-4: 2006-06,

German version EN 40-4:2005/AC: 2006

Candélabres d'éclairage public –

Partie 4: Prescriptions pour les candélabres d'éclairage public en béton armé et en béton

précontraint;

Version allemande EN 40-4:2005;

Corrigenda à DIN EN 40-4:2006-06;

Version allemande 40-4:2005/AC: 2006

Gesamtumfang 2 Seiten

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Normenausschuss Lichttechnik (FNL) im DIN



## DIN EN 40-4 Ber 1:2008-05

In

DIN EN 40-4: 2006-06

sind aufgrund der europäischen Berichtigung EN 40-4:2005/AC:2006 folgende Korrekturen vorzunehmen:

Der Ersatzvermerk muss wie folgt modifiziert werden:

Auf der Titelseite:

Ersatz für EN 40-4:1982 und EN 40-9:1982

Im Vorwort:

Dieses Dokument ersetzt EN 40-4:1982 und EN 40-9:1982.

In DIN EN 40-4:2006-06 muss auf der Titelseite folgender Ersatzvermerk aufgenommen werden:

Ersatz für DIN EN 40-4:1984-01 und DIN EN 40-9:1984-01