


Дано: A1=70 мм A2=60 мм A3=10 мм

Обспечить зазор S между торцами зубчатого колеса и простановочного кольца механизма в пределах от 0 до 0.2 мм.

Задачу решить методом полной взаимозаменяемости.

Примечание : номинальный размер зазора S равен 0.

Задача №8




Дано: A1=100 +0,4 A2=6_{-0,12} A3=90 +0,14


Определить размеры компенсатора A4, чтобы зазор S находится в пределах 0,2...0,5 мм.

Примечание : номинальный размер зазора S равен 0.

Задача №9



Определить глубину фрезерования шпоночного паза z и его предельные отклонения, учитывая, что после шлифования вала по размеру $d2 = \emptyset 46^{-0, 08}_{-0, 10}$ должен быть получен размер $L = 42_{-0, 1}$. Размер вала до шлифования $d1 = \emptyset 50_{-0, 1}$. Задачу решить методом полной взаимозаменяемости.



Определить номинальный размер A1 и его предельные отклонения.

Последовательность обработки :

A1-A2-A4.


Заданы размеры :

A2= A4=35 +0,06

 $A 3 = 50 \pm 0.15$

Задачу решить методом полной взаимозаменяемости и вероятностным методом и сравнить полученные результаты.

Задача №24



Определить номинальный размер A4 и его предельные отклонения. Последовательность обработки:

A1-A2-A3-S.

Заданы размеры :

 $A 1 = \emptyset 60^{-0.04}$

 $A2 = \emptyset 30^{+0,14}$


A 3 = 52-0, 1

S = 10...20 MKM

Задачу решить методом полной взаимозаменяемости.

Примечание : номинальный размер толщины покрытия S равен 0.

Задача №22




Определить предельные отклонения размера t, если:

 $d = \varnothing 80^{-0, 1}$

 $D = \emptyset 50^{+0,16}$

Задачу решить вероятностным методом.

Примечание : в размерную цепь включить несоосность.




Определить размеры A2 и A5, если размеры A1,A4 и A3, необходимые для обработки детали заданы.

$$A1 = 380_{-0.4}$$

 $A4 = 200^{+0.2}$
 $A3 = 60^{+0.1}$

Задачу решить методом полной взаимозаменяемости.

Задача №20




Определить необходимый для фрезерования лыски размер L и его предельные отклонения, если известны размеры:

 $d=\emptyset 100^{-0.05}_{-0.14}$ $D=\emptyset 32^{+0.05}$ $S=10\pm0.15$

Задачу решить методом полной взаимозаменяемости.

Примечание : в размерную цепь включить несоосность. Последовательность обработки : D, d, L.

3адача №1 4




Дано: $A1 = \emptyset 8 \ 0_{-0,4}$ $A2 = 7 \ 0_{-0,2}$ $A3 = 2 \ 0 \ \pm 0,1$

Последовательность обработки : A1-A2-A 3 .


Определить размер A4 и его предельные отклонения.
Задачу решить методом полной взаимозаменяемости.

Заданы, исходя из конструктивных требований, размеры В1, В2 и номинальный размер В3. Обработка ведется от одной базы. Требуется определить необходимые для обработки размеры А1, А2 и А3.



$$B1 = 48_{-0.06}$$
 ; $B2 = 18 \pm 0.04$; $B3 = 12$

Примечание: необходимо составить две размерные цепи. Так как цепи взаимосвязаны (имеют общий размер), то вначале следует решать цепь, в которой допуск замыкающего звена имеет меньшую величину.



Задача №13

Определить номинальный размер и предельные отклонения наружного диаметра втулки d, если известны размеры:


$$D = \emptyset 60^{+0.06}$$

 $t = 20 \pm 0.04$


Задачу решить методом полной взаимозаменяемости.

Примечание : в размерную цепь включить несоосность.

Задача №17



Определить глубину фрезерования шпоночного паза z и его предельные отклонения, учитывая, что после шлифования вала по размеру $d2 = \emptyset 46^{-0,08}_{-0,10}$ должен быть получен размер $L=42_{-0,1}$. Размер вала до шлифования $d1=\emptyset 50_{-0,1}$. Задачу решить методом полной взаимозаменяемости.



Определить номинальный размер и предельные отклонения наружного диаметра втулки d, если известны размеры:


$$D = \emptyset 60^{+0.06}$$

 $t = 20 \pm 0.04$

Задачу решить методом полной взаимозаменяемости.

Примечание: в размерную цепь включить несоосность.

Задача №5



$$A1 = \emptyset 3 0^{+0.2}$$


 $A2 = 35^{+0.2}$
 $A3 = \emptyset 100^{-0.2}$
 $A 4 = 80_{-0.3}$

Последовательность обработки : A1-A2- A3- A4.

Определить номинальный размер А5 и его предельные отклонения.

Решить задачу вероятностным методом.

Задача №4




Дано:
$$A1=100^{+0,22}$$

 $A2=A4=6_{-0,1}$
 $S=2\pm0.3$

Определить номинальный размер АЗ и его предельные отклонения.

Решить задачу вероятностным методом.



Определить номинальный размер A4 и его предельные отклонения.

Последовательность обработки :

A1-A2-A3-S.

Заданы размеры :

 $A 1 = \emptyset 60^{-0.04}$

 $A2 = \emptyset 30^{+0,14}$

A 3 = 52 - 0, 1

S = 10...20 MKM


Задачу решить методом полной

взаимозаменяемости.

Примечание : номинальный размер

толщины покрытия S равен 0.

Задача №19



Определить необходимый для фрезерования лыски размер L и его предельные отклонения, если известны размеры:

d=Ø100-0, 05

 $D = \emptyset 32^{+0,05}$

S=10 ±0,15


Задачу решить методом полной взаимозаменяемости.

Примечание : в размерную цепь включить

несоосность.

Последовательность обработки : D, d, L.

Задача №1




Определить размеры A2 и A5, если размеры A1,A4 и A3, необходимые для обработки детали заданы.

 $A1 = 380_{-0.4}$

 $A4 = 200^{+0.2}$

 $A3 = 60^{+0.1}$


Задачу решить методом полной взаимозаменяемости.



Дано: $A1=100^{+0,22}$ $A2=A4=6_{-0,1}$ $S=2\pm0.3$

Определить номинальный размер А3 и его предельные отклонения. Задачу решить Вероятностным методом.

Задача №23




Дано: A1=70 мм A2=60 мм A3=10 мм

Обспечить зазор S между торцами зубчатого колеса и простановочного кольца механизма в пределах от 0 до 0.2 мм.

Задачу решить вероятностным методом.

Задача №18




Дано: $A1 = \emptyset 8 \ 0_{-0,4}$ $A2 = 7 \ 0_{-0,2}$ $A3 = 2 \ 0 \ \pm 0,1$

Последовательность обработки : А1-А2-А 3 .

Определить размер A4 и его предельные отклонения. Задачу решить методом полной

взаимозаменяемости.




Определить номинальный размер t и его предельные отклонения, если:

$$d = \varnothing 80^{-0, 1}_{-0, 3} D = \varnothing 50^{+0, 16}$$

Задачу решить вероятностным методом.

Примечание : в размерную цепь включить несоосность.

Задача №7




Определить необходимый для фрезерования лыски размер L и его предельные отклонения, если известны размеры:

$$d = \emptyset 80^{-0.10}_{-0.18}$$

Задачу решить методом полной взаимозаменяемости.

Примечание : в размерную цепь включить эксцентриситет, соответствующий долустимому радиальному биению. Последовательность обработки : D, d, L.

Задача №15




$$A1 = \emptyset 20^{+0.4}$$

 $A2 = 25^{+0.2}$
 $A3 = \emptyset 60^{-0.2}$
 $A 4 = 55_{-0.2}$

Последовательность обработки : A1-A2- A3- A4.

Определить номинальный размер А5 и его предельные отклонения.

Решить задачу методом полной взаимозаменяемости.



A1=
$$\emptyset 3.0^{+0.2}$$

A2= $35^{+0.2}$
A3= $\emptyset 100^{-0.2}$
A 4 = 80-0.3

Последовательность обработки : A1-A2- A3- A4.

Определить номинальный размер А5 и его предельные отклонения.

Решить задачу вероятностным методом.