Саперно-Слобідська 10. Магазин Велмарт



Проблематика: Після отримання відмови від ОСББ у прорізанні дверного косяка з подальшим відновленням, ми були вимушені зробити новий отвір у стіні через який і протягнули обладнання вагою 130 кг.

Фото з архіву виконання робіт


Поделиться
Получить полный доступ

Яйця