## گزارش آزمایشگاه 3

## كيانا حسيني 39912341054031 امير حسين فخاري 39912341054050


تمرین 1: با استفاده از کلید (سوییچ) یک لامپ که در حال تند تند چشمک زدن است را کند کنید.

قطعات مورد نیاز: یک LED- یک مقاومت at mega 16- 10 k یک کلید یا

شرح ازمایش: مقاومت به صورت pull up با سوییچ می بندیم . در حالت قطع کلید ورودی ای که به آی سی atmega می دهد یک می باشد و وقتی سوییچ وصل شود ورودی ای که می دهد به علت برقراری اتصال با زمین صفر است .

لامپ باید در حالت عادی به فاصله 200 ms روشن و خاموش شود و با فشردن کلید ، چشمک زدنش کند شود و با فاصله 1 ثانیه روشن و خاموش شود . برای این کار سوییچ با مقاومت PULL UP را به عنوان ورودی آی سی یه پورت c وصل می کنیم و با استفاده از دستور شرظ چک میکنیم که اگر کلید فشرده شود (ورودی از یک به صفر تبدیل شود ) ، فواصل زمانی DELAY بین روشن خاموش شدن LED بیشتر شود

**نتیجه**: در هنگام قطع کلید لامپ به سرعت روشن و خاموش می شود و تا وقتی در حال فشردن کلید هستیم چشمک زدنش کند می شود .



•


تمرین Ied 8:2 داریم . با فشردن کلید اول یکی درمیان روشن خاموش شوند . با فشردن کلید دوم تا درمیان روشن خاموش شوند.

قطعات مورد نياز: 8 عدد LED - دو مقاومت at mega 16- 10 k - دو كليد يا

شرح ازمایش: هر دو مقاومت را به صورت pullup به دو کلید متصل کرده . خروجی کلید ها در صورت قطع بودن 1 و در صورت وصل بودن 0 است و این دو را به پین اول پورت C متصل می کنیم . 8 led را به 8 پایه پورت D آی سی متصل می کنیم . 9 اول پورت D آی سی متصل می کنیم . برای چشمک زدن تمامی led ها به صورت عادی و بدون فشرده شدن کلید ها ، وضعیت تمامی لامپ ها را 1 می کنیم ، بعد از مدت کوتاهی delay وضعیت همه لامپ هارا 0 می کنیم . با if چک میکنیم اگر ورودی اول c صفر شد یعنی کلید اول فشرده شده و لامپ ها باید یکی در میان روشن خاموش شوند . با یک شرط دیگر چک میکنیم اگر ورودی دوم C صفر شد یعنی کلید دوم فشرده شده و لامپ ها باید دوتا درمیان روشن خاموش شوند .

نتیجه: در حالت دیفالت و فشرده نشدن هیچ کلید ، همه 8 چراغ تند تند چشمک میزنند .

با فشردن کلید اول و تا زمانی که کلید را میفشاریم و آزاد نمیکنیم ، در هر لحظه کلید ها یکی در میان روشن خاموش هستند با فشردن کلید دوم تا زمانی که کلید را می فشاریم و آزاد نمیکنیم در هر لحظه کلید ها دوتا در میان روشن خاموش هستند . یعنی led و دوم روشن ، led سوم و چهارم خاموش و به همین ترتیب .



```
8
    DDRC = 0x00
    DDRD= 0xff ;
9
        while (1)
10
11 🖨
12
             if (PINC.0 == 0)
13 🖨
                 PORTD = 0b01010101;
14
                 delay_ms(200);
15
                 PORTD = 0b10101010;
16
                 delay_ms(200);
17
18
             else if (PINC.1 == 0 )
19
20
                 PORTD = 0b00110011;
21
                 delay_ms(200);
22
                 PORTD = 0b11001100 ;
23
24
                 delay_ms(200);
25
26
             else
27
                 PORTD = 0b111111111;
28
29
                 delay_ms(100);
                 PORTD = 0b000000000;
30
31
                 delay_ms(100);
32
33
34
35
   }
```

تمرین 3: شمارنده 0 تا 9 با استفاده از 7 سگمنت طراحی کنید که با فشردن کلید اول از عدد یکی کم شود و با فشردن کلید دوم یکی اضافه شود .


قطعات مورد نیاز: یک 7segment - دو مقاومت at mega 16- 10 k - دو کلید یا

شرح آزمایش: ابتدا دو کلید را با مقاومت pull up به دو ورودی اول و دوم PORTC متصل می کنیم . سپس 7 پایه ی یک 7 سگمنت کاتدی را به PORT D متصل می کنیم تا خروجی هارا نمایش دهد .

وقتی کلید اول به عنوان ورودی را فشار می دهیم ( PINC.0) باید عدد روی نمایشگر 7 سگمنت یکی افزایش پیدا کند و اگر 9 بود و شود و در افزایش پیدا کند و اگر 9 بود و اگر کلید دو فشار داده شود عدد روی نمایشگر یکی کمتر شود و اگر 0 بود 9 شود . برای این کار از یک متغیر شمارنده i استفاده می کنیم که روی index های آرایه ارقام(a) حرکت می کند . چون در ابتدا رقم نمایش داده شده باید صفر باشد [a] تنظیم میکنیم .

با 2 شرط چک می کنیم که کدام کلید مقدارش 0 شده (فشرده شده ). برای ثابت شدن و استیبل شدن وضعیت کلید (bounce) پس از انجام عملیات های بعد از فشرده شده کلید ، یک delay میگذاریم.

میخواهیم کاری کنیم که اگر کلید را برای مدتی نگه داریم ، فقط 1 بار عدد تغییر کند برای همین از حلقه while استفاده می کنیم تا درون شرط تا وقتی که کلید فشرده شده بماند .



```
Notes PROGRAM2.c * 🔼
#include <mega16.h>
2 #include <io.h>
#include <delay.h>
4 pint a[10] = {0b001111111,0b000000110, 0b01011011, 0b01001111, 0b01100110,
           0b01101101, 0b011111101,0b00000111,0b011111111,0b01101111}
6 int i = 0;
7 p void main (void)
8 🗗 {
9 DDRC = 0x00;
10
   |DDRD= 0xff ;
  PORTD = a[i];
11
12
13
       while (1)
14
15 🛱
          if (PINC.0 == 0 ) {
16
           if ( i == 9 ) {
17
               i = 0
18
19 🖨
           else{
20
               i++;
21
22
           PORTD = a[i];
23 🛱
           while ( PINC.0 == 0 ) {
24
            // wait for button to unplug
25
           delay_ms(200)
26
```

```
else{
    if (PINC.1 == 0) {
        if ( i == 0 ) {
            i = 9 ;
        }
        else{
            i --;
        }
        PORTD = a[i];
        while ( PINC.1 == 0 ) {
            // wait for button to unplug
        }
        delay_ms(200);
        }
    }
}
```