

Labview




Ambiente de Programação Gráfica pata Teste, Medições e Controle

- Desenvolvimento rápido de aplicações utilizando ambiente gráfico;
- Assistentes de medições interativos e ponderosa interface para conexão a diversos tipos de dispositivos de I/O;
- Recursos para trabalhar com FPGA.






LabVIEW em todos os lugares





Praticamente todas as aplicações de teste, medição e controle podem ser divididas em três tarefas principais: aquisição, *análise e apresentação de dados*. O LabVIEW atende a todas essas tarefas.

Aquisição de Dados com LabVIEW



LabVIEW permite
conexões a milhares
de dispositivos de I/O
de centenas de
fabricantes diferentes.

LabVIEW pode realizar aquisição de dados através dos seguintes dispositivos:

- Instrumentos GPIB, Serial, Ethernet, VXI, PXI;
- Aquisição de Dados (DAQ);
- PCI eXtensions para Instrumentação (PXI);
- Aquisição de Imagem (IMAQ);
- Real-Time (RT) PXI;
- PLC (através de OPC Server);
- PDA;
- Instrumentos Modulares.



Análise com LabVIEW

LabVIEW possui as seguintes ferramentas para ajudar na análise de dados:

- Mais de 400 funções: Equações Diferenciais, Optimização, Aproximação de funções, Calculo, Álgebra Linear, Estatistica, etc.;
- VIs especificamente elaborados para análise de medições incluindo filtros e análise spectral;
- Vis para processamento de sinais: Filtragem, Janelamento,
 Transformações, Análise de Harmonicas, Análise Espectral, etc.

Apresentação de Dados com LabVIEW



LabVIEW possui ferramentas para ajudar na apresentação de dados:

- Na sua máquina— Graficos, Charts, Tabelas, Instrumentos (Gauges),
 Medidores, Controles 3D, Imagens, Gráficos 3D, Geração de
 Relatórios;
- Através da Internet— Web Publishing, Datasocket, TCP/IP, VI Server,
 Painéis Remotos, Email;
- Connectividade SQL Tools (Databases), Internet Tools (FTP, Telnet, HTML).

Instrumentos Virtuais (VIs)


Painel Frontal

- Controles = Entradas;
- Indicadores = Saídas.


Diagrama de Blocos

- Contém o programa em linguagem gráfica;
- Interligação de components.







Janela do Painel Frontal



Janela do Diagrama de Blocos




Ferramentas do Painel Frontal e Diagrama de Blocos



Paleta de Ferramentas

- LabVIEW seleciona automaticamente a ferramenta necessária;
- Disponível no Painel Frontal e no Diagrama de Blocos;
- Uma ferramenta é um modo especial de operação do cursor do mouse;
- Use as ferramentas para trabalhar e modificar objetos no Painel Frontal e Diagrama de Blocos;
- Para mostrar a Paleta de Ferramantas, selecione
 Window»Show Tools Palette.

Painel Frontal - Paleta de Controles



All Controls Palette
Mostra todos os Controles

Diagrama de Blocos - Paleta de Funções



All Functions Palette


Mostra todas as funções

Nós no Diagrama de Blocos


Icon



Expandable Node



Expanded Node




Ligações no Diagrama de Blocos

	Scalar	1D Array	2D Array
Numeric			
Boolean			***************************************
String		юооооооо	*********
Dynamic			

Procurando Exemplos

- Para encontrar exemplos, selecione
 Help»Find Examples;
- Web-integrated;
- Procura por palavra-chave, tipo de exemplo, tipo de Hardware, etc.



Técnicas de Depuração

Encontrando Erros



Click no botão "quebrado". Uma janela mostrando o erro aparecerá.

Execution Highlighting





Click no botão Execution Highlighting button; o fluxo de dados é animado usando bolhas. Valores são apresentados nas ligações.

Técnicas de Depuração

Click com o botão direito do mouse sobre a ligação desejada e selecione:

Probe



Mostra o dado que flui sobre a ligação.


Breakpoints



Pausa a execução no ponto definido.

Conditional Probe

Combinação do breakpoint com o probe.



Técnicas de Depuração


Botões Step Into, Over e Out para passo-a-passo





Botão Step Out para sair dos nós.

Hierarquia no LabVIEW




SubVIs


```
Funçao
function average (in1, in2,
  out)
{
out = (in1 + in2)/2.0;
}
```

Chamada de Função main { average (point1, point2, pointavg) }

SubVI – Diagrama de Blocos




Chamada de VI no Diagr. Blocos




Criando um subVI

- Envolva a área a ser convertida em um subVI;
- Selecione Create SubVI no menu Edit.



Icon/Connector



Um Ícone representa um VI no diagrama de blocos.

Um conector passa dados para e recebe dados de um subVI através de terminais.

Icon




Connector




Criando o Conector

Click com a ferramenta de ligação




Criando o Icone

- Icon: representação gráfica de um VI;
- Dê dois clicks com o botão esquerdo do mouse para editar o ícone do subVI.



Help and Classificação dos Terminais



Classifique as entradas e saídas:

- Required Erro se não for conectada
- Recommended Advertência se não conectada
- Optional sem efeito

Escreva um Help de contexto:

- Com o botão direito do mouse click sobre o ícone do subVI e escolar a opção VI properties.
- No VI Description escreva o Help de context.

