
FFT_easy 使用方法演示 姜鑫,2020/7/9

1.需要打开的文件是:



2.有可能会弹出宏禁用通知,需要启用内容



如果连通知都没有,需要 baidu 启用宏方法




3.下边+号按钮新建一个工作表,或者利用原来的工作表也可,把数据考进来。FromHere 工作表是设定和结果,不要删,其它工作表都是例子,可以删掉。

	В	С	D	E	F	
	UL1	UL2	UL3	Udc+	Udc-	11
0	-319.559	-220.779	534.5703	564.3066	-561.893	
1	-287.601	-249.32	535.4248	562.7686	-563.089	
2	-252.225	-276.407	538.4155	565.332	-560.184	
3	-218.729	-305.203	533.7158	563.5376	-562.405	
4	-184.891	-333.829	529.8706	562.9395	-563.26	
5	-147.293	-357.327	525	564.7339	-561.209	
6	-109.952	-379.63	520.9839	566.272	-559.073	
7	-75.174	-401.761	510.3027	564.3921	-559.329	
8	-39.7125	-427.396	499.5361	563.9648	-562.747	
9	-0.6622	-445.682	486.7188	565.7593	-560.44	
10	32.4707	-467.13	468.8599	564.3066	-562.235	
	FromHere SheetDate test +					

4. 要填的数据都在 C 列用颜色标识。可以先用简易绘图检查一下考进来的数据,比如绘制考进来的三相电压,填写画图相关的设置后按简易绘图按钮。





有数据,可以用来做分析。

5.填写要进行分析的数据,主要在数据位置栏。例子中数据采样点间隔是 200us,可填 0.0002,例如对电流数据做 fft 分析,如下填写,要保证:总数据点*数据间隔*基波频率>1。填好的例子如下图所示

			AM 18 () 1 1 2 1 2 1 2 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M 1 2 M
数据位置	工作表名	test	数据所在的工作表名,可包含中文
	数据排列方式	1	默认1=数据位于一列,0=数据位于一行
	数据所在列(行)	7	数据位于第几列(行)
	起始数据点	2	从第几行(列)开始
	终止数据点	511	要求数据连续排列/当前最多65536个数
	单点数据间隔	2.00E-04	单位是秒。采样点间隔。
	基波频率	50	单位是Hz。需满足总数据点*数据间隔=k/基波频率,k>1。
1134			

6.下边可以选择计算方式


- a.快速 FFT 计算需要的时间最短,但计算的点数一般为 2^x 个,比如 10000 个点就需要平均 到 8192 个点去算,所以相对误差较大
- b.准确 FFT 计算得到的结果一定是对的,但是计算速度慢,一般做最大倍频不超过 1000 次 以下的计算
- c.基 3FFT 在测试期,暂不推荐使用。

点击按钮后右侧绿框包围的区域就会出现计算结果。

F	G	Н		J	K	L	
	快速FFT结			准确FFT结			Κŝ
谐波频次	果mod	cos	sin	果mod	cos	sin	结
0	5.158318	5.158318	0	5.839338	5.839338	0	
1	405.4847	81.11258	-397.289	407.3035	50.9819	-404.1	⊢
_							
2	18.11334	-5.83312	17.1484	24.40711	-3.13723	24.20464	
3	24.87617	-1.73522	24.81558	28.07074	4.284554	27.74182	
4	5.575103	-0.39955	5.560767	7.067523	1.391631	6.929159	
5	5.421062	-0.92726	5.34117	6.727932	1.299477	6.601244	
6	4.51467	0.30009	4.504685	5.407751	2.332334	4.878934	
7	3.860862	-0.11279	3.859214	4.647039	1.8392	4.267588	
8	3.571265	-0.18413	3.566515	4.147399	1.792062	3.740244	
9	3.33901	0.186357	3.333805	3.723548	2.033536	3.119222	
10	3.227562	0.284068	3.215037	3.511394	2.128236	2.792938	
11	3.09735	0.038165	3.097115	3.413276	2.012809	2.756638	
	谐波频次 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	性速FFT结果mod 0 5.158318 1 405.4847 2 18.11334	性速FFT结果mod cos 0 5.158318 5.158318 1 405.4847 81.11258 2 18.11334 -5.83312 3 24.87617 -1.73522 4 5.575103 -0.39955 5 5.421062 -0.92726 6 4.51467 0.30009 7 3.860862 -0.11279 8 3.571265 -0.18413 9 3.33901 0.186357 10 3.227562 0.284068	谐波频次 快速FFT结果mod cos sin 0 5.158318 5.158318 0 1 405.4847 81.11258 -397.289 2 18.11334 -5.83312 17.1484 3 24.87617 -1.73522 24.81558 4 5.575103 -0.39955 5.560767 5 5.421062 -0.92726 5.34117 6 4.51467 0.30009 4.504685 7 3.860862 -0.11279 3.859214 8 3.571265 -0.18413 3.566515 9 3.33901 0.186357 3.333805 10 3.227562 0.284068 3.215037	快速FFT结果mod 大きでは、	快速FFT结	快速FFT结

7.为了更直观的观看计算结果,在下边画图相关区设置并绘图


画图相关	简易绘图	3	暂时:
	所在工作表	FromHere	需要i
	第几列起	G	列编-
	第几列止	G	列编-
	起始点	1	行编
	终止点	30	同上
	绘图种类	2	1=折
	图标命名	fastFFT	画好



7.其它按钮如 clean,clear 和 THD 计算,可以自行体会。

Clean 是清零,clear 是清空,thd 是计算选定谐波的 thd 并显示在绿色区域,同样先要在 C 列做基础设置。

未完事宜。当前程序为开源的,在按钮上点击指定宏即可查阅源码。



当前画图功能比较简陋。所以希望有识之士共同完善这个小工具的功能。