- 1 엔코더 센서
- 2 엔코더 센서의 종류
- 3 자이로 센서
- 4 자이로 센서의 종류

- 5 3D 모델링
- 6 현재 진행 상황
- 7 향후 계획


• 엔코더(encoder)란?


-회전 운동이나 직선 운동을 하는 물체의 위 치와 속도의 정보를 전기적인 신호로 출력 하는 센서를 말한다.

-정밀한 움직임의 위치를 피드백 받아서 제 어를 할 수 있는 장치로 모터의 회전 속도, 회전 방향등을 알 수 있습니다.



- 엔코더의 분해능
- 엔코더의 회전축이 1회전 하는동안 출력되는 펄스의 수를 의미
- 펄수의 수가 높을수록 고분해능 엔코더






• 운동 방식에 따른 분류







•리니어 엔코더

- 직선으로 이동하며 위치 측정
- 트랜듀서를 사용하여 위치 변화 측정




- •로터리 엔코더
- 샤프트 축을 기준으로 회전 과정에서 얻게되는 회전속도, 회전량 및 회전 방향 측정






•검출 센서에 따른 분류

광학식 엔코더(Optical encoder)




자기식 엔코더(Magnetic encoder)




•광학식 엔코더


- 발광 LED와 수광부인 광 센서가 슬릿(slit)이 있는 회전 원판을 양쪽에서 마주보게 설치되어 있는 구조
- 회전원판의 슬릿에 따라 증분형 엔코더와 절대형 엔코더로 나뉨



•자기식 엔코더

- 미리 자성체가 도포된 자기 드럼에 일정한 피치로 N극과 S극을 착자하고, 그것을 자기 드럼과 대향시킨 한개 조의 자기 센서에 의해 검출
- 광학식에 비해 기름, 먼지 등의 환경에 강한 특성이 있으며, 내환경성, 내진동 충격, 고속성을 살려 서 보모터용 검출기로 사용되고 있음






• 측정방식에 따른 분류




엡솔루트 엔코더 [SME360CAP-12DP-X]




인크리멘탈 엔코더 [TRD-MX]




•Incremental(증분) 방식









•Absolute(절대) 방식








Multi-turn







로터리 엔코더




엡솔루트 엔코더 [SME360CAP-12DP-X]




• 엔코더 데이터 시트



텍스트를 입력하십시오




[12bit PWM Outputs Timing Chart (Program Reference)]






MPU6050 6축 자이로 가속도 센서 모듈 Kalman [SZH-SSBH-058]




MPU-6050 기울기 센서 축 방향 (가속도 3축 + 자이로2축 + 온도1축)



• MPU-6050 6축 기울기 센서의 원리




- 중력 가속도를 이용하여 가속도 측정
- 3축으로 얼만큼의 영향을 주는지 측정
- 정적인 상태에서만 정확한 기울기가 측정 가능



• Raw Data를 칼만 필터를 사용하여 nosie 제거 및 정확도 향상




예측 과정



추정 과정

$$K_k = \frac{P_k^- H^T}{H P_k^- H^T + R}$$
$$\hat{x}_k = \hat{x}_k^- + K_k (z_k - H \hat{x}_k^-)$$
$$P_k = (I - K_k H) P_k^-$$

시스템 모델 변수 H와 R




칼만 필터(Kalman filter)는 잡음이 포함되어 있는 측정치를 바탕으로 선형 역학계의 상태를 추정하 는 필터로 과거에 수행한 측정값을 바탕으로 현재 의 상태 변수의 결합분포를 추정한다.


칼만 필터는 상태 예측과 측정 업데이트를 반복적 으로 수행하며 자세를 계산하는 과정이다.

04

• 자이로 센서의 종류


	3축	6축	9축
핀 배치도	50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	SCL	O SCL. SC. SC. SC. SC. SC. SC. SC. SC. SC. SC
설명	3축 가속도센서에 자이로스코 프가 더해진 자이로 센서	6축 자이로 가속도 센서. 여기서 6축의 뜻은 6자유도(dof)를 의미 하며 가속도 3축 + 자이로 3축 + 온도 1축을 줄여서 6축 기울기 센서라 부른다.	9축 위치 측위 센서 또는 9축 관성 측정 장치라 불리는 센서 입니다. 여기서 9축의뜻은 9자유도(dof)를 의미하여 가속도 3축 + 자이로3축 + 지자기(지구 자기장) 3축 + 온도 1축을 줄여서 9축 기울기 센서라 부른다.

























• 엔코더 파형 측정







엔코더 주기 측정






엔코더 인터럽트 값 측정





• 엔코더 각도 측정



```
encoder angle §
const int pulsePin=5; //pwm단자 5번판에 연결
float pulseHigh; //pulseHigh라는 변수 지정
double angle; // angle 이라는 변수 지정
void setup() (
Serial.begin(115200); //비트레이트가 115200인 시리얼 통신 시작
pinMode(5, INPUT): // 5번판 입력
void loop() {
pulseHigh = pulseIn(pulsePin,HIGH); //pulsein 이라는 함수를 사용하여 파형이 high인곳의 시간 측절
angle = (float) ((8556-(pulseHigh))/8301)*360; // angle 값을 구하는 식
Serial.print("angle ="); //angle= 이라는 문구 출력
Serial.println(angle): // angle 강을 출력
//Serial.println(pulseHigh):
```

• 향후 계획 및 앞으로의 과제

3개의 엔코더를 사용하여 각도값 측정

종이상자 혹은 3D프린터를 이용하여 회전 테스트

알루미늄 프로파일 외형 틀 제작

엔코더의 하중 무게를 고려한 연결부 완성

Matlab을 이용한 데이터 시각화



감사합니다