



QC공정표

관리번호	MIRAE-QC-02	제정일	2023-04-24
품명	잠(jamb)	개정일	
품질RANK	B		
Line명	V-CUT		

결 제

작 성	검 토	승 인
전결	전결	전결

공정 No.	Flow Chart			공 정 명 칭	설 비(제조)	관 리 점		품질 RANK	규 격	주 기	측정기기	기 록 SHEET	담당	비 고
	외 주	M A I N	S U B			점검항목	관리항목							
201				V-CUT 가공	CNC V-cutting M/C JWVZ-1000	V-cut 깊이		A	1.2T, 1.5T 두께 장비 입력치	시업시	버니어캘리퍼스	장비점검표	근무자	
						바이트날 마모상태		B	1.2T, 1.5T 두께 장비 입력치	시업시	목시	장비점검표	근무자	
						전원장치		B	3상 전력	시업시	장비 On	장비점검표	근무자	
						컴프레서		B	에어공급 상태	시업시	목시	장비점검표	근무자	
						BED 청결상태		B	스크랩에 의한 품질불량 요소	시업시	목시	장비점검표	근무자	
						XY이동장치		B	입력값에 의한 이동여부	시업시	목시	장비점검표	근무자	
							1) 상판 상부 V-CUT 상태 확인	B	V-cut홈 연신율대로 접힐것	1/Shift	목시	부적합등록	근무자	
							2) 상판 하부 V-CUT 상태 확인	B	V-cut홈 연신율대로 접힐것	1/Shift	목시	부적합등록	근무자	
							3) 상판 상부 우측 V-CUT 상태 확인	B	V-cut홈 연신율대로 접힐것	1/Shift	목시	부적합등록	근무자	
							4) 상판 하부 우측 V-CUT 상태 확인	B	V-cut홈 연신율대로 접힐것	1/Shift	목시	부적합등록	근무자	
							5) 기둥 상부 V-CUT 상태 확인	B	V-cut홈 연신율대로 접힐것	1/Shift	목시	부적합등록	근무자	
							6) 기둥 하부 V-CUT 상태 확인	B	V-cut홈 연신율대로 접힐것	1/Shift	목시	부적합등록	근무자	
							7) 기둥 상부 V-CUT 상태 확인	B	V-cut홈 연신율대로 접힐것	1/Shift	목시	부적합등록	근무자	
							8) 기둥 하부 V-CUT 상태 확인	B	V-cut홈 연신율대로 접힐것	1/Shift	목시	부적합등록	근무자	