



QC공정표

관리번호	MIRAE-QC-01	제정일	2023-04-24
품명	잠(jamb)	개정일	
품질RANK	B		
Line명	레이저		

결 제

작 성	검 토	승 인
전결	전결	전결

공정 No.	Flow Chart			공 정 명 칭	설 비(제조)	관 리 점		품질 RANK	규 격	주 기	측정기기	기 록 SHEET	담당	비 고
	외 주	M A I N	S U B			점검항목	관리항목							
101				레이저가공	DNE레이저 Fiber Laser Cutting M/C Fiber 1KW / DNE1540- F1000-FT	쿨링온도		B	20도~30도	시업시	레이저장비 센서	장비점검표	근무자	와이드잠 상판 전개도 와이드잠 상판 단면도 와이드잠 기동 단면도 와이드잠 기동 전개도
						절단압력		B	6~10BAR	시업시	레이저장비 센서	장비점검표	근무자	
						피크전류		B	100%	시업시	레이저장비 센서	장비점검표	근무자	
						절단파워		B	100%	시업시	레이저장비 센서	장비점검표	근무자	
						레이저주파수		B	5000Hz	시업시	레이저장비 센서	장비점검표	근무자	
						테이블 교체센서		B	동작할것	시업시	레이저장비 센서	장비점검표	근무자	
						냉각용증류수		B	80%라인	시업시	목시	장비점검표	근무자	
							1) 상판 상부 절단면 Burr확인	B	Burr제거, 그을음 제거	1/Shift	목시	부적합등록	근무자	
							2) 상판 하부 절단면 Burr확인	B	Burr제거, 그을음 제거	1/Shift	목시	부적합등록	근무자	
							3) 상판 상부 우측 절단면 Burr확인	B	Burr제거, 그을음 제거	1/Shift	목시	부적합등록	근무자	
							4) 상판 하부 우측 절단면 Burr확인	B	Burr제거, 그을음 제거	1/Shift	목시	부적합등록	근무자	
							5) 기동 상부 절단면 Burr확인	B	Burr제거, 그을음 제거	1/Shift	목시	부적합등록	근무자	
							6) 기동 하부 절단면 Burr확인	B	Burr제거, 그을음 제거	1/Shift	목시	부적합등록	근무자	
							7) 기동 상부 절단면 Burr확인	B	Burr제거, 그을음 제거	1/Shift	목시	부적합등록	근무자	
							8) 기동 하부 절단면 Burr확인	B	Burr제거, 그을음 제거	1/Shift	목시	부적합등록	근무자	