



QC공정표

관리번호	MIRAE-QC-03	제정일	2023-04-24
품명	잠(jamb)	개정일	
품질RANK	B		
Line명	절곡(Bending)		

결 제

작 성	검 토	승 인
전결	전결	전결

공정 No.	Flow Chart			공 정 명 칭	설 비(제조)	관 리 점		품질 RANK	규 격	주 기	측정기기	기 록 SHEET	담당	비 고
	외 주	M A I N	S U B			점검항목	관리항목							
301				절곡 가공	절곡기 Hydraulic Press Brake NCB 0640 T6/ 4000MM	V블록 마모/깊이		A	철판 재질별 블록설정	시업시	버니어캘리퍼스	장비점검표	근무자	
						절곡날 마모상태		B	철판 재질별 블록설정	시업시	목시	장비점검표	근무자	
						전원장치		B	3상 전력	시업시	장비 On	장비점검표	근무자	
						조작판		B	전원공급 LCD창 작동	시업시	목시	장비점검표	근무자	
						절곡다이 청결상태		B	스크랩에 의한 품질불량 요소	시업시	목시	장비점검표	근무자	
						XY이동장치		B	수치입력시 작동측정	시업시	목시	장비점검표	근무자	
						1) 상판 상부 절곡 상태 확인		B	절곡각도 도면대로 접힐것	1/Shift	목시	부적합등록	근무자	
						2) 상판 하부 절곡 상태 확인		B	절곡각도 도면대로 접힐것	1/Shift	목시	부적합등록	근무자	
						3) 상판 상부 우측 절곡 상태 확인		B	절곡각도 도면대로 접힐것	1/Shift	목시	부적합등록	근무자	
						4) 상판 하부 우측 절곡 상태 확인		B	절곡각도 도면대로 접힐것	1/Shift	목시	부적합등록	근무자	
						5) 기둥 상부 절곡 상태 확인		B	절곡각도 도면대로 접힐것	1/Shift	목시	부적합등록	근무자	
						6) 기둥 하부 절곡 상태 확인		B	절곡각도 도면대로 접힐것	1/Shift	목시	부적합등록	근무자	
						7) 기둥 상부 절곡 상태 확인		B	절곡각도 도면대로 접힐것	1/Shift	목시	부적합등록	근무자	
						8) 기둥 하부 절곡 상태 확인		B	절곡각도 도면대로 접힐것	1/Shift	목시	부적합등록	근무자	