# 연결 평면도 작업

2022.08.25.목

#### ▼ 작성 원칙

• 부대공 도면을 기준으로 작성된것 같음

•

#### ▼ 문제점

• 부산외곽 미 반영 : 기장 분기점

• 밀양울산 미반영 : 울주 분기점

• 울산포항 미반영 : 울산 분기점

## ▼ 해운대 분기점

### ▼ 동부산 나들목

▼ 기장 분기점 : 부산 외곽

▼ 울주 분기점 : 밀양울산

• 좌표가 안세 | 무맞음

•

## ▼ 울산 분기점 : 울산포항

### ▼ 담당자

원호연 대리

010 5000 6761

경원기술공사

김달중 차장

880-7091

010 2657 4180

엄상우 과장

880-7092

010 8709 7724

연결 평면도 작업 2