## 샘플링 타임 및 가속도 계산법

- Zero g: 3.3V range에서 1.65V이다.
  - -1.5g:800[mV/g]
  - -2g : 600[mV/g]
  - -4g : 300[mV/g]
  - 6g : 200[mV/g]
- Power Up Response Time: 1ms ~ 2ms
- Enable Response Time: 0.5 ~ 2ms
- 센싱 동조 주파수 : X,Y : 6kHz, Z:3.4kHz
- 내부 샘플링 주파수: 11kHz
- 1024 단계로 10비트 샘플링 할 경우
  - 한 칸 사이 전압: 3.3V/1024
  - 사이 전압: (1.65-한 칸 전압 \* 칸(현 전압값)) = 사이 전압
  - 800mV:1[g] = 사이 전압:X[g]
  - X[g] = 사이 전압 / (800 \* 10E-3) = 1.25 \* 사이 전압
  - 가속도 = X[g]\*9.8 [m/ss]
  - 순간 가속도 변화 량: X1[g]\*9.8 X2[g]\*9.8 [m/s²]

### 가속도 관계

#### • 계산 방식


- Resolution = (Vout / 3.3) \* 1024
- Impact = [count count(offset)] \* resolution
- MMA7260Q의 경우 가속도 메타는 그것의 내부적인 OP앰프와 온도 보상에 의해 전적으로 신호조정되었으므로, A/D 컨버터에 직접 인터페이스 될 수 있다.

#### • 필터설계

- 하나의 RC 망으로 구성되며, 가속도메타와 A/D 컨버터의 출력 사이 연결이 길다면 덧붙여 져야만 한다.

### Sensitivity

- 3.3V Application에 800mV/g의 Sensitivity를
- +90도 ~ -90도 Tilt: +1g~-1g로 표시
- $-1g = 9.8 \text{m/s}^2$



MODULE

## Tilt센서로 쓸 경우의 계산식

변화에 대한 강의 최상의 솔루션을 얻기 위하여, 최상의 Sensitivity가 요구되는 방향과 평행하게 설치되어야 한다.




Figure 6. The Quadrants of a 360 Degree Rotation

[1] 
$$V_{OUT} = V_{OFFSET} + \left(\frac{\Delta V}{\Delta g} \times 1.0 g \times sin\theta\right)$$

where: Vout = Accelerometer Output in Volts

V<sub>OFF</sub> = Accelerometer 0g Offset

ΔV/Δg = Sensitivity

1g = Earth's Gravity

θ = Angle of Tilt




Figure 7. An Example of Tilt in the First Quadrant

[2] 
$$\theta = \arcsin \left( \frac{V_{OUT} - V_{OFFSET}}{\frac{\Delta V}{\Delta g}} \right)$$

This equation can be used with the MMA6260Q as an example:

$$V_{OUT} = 1650 \text{mV} + 800 \text{mV} \times \sin \theta$$

Where the angle can be solved by

$$\theta = \arcsin\left(\frac{V_{OUT} - 1650 \text{mV}}{800 \text{mV/g}}\right)$$

# 예상되는 보드의 형태

16 x 2 텍스트 LCD

- AVR Mega 128 Main회로
- X, Y, Z 가속도 센서 출력
- 키패드 4 Key입력
- 전원: 9V 밧데리 또는 아답터 전원
- 시리얼 출력(RS-232C) 2EA
- LED 3개 출력
- EEPROM 가속도 경계값 제
- I/O 포트 출력 3개

