# PHIÊU AN TOÀN HÓA CHẤT

AP101 HS420 Speed Clear Additive



## PHÂN 1: Đinh danh chất/pha chế và công ty/công việc

### 1.1 Dấu hiệu nhận biết sản phẩm

Tên sản phẩm : AP101 HS420 Speed Clear Additive

Loại sản phẩm : Chất lỏng. Các cách khác để xác định : Không có sẵn.

lai lich

### 1.2 Hoạt động sử dụng đã được xác định có liên quan của chất hoặc hỗn hợp và hoạt động sử dụng được khuyên nên tránh

Mục đích sử dụng

Use in coatings Auxiliary materials

#### 1.3 Các chi tiết về nhà cung cấp bản dữ liêu an toàn

Valspar b.v. Zuiveringweg 89 8243 PE Lelystad The Netherlands

valspar

tel: +31 (0)320 292200 fax: +31 (0)320 292201

Địa chỉ email của người chiu trách nhiệm đối với

bảng SDS này

: msds@valspar.com

### 1.4 Số điện thoại khẩn cấp

### Cơ quan tư vấn quốc gia/Trung Tâm Đôc Chất

Số Điện Thoại : Albania +1 703-741-5970

> Angola +1 703-741-5970 Azerbaijan +1 703-741-5970

Bosnia and Herzegovina +1 703-741-5970

Cambodia +1 703-741-5970 Côte d'Ivoire +1 703-741-5970 Ethiopia +1 703-741-5970

French Polynesia +1 703-741-5970

Georgia +1 703-741-5970 Ghana +1 703-741-5970 India 000-800-100-7141 Kazakhstan +1 703-741-5970 Kenva +1 703-741-5970 Kosovo +1 703-741-5970 Macedonia +1 703-741-5970 Madagascar +1 703-741-5970 Malta +1 703-741-5970 Mozambique +1 703-741-5970 Nigeria +1 703-741-5970

Pakistan +1 703-741-5970 Philippines +(63) 2-8395-3308 / 1-800-1-116-1020

Serbia and Montenegro +1 703-741-5970

Sierra Leone +1 703-741-5970 South Africa 0-800-983-611 Tanzania +1 703-741-5970 Thailand 001-800-13-203-9987 Togo +1 703-741-5970

Uganda +1 703-741-5970

Ngày phát hành/Ngày hiệu chỉnh : 6/3/2021 Ngày phát hành lần trước : 4/15/2021 Phiên : 1 1/15 hản

AP101 HS420 Speed Clear Additive

# PHÂN 1: Đinh danh chât/pha chê và công ty/công việc

Ukraine +(380)-947101374 Vietnam +(84)-444581938

Nhà cung cấp

Số Điện Thoại : GOI: +31 (0)320 292200 (8:30AM - 5PM)

# PHÂN 2: Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất

2.1 Mức xếp loại nguy hiểm

Định nghĩa sản phẩm : Hỗn hợp

Phân Ioai theo Quy định (EC) Số 1272/2008 [CLP - Phân Loai, Ghi Nhãn, Đóng Gói / GHS - Hệ Thống Hợp Tác Toàn Cầu về Phân Loai và Ghi Nhãn Hóa Chất]

Flam. Lig. 3, H226 Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4. H332 Repr. 1B, H360 **STOT SE 3. H336** 

Sản phẩm này được phân loại là nguy hiểm theo Quy Định (EC) 1272/2008 bản sửa đổi.

Xem Mục 16 để biết diễn giải đầy đủ về các công bố Nguy Hại đã khai báo ở trên.

Xem phần 11 để biết thêm thông tin chi tiết về hậu quả và triệu chứng liên quan đến sức khoẻ.

### 2.2 Các thành phần của nhãn

Hình đồ cảnh báo







Từ cảnh báo : Nguy hiểm

Hơi và chất lỏng dễ cháy. Cảnh báo nguy cơ

> Nguy hại nếu nuốt phải hoặc hít phải. Có thể gây uế oải hoặc chóng mặt.

Có thể có hại đến khả năng sinh sản hoặc đến trẻ chưa sinh.

Các công bố về phòng ngừa

Ngăn chặn : Có được hướng dẫn đặc biệt trước khi sử dụng. Mang găng tay bảo hộ, quần áo

bảo hộ vàđồ bảo hộ mắt hoặc là đồ bảo hộ mặt. Giữ tránh xa nguồn nóng, tia lửa,

ngọn lửa trần và bề mặt nóng. Không được hút thuốc.

: NÊU bị phơi nhiễm hoặc có quan ngại: Hãy tìm chăm sóc hoặc là tư vấn y tế. Phản ứng

Lưu trữ : Cất giữ ở một nơi thông gió tốt. Giữ cho thùng chứa được đây kín.

Xử lý : Vứt bỏ nội dung/thùng chứa phù hợp với các quy định địa phương, khu vực, quốc

gia và quốc tế.

Thành phần nguy hiểm : n-amyl metyl keton

dioctyltin dilaurate

Các phần phụ của nhãn : Không áp dung.

Phu luc XVII - Các han chế : Hạn chế dành riêng cho người sử dụng chuyên nghiệp.

về sản xuất, đưa ra thị trường và sử dụng một số các chất, hỗn hợp và vật phẩm nguy hiểm nào đó Các yêu cầu đóng gói đặc biệt

Các thùng chứa sẽ được : Không áp dụng.

gắn thiết bị ngăn sự tiếp xúc của trẻ em

Ngày phát hành/Ngày hiệu chỉnh : 6/3/2021 Ngày phát hành lần trước : 4/15/2021 Phiên 2/15 hản

AP101 HS420 Speed Clear Additive

# PHẨN 2: Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất

Cảnh báo nguy hiểm hiển : Không áp dụng.

nhiên

2.3 Các nguy hại khác

Các hiểm họa khác không : Không biết chất nào.

cần phải được phân loại

# PHẨN 3: Thông tin về thành phần các chất

3.2 Các hỗn hợp : Hỗn hợp

Tên sản phẩm/thành phần	Các dấu hiệu nhận biết	%	Quy định (EC) số 1272/2008 [CLP - Phân Loại, Ghi Nhẫn, Đóng Gói]	Loại
heptan-2-one	REACH #: 01-2119902391-49 Số EC: 203-767-1 Số CAS: 110-43-0 Chỉ số: 606-024-00-3	≥90	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H332 STOT SE 3, H336	[1] [2]
dioctyltin dilaurate	REACH #: 01-2119979527-19 Số EC: 222-883-3 Số CAS: 3648-18-8	<1	Repr. 1B, H360 STOT RE 1, H372	[1] [2]
			Xem Mục 16 để biết diễn giải đầy đủ về các công bố Nguy Hại đã khai báo ở trên.	

Với hiểu biết hiện tại của nhà cung cấp và ở các nồng độ áp dụng, không có thành phần bổ sung nào bị phân loại là độc hại với sức khỏe hoặc môi trường, là các chất PBT (Khó phân hủy, tích tụ sinh học, độc) hoặc vPvB (Rất khó phân hủy, tích tụ sinh học rất nhiều), hoặc các chất có quan ngại tương đương hoặc đã được gán cho một giới hạn phơi nhiễm nơi làm việc và vì vậy cần báo cáo trong phần này.

#### Loai

- [1] Chất được phân loại có nguy hại đối với sức khỏe hoặc môi trường
- [2] Chất với giới hạn phơi nhiễm tại nơi làm việc
- [3] Chất đạt tiêu chuẩn PBT (Chất Có Độ Bền Cao, Tích Tụ Trong Cơ Thể và Độc) theo Quy Định (EC) số 1907/2006, Phụ lục XIII
- [4] Chất đạt tiêu chuẩn vPvB (Chất Có Độ Bền Rất Cao, Tích Tụ Trong Cơ Thể Rất Nhiều) theo Quy Định (EC) số 1907/2006, Phụ lục XIII
- [5] Chất có quan ngại tương đương
- [6] Thông tin bổ sung theo chính sách của công ty

Giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp, nếu có, được liệt kê ở phần 8.

# PHẦN 4: Biện pháp sơ cứu về y tế

### 4.1 Mô tả các biện pháp sơ cứu

Tổng quát

: Nếu nghi ngờ hay khi triệu chứng không giảm, phải đưa đi bác sĩ. Không được đút bất kỳ thứ gì vô miệng của một người đã bất tỉnh. Nếu bất tỉnh, đặt nằm ở vị trí phục hồi và tìm hỗ trợ y tế.

Tiếp xúc mắt

: Remove contact lenses, irrigate copiously with clean, fresh water, holding the eyelids apart for at least 10 minutes and seek immediate medical advice.

Hít phải

: Đưa ra ngoài chỗ thoáng khí. Giữ nạn nhân trong tình trạng ấm và thoải mái. Nếu ngưng thở, thở không đều hay có hiện tượng bị suy giảm hô hấp, làm hô hấp nhân tao hay cho thở oxy thực hiện bởi nhân viên có huấn luyên.

Tiếp xúc ngoài da

: Cởi quần áo và giày dép dính chất độc. Rửa sạch da bằng xà phòng và nước hoặc dùng những chất rửa da đã được công nhận. Đừng sử dụng dung môi hay chất pha loãng.

Ngày phát hành/Ngày hiệu chỉnh : 6/3/2021 Ngày phát hành lần trước : 4/15/2021 Phiên : 1 3/15 bản

AP101 HS420 Speed Clear Additive

# PHẨN 4: Biên pháp sơ cứu về y tế

Nuốt phải

: Nếu nuốt phải, tìm tư vấn y tế ngay và đưa cho thấy bình đựng chất hay nhãn hiệu này. Giữ nạn nhân trong tình trạng ấm và thoải mái. KHÔNG cố tạo cho nôn mửa.

Bảo vê nhân viên sơ cứu

: Không nên đưa ra hành động nào nếu có thể gây nguy hại cho cá nhân hoặc nếu chưa được huấn luyên thích đáng. Nếu nghi ngờ khói vẫn còn, người cứu hộ phải mang mặt nạ thích hợp hay máy thở tự hành. Có thể nguy hiểm cho người đến cấp cứu nếu người này dùng cách thổi vô miệng để hồi sinh. Dùng nước giặt thật sạch quần áo dính chất độc trước khi cởi ra hoặc mang bao tay.

#### 4.2 Các triệu chứng và tác dụng quan trọng nhất, cả cấp tính và chậm

Không có dữ liêu nào về bản thân hỗn hợp. The mixture has been assessed following the conventional method of the CLP Regulation (EC) No 1272/2008 and is classified for toxicological properties accordingly. Xem Phần 2 và 3 để biết thêm chi tiết.

Phơi nhiễm với nồng độ của thành phân dung môi quá mức giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp đã công bố có thể đem lại hậu quả có hại cho sức khỏe như dị ứng màng nhầy, kích ứng hệ hô hấp cũng như hậu quả xấu cho thận, gan và hệ thần kinh trung ương. Triệu chứng và dẩu hiệu bao gồm đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi, yếu cơ thể, buồn ngủ và, trong trường hợp nặng, bất tỉnh.

Dung môi có thể gây một số trong các hậu quả trên khi thẩm thấu qua da. Tiếp xúc nhiều lần hoặc lâu dài với hỗn hợp này có thể gây mất chất nhờn của da, dẫn đến bị viêm da tiếp xúc không phải do dị ứng và bị hấp thụ qua da. Nếu văng vào mắt, chất lỏng có thể gây khó chịu và tổn hại không có thể chữa.

Ăn phải có thể gây buồn nôn, tiêu chảy và nôn ói.

Phương thức này có xem xét đến, khi được biết, các tác dụng chậm và tức thời cũng như cả các tác dụng lâu dài của các thành phần khi phơi nhiễm ngắn hạn hoặc lâu dài qua các đường phơi nhiễm qua miệng, hít phải, qua da và tiếp xúc với mắt.

### 4.3 Dấu hiệu cần thiết phải được bác sĩ chăm sóc ngay lập tức và điều trị đặc biệt

Lưu ý đối với bác sĩ điều tri

: Điều trị theo triệu chứng. Hãy liên hệ ngay lập tức với chuyên gia xử lý nhiễm độc nếu bị nuốt hoặc hít phải một lượng lớn.

Điều trị cụ thể

: Không đòi hỏi điều tri đặc biệt.

Xem thông tin độc tính (phần 11)

# PHẨN 5: Biện pháp xử lý khi có hỏa hoan

### 5.1 Phương tiện dập tắt

Các chất chữa cháy phù hợp

: Khuyến cáo: Xốp chống cồn, CO<sub>2</sub>, bột, bui nước.

Các chất chữa cháy không : Đừng dùng tia nước.

phù hơp

#### 5.2 Các nguy hai đặc biệt này sinh từ chất hoặc hỗn hợp

Các nguy hại từ chất hoặc hốn hợp

: Đám cháy sẽ sinh sản ra khói đen dày. Tiếp xúc với sản phẩm phân hủy có thể nguy hiểm cho sức khỏe.

Các sản phẩm dễ gây nguy hiểm đốt cháy

: Các sản phẩm làm thối rữa có thể bao gồm các vật liệu sau đây: carbon monoxit, carbon dioxit, khói, các oxit ni-to.

#### 5.3 Hướng dẫn cho các nhân viên chữa cháy

biệt cho người chữa cháy

Các hành động bảo vệ đặc : Đế giữ cho các bình chứa đậy kỹ khi bị phơi ra lửa được mát bằng cách xối nước lạnh lên trên các thùng này. Không thải các sản phẩm cháy vào các cống rãnh hoặc dòng nước.

Ngày phát hành/Ngày hiệu chỉnh : 6/3/2021 Ngày phát hành lần trước : 4/15/2021 Phiên : 1 4/15 hản

AP101 HS420 Speed Clear Additive

## PHAN 5: Biên pháp xử lý khi có hỏa hoan

Phương tiện, trang phục bảo hộ cần thiết khi chữa cháy

: Có thể cần dụng cụ thở thích hợp.

# PHÂN 6: Biên pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sư cô

### 6.1 Các biện pháp đề phòng cá nhân, thiết bị bảo vệ và các quy trình xử lý khẩn cấp

Cho người không phải nhân viên cấp cứu

: Loai trừ nguồn phát lửa và thông gió cho khu vực. Tránh hít hơi hay sương. Tham khảo biện pháp bảo vệ liệt kê trong phần 7 và 8.

Cho các nhân viên cấp cứu : Nếu cần phải có quần áo đặc biệt để xử lý lượng tràn đổ, hãy lưu ý đến mọi thông tin trong Mục 8 về các vật liệu phù hợp và không phù hợp. Xem thêm thông tin trong mục "Cho người không phải nhân viên cấp cứu".

### 6.2 Đề phòng cho môi trường

: Đừng để chảy vào cống hay dòng nước. Nếu sản phẩm làm nhiễm ao hồ, sông ngòi hay cống rãnh, báo ngay cho cơ quan hữu trách theo quy định của địa phương.

# liệu dùng để ngăn chặn và làm sạch

6.3 Các phương pháp và vật : Hốt và dọn chỗ đổ bằng chất không cháy nổ, thẩm thấu, ví du, cát, đất, đất cát hav đất mùn rồi cho vào bình chứa để xử lý theo đúng qui đinh của địa phương (xem Phần 13). Nên chùi rửa bằng chất tẩy sạch. Tránh dùng dung môi.

#### 6.4 Tham khảo các mục khác

: Xem Mục 1 để biết thông tin liên lạc khẩn cấp. Xem Muc 8 để biết thông tin về trang bị bảo hộ cá nhân phù hợp. Xem Mục 13 để biết thêm thông tin về việc xử lý chất thải.

# PHAN 7: Yêu câu vê cât giữ

Thông tin trong mục này có chứa phần tư vấn và hướng dẫn chung. Danh sách các Hoạt Động Sử Dụng Được Xác Định trong Mục 1 cần được tham khảo để biết thông tin riêng cho mọi hoạt động sử dụng hiện hành được cung cấp trong (các) Kịch Bản Phơi Nhiễm.

# cho thao tác an toàn

7.1 Các biện pháp để phòng : Ngặn ngừa việc tạo ra nồng độ bén lửa và gây nổ của hơi trong không khí và tránh nồng độ hơi vượt quá giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp.

> Ngoài ra, sản phẩm chỉ được sử dụng tại những nơi đã loại trừ ánh đèn không màn chắn và các nguồn bắt lửa khác. Thiết bị điện phải được bảo vệ theo tiêu chuẩn thích hợp.

> Hỗn hợp có thể bị tích tĩnh điện: luôn dùng dây tiếp đất khi chuyển từ dụng cụ đưng này sang dụng cụ đựng khác.

Người điều khiến phải mang giày và quần áo chống tĩnh điện, sàn phải thuộc loại dẫn điên.

Tránh xa sức nóng, tia lửa và lửa. Không được sử dụng công cụ phát ra tia lửa. Tránh tiếp xúc với da và mắt. Tránh hít phải bụi, hạt, bụi xịt hoặc sương sinh ra từ các ứng dụng của hỗn hợp này. Tránh hít bụi khi mài.

Cấm không được ăn, uống và hút thuốc trong khu vực xử lý, trữ và chế biến chất này.

Trang bị các dụng cụ bảo hộ cá nhân thích hợp (xem phần 8).

Không được dùng áp suất để làm sạch bình. Bình chứa không phải là bình chịu áp

Luôn trữ trong bình làm từ chất liệu như bình chứa gốc.

Tuân thủ luật an toàn sức khỏe và lao động.

Đừng để chảy vào cống hay dòng nước.

#### Thông tin về bảo vê chống cháy nổ

Hơi nặng hơn không khí và có thể lan tỏa khắp sàn. Hơi có thể hình thành hỗn hợp dễ nổ với không khí.

Khi người điều khiến làm việc trong phòng phun, thì dù có đang phun hay không, hệ thống thông khí cũng không đủ khả năng kiểm soát các hạt bui và hơi dung môi trong mọi trường hợp. Trong tình huống như vậy, họ phải mang khẩu trang được nối với ống cấp dưỡng khí nén trong quá trình phun và cho đến khi mật độ các hạt bụi và hơi dung môi đạt xuống dưới mức nguy hại.

: 6/3/2021 Ngày phát hành lần trước : 4/15/2021 Phiên : 1 5/15 hản

AP101 HS420 Speed Clear Additive

# PHẦN 7: Yêu cầu về cất giữ

#### 7.2 Các điều kiện bảo quản an toàn, kể cả mọi khả năng tương kỵ

Cất giữ theo đúng quy định của địa phương.

Lưu ý về việc bảo quản chung

Tránh xa ra: chất oxy hóa, kiềm mạnh, axit mạnh.

#### Thông tin thêm về các điều kiện bảo quản

Tuân theo cảnh cáo trên nhãn hiệu. Lưu trữ ở khu khô ráo, mát, thông thoáng. Để xa sức nóng hay ánh sáng mặt trời trực tiếp. Để xa ra khỏi nguồn bắt lửa. Cấm hút thuốc. Cấm người không có nhiệm vụ vào ra. Các đồ đựng đã mở ra phải được đóng lại cẩn thận và để dựng đứng, cho khỏi rò rỉ.

### 7.3 (Các) hoạt động sử dụng sau cùng cụ thế

Các khuyến cáo : Không có sẵn.
Các giải pháp riêng cho : Không có sẵn.
lĩnh vực công nghiệp

# PHẦN 8: Tác động lên người và yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân

Danh sách các Hoạt Động Sử Dụng Được Xác Định trong Mục 1 cần được tham khảo để biết thông tin riêng cho mọi hoạt động sử dụng hiện hành được cung cấp trong (các) Kịch Bản Phơi Nhiễm.

### 8.1 Các thông số kiểm soát

### Giới han phơi nhiễm nghề nghiệp

Tên sản phẩm/thành phần	Giá trị giới hạn phơi nhiễm	
n-amyl metyl keton	EU OEL (Châu Âu, 6/2019). Thấm qua da. Ghi chú: list of indicative occupational exposure limit values	
	STEL: 475 mg/m³ 15 phút. STEL: 100 ppm 15 phút. TWA: 238 mg/m³ 8 giờ. TWA: 50 ppm 8 giờ.	
dioctyltin dilaurate	EU OEL (Châu Âu, 10/2018). Thấm qua da. TWA: 0.1 mg/m³, (as Sn) 8 giờ. STEL: 0.2 mg/m³, (as Sn) 15 phút.	

#### Quy trình theo dõi đề nghị

: Nếu sản phẩm này có những chất có giới hạn về phơi nhiễm, có thể cần theo dõi cá nhân, không khí nơi làm việc hay sinh học để xác định hiệu quả việc thông gió hay các biện pháp kiểm soát khác và/hay nhu cầu cần dùng thiết bị bảo vệ hô hấp. Cần tham khảo các tài liệu về tiêu chuẩn theo dõi, như: Tiêu Chuẩn Châu Âu EN 689 (Không khí nơi làm việc – Hướng dẫn đánh giá phơi nhiễm do hít phải các tác nhân hóa học để so sánh với các giá trị giới hạn và chiến lược đo lường) Tiêu Chuẩn Châu Âu EN 14042 (Không khí nơi làm việc – Hướng dẫn áp dụng và sử dụng các quy trình để đánh giá việc phơi nhiễm với các tác nhân hóa học và sinh học) Tiêu Chuẩn Châu Âu EN 482 (Không khí nơi làm việc – Yêu cầu chung về việc thực hiện các quy trình đo lường các tác nhân hóa học) Cũng cần phải tham khảo các hướng dẫn của quốc gia về các phương pháp xác định những chất nguy hiểm.

#### **DNEL/DMEL**

Tên sản phẩm/thành phần	Loại	Sự phơi nhiễm	Giá trị	Dân Cư	Các ảnh hưởng
n-amyl metyl keton	DNEL	Lâu dài Đường	23.32 mg/	Tập hợp tổng thể	Trong cơ thể
		miệng	kg bw/ngày		3
	DNEL	Lâu dài Ngoài da	23.32 mg/	Tập hợp tổng thể	Trong cơ thể
			kg bw/ngày		
	DNEL	Lâu dài Ngoài da	54.27 mg/	Công Nhân	Trong cơ thể
		_	kg bw/ngày		
	DNEL	Lâu dài Hít phải	84.31 mg/ m <sup>3</sup>	Tập hợp tổng thể	Trong cơ thể
	DNEL	Lâu dài Hít phải	394.25 mg/	Công Nhân	Trong cơ thể
	5.122	Zaa aar m pna	m³	oong man	riong oo alo
	DNEL	Nhất thời Hít phải	1516 mg/	Công Nhân	Trong cơ thể
			m³		

Ngày phát hành/Ngày hiệu chỉnh : 6/3/2021 Ngày phát hành lần trước : 4/15/2021 Phiên : 1 6/15 bản

AP101 HS420 Speed Clear Additive

# PHẦN 8: Tác động lên người và yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân

dioctyltin dilaurate	DNEL	Lâu dài Hít phải	0.004 mg/	Công Nhân	Trong cơ thể	l
	DNEL	Lâu dài Hít phải	m³ 0.001 mg/ m³	Tập hợp tổng thể [Người Tiêu	Trong cơ thể	1
	DNEL	Lâu dài Đường miệng	0.001 mg/	Dùng] Tập hợp tổng thể [Người Tiêu	Trong cơ thể	
	DNEL	Lâu dài Đường miệng		Dùng] Tập hợp tổng thể	Trong cơ thể	
	DNEL	Lâu dài Hít phải		Tập hợp tổng thể	Trong cơ thể	
	DNEL	Lâu dài Hít phải	0.0035 mg/ m³	Công Nhân	Trong cơ thể	

#### **PNEC**

Tên sản phẩm/thành phần	Đặc điểm môi sinh	Giá trị	Chi Tiết Về Phương Pháp
n-amyl metyl keton	Nước ngọt	0.0982 mg/l	-
	Nước biển	0.00982 mg/l	-
	Nhà Máy Xử Lý Nước Thải	12.5 mg/l	-
	Trầm tích nước ngọt	1.89 mg/kg dwt	_
	Trầm tích nước mặn	0.189 mg/kg dwt	_
	Đất	0.321 mg/kg dwt	-
dioctyltin dilaurate	Nước ngọt	0.002 µg/l	-
•	Nước biển	0.0002 µg/l	-
	Nhà Máy Xử Lý Nước Thải	100 mg/l	-
	Trầm tích nước ngọt	0.028 mg/kg dwt	-
	Trầm tích nước mặn	0.0028 mg/kg dwt	-
	Đất	0.006 mg/kg dwt	-
	Ngộ Độc Thứ Cấp	0.02 mg/kg	-

#### 8.2 Kiểm soát phơi nhiễm

Các biện pháp kiểm soát kỹ thuật phù hợp

: Cung cấp thông hơi đầy đủ. Khi áp dụng được, cần đạt được điều này bằng cách sử dung ống thông hơi tại chỗ và thiết bị máy hút thật tốt. Nếu những điều này cũng không đủ để duy trì mật độ bụi và hơi dung môi dưới Giới hạn Phơi nhiễm Nghề nghiệp, dung bảo vệ hệ hộ hấp thích hợp cần phải được sử dụng.

### Các phương tiên bảo hộ cá nhân khi làm việc

Biện pháp vệ sinh

: Rửa bàn tay, cánh tay, và mặt cho thật sạch sau khi làm việc với hóa chất, trước khi ăn uống, hút thuốc và dùng nhà vệ sinh và vào lúc cuối giờ làm. Phải sử dụng kỹ thuật thích hợp để lột bỏ quần áo có thể đã bị nhiễm. Giặt sạch trang phục có dính chất độc trước khi dùng lại. Cần đặt những trạm rửa mắt và phòng tắm bảo an toàn ở gần địa điểm làm việc.

Bảo vê mắt

: Cần sử dụng kính an toàn, loại đáp ứng tiêu chuẩn được công nhận, trong trường hợp một cuộc đánh giá rủi ro cho thấy điều này là cần thiết để tránh bị chất lỏng hắt vào, sương, gas hơi khí hoặc bụi. Nểu có khả năng bị tiếp xúc, phải sử dụng phương tiện bảo hộ sau đây, trừ khi đánh giá cho thấy phải sử dụng phương tiện bảo hộ cao cấp hơn: kính an toàn có tấm chắn bên hông. Khuyến cáo: Kính bảo hộ và/hoặc kính che mặt chống văng bắn hóa chất.

Bảo vê da Bảo vê tay

Ngày phát hành/Ngày hiệu chỉnh : 6/3/2021 Ngày phát hành lần trước : 4/15/2021 Phiên : 1 7/15 hản

AP101 HS420 Speed Clear Additive

# PHẨN 8: Tác động lên người và yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân

Không một vật liệu hay tổ hợp vật liệu găng tay nào cho phép chống vô hạn đối với bất kỳ một hóa chất riêng lẻ hay một tổ hợp hóa chất nào.

Thời gian thấm qua phải lớn hơn thời gian kết thúc sử dụng sản phẩm.

Phải tuân thủ các hướng dẫn và thông tin do nhà sản xuất găng tay cung cấp về việc sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng, và thay thế.

Phải thay găng tay thường xuyên, và khi có bất cứ dấu hiệu hư hỏng nào của vật liêu gặng tay.

Luôn bảo đảm găng tay không có các khiếm khuyết và chúng phải được cất giữ và sử dụng đúng cách. Khả năng làm việc hoặc hiệu quả của găng tay có thể bị giảm do các hư hỏng về vật lý/hóa học và bảo dưỡng kém.

Kem bảo vệ có thể giúp bảo vệ vùng da phơi nhiễm nhưng không được xoa nếu đã bị phơi nhiễm.

#### **Găng tay**

: Phải luôn luôn mang bao tay kháng hóa chất, không thấm chất lỏng, phù hợp với tiêu chuẩn được chấp nhận khi xử lý sản phẩm có hóa chất, nếu một cuộc đánh giá rủi ro xác định điều này cần thiết. Xem xét các thông số do nhà sản xuất găng cung cấp, kiểm tra trong khi sử dụng để biết rằng găng vẫn còn giữ được các tính chất bảo vệ của nó. Cần lưu ý rằng thời gian thấm qua của bất kỳ vật liệu găng tay nào của bất kỳ nhà sản xuất găng tay nào cũng khác nhau. Trong trường hợp hỗn hợp có chứa nhiều chất, thì thời gian bảo vệ của găng tay không thể tính chính xác được. > 8 tiếng (thời điểm đột phá): Khuyến cáo EN 374 polyvinyl alcohol (PVA) Cao su butyl >= 0.7 mm

< 1 tiếng (thời điểm đột phá): Conditionally suitable materials for protective gloves; EN 374: Nitrile rubber - NBR (>= 0.35 mm). Only suitable as splash protection. Only suitable for brief exposure. In the event of contamination, change protective gloves immediately.

Người sử dụng phải xem xét rằng việc chọn lựa loại bao tay để làm việc với sản phẩm này là thích hợp nhất và nên nhớ các điều kiện cụ thể khi sử dụng, như đã có gồm theo trong bản thẩm lượng rủi ro của người dùng.

#### Bảo vê thân thể

: Phải chọn thiết bị bảo hộ cá nhân cho cơ thể dựa vào nhiệm vụ đang thi hành và nguy cơ gắn liền và phải được chuyên gia chấp thuận trước khi xử lý sản phẩm này. Khi có nguy cơ cháy do tĩnh điện, phải sử dụng trang phục bảo hộ chống tĩnh điện. Để đạt được hiệu quả bảo vệ chống tĩnh điện tốt nhất, trang phục cần bao gồm bộ áo liền quần, ủng và găng tay chống tĩnh điện. Tham khảo tiêu chuẩn EN 1149 để biết thêm thông tin về các yêu cầu và phương pháp thử cho vật liệu và thiết kế. Khuyến cáo: Bộ áo liền quần bằng vải cô tông hay vải cô tông/sợi tổng hợp thường cũng thích hợp.

#### Biện pháp bảo vệ da khác

: Giày dép phù hợp và mọi biện pháp bảo vệ thêm cho da phải được chọn theo công việc sẽ thực hiện cùng các nguy cơ gắn liền với công việc đó và phải được một chuyên gia phê chuẩn cho sử dụng trước khi thao tác với sản phẩm này.

#### Bảo vệ hô hấp

: Dựa trên nguy cơ và khả năng phơi nhiễm, chọn một mặt nạ dưỡng khí đáp ứng tiêu chuẩn hoặc chứng nhận phù hợp. Phải sử dụng mặt nạ dưỡng khí theo chương trình bảo vệ hô hấp để đảm bảo lắp đặt, đào tạo phù hợp và các khía cạnh sử dụng quan trọng khác. Khuyến cáo: EN 405:2001 + A1:2009 Bộ lọc hơi hữu cơ (Loại A) và bụi FFA2P3 R D

# Kiểm soát phơi nhiễm môi trường

: Đừng để chảy vào cống hay dòng nước.

# PHẦN 9: Đặc tính lý, hóa của hóa chất

#### 9.1 Thông tin về các tính chất lý hóa cơ bản

Bề ngoài

Trạng thái vật lý : Chất lỏng.

Màu sắc : Không màu.

Mùi : Không có sẵn.

Ngưỡng về mùi : Không có sẵn.

pH : Không áp dụng.

Điểm chảy/điểm đông : Không có sẵn.

Ngày phát hành/Ngày hiệu chỉnh : 6/3/2021 Ngày phát hành lần trước : 4/15/2021 Phiên : 1 8/15

AP101 HS420 Speed Clear Additive

# PHÂN 9: Đặc tính lý, hóa của hóa chất

Điểm sôi và vùng nhiệt độ sôi

ban đầu

: >100°C

Điểm bùng cháy : Cốc đậy kín: 39°C Tỷ lệ hóa hơi : Không có sẵn. Khả năng cháy (chất rắn, khí) : Không có sẵn. Các giới hạn cháy hoặc nổ : Không có sẵn.

trên/dưới

Áp suất hóa hơi : Không có sẵn. Tỷ trọng hơi : Không có sẵn.

Mật độ tương đối : 0.819

(Các) đô tan : Không hòa tan trong các vật liệu sau đây: nước lạnh và nước nóng.

Hệ số phân chia nước/Octanol: Không có sẵn.

Nhiệt độ tự cháy : Không có sẵn. Nhiệt độ phân hủy : Không có sẵn. Tính dẻo : Không có sẵn. Thuộc tính nổ : Không có sẵn. : Không có sẵn. Thuộc tính oxy hóa

9.2 Thông tin cần thiết khác

Độ hòa tan trong nước : Không có sẵn.

# PHẨN 10: Mức ổn định và khả năng hoạt đồng của hóa chất

10.1 Khả năng phản ứng

: Không có dữ liệu thử nghiệm riêng liên quan đến khả năng phản ứng của sản phẩm này hoặc các thành phần của nó.

10.2 Tính ổn định

: Ôn định nếu lưu trữ và xử lý theo đề nghị (xem Phần 7).

ứng nguy hại

10.3 Khả năng gây các phản : Trong điều kiện bảo quản và sử dụng thông thường, các phản ứng gây nguy hiểm sẽ không xảy ra.

10.4 Tình trạng cần tránh

: Khi bị phơi nhiễm ở các mức nhiệt độ cao có thể sản sinh ra các sản phẩm phân hủy độc hại.

10.5 Các vật liệu không tương thích

: Tránh xa ra các chất sau đây để phòng ngừa phản ứng tỏa nhiệt manh: chất oxy hóa, kiềm mạnh, axit mạnh.

10.6 Sản phẩm phân rã có mối nguy

: Các sản phẩm làm thối rữa có thể bao gồm các vật liệu sau đây: carbon monoxit, carbon dioxit, khói, các oxit ni-to.

# PHÂN 11: Thông tin về độc tính

### 11.1 Thông tin về các tác dụng độc

Không có dữ liệu nào về bản thân hỗn hợp. The mixture has been assessed following the conventional method of the CLP Regulation (EC) No 1272/2008 and is classified for toxicological properties accordingly. Xem Phần 2 và 3 để biết thêm chi tiết.

Phơi nhiễm với nồng độ của thành phân dung môi quá mức giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp đã công bố có thể đem lại hậu quả có hại cho sức khỏe như dị ứng màng nhầy, kích ứng hệ hô hấp cũng như hậu quả xấu cho thận, gan và hệ thần kinh trung ương. Triệu chứng và dấu hiệu bao gồm đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi, yếu cơ thể, buồn ngủ và, trong trường hợp nặng, bất tỉnh.

Dung môi có thế gây một số trong các hậu quả trên khi thấm thấu qua da. Tiếp xúc nhiều lần hoặc lâu dài với hỗn hợp

Ngày phát hành lần trước Ngày phát hành/Ngày hiệu chỉnh : 6/3/2021 : 4/15/2021 Phiên : 1 9/15 hản

AP101 HS420 Speed Clear Additive

# PHẨN 11: Thông tin về độc tính

này có thể gây mất chất nhờn của da, dẫn đến bị viêm da tiếp xúc không phải do dị ứng và bị hấp thụ qua da. Nếu văng vào mắt, chất lỏng có thể gây khó chịu và tổn hại không có thể chữa.

Ăn phải có thể gây buồn nôn, tiêu chảy và nôn ói.

Phương thức này có xem xét đến, khi được biết, các tác dụng chậm và tức thời cũng như cả các tác dụng lâu dài của các thành phần khi phơi nhiễm ngắn hạn hoặc lâu dài qua các đường phơi nhiễm qua miệng, hít phải, qua da và tiếp xúc với mắt.

### Độc tính cấp tính

Tên sản phẩm/thành phần	Kết quả	Loài	Liều lượng	Sự phơi nhiễm
n-amyl metyl keton	LC50 Hít phải Hơi	Chuột	16.8 mg/l	4 giờ
	LD50 Ngoài da	Chuột	>2000 mg/kg	-
	LD50 Đường miệng	Chuột	1600 mg/kg	-
dioctyltin dilaurate	LD50 Đường miệng	Chuột	6450 mg/kg	-

Kết luận/Tóm tắt : Không có sẵn.

### Các giá trị ước tính độ độc cấp tính

Lộ trình	Giá trị ATE (ước tính độ độc cấp tính)		
	1612.08 mg/kg 16.93 mg/l		

### Kích ứng/Ăn mòn

Tên sản phẩm/thành phần	Kết quả	Loài	Điểm	Sự phơi nhiễm	Theo dõi tác dụng kích ứng
n-amyl metyl keton	Da - Kích ứng nhẹ	Thỏ		24 giờ 14 milligrams	-

Kết luận/Tóm tắt : Không có sẵn.

Nhay cảm

Kết luận/Tóm tắt : Không có sẵn.

Tính đôt biến

Kết luận/Tóm tắt : Không có sẵn.

Tính gây ung thư

Kết luận/Tóm tắt : Không có sẵn.

Độc tính sinh sản

Kết luận/Tóm tắt : Không có sẵn.

Độc tính gây quái thai

Kết luận/Tóm tắt : Không có sẵn.

### Độc tính đối với một cơ quan cụ thể chiu tác động (phơi nhiễm một lần)

Tên sản phẩm/thành phần	Loại	Cách phơi nhiễm	Cơ quan có nhắm tới
n-amyl metyl keton	Loại 3		Các tác dụng gây mê

### Độc tính đối với một cơ quan cụ thể chiu tác động (phơi nhiễm lặp lại nhiều lần)

Tên sản phẩm/thành phần	Loại	Cách phơi nhiễm	Cơ quan có nhắm tới
dioctyltin dilaurate	Loại 1	-	-

### Nguy hiểm bị ngạt từ nôn mửa

Không có sẵn.

Ngày phát hành/Ngày hiệu chỉnh : 6/3/2021 Ngày phát hành lần trước : 4/15/2021 Phiên : 1 10/15

AP101 HS420 Speed Clear Additive

# PHAN 11: Thông tin về độc tính

Thông tin cần thiết khác Không có sẵn.

# PHÂN 12: Thông tin vê sinh thái

#### 12.1 Độc Tính

Không có dữ liệu nào về bản thân hỗn hợp. Đừng để chảy vào cống hay dòng nước.

The mixture has been assessed following the summation method of the CLP Regulation (EC) No 1272/2008 and is not classified as hazardous to the environment.

Tên sản phẩm/thành phần	Kết quả		Sự phơi nhiễm
1 1	Cấp tính LC50 131000 để 137000 μg/l Nước ngọt	Cá - Pimephales promelas	96 giờ

Kết luận/Tóm tắt : Không có sẵn.

#### 12.2 Độ bền và khả năng phân hủy

Tên sản phẩm/thành phần	Thử nghiệm	Kết quả	. •	Chất tiêm chủng
n-amyl metyl keton	-	69 % - Dễ dàng - 28 ngày	-	-

Kết luận/Tóm tắt : Không có sẵn.

Tên sản phẩm/thành phần	Chu kỳ bán phân rã dưới nước	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Tính bị vi khuẩn làm thối rữa
n-amyl metyl keton	-	-	Dễ dàng

#### 12.3 Khả năng tồn lưu

Tên sản phẩm/thành phần	LogPow	BCF	Tiềm năng
n-amyl metyl keton	2.26	-	thấp
dioctyltin dilaurate		<100	thấp

### 12.4 Khả năng phân tấn qua đất

Hệ số phân cách đất/nước : Không có sẵn.

(Koc)

: Không có sẵn. Tính cơ đông

### 12.5 Kết quả đánh giá PBT (Độ Bền, Tích Tụ Sinh Học, và Độc) và vPvB (Độ Bền Rất Cao, Tích Tụ Sinh Học Rất Nhiều)

**PBT** : Không áp dụng. **vPvB** : Không áp dụng.

12.6 Hậu quả xấu khác : Chưa biết đến hậu quả nghiêm trọng hoặc nguy hiểm tai hại nào.

# PHÂN 13: Yêu cầu trong việc thải bỏ

Thông tin trong mục này có chứa phần tư vấn và hướng dẫn chung. Danh sách các Hoạt Động Sử Dụng Được Xác Định trong Mục 1 cần được tham khảo để biết thông tin riêng cho mọi hoạt động sử dụng hiện hành được cung cấp trong (các) Kịch Bản Phơi Nhiễm.

### 13.1 Các phương pháp xử lý chất thải

Sản phẩm

Ngày phát hành/Ngày hiệu chỉnh : 6/3/2021 Ngày phát hành lần trước : 4/15/2021 Phiên : 1 11/15 hản

AP101 HS420 Speed Clear Additive

# PHẨN 13: Yêu cầu trong việc thải bỏ

Các phương pháp xử lý

: Cần tránh hoặc giảm thiểu tối đa việc tạo ra rác, chất thải. Việc hủy bỏ sản phẩm này, các dung dịch hoặc các bán sản phẩm phải luôn tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường và luật về hủy chất thải, cũng như bất kỳ các quy định nào khác của nhà chức trách địa phương. Xử lý các sản phẩm thừa hay không tái chế được bởi nhà thầu xử lý có phép. Chất thải khi chưa xử lý không được vứt bỏ vào hệ thống thoát nước trừ khi hoàn toàn tuân thủ các yêu cầu của tất cả các nhà chức trách có thẩm quyền.

### Chất thải nguy hiểm

: Vâng.

Yêu cầu trong việc thải bỏ : Đừng để chảy vào cống hay dòng nước.

Xử lý theo mọi quy định thích hợp của liên bang, tiểu bang và địa phương. Nếu sản phẩm này bị trộn lẫn với các chất thải khác, mã sản phẩm chất thải ban đầu có thể không còn áp dụng được nữa mà phải được gán mã phù hợp. Để biết thêm thông tin, xin liên lạc với cơ quan chất thải có thẩm quyền tại địa phương của quý vi.

### Danh muc chất thải châu Âu (EWC)

Bảng Danh Mục Liệt Kê Chất Thải của Âu Châu phân loại sản phẩm này, khi được bỏ như chất thải, là:

Mã số chất thải	Xác định chất thải
08 01 11*	waste paint and varnish containing organic solvents or other hazardous substances

#### Đóng gói

Các phương pháp xử lý

: Cần tránh hoặc giảm thiểu tối đa việc tạo ra rác, chất thải. Bao bì đựng chất thải phải được thu hồi tái chế. Chỉ nên xem xét thực hiện việc đốt cháy hoặc chôn lấp khi việc thu hồi tái chế là không thể thực hiện được.

Yêu cầu trong việc thải bỏ:

Sử dụng thông tin cung cấp trong bản thông tin an toàn hóa chất này, cần có sự tư vấn về phân loại dụng cụ đựng đã rỗng hết của cơ quan chất thải có thẩm quyền liên quan.

Dung cụ đưng đã rỗng hết phải được nạo sạch hay tái chế lại.

Thải bỏ dụng cụ đựng nhiễm sản phẩm này theo quy định pháp luật của địa phương hoặc quốc gia

hoặc quốc gia.

Loại đóng gói		Danh mục chất thải châu Âu (EWC)
CEPE Paint Guidelines	15 01 10*	packaging containing residues of or contaminated by hazardous substances

### Các biện pháp đề phòng đặc biệt

: Chất này và bình chứa cần phải được xử lý theo cách an toàn. Cần phải cẩn thận khi làm việc với các dụng cụ đựng rỗng chưa được làm sạch hoặc rửa sạch. Bình rỗng hay tàu thủy có thể giữ lại cặn sản phẩm. Hơi của cặn sản phẩm có thể tạo ra một bầu khí quyển rất dễ cháy hoặc nổ trong dụng cụ đựng. Không cắt, hàn hoặc mài các dụng cụ đựng đã qua sử dụng trừ khi chúng đã được làm sạch cẩn thận phần bên trong. Tránh làm lây lan những chỗ vật liệu bị đổ trào, và không cho chúng thoát ra và tiếp xúc với đất, dòng nước, khu vực thoát nước và cống rãnh.

: 1

12/15

# PHẨN 14: Yêu cầu trong vận chuyển

	ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
14.1 Số UN	UN1263	UN1263	UN1263	UN1263
14.2 Tên riêng theo Liên Hợp Quốc (UN) để dùng trong vận chuyển	PAINT RELATED MATERIAL	PAINT RELATED MATERIALPAINT RELATED MATERIAL	PAINT RELATED MATERIAL	Paint related material
14.3 (các) nhóm nguy hại vận chuyển	3	3	3	3

AP101 HS420 Speed Clear Additive

# PHẨN 14: Yêu cầu trong vận chuyển

14.4 Quy cách đóng gói	III	III	III	III
14.5 Mối nguy cho môi trường	Không.	Không.	Không.	Không.

Thông tin bổ sung

ADR/RID : Số xác định mối nguy 30

Số lượng hạn chế 5 L

Điều khoản đặc biệt 163, 640E, 650, 367

Mã đường hầm (D/E)

**ADN** : <u>Điều khoản đặc biệt</u> 163, 367, 640E, 650

IMDG : <u>Danh mục cấp cứu</u> F-E, \_S-E\_

Điều khoản đặc biệt 163, 223, 367, 955

IATA : Giới hạn số lượng Máy Bay Chở Hành Khách và Hàng Hóa: 60 L. Hướng dẫn

đóng gói: 355. Dành Riêng Cho Máy Bay Chở Hàng: 220 L. Hướng dẫn đóng gói: 366. Số Lương Giới Han - Máy Bay Chở Hành Khách: 10 L. Hướng dẫn đóng gói:

Y344.

Điều khoản đặc biệt A3, A72, A192

14.6 Các biện pháp đề phòng đặc biệt cho người dùng

: Chuyên chở trong nhà xưởng của người sử dụng: luôn luôn chuyên chở trong những thùng đựng được đậy kín và những thùng này phải được dựng đứng và giữ chặt. Nên đảm bảo là những người chuyên chở sản phẩm biết phải làm gì trong

trường hợp bị tai nạn hoặc bị đố.

14.7 Vận chuyển số lượng lớn theo các công cụ IMO : Không áp dụng.

# PHẦN 15: Quy chuẩn kỹ thuật và quy định pháp luật phải tuân thủ

15.1 Quy định/luật pháp về an toàn, sức khỏe và môi trường riêng cho chất hoặc hỗn hợp Quy Định của EU (EC) số 1907/2006 (REACH – Đăng Ký, Đánh Giá, Cấp Phép và Hạn Chế các Hóa Chất) Phu luc XIV – Danh sách các chất cần được cấp phép

**Phu luc XIV** 

Không có thành phần nào trong hợp chất này được liệt kê.

Các chất có quan ngai rất cao

Không có thành phần nào trong hợp chất này được liệt kê.

Phụ lục XVII – Các hạn chế về sản xuất, đưa ra thị trường và sử dụng một số các chất, hỗn hợp và vật phẩm nguy hiểm nào đó : Hạn chế dành riêng cho người sử dụng chuyên nghiệp.

Quy định khác của EU

**VOC** 

: Các điều khoản của Hướng Dẫn 2004/42/EC về Chất Hữu Cơ Bay Hơi được áp dụng cho sản phẩm này. Xin xem nhãn sản phẩm và/hoặc bảng dữ liệu kỹ thuật để biết thêm thông tin.

Không áp dung.

Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi dành cho Hỗn hợp

Chế sẵn

Ozone depleting substances (1005/2009/EU)

Không liệt kê.

Prior Informed Consent (PIC) (649/2012/EU)

Ngày phát hành/Ngày hiệu chỉnh : 6/3/2021 Ngày phát hành lần trước : 4/15/2021 Phiên : 1 13/15

AP101 HS420 Speed Clear Additive

# PHẨN 15: Quy chuẩn kỹ thuật và quy định pháp luật phải tuân thủ

Tên thành phần nguy hiểm	Phụ Lục	Tình trạng
dioctyltin dilaurate	Phụ lục I - Phần 1	Liệt kê

#### Chỉ thi Seveso

This product may add to the calculation for determining whether a site is within the scope of the Seveso Directive on major accident hazards.

#### Quy định quốc gia

Dùng trong công nghiệp

: Thông tin ở trong bản tài liệu về an toàn này không phải để chỉ định sự thẩm lượng riêng của người sử dụng về các rủi ro tại sở làm, như đã do luật pháp về sức khỏe và an toàn quy định. Các điều khoản của những quy tắc quốc gia về sức khỏe và an toàn ở sở làm áp dụng cho việc sử dụng sản phẩm này ở sở.

### Quy định quốc tế

Danh muc của Hiệp ước về Vũ khí Hóa học các chất hóa học theo các lịch trình I, II, III

Không liệt kê.

#### Nghi định thư Montreal

Không liệt kê.

### Hiệp ước Stockholm về các chất gây ô nhiễm hữu cơ bền

Không liệt kê.

### Công Ước Rotterdam về Thỏa Thuận Có Hiểu Biết Trước (PIC)

Không liệt kê.

### Nghi đinh thư UNECE Aarhus về PÓP và các kim loại năng

Không liệt kê.

#### Danh muc hàng tồn kho

Úc: Tất cả các thành phần được liệt kê hoặc được miễn trừ.Canada: Tất cả các thành phần được liệt kê hoặc được miễn trừ.Trung Quốc: Tất cả các thành phần được liệt kê hoặc được miễn trừ.Châu Âu: Tất cả các thành phần được liệt kê hoặc được miễn trừ.

Nhật Bản : Bản kê của Nhật (ENCS) (Các Hóa Chất Hiện Hữu và Mới): Tất cả các thành

phần được liệt kê hoặc được miễn trừ.

Bản kê của Nhật (ISHL): Tất cả các thành phần được liệt kê hoặc được miễn trừ.

Malaysia : Không xác định

Niu Di Lân
: Tất cả các thành phần được liệt kê hoặc được miễn trừ.
Phi Luật Tân
: Tất cả các thành phần được liệt kê hoặc được miễn trừ.
Cộng Hòa Hàn Quốc
: Tất cả các thành phần được liệt kê hoặc được miễn trừ.
Đài Loan
: Tất cả các thành phần được liệt kê hoặc được miễn trừ.

Thái Lan: Không xác định.Thổ Nhĩ Kỳ: Không xác định.Hoa Kỳ: Không xác định.

Việt Nam : Tất cả các thành phần được liệt kê hoặc được miễn trừ.

15.2 Đánh giá An toàn Hóa

chất

: Việc Đánh Giá An Toàn Hóa Chất chưa được thực hiện.

Ngày phát hành/Ngày hiệu chỉnh : 6/3/2021 Ngày phát hành lần trước : 4/15/2021 Phiên : 1 14/15

AP101 HS420 Speed Clear Additive

# PHÂN 16: Thông tin cần thiết khác

### Quy tắc CEPE

Cho thấy thông tin đã thay đối kể từ phiên bản phát hành trước đó.

Các chữ viết tắt và từ viết tắt bằng chữ đầu

: ATE = Ước tính độ độc hại cấp tính

CLP = Quy định về phân loại, dán nhãn và đóng gói [Quy định (EC) số 1272/2008]

DMEL = Mức tác đông tối thiểu dẫn suất DNEL = Mức không tắc động dẫn suất

Khai báo EUH = Khai báo về nguy hại liên quan đến CLP

PBT = Bền, tích tu sinh học và độc hai

PNEC = Nồng đô không tác dung được dư đoán

RRN = Số đăng ký REACH

vPvB = Rất bền và rất tích tu sinh học

### Thủ tục được dùng để xác định phân loại theo Quy Định (EC) Số 1272/2008 [CLP - Phân Loại, Ghi Nhãn, Đóng Gói / GHS - Hê Thống Hợp Tác Toàn Cầu về Phân Loai và Ghi Nhãn Hóa Chất]

Phân loại	Cơ sở lý luận
Flam. Liq. 3, H226	Căn cứ vào dữ liệu thử nghiệm
Acute Tox. 4, H302	Phương pháp tính toán
Acute Tox. 4, H332	Phương pháp tính toán
Repr. 1B, H360	Phương pháp tính toán
STOT SE 3, H336	Phương pháp tính toán

### Diễn giải đầy đủ các công bố Nguy Hai viết tắt

	Hơi và chất lỏng dễ cháy. Có hai nếu nuốt phải.
H332	Có hại nếu hít phải.
	Có thể gây uể oải hoặc chóng mặt. Có thể có hại đến khả năng sinh sản hoặc đến trẻ chưa sinh.
	Làm tổn thương các cơ quan qua phơi nhiễm lâu và nhiều lần.

### Diễn giải đầy đủ các phân loại [CLP - Phân Loại, Ghi Nhãn, Đóng Gói / GHS - Hệ Thống Hợp Tác Toàn Cầu về Phân Loai và Ghi Nhãn Hóa Chất]

Acute Tox. 4	ĐỘC TÍNH CẤP - Loại 4
Flam. Liq. 3	CHẤT LỎNG DỄ CHÁY - Loại 3
Repr. 1B	ĐỘC TÍNH SINH SẢN - Loại 1B
STOT RE 1	ĐỘC TÍNH HỆ THỐNG/CƠ QUAN MỤC TIÊU CỤ THỂ - TIẾP XÚC LẶP LẠI - Loại 1
STOT SE 3	ĐỘC TÍNH HỆ THỐNG/CƠ QUAN MỤC TIÊU CỤ THỂ - TIẾP XÚC 1 LẦN - Loại 3

Ngày in 6/3/2021 Ngày phát hành/ Ngày hiệu : 6/3/2021

chỉnh

Ngày phát hành lần trước : 4/15/2021

Phiên bản

#### Người đọc lưu ý

Thông tin trong Bản Thông Tin An Toàn này được dựa theo tình trang kiến thức hiện tại và pháp luật hiện hành. Thông tin này hướng dẫn về các phương diên sức khỏe, an toàn và môi trường của sản phẩm và không nên được xem là bất kỳ sự bảo đảm nào về hiệu quả kỹ thuật hoặc tính phù hợp cho các ứng dụng cụ thể nào. Không được sử dụng sản phẩm này cho các mục đích khác ngoài mục đích đã nêu trong Mục 1 nếu chưa liên hê với nhà cung cấp để xin văn bản hướng dẫn trước về cách thức thao tác. Vì nhà cung cấp không thể biết được các điều kiên sử dụng cụ thể của sản phẩm, người dùng có trách nhiêm bảo đảm thỏa mãn các yêu cầu của pháp luật liên quan. Thông tin trong bản thông tin an toàn này không thể thay thế cho việc tư đánh giá các nguy cơ tai nơi làm việc của bản thân người dùng, theo quy đinh của pháp luật khác về sức khỏe và an toàn.

Ngày phát hành/Ngày hiệu chỉnh : 6/3/2021 Ngày phát hành lần trước : 4/15/2021 Phiên 15/15 hản