# 생산운영관리-3주차



### 품질의 정의와 관점

### 1. 사전적 정의

- Oxford American Dictionary: 우수성의 정도 또는 수준
- American Society for Quality: 요구사항을 만족시키는 결함 없는 특성과 특징의 총 체

### 2. 관점에 따른 품질 인식

• 소비자와 생산자의 관점에 따라 다르게 인식됨

### 3. 고객의 관점

- 사용 적합성 (Fitness for Use): 제품이나 서비스가 의도한 목적을 얼마나 잘 수행하는 지 평가
- 디자인 품질 (Quality of Design): 제품이나 서비스에 품질 특성을 설계하는 과정
  - 예시: 메르세데스와 포드는 각각 다른 디자인 차원에서 "사용 적합성"을 갖음

### 제조 제품의 품질 차원

- 성능 (Performance): 제품의 기본 작동 특성 (예: 자동차의 핸들링이나 연비)
- 특징 (Features): 기본 기능에 추가된 "부가" 항목 (예: 자동차의 스테레오 CD 또는 가 죽 인테리어)
- 신뢰성 (Reliability): 제품이 예상 수명 동안 제대로 작동할 확률 (예: TV가 약 7년간 수리 없이 작동할 가능성)
- 일치성 (Conformance): 제품이 사전에 설정된 표준을 얼마나 잘 충족하는지
- **내구성 (Durability):** 제품이 교체되기 전까지 지속되는 기간 (예: L.L. Bean 부츠의 평생 지속 가능성)

• 서비스 용이성 (Serviceability): 수리의 용이성, 속도, 그리고 수리 담당자의 친절함과 능력

### 제조 제품의 품질 차원

#### 1. 미적 요소 (Aesthetics)

• 제품의 외관, 느낌, 소리, 냄새, 맛과 같은 감각적 특성

### 2. 안전성 (Safety)

- 제품이 고객에게 상해나 손상을 입히지 않을 것이라는 보증
- 자동차와 같은 제품에서 특히 중요한 고려 사항

#### 3. 인지 (Perceptions)

• 브랜드 이름, 광고 등에 기반한 주관적인 인식

### 서비스 제품의 품질 차원

#### 1. 시간과 적시성 (Time and Timeliness)

- 고객의 서비스 대기 시간
- 서비스의 정시 완료 여부
- 예: 익일 배송의 실제 이행 여부

#### 2. 완전성 (Completeness)

- 고객이 요청한 모든 사항의 제공 여부
- 예: 카탈로그 회사의 주문 물품 완전 배송 여부

#### 3. 예의 (Courtesy)

- 직원들의 고객 응대 태도
- 콜센터 직원의 친절함과 목소리의 쾌적함

#### 4. 일관성 (Consistency)

- 매번 동일한 수준의 서비스 제공 여부
- 예: 신문의 매일 아침 정시 배달 여부

#### 5. 접근성과 편리함 (Accessibility and Convenience)

- 서비스 이용의 용이성
- 서비스 담당자의 신속한 응대 여부


### 6. 정확성 (Accuracy)

- 서비스의 일관된 정확성
- 예: 은행이나 신용카드 명세서의 매월 정확성

#### 7. 반응성 (Responsiveness)

- 회사의 비정상적 상황 대응 능력
- 전화 상담원의 고객 질문 응대 능력

### 품질의 의미



© 2014 John Wiley & Sons, Inc. - Russell and Taylor 8e

### 생산자의 관점

- 일치성의 품질 (Quality of Conformance):
  - 제품이나 서비스가 설계 사양에 부합하는지 확인
  - 예: 사양에 맞지 않는 타이어는 주행 중 흔들림 유발
  - 예: 청소되지 않은 호텔 객실은 설계 사양 미충족

## 소비자의 관점

- 디자인 품질 (Quality of Design):
  - 품질 특성과 가격 포함

。 사용 적합성 평가

### 품질의 종합적 관점

• 상호 의존성: 고객과 생산자의 관점은 밀접하게 연관됨

• 생산자 중심: 생산 과정과 비용 효율성에 초점

• 소비자 중심: 사용 적합성과 가격 대비 가치에 중점

• 우선순위: 소비자의 관점이 궁극적으로 우선시됨

# 품질 관리의 발전

### **Walter Shewhart**

• 1920년대에 제어 차트 개발 및 "품질 보증" 용어 도입

### W. Edwards Deming

- 제2차 세계대전 중 통계적 품질 관리 기법 교육
- 전후 일본 기업에 통계적 품질 관리 방법론 전파

# Joseph M. Juran

- 1954년 일본 방문, 전략적 품질 계획 강조
- 문제 해결과 혁신적 접근을 통한 품질 개선 추구

# **Armand V. Feigenbaum**

• 1951년: 총체적 품질 관리(Total Quality Control)와 지속적 품질 개선 개념 도입

# **Philip Crosby**

- 1979년: 불량 품질의 비용이 예방 비용을 크게 초과함을 강조
- 1984년: 품질 관리의 절대성 정의
  - 。 요구 사항 준수
  - 。 예방
  - 。 "제로 결함" 목표


### Kaoru Ishikawa

- 품질 서클 활용 촉진
- "어골도" (Fishbone) 다이어그램 개발
- 내부 고객의 중요성 강조

# 데밍의 14가지 원칙

- 1. 목적의 일관성 유지
- 2. 예방 중심 철학 채택
- 3. 대량 검사 의존 중단
- 4. 품질 기반 소수 공급업체 선정
- 5. 시스템과 작업자 지속적 개선
- 6. 작업자 교육 실시
- 7. 리더십 강화
- 8. 조직 내 두려움 제거
- 9. 부서 간 장벽 해소
- 10. 구호와 훈계 지양
- 11. 수치 할당량 폐지
- 12. 업무 자부심 고취
- 13. 강력한 교육 프로그램 실행
- 14. 경영진의 변화 의지 확립

# 데밍 휠: PDCA 사이클



© 2014 John Wiley & Sons, Inc. - Russell and Taylor 8e

#### PDCA 사이클

은 지속적인 개선을 위한 프로세스로, 다음 네 단계로 구성됩니다:

#### 1. Plan (계획)

• 프로세스를 분석하고 문제를 파악하며 목표를 설정하여 개선 계획을 수립합니다.

#### 2. **Do (실행)**

• 계획을 시범적으로 실행하고 개선 효과를 측정합니다.

#### 3. Check (검토)

• 계획의 효과를 평가하고 목표 달성 여부를 확인합니다.


#### 4. Act (조치)

• 효과적인 개선 사항을 표준화하고, 새로운 문제에 대해 사이클을 다시 시작합니다.

### 품질 관리 도구


품질 관리에 사용되는 주요 도구는 다음과 같습니다:

• 프로세스 흐름도 (Process Flow Chart): 프로세스의 각 단계를 도식화하여 문제 발생 지점을 쉽게 파악합니다.




© 2014 John Wiley & Sons, Inc. - Russell and Taylor 8e

• 원인-결과 다이어그램 (Cause-and-Effect Diagram): 문제의 원인을 여러 범주로 나누어 시각적으로 표현합니다. "어골도"(fishbone diagram)라고도 합니다.



© 2014 John Wiley & Sons, Inc. - Russell and Taylor 8e

• **체크 시트 (Check Sheet)**: 데이터를 체계적으로 수집하고 정리하는 표 형식의 도구입니다. 결함의 수를 집계하여 문제의 원인을 파악합니다.




• 파레토 분석 (Pareto Analysis): 80/20 법칙을 기반으로 가장 중요한 문제를 식별합니다. 소수의 원인이 대부분의 품질 문제를 유발한다는 점을 보여줍니다.

Cause	Number of Defects	Percentage
Staff communication	83	64%
BTS system	17	13
Room cleaning	13	10
Beepers	7	6
Laundry	4	3
Patients	3	2
Family	3	2
	130	100%


@ 2014 John Wiley & Sons, Inc. - Russell and Taylor 8e

• **히스토그램 (Histogram)**: 데이터의 빈도 분포를 막대 그래프로 시각화하여 특정 문제의 발생 빈도를 쉽게 파악합니다.




© 2014 John Wiley & Sons, Inc. - Russell and Taylor 8e

• 산점도 (Scatter Diagram): 두 변수 간의 상관관계를 점으로 표현하는 그래프입니다. 품질 문제를 유발할 수 있는 패턴을 식별하는 데 사용됩니다.



© 2014 John Wiley & Sons, Inc. - Russell and Taylor 8e

• 통계적 공정 관리 차트 (Statistical Process Control Chart): 프로세스의 변동을 모니터링하고 관리합니다. 프로세스가 통제 상태에 있는지 확인하며, 상한선(UCL)과 하한선(LCL)을 통해 프로세스의 안정성을 판단합니다.




© 2014 John Wiley & Sons, Inc. - Russell and Taylor 8e

• **원인-결과 매트릭스 (Cause-and-Effect Matrix)**: 품질 문제의 원인을 우선순위화합니다.

			Key Output (Y) Variables (CTQC's)							
			1	2	3	4	5	6	Score	Rank of X Variables/ Importance to Customer
		Customer rank	Turnaround time	Patient flow 3 9	Physician time 2	Emergency dept. 5	Patient time 6	Operating room 4		
	(X) Variables Customer ran (X) Variables Weight									
		Weight								
1	BTS	A SHOW THE RESERVE	9	8	10	8		5	348	3
2	Beepers		7	5	8		5		222	7
3	Volume	PERSONAL PROPERTY.	7	10	6	7	5	5	338	4
4	Beds		4		9				121	10
5	Time of day		3	4	5	4	10		209	8
6	Day of week	STATE OF THE STATE	9	10	6			6	282	5
7	Communication	Process of the second	9	8	10	8	7	9	429	1
8	BTS competence		10	9	7		7	7	349	2
9	Room cleaning		7	5	3		8	4	230	6
10	Supplies		8	9					161	9

@ 2014 John Wiley & Sons, Inc. - Russell and Taylor 8e

- 。 입력 변수 (X Variables): 다양한 요인들을 나열합니다.
- ∘ 출력 변수 (Y Variables): 고객에게 중요한 주요 결과 변수들입니다.
- 점수 계산: 각 입력 변수의 중요도와 가중치를 곱하여 점수를 산출합니다.
- 우선순위 결정: 점수에 따라 입력 변수를 우선순위화합니다.
- **파레토 차트 (Pareto Chart)**: 파레토 분석 결과를 시각적으로 표현합니다. 결함 비율을 막대 그래프로 나타내어 가장 큰 영향을 미치는 원인을 쉽게 식별할 수 있습니다.



© 2014 John Wiley & Sons, Inc. - Russell and Taylor 8e