
❖ 조도센서 CdS







조도센서(Cds) 구조도

❖ 조도센서 CdS


- o 밝으면 저항이 작아짐 → Vout 전압이 작아짐
- o 어두우면 저항이 커킴 → Vout 전압이 커짐



풀업 저항 사용



풀업 저항 사용시 밝기에 대한 측정 전압



ex01/app.ino

```
// Cds 조도센서에 걸리는 전압과 A/D 변환값 확인
// 밝으면 저항이 작아지므로 걸리는 전압이 작아지고
// 어두우면 저항이 커지므로 걸리는 전압이 커지게 된다.

const byte cds = A0;

void setup()
{
    Serial.begin(115200);
}
```



```
void loop()
  int ad_cds;
  float v_cds;
  ad_cds = analogRead(cds);
 v_cds = (float)ad_cds / 1024.0 * 5;
  Serial.print("AD CDS = ");
  Serial.println(ad cds);
  Serial.print("V_CDS = ");
  Serial.println(v_cds);
  Serial.println(" ");
  delay(1000);
```

ex02/app.ino

```
#include <MiniCom.h>
#include <Analog.h>
MiniCom com;
Analog cds(A0, 0, 100);
void check() {
  int value = cds.read();
  com.print(1, "Illu: ", value);
void setup() {
    com.init();
    com.setInterval(100, check);
    com.print(0, "[[CDS Test]]");
}
void loop() {
  com.run();
```

ex02/app.ino

```
#include <MiniCom.h>
#include <Analog.h>
#include <Led.h>
MiniCom com;
Analog cds(A0, 0, 100);
Led led(8);
void check() {
  int value = cds.read();
  led.setValue(value > 50); // 어두어지면 켜짐
  com.print(1, "Illu: ", value);
void setup() {
    com.init();
    com.setInterval(100, check);
    com.print(0, "[[CDS Test]]");
void loop() {
  com.run();
```