## 溫室設計專家知識系統實體關係圖




圖 1. 溫室設計專家知識系統實體關係圖

- 每一個使用者可以管理 0 到多筆知識。每筆知識可以被一個使用者所管理。
- 每一個使用者可以查看1到多種溫室材料。每種材料可以被一個使用者所查看。
- 每種溫室材料可以查詢到1個材料分類。每個材料分類可以被1到多個溫室材料所查詢。
- 每一個使用者可以查看1到多筆溫室流體分析。每筆溫室流體分析可以被一個使用者所查看。
- 每一個使用者可以查看1到多筆材料結構分析。每筆材料結構分析可以被一個使用者所查看。

圖 1 中,共包含使用者、溫室材料、材料分類、溫室流體分析、材料結構 分析、知識等六個實體,個實體所包含之屬性分別呈現於圖 2 至圖 7 中。




圖 2. 使用者實體之屬性




圖 3. 溫室材料實體之屬性




圖 4.材料分類實體之屬性




圖 5. 溫室流體分析實體之屬性





圖 6. 材料結構分析實體之屬性



由於各實體不存在多對多的關係,因此各實體將各自對應產生一張資料表格(如表 1 至表 6 所示)。

表 1. 使用者資料表欄位格式

	大 1. 人内有 天 11 大 11 上 1 上 1 上 1 上 1 上 1 上 1 上 1 上 1							
使用者								
欄位名稱	資料型態	欄位大小	允許空值	預設內容	鍵別	欄位說明		
編號	Int	10	□是■否					
姓名	Varchar	255	□是■否					
電話號碼	Varchar	8	□是■否					
信箱	Varchar	255	□是■否					
密碼	Varchar	255	□是■否					
身分別	Varchar	255	□是■否					
公司名稱	Varchar	255	□是■否					
是否為管	Boolean	1	□是■否	0				
理員								
狀態	Varchar	10	□是■否	正常				

表 2. 温室材料資料表欄位格式

			溫室材料			
欄位名稱	資料型態	欄位大小	允許空值	預設內容	鍵別	欄位說明
材料編號	Varchar	255	□是■否			
材料分類	Varchar	255	□是■否			
構建名稱	Varchar	255	□是■否			
構件形式	Varchar	255	□是■否			
長	Float	64	■是□否			
直徑	Float	64	■是□否			
寬	Float	64	■是□否			
腳	Float	64	■是□否			
高度	Float	64	■是□否			
厚度	Float	64	■是□否			
備註	Varchar	255	■是□否			

表 3. 材料分類資料表欄位格式

				• • •		
			材料分類			
欄位名稱	資料型態	欄位大小	允許空值	預設內容	鍵別	欄位說明
材料分類	Varchar	32	□是■否			
材料分類	Varchar	16	□是■否			

名稱			

表 4. 溫室流體分析資料表欄位格式

	溫室流體分析								
欄位名稱	資料型態	欄位大小	允許空值	預設內容	鍵別	欄位說明			
溫室代號	Varchar	255	□是■否						
溫室種類	Varchar	255	■是□否						
風向	Varchar	4	■是□否						
風速	Int	11	■是□否						
圖示	Varchar	255	■是□否						
寬度	Float	64	■是□否						
柱高	Float	64	■是□否						
弦高	Float	64	■是□否						
棟高	Float	64	■是□否						
屋斜角	Float	64	■是□否						
肩高	Float	64	■是□否						
跨距	Float	64	■是□否						
平均風壓	Float	64	■是□否						
a~h									
最大風速	Float	64	■是□否						
風壓圖	Varchar	255	■是□否						
1~4									
風場圖	Varchar	255	■是□否						

## 表 5. 材料結構分析資料表欄位格式

材料結構分析							
欄位名稱	資料型態	欄位大小	允許空值	預設內容	鍵別	欄位說明	
編號	Varchar	8	□是■否				
材料種類	Varchar	32	■是□否				
形狀	Varchar	255	■是□否				
公稱尺寸	Varchar	8	■是□否				
外徑尺寸	Float	64	■是□否				
高度	Float	64	■是□否				
寬度	Float	64	■是□否				
厚度	Float	64	■是□否				
截面積	Float	64	■是□否				
單位重量	Float	64	■是□否				

材質	Varchar	16	■是□否		
斷面模數	Float	64	■是□否		
轉動慣量	Float	64	■是□否		
面慣性矩	Float	64	■是□否		
降伏強度	Float	64	■是□否		
抗拉強度	Float	64	■是□否		
最大應力	Float	64	■是□否		
最大變量	Float	64	■是□否		
最大應力	Varchar	255	■是□否		
昌					
最大變量	Varchar	255	■是□否		
昌					

## 表 6. 知識

			知識			
欄位名	資料型態	欄位大	允許空值	預設內	鍵別	欄位說
稱	只们主心	小	刀可工區	容	<i>\$</i> 277	明
項目編	Int	11	□是■否			
號						
父編號	Int	11	□是■否			
標題	Varchar	255	□是■否			
內容	Mediumtext		□是■否			
編輯者	Varchar	255	□是■否			