2015年4月机务处技术科发文回执 - 修理厂技术科

ID	标题/内容	来文单位	編号	日期	处理人	数量/方式	回执签名
6790	CFED2015RD006 关于学院Cessna 172R型飞机试用新版飞行记录本的要求(征求 意见稿).doc	机务处	CFED2015RD006	2015/4/1	李飞	1邮件	
6791	CFED2015ED002 关于Cessna 172R飞机发动机架寿命控制的说明.pdf	机务处	CFED2015ED002	2015/4/1	李飞	1邮件	
6799	Hartzell 2015-6、2015-7号光盘更新下载通知	机务处		2015/4/8	杨秀锋	1邮件	
6806	2015JSK071阅处绵阳真空泵渗漏故障的报告- 下发版	机务处	2015JSK071	2015/4/13	陈亮	1邮件	
6808	Lycoming两份服务信函	LYCOMING		2015/4/13	李飞	1邮件	
6810	JWC2015006 关于进行PA-44- 180型飞机适航性资料审核工作的通知	机务处	JWC2015006	2015/4/13	杨秀锋	1邮件	
6811	2015JSK070 TEM05-2015RPT003 关于PA-44- 180 B- 3597飞机右发动机排气管断裂的报告.pdf	机务处	2015JSK070	2015/4/13	杨秀锋	1邮件	
6814	关于B-9264号172R飞机电源系统故障情况的通报	机务处	CFED2015RD008	2015/4/14	吴光琦	1邮件	
6815	Fw: Posting Ref. #2015-08 for the Hartzell Propeller Inc. Technical Documents Library	机务处		2015/4/16	杨秀锋	1邮件	
6821	Lycoming-SI1129C信息收集	机务处	Lycoming-SI1129C	2015/4/17	黄进	1邮件	
6822	补充要求: 关于进行PA-44- 180型飞机适航性资料审核工作的通知	机务处		2015/4/17	杨秀锋	1邮件	
6825	EMC2015-0-Lycoming SB 619 摇臂硬度检查 件号LW-15014.pdf	LYCOMING	EMC2015-0-Lycoming SB 619	2015/4/17	李飞	1邮件	
6826	"EMC2015-0-Lycoming SL 263.pdf"	LYCOMING	EMC2015-0-Lycoming SL 263	2015/4/17	李飞	1邮件	
6828	"EMC2015-0-Lycoming SL 264.pdf"	LYCOMING	EMC2015-0-Lycoming SL 264	2015/4/20	李飞	1邮件	
6831	民航明传电报 关于进行Cessna	机务处		2015/4/21	李飞	1邮件	

	172R飞机适航性资料评估的通知. pdf						
6834	2015JSK075 BESM. 2015. RD. 质06 关于B-3608 号机液压管漏油故障的报告. pdf	机务处	2015JSK075	2015/4/21	杨秀锋	1邮件	
6835	CFED2015ED003 关于进行各型飞机发动机系统硬管安装专项培 训的要求. pdf	机务处	CFED2015ED003	2015/4/21	杨秀锋	1邮件	
6837	下周Cessna 172R方案会议补充议题	机务处		2015/4/22	李飞	1邮件	
6838	Fw: Fw: Email Protocols	机务处		2015/4/23	杨秀锋	1邮件	
6843	飞机 发动机履历本初稿征求意见	机务处		2015/4/25	李飞	1邮件	
6845	JWC2015006R1 关于进行PA-44- 180型飞机适航性资料审核工作的通知. pdf	机务处	JWC2015006R1	2015/4/28	杨秀锋	1邮件	
6847	Fw: 大陆发动机支持SR20机队的建议函	机务处		2015/4/28	杨秀锋	1邮件	
6849	JWC2015009 关于统计各机型便携式灭火瓶信息的通知. pdf	机务处	JWC2015009	2015/4/29	杨秀锋	1邮件	
6851	Fw: Suggestions for Lycoming engine overhaul	LYCOMING		2015/4/30	杨秀锋	1邮件	