2015年3月王裕林发文记录

									· -				
ID	标题/内容	来文单位	编号	日期	处理 人	车发	新津	广汉	洛 阳	绵 阳	遂宁	修理厂	备注
668	CAD2012-MULT- 31R1 Rolls-Royce 公司250 系列涡轴 发动机涡轮检查	机务 处	CAD2 012- MUL T- 31R1	2015/3/2	王裕林	Ħ,	1邮 件						
669 1	Fw: Fw: 回复: Fw:_269C和269C- 1飞行手册有更新	机务 处		2015/3/2	王裕 林	7							飞标处 综合科;
669	RE: RE: CEB- 1005、CEB1007的 删除通告	机务 处	CEB- 1005	2015/3/3	王裕 林	2							贾飞
669	R44安全通告 rhc_sn43	机务 处	SN 43	2015/3/3	王裕 林	7							飞标处 综合科; 安运办;
669	R44安全警告 C016- 7主旋翼桨叶裂纹	机务 处		2015/3/3	王裕 林	2							安运办;
669 7	咨询CEB-A-1407适 用范围	机务	CEB- A- 1407	2015/3/3	王裕 林	2							罗飞
671 1	Fw: R44安全警告 C016-7主旋翼桨叶 裂纹	机务处		2015/3/4	王裕 林	7							飞标处 综合科;
673 1	关于参加 《DMDOR管理手 册R1》修订培训的 通知	机务 处		2015/3/9	王裕林	馬	1邮 件	1邮 件	1邮 件	1邮 件	1邮 件	1邮 件	
673	关于下载使用《民 用航空器改装设计 委任单位代表 (DMDOR)管理 手册(R1)》的通 知	机务 处		2015/3/9	王裕林	馬	1邮 件	1邮件	1邮件	1邮件	1邮件	1邮件	cafejsk;
673 6	Fw: CD & WEB - AVIALL Website -	AVIA LL	2015- 02-28,	2015/3/1	王裕 林	, ,	1邮 件						

	Rolls-Royce M250		05:34:							
	E-PUBS Update		33							
	Fw: CD & WEB -		2015-							
673	AVIALL Website -	AVIA	02-26,	2015/3/1	王裕		1邮			
7	Rolls-Royce M250	LL	02:41:	2	林	퉈	件			
	E-PUBS Update		46							
	Fw: CD & WEB -		2015-							
673	AVIALL Website -	AVIA	02-11,	2015/3/1	王裕		1邮			
8	Rolls-Royce M250	LL	23:16:	2	林	,	件			
	E-PUBS Update		28							
	Fw: CD & WEB -		2015-							
673	AVIALL Website -	AVIA	02-03,	2015/3/1	王裕		1邮			
9	Rolls-Royce M250	LL	03:09:	2	林	5	件			
	E-PUBS Update		10							
	•		2015-							
674	Fw: Rolls-Royce	AVIA	01-27,	2015/3/1	王裕		1邮			
0	M250 Shutdown	LL	06:59:	2	林	ļ 5	件			
			13							
	Fw: CD & WEB -		2015-							
674	AVIALL Website -	AVIA	01-30,	2015/3/1	王裕		1邮			
1	Rolls-Royce M250	LL	04:42:	2	林	ļ 5	件			
	E-PUBS Update		03							
	Fw: CD & WEB -		2015-							
674	AVIALL Website -	AVIA	01-23,	2015/3/1	王裕	L	1曲阝			
2	Rolls-Royce M250	LL	23:07:	2	林	, ħ	件			
	E-PUBS Update		06							
	Fw: CD & WEB -		2015-							
674	AVIALL Website -	AVIA	01-20,	2015/3/1	王裕	E	1邮			
3	Rolls-Royce M250	LL	04:34:	2	林	7	件			
	E-PUBS Update		06							
	Fw: CD & WEB -		2015-							
674	AVIALL Website -	AVIA	01-15,	2015/3/1	王裕	ᆯ	1邮			
4	Rolls-Royce M250	LL	23:52:	2	林	"	件			
	E-PUBS Update		46							
	Fw: CD & WEB -		2015-							
674	AVIALL Website -	AVIA	01-09,	2015/3/1	王裕	具	1邮			
5	Rolls-Royce M250	LL	11:23:	2	林	"	件			
	E-PUBS Update		46							
	Fw: CD & WEB -		2015-							
674	AVIALL Website -	AVIA	01-01,	2015/3/1	王裕	,	1邮			
6	Rolls-Royce M250	LL	01:14:	2	林	1	件			
	E-PUBS Update		50							

674 7	Fw: Release Notification - CCS- SLH-TRN-15-0001 - Temporary RevisionsNotificatio n	机务 处	CCS- SLH- TRN- 15- 0001	2015/3/1	王裕林	,	1邮件						
675 1	Fw: CD & WEB - AVIALL Website - Rolls-Royce M250 E-PUBS Update 2015-03-14, 03:12:29	AVIA LL	2015- 03-14, 03:12: 29	2015/3/1	王裕林	ħ	1邮 件						
675 4	20150313机务保障 会议纪要	机务 处		2015/3/1	王裕 林	,						1邮 件	
675 5	B-7202注销函	机务 处		2015/3/1	王裕 林	ħ	1邮 件						
675 8	Re: RE: CEB- 1005、CEB1007的 删除通告	机务 处	CEB- 1005	2015/3/1	王裕林	2							贾飞
675 9	关于近期与翻修工 作有关的机务保障 工作的会议纪要	机务 处		2015/3/1	王裕林	,	· 1邮 件	1邮件	1邮件	1邮件		1邮件	cafcjsk; 机材材处副 剂处副李长; 处长;
676 0	Fw: RE: RE: CEB- 1005、CEB1007的 删除通告	机务 处	CEB- 1005	2015/3/1	王裕林	,	1邮 件						
676	2015年1月收发文 记录	机务 处		2015/3/2	王裕 林	,	1邮 件	1邮件	1邮件	1邮件	1邮 件	1邮件	
676	2015年2月收发文 记录	 机务 处		2015/3/2	王裕林	,	1 #17	1邮件	1邮件	1邮件	1邮件	1邮件	
676 6	CCS-SLH-TRN-15- 0001维修手册临时 修订通知处理单	机务 处	CCS- SLH- TRN- 15- 0001	2015/3/2	王裕林	,	1邮 件						
678 0	Fw: CD & WEB - AVIALL Website -	AVIA LL	2015- 03-26,	2015/3/2	王裕 林	ħ	1邮 件						

	Rolls-Royce M250 E-PUBS Update 2015-03-26, 02:51:30		02:51: 30							
678 7	自制件申请书、自制件领先使用申请 /批准书、关于 Cessna525推力衰减 器液压管自制件的 使用要求	机务 处		2015/3/3	王裕林	Ļ	1邮 件			
678 8	CFED2015RD006 关于Cessna525推力 衰减器液压管自制 件的使用要求.pdf	机务 处	CFED 2015R D006	2015/3/3	王裕 林	NH.				syz;