

< 고장 수리 내용 >

장비명	1층 반자동 핸드자키	NO.	01
개선 전(고장 파손)		개선 후	
 상하 레버 파손 됨		 * 플라스틱 형태 가공(자체 가공) 부착	
■ 문제점 및 이슈 조절 레버 파손으로 인한 작동 불가능 상태		■ 실제 개선 효과 - 원활한 작동 가능 (임시 조치) ■ 향후 일정 : - 플라스틱 파손시 호환 제품으로 교체예정 임.	