

위험성평가 방식 비교

한눈에 보이는 차이

기존 **상중하 3단법**



전환 **체크리스트법**

'숫자로 계산하던 위험'을 → '눈으로 확인하는 O·X'로.
두 방식의 실제 평가표를 나란히 놓고 무엇이 달라지는지 보여드립니다.

(주)삼화당피엔티 안전관리책임자

두 방식, 근본이 다릅니다

기존

상중하 3단법

위험성 = 가능성 × 증대성

- × 위험마다 빈도·강도에 숫자를 매겨 곱셈
- × 결과는 1~20점, 다시 3단계 등급으로 해석
- × 평가표 항목만 11칸 — 채우는 데 시간 소요
- × 주로 관리자·평가자가 계산 → 서류 중심

VS

전환

체크리스트법

핵심 항목을 O / X 로 확인

- ✓ '설치했나? 착용했나?' 질문에 O·X만 표시
- ✓ 결과는 걱정 · 보완필요 · 해당없음 셋뿐
- ✓ 계산·해석 없음 — 보이는 대로 바로 판단
- ✓ 현장 근로자가 직접 참여 → 즉시 개선

상중하 3단법 : 위험성 = 가능성 × 중대성

아래 표처럼 두 축의 숫자를 곱해 1~20점을 만들고, 다시 등급으로 해석해야 합니다.

가능성W중대성	휴업없음 (1)	그외휴업 (2)	중한휴업 (3)	중대재해 (4)
빈번함 (5)	5	10	15	20
높음 (4)	4	8	12	16
있음 (3)	3	6	9	12
낮음 (2)	2	4	6	8
거의없음 (1)	1	2	3	4

가능성 5단계 × 중대성 4단계 = 위험성 20칸

나온 점수를 다시 등급으로 해석

1~3

무시할 수 있는 위험

4~8

미미·경미한 위험

9~12

상당한 위험

15~20

중대·허용불가 위험

평가표 실제 항목 **11칸**

유해요인·법적근거·현재조치·가능성·중대성·위험성·감소대책·개선후·예
정일·완료일·담당자

체크리스트법 : 우리 평가표 그대로

계산 없이, 항목을 확인하고 '적정 / 보완필요 / 해당없음' 한 곳에 표시하면 끝입니다.

작업공정	유해·위험요인 파악 (체크리스트 항목)	적정	보완필요	해당없음
지게차	■ 경사로 운행 중 넘어져 끼임 ■ 운전자 시야 미확보 충돌 ■ 이동 중인 지게차와 근로자 충돌		✓	
오프셋 인쇄기	■ 계단 폭 좁아 부딪힘·추락 ■ 잉크 투입구 끼임 ■ 비정형작업 시 전원차단·LOTO 미실시		✓	
유해물질(잉크)	■ 제출번호 기재된 MSDS 관리 필요 ■ 방독마스크 등 보호구 착용		✓	
소화기·전기	■ 소화기 주기 점검 미실시 ■ 누전차단기 점검 미실시		✓	

보이시죠? 숫자를 곱하지 않습니다. 항목을 보고 ✓(보완필요) 한 번 → 그게 곧 그날의 개선 목록입니다.

같은 '지게차' — 이렇게 달라집니다

기존 · 상증하 3단법

① 유해·위험요인 적기

"전조등·후미등 미장착에 의한 충돌 위험"

② 숫자 매기고 곱하기

가능성 **3** × 중대성 **3** = 위험성 **9**

③ 점수를 등급으로 해석

9점 → '상당한 위험' 판정 → 개선 후 재계산

숫자 3개를 매기고 곱해야 판정



전환 · 체크리스트법

① 질문을 보고 O·X만

전조등·후미등·후방경보 설치했나?

×

제한속도 10km 스티커 부착·준수?

×

보행자 통로 구획·표시했나?

×

② 결정: ✓ 보완필요 → 바로 개선

KEY보관함 설치 · 안전작업계획서 작성 등

질문에 O·X만 답하면 끝

무엇이 어떻게 달라지나요?

구분	상중하 3단법 (기존)	체크리스트법 (전환)
평가 원리	가능성 × 중대성 점수 계산	핵심 항목을 O / X 로 확인
결과 표현	1~20점 숫자 + 3단계 등급	적정 · 보완필요 · 해당없음
필요한 것	빈도·강도 등급표, 곱셈·해석	‘설치·착용했나?’ 눈으로 점검
평가표 항목	11칸 (요인·근거·조치·점수 ...)	공정 + 항목 + 결정 3칸
누가 / 언제	관리자 중심, 연 1회 서류	현장 근로자, 매일 3분 TBM
증빙	점수·기록 문서	개선 전·후 사진으로 확인

한 줄 요약 어려운 ‘계산’은 빼고, 확실한 ‘확인’만 남겼습니다.

개선은 '점수'가 아니라 '사진'으로 증명합니다

체크리스트법은 개선 전·후 사진을 남겨 실제로 나아진 것을 눈으로 확인합니다. (아래 칸에 현장 사진을 넣으세요)

지게차 제한속도



[개선 전 사진]

10km 스티커 미부착



[개선 후 사진]

스티커 부착 · 준수

✓ 보완필요 → 개선완료

옴셋 인쇄기



[개선 전 사진]

끼임주의·안전표지 미게시



[개선 후 사진]

안전표지 게시 완료

✓ 보완필요 → 개선완료

소화기 점검



[개선 전 사진]

주기적 점검 미실시



[개선 후 사진]

점검표 부착 · 매월 점검

✓ 보완필요 → 개선완료

맷음말

계산은 줄고, 확인은 확실해집니다

같은 위험을 더 쉽고 빠르게. 여러분의 눈과 O·X가 가장 정확한 위험성평가입니다.

평가 원리

숫자 곱셈 → O·X 확인

평가표

11칸 서류 → 3칸 표시

개선 증빙

점수 기록 → 전·후 사진

Q & A

우리 공정에서 더 넣을 점검 항목, 궁금한 점 무엇이든 말씀해 주세요.