


FD002 s11 (Ps30): Raw
Sensor value
45
40
−300
−250
−200
−150
−100
−50
0
Cycles before failure


FD002 s11 (Ps30): Normalised per condition
z-score
2
0
−2
−300
−250
−200
−150
−100
−50
0
Cycles before failure