
Control Computarizado - Estabilidad de sistemas discretas

Kjartan Halvorsen

2020-07-06

Repetición: Controlador discreto para el brazo del disco duro

Ejercicio de calentamiento




¿Cuál de las funciones de transferencia abajo corresponde al discretización con ROC del integrador doble $G(s) = \frac{1}{s^2}$?

$$H(z) = \frac{h^2 z}{2(z+1)^2} \quad H(z) = \frac{h^2(z+1)}{2z^2} \quad H(z) = \frac{h^2(z+1)}{2(z-1)^2}$$

Repetición: Controlador discreto para el brazo del disco duro

Usando J = 1 y h = 1.



Ecuación en diferencias para el sistema de lazo cerrado:


$$\theta(k+3) - 2\theta(k+2) + (1+K)\theta(k+1) - 0.8K\theta(k) = 0.2K\theta_{ref}(k+1)$$

Ecuación característica:


$$\alpha^3 - 2\alpha^2 + (1 + K)\alpha - 0.8K = 0$$



Repetición: Controlador discreto para el brazo del disco duro



Algebra en diagramas de bloque



Usando

$$U(z) = U_1(z) - U_2(z) = F_f(z)\Theta_{ref}(z) - F_b(z)\Theta(z), \quad \mathsf{y}$$
 $\Theta(z) = H(z)U(z), \quad \mathsf{obtenemos}$ $\Theta(z) = \underbrace{\frac{F_f(z)H(z)}{1 + F_b(z)H(z)}}_{H_cz}\Theta_{ref}(z).$

Algebra en diagramas de bloque - pasos en detalle

Usando

$$U(z) = U_1(z) - U_2(z) = F_f(z)\Theta_{ref}(z) - F_b(z)\Theta(z), \quad y$$
 $\Theta(z) = H(z)U(z), \quad \text{obtenemos}$
 $\Theta(z) = H(z)U(z) = H(z)\left(F_f(z)\Theta_{ref}(z) - F_b(z)\Theta(z)\right)$

Mueve todos los terminos con Θ al lado izquierdo:

$$\Theta(z) + H(z)F_b(z)\Theta(z) = H(z)F_f(z)\Theta_{ref}(z)$$

$$\Theta(z)(1 + H(z)F_b(z)) = H(z)F_f(z)\Theta_{ref}(z)$$

$$\Theta(z) = \frac{H(z)F_f(z)}{1 + H(z)F_b(z)}\Theta_{ref}(z)$$

Estabilidad del sistem an lazo cerrado


$$\Theta(z) = \underbrace{\frac{F_f(z)H(z)}{1+F_b(z)H(z)}}_{H_{cz}}\Theta_{ref}(z).$$

Estabilidad requiere que todos los polos del sistema, es decir las soluciones de la ecuación característica

$$1+F_b(z)H(z)=0$$

están en el interior del circulo unitario del plano z.

Ejercicio



Obtener la función de transferencia del lazo cerrado

Solución


$$U(z) = F_f(z)\Theta_{ref}(z) + F_e(z)E(z) = F_f(z)\Theta_{ref}(z) + F_e(z)(\Theta_{ref}(z) - \Theta(z)),$$

$$\Theta(z) = H(z)U(z)$$

Entonces

$$\begin{split} \Theta(z) &= H(z)U(z) = H(z)\left(F_f(z)\Theta_{ref}(z) + F_e(z)\left(\Theta_{ref}(z) - \Theta(z)\right)\right) \\ &= H(z)F_f(z)\Theta_{ref}(z) + H(z)F_e(z)\Theta_{ref}(z) - H(z)F_e(z)\Theta(z) \\ \left(1 + H(z)F_e(z)\right)\Theta(z) &= H(z)\left(F_f(z) + F_e(z)\right)\Theta_{ref}(z) \\ \Theta(z) &= \frac{H(z)\left(F_f(z) + F_e(z)\right)}{1 + H(z)F_e(z)}\Theta_{ref}(z) \end{split}$$

Estabilidad para el control del brazo del disko duro



Ecuación característica

$$1 + H(z)F_b(z) = 0$$
$$1 + \frac{z+1}{2(z-1)^2}K\frac{z-0.8}{z} = 0$$
$$(z-1)^2z + \frac{K}{2}(z+1)(z-0.8) = 0$$

Estabilidad para el control del brazo del disko duro

Actividad en grupo Completar el diagrama de lugares de los raíces abajo

$$(z-1)^2z + \frac{K}{2}(z+1)(z-0.8) = 0$$

