
Sensores, Encoder incremental

Kjartan Halvorsen


2021-02-15

Sensores





Es inevitable que el uso de sensores introduzca ruido en el sistema.


Sensores



Es importante conocer las características (estadisticas) del error de medida!










Sensores - características

- Exactitud Que tán correcto es en promedio. Precisón Desviación del error.
- Sensibildad El cambio más pequeño en la señal que se puede detectar.
- Muestreo y digitalización







https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/incremental-encoder




Pulses Per Revolution (PPR) es igual a 4 en el ejemplo. Cada apertura tiene un sector de $\frac{360}{2 \times PPR} = 45^{\circ}$.



Actividad individual Si detectamos los flancos positivos y los flancos negativos de las dos señales A y B. Cual sería el giro minimo que podemos detectar (la sensitivad del sensor)?



Actividad individual En el ejemplo arriba, el encoder gira en sentido del reloj (CW) o en sentido contrario al reloj (CCW)?



Se requiere la velocidad angular del eje en el instante $t=6.5~\mathrm{ms}$. El número de pulsos por revolución es PPR=8, y contamos cada flanco (ascendente y descendente) de cada señal A y B, que resulte en 32 conteos por revolución.

Actividad individual Computa la velocidad angular en rad/s en los casos (a) usando un tiempo de rastreo de $\Delta t = 0.5~\mathrm{ms}$, (b) usando un tiempo de rastreo $\Delta t = 5~\mathrm{ms}$.