TD SC équilibre et hors équilibre

Exercice 1 : déterminer le nombre relatif d'électrons sur le niveau donneur comparé au nombre total d'électrons. On donne $N_d=10^{16}~cm^{-3}$, T=300 K et Nc=2.8 $10^{19}~cm^{-3}$. On supposera que $E_D-E_F>>kT$. On donne Ec-Ed = 45 meV

Exercice 2: supposez que du silicium, du germanium et du GaAs ont chacun des concentrations en dopants de Nd= $1x10^{13}$ cm⁻³ et Na= $2.5x10^{13}$ cm⁻³. Pour chacun des trois matériaux, (a) est ce que ce matériau est n ou p ? (b) calculez n_0 et p_0 . On donne ni(Ge)

Exercice 3 : On désire fabriquer une résistance avec un semi-conducteur. Du Silicium est utilisé et on se place à 300 K. Il est initialement dopé avec des donneurs en densité 5.10^{15} cm⁻³.On rajoute des accepteurs pour le compenser et le rendre de type p. La résistance doit avoir une valeur de $10 \text{ k}\Omega$ et supporter une densité de courant de 50 A/cm^2 lorsqu'une tension de 5 volts est appliquée. On donne μ_p = $410 \text{ cm}^2/\text{Vs}$ et le champ électrique limite de 100 V/cm. Déterminer :

- 1. la section de la résistance
- 2. la longueur de la résistance
- 3. le dopage en accepteurs.

<u>Exercice 4</u>: On réalise des contacts aux extrémités d'un barreau de GaAs de type p, de dimensions : longueur 5 mm, épaisseur 0.25 mm, largeur 2 mm. Les caractéristiques électriques du GaAs sont :

Na= 10^{14} cm⁻³ ni = 10^{7} cm⁻³ μ n = 8600 cm²/Vs μ p = 250 cm²/Vs Eg = 1.43 eV $\tau = \tau$ p = τ n = 10 ns.

1. On applique 12 V entre les contacts, calculer le courant I qui traverse le semiconducteur.

- 2. On l'éclaire uniformément de telle sorte que l'on crée en nombre égal des électrons et des trous. On suppose que le taux de création est le même en tout point du barreau : g=gn=gp=2 10¹⁹ cm⁻³/s. calculer le photo courant résultant. Quelle est la longueur d'onde limite pour ce processus.
- 3. A l'instant t=0, on cesse brutalement d'éclairer, quelle est la loi de décroissance du courant en fonction du temps.

<u>Exercice 5</u>: Soit un semi-conducteur Si de type n et de largeur W. On injecte en x=0, un courant de trous Jp. On extrait en x=W de manière efficace les trous de telle manière que la densité de trous excédentaires Pe(W)=0.

- 1. En régime permanent, déterminer la variation de Pe(x) et Jp(x).
- 2. Exprimer le rapport $\alpha = \frac{J_P(w)}{J_P(0)}$ en fonction de W/L_P .
- 3. Déterminer la durée de vie des trous pour que $\alpha = 0.99$

Données : W=3 μ m, N_d = 10^{22} m⁻³, T=300K, kT=24meV, n_i= 10^{10} cm⁻³, μ _n=0.12 m²/V/s, μ _p=0.03 m²/V/s,