# VDEC CAD のインストール方法

### 福岡大学 名倉 徹

Ver.8 — 2021 年 2 月 18 日

# 1 背景

「VDEC の利用申請したけど、CAD を立ち上げるまでがどうやっていいか分からん」という声をちらほら聞きます。このマニュアルでは CentOS のインストールから CAD のインストールと基本的な設定方法を解説しています。

「リングオシレータ回路を設計し、HSPICE でシミュレーションして Virtuoso でレイアウトを書いて…」などの CAD の具体的使用方法は、ローム 0.18um の利用申請をしてから「VDEC EDA 環境における \*\*\* 設計手法」で学んでください。

### 2 CentOS のインストール

みなさん、いろんな事情でいろんな OS を使用したいのだと思いますが、標準 OS としては

#### CentOS 7 x86\_64

をオススメし、インストール方法などもこの OS を前提としています。私の研究室では各自がいろんな OS を使っていますが、Cadence がインストールできなかったり、起動はするけどある特定の操作だけ失敗したり、各自の設定ミスもあると思いますが、いろんなトラブルが続出しています。現時点  $(2021 \pm 2 \, \mathrm{f})$  では CentOS 7 が一番おすすめです。CentOS8 はサポートされないことが決まりましたし、CentOS8 Stream は動かない CAD があります。そして CentOS8 から CentOS8 Stream にはコマンド数回で移行できることになっていますが、私は失敗して起動しなくなってしまいました。

LSI 設計において Windows はオススメしません。そもそも CAD が対応していません。Solaris でも Linux でもいいのですが、コストパフォーマンスという点では Linux の方が有利でしょう。秋葉原で買った数万円のパソコンで十分回路設計できます。

#### 2.1 CentOS のダウンロード

まずは OS をダウンロードします。無料です。ありがたいです。http://www.centos.org/ から最新版の CentOS 7 の  $x86\_64$  版をダウンロードします。とりあえず http://ftp.riken あたりを指定するのが無難でしょう。CentOS-7- $x86\_64$ -DVD-2009.iso がいいでしょう。私は、一旦 Windows マシンにダウンロードし、rufus というアプリで USB メモリに iso ファイルを焼き、それを使ってインストールします。これからいよいよインストールの作業に入ります。

### 2.2 CentOS のインストール

- USB メモリを刺して PC を立ち上げる。起動時に F2 を押していると BIOS 画面に入る。
- Boot Priority で USB メモリを最初に持ってくる。

- BIOS 画面で Save and Exit とすると再起動がかかり、今度は USB メモリ内の CentOS インストーラ が立ち上がる。
- Install を指定してしばらくすると、青い画面が出てきてインストールが始まります。
- まずは言語を選びます。当然ながら Japanese を選びましょう。ここではマウスも動きますね。
- 「ソフトウェアの選択」では「GNOME Desktop」として、右側は全て選んでおいていいでしょう。(ここでは何も選ばずに、必要に応じて後からインストールしてもよい。)
- ●「インストール先」ではディスクを選択した後に「カスタム」にして「完了」を押す。既存の OS が入っている場合は「マイナス」ボタンでそれらを全て削除してから「ここをクリックすると自動的に作成します」で作ったものを修正。さらに、私は /home を作るのが好きではないのでそれを削除し、「/」に振り分ける。「/」の「要求される容量」にめっちゃ大きい数字を入れると、空いている最大ディスクスペースを割り当ててくれる。ここでいろいろやろうとする場合は、次の節「SSD と HDD」を読むこと。
- 「ネットワークとホスト名」で Eathernet を「オン」に。ホスト名もここで指定する。「設定」では「IPv4 セッティング」タブから DHCP を選んだり、IP アドレス等を入力します。ここはらへんは大学・研究室のネットワーク環境に強く依存します。IP 指定の場合、例えばアドレスは 192.168.11.26, ゲートウェイ 192.168.11.254, DNS サーバ 8.8.4.4 など。
- 「インストールソース」は「ローカルメディア」

で OK とすると、改めて「ROOT パスワード」と「ユーザの作成」を求められます。「root パスワード」でパスワードを設定、「ユーザの作成」で自分のアカウントを作成。このとき「ユーザを管理者にする」にチェック (sudo ができるようになる)。

で、インストールを開始します。15分くらいでしょうか。インストールが終了したら、とりあえず再起動です。 再起動が完了したら、まずは自分のアカウントでログインします。

#### 2.3 CentOS の設定

#### 2.3.1 SSD & HDD

私の使っているマシンは SSD が OS 領域、HDD がデータ領域としている。SSD の CentOS を入れ替えても HDD はそのままにしたい。上記の OS インストール時には SSD のみを設定して、HDD 領域は触らない。OS をインストール後、起動画面 (GRUB2) のメニューが表示されたら、「e」をタイピングする。ちなみに「e」は edit(編集) の意味。ここで ro crashkernel .... 以降を消して rw init=/bin/sh と書き換えてから Ctrl-x とするとシングルユーザモードで起動する。

# /sbin/fdisk -l

(HDD の確認)

- # cd /
- # mv home home\_
- # mkdir hdd
- # mount /dev/sdb1 /hdd

# ln -s /hdd/home home

(ホームを HDD 内のデータにつけかえ)

# vi /etc/fstab

/dev/sdb1 /hdd ext4 defaults 0 2

(くらいかなぁ)

# exec /sbin/init

(CentOS 通常起動)

として  $\operatorname{hdd}$  内の  $\operatorname{home}$  を正式なホームとして見せるようにする。ただしこの場合、同じユーザ名  $\operatorname{nakura}$  でも新規マシンと旧マシンでユーザ  $\operatorname{ID}$  が異なる。

- # groupmod -n member nakura // member はグループ名、nakura はユーザ名
- # chown -Rh nakura:member /home/nakura

などとして、新規グループ member を作り、/home/nakura 下にある全てのファイルを新規マシンにおけるユーザ nakura の所有とする。

#### 2.3.2 前準備

まずはスーパユーザではなく、自分の個人アカウントでログインしてください。そこから、スーパーユーザになりましょう (ログイン画面からいきなりスーパーユーザでログインしないこと。セキュリティ観点からの Linux マナーです)。コマンドラインから

% su

とするとパスワードを聞かれるので、ルートのパスワードを入力します。成功するとプロンプトが"#"に変わるはずです。

デフォルトではルートでは bash が起動されますが、個人的には tcsh を愛用しているので

# tcsh

として tcsh を走らせます。もしくは/root/.bashrc を編集して

[ -z ''\$PS1'' ] && return

exec /bin/tcsh

と書いておくと、ルートになったら自動的に tcsh が始まります。(しばらくの間、「lib\*\*\*\*\* がない」というエラーに悩まされます。エラーが出ている間はマシなのですが、エラーを吐かず何も言わずに固まることがあります。そんな時、tcsh よりも bash の方がいろんなエラーメッセージを出してくれるようです。)

#### 2.3.3 /etc/hosts の設定

% su で root になり、/etc/hosts を編集して、以下を追加する。

133.11.58.5 vdec-cad1

133.11.58.6 vdec-cad2

133.11.58.7 vdec-cad3

また、(後で出てくるが) Cadence virtuoso の起動が遅い、という場合には/etc/hosts に

127.0.0.1 localhost.localdomain localhost

::1 localhost.localdomain localhost

という行が残っていることがあり、それをコメントアウト (# 以降がコメント) して

127.0.0.1 localhost hostName

::1 localhost hostName

と書き換える。ここで hostName は自分のマシン名である。これで再起動すれば無事に virtuoso が起動できる。また、まれに、Calibre のライセンスが取れないことがある。しかも、1mstat で見るとライセンスが見えるのに実際に Calibre を走らせるとライセンスが取得できないという、とてもとても困った現象が起きて、私は相当にハマりました。その場合、/etc/hosts にさらに

133.xxx.xxx.xxx hostName

を加えてください。しつこいようですが、xxx.xxx.xxx はマシンの IP アドレス、hostName は自分で決めた マシン名です。

#### 2.3.4 samba の設定

```
ついでに、samba の設定についてもメモ。
```

# yum install samba

としてから /etc/samba/smb.conf を編集

workgroup = WORKGROUP

と修正して、さらに以下を追加

#### [nakura]

path = /hdd/home/nakura # シンボリックリンクはダメ
writable = yes
guest ok = no
guest only = no
create mode = 0777
directory mode = 0777
share modes = yes

#### コマンドラインから

- --- サービスの起動と自動起動
- # systemctl start smb nmb
- # systemctl enable smb nmb
- -- ファイアウォール設定
- # firewall-cmd --permanent --add-service=samba --zone=public
- # firewall-cmd --reload
- -- ユーザのホームディレクトリにアクセスできるようにする
- # setsebool -P samba\_enable\_home\_dirs on
- -- ユーザの設定
- # smbpasswd -a nakura (nakura の部分はユーザ名です)
- # systemctl restart smb nmb
- # reboot

これで PC から Linux のファイルが見える。Mac の場合は「移動 > サーバへ接続」としてから smb://192.168.xxxxxxxxxxx とする。

#### 2.3.5 VNCserver の設定

さらについでに、VNCserver のインストールについてもメモ。以下、ユーザは nakura と仮定。

- # yum install tigervnc-server
- # cp -p /usr/lib/systemd/system/vncserver@.service /etc/systemd/system/vncserver@:1.service
- # vi /etc/systemd/system/vncserver@1.service

<USER> を nakura に変更

--- 以降 nakura で

% vncpasswd

view only password は no

- --- root で
- # systemctl daemon-reload
- # systemctl start vncserver@:1

- # systemctl enable vncserver@:1
- # firewall-cmd --permanent --add-port=5901/tcp // :2 だったら 5902
- # firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=vnc-server
- # firewall-cmd --reload
- # firewall-cmd --list-all

一度これを設定すると、reboot しても何もしなくてよい。続いて PC から (私は mac のターミナルから。Win10 だと PowerShell から?)

% ssh -L 1234:192.168.11.4:5901 192.168.11.4 -l nakura

など。IP アドレスはサーバ側。ユーザ番号:1 の場合は 5901,:2 の場合は 5902。1234 は適当でよい。後は PC (私は mac で VNC Viewer を使用している) から localhost::1234 に対して接続しに行けばよい。 画面解像度を変える時はログインした画面の右上電源マークの中の設定マーク Devices > Display で解像度を選択する。

#### 2.3.6 NVIDIA ドライバ

これも意外と困りもの。

まず、環境変数としての CC は指定しないように。そして、ログイン画面から  $\operatorname{ctrl}+\operatorname{Alt}+\operatorname{F2}$  で CUI モードになり、以下を実行する。

- -- デフォルトのビデオドライバを停止
- # vi /etc/modprobe.d/blacklist-nouveau.conf 最終行に追記 (ファイルがない場合は新規作成) blacklist nouveau

options nouveau modeset=0

- # dracut --force
- # reboot
- -- これをやると起動時のメッセージに「EDAC skx: ECC is disabled on imc 0」と出るようになる。何コレ?
  - -- 必要なパッケージをインストール
  - # yum -y install kernel-devel-\$(uname -r) kernel-header-\$(uname -r) gcc make
  - -- 搭載カードの確認して、NVIDIA ホームページからドライバをダウンロード
  - # lspci | grep VGA
  - # bash NVIDIA-Linux-x86\_64-460.39.run
  - -- すると、X を止めろとかいろいろエラーが出る
  - # init 3 // X server を止める
  - # bash NVIDIA-Linux-x86\_64-460.39.run
  - -- これでもやっぱり X を止めろと言われたら
  - # cd /tmp
  - # ここに .XO-lock や .X1-lock などがあったらこれを消して
  - # bash NVIDIA-Linux-x86\_64-460.39.run
  - -- それでもだめだったら、次は

/etc/systemd/system/default.target のリンク先が

/lib/systemd/system/multi-user.target のときは X が止まっていて、

/lib/systemd/system/graphical.target のときは X が走っている。デフォルトではこっち。

- # rm /etc/systemd/system/default.target
- # ln -s /lib/systemd/system/multi-user.target /etc/systemd/system/default.target
- # reboot

としてからやってみる。無事にインストールできたら

- # rm /etc/systemd/system/default.target
- # ln -s /lib/systemd/system/graphical.target /etc/systemd/system/default.target として元に戻しておく。
- もしそれでもダメだったら... ごめんなさい、分かりません。

インストールが進むと、NVIDIA's 32-bit compatibility を入れるかどうか聞かれるので Yes。Warning が出てもそのまま構わず進む。最後に「nvidia-xconfig を起動してアップデートしますか」と聞かれるので Yes。終了したら再起動。以前のように起動時に「nVIDIA」とは出なくなった。

#### 2.3.7 Java & Oracle Developer Studio

Java のホームページから jdk-8u202-linux-x64.tar.gz をダウンロードしてきます。最新版でもいいのですが、Oracle Development Studio を使う場合は、ちょっと古いやつでないと相性が悪いようだ。

- # gunzip jdk-8u202-linux-x64.tar.gz
- # tar xvf jdk-8u202-linux-x64.tar
- # mv jdk1.8.0\_202 /usr/local/.

としてから /usr/local/jdk1.8.0\_202 に path を通す。さらに、Oracle Developer Studio をダウンロードしてくる

- # tar jxvf OracleDeveloperStudio12.6-linux-x86-rpm.tar.bz2
- # cd OracleDeveloperStudio12.6-linux-x86-rpm
- # ./developerstudio.sh

/opt/oracle にインストールされるので/opt/oracle/developerstudio12.6/bin に path を通し、setenv CC /opt/oracle/developerstudio12.6/bin/CC としておく。起動は % devstudio としてもいいし、C++ のデバッグであれば、デバッグモードでコンパイルしたものに対して % devstudio ブbin/gplot などとすればメンドウな手続きなしでデバッガが起動する。

#### 2.3.8 各種ライブラリ

今後 CAD のインストール後にツールを起動したときに「libXm.so.5 がありません」などのエラーが出ることがあります。その場合、スーパーユーザで

# yum install libXm.so.5

とか、

# yum install libXm

とか、lib を除いて

# yum install Xm

とかとか、試してみてください。あと、便利なコマンドとしては

- # yum search libxxx
- # yum whatprovides libxxx

などがあります。

今のところ、CentOS7では以下を行えばうまく行ってます。

```
yum -y install ksh
yum -y install tcsh
yum -y install samba
yum -y install xterm
yum -y install gnuplot
yum -y groupinstall "Server with GUI",
yum -y install tigervnc-server
yum -y install redhat-lsb-core
yum -y install redhat-lsb-core.i686
yum -y install libXss.so.1
yum -y install libXScrnSaver
yum -y install libGLU.so.1
yum -y install mesa-libGLU
yum -y install libXt.so.6
yum -y install libXrender.so.1
yum -y install libmng.so.1
yum -y install libmng
yum -y install elfutils-libelf-devel.i686
yum -y install libXi.so.6
yum -y install libXp.so.6
yum -y install libXtst.so.6
yum -y install libXmu.so.6
yum -y install libfreetype.so.6
yum -y install glibc
yum -y install glibc-2.17-323.el7_9.i686
yum -y install redhat-lsb
```

# **3 CAD のインストールにあたって**

この章は CentOS6 の頃からそのままです。インストール方法は変わっていません。インストールする場合はなるべく新しいバージョンをインストールするのがいいでしょう。

まずは、CAD をインストールする場所を決めましょう。ここでは /eda を作り、その下にベンダー毎のディレクトリを切ることにします。

- # cd /
- # mkdir eda
- # cd eda
- # mkdir cadence
- # mkdir synopsys
- # mkdir mentor

さらに、その下にツール毎のディレクトリを作ります。例えば Cadence の IC06 をインストールするのは /eda/cadence/IC06\_VersionNo ということにします。そしてさらに、今後のバージョンアップを見据えて、/eda/cadence/IC06.latest からそこへのリンクを張り、バージョンアップした際には .cshrc の設定ファイルを修正するのではなく、インストールした人がリンク先を変更することにします (具体的には以下の実際の

手順と一緒に説明していきます)。あと、Synopsys はインストーラの更新によって、古いバージョンと比べて ディレクトリの最終構成が少し異なり、管理しやすくなりました。

さらに、(スーパーユーザではなく) 設計を行う通常ユーザの Ĩ.cshrc に

setenv CDS\_LIC\_FILE 5280@vdec-cad1:5280@vdec-cad2:5280@vdec-cad3
setenv SNPSLMD\_LICENSE\_FILE 1700@vdec-cad1:1700@vdec-cad2:1700@vdec-cad3
setenv MGLS\_LICENSE\_FILE 1717@vdec-cad1:1717@vdec-cad2:1717@vdec-cad3
setenv AGILEESOFD\_LICENSE\_FILE 1750@vdec-cad2

を加えてください。

## 4 Cadence のインストール

最初は Cadence のツールから行きましょう。

## 4.1 IC618 (アナログ設計プラットフォーム)

IC618 からインストールしてみましょう。Firefox などのブラウザを立ち上げ、VDEC ホームページにアクセスします。VDEC ホームページの「CAD 関係 > ライセンスファイルの配布 > ここから」をクリックするとユーザ名とパスワードを聞かれます。ここで各研究室で VDEC に登録したユーザ名とパスワードを入力します。

「CAD インストール上の注意点」などを読みつつ、「Cadence メディアのダウンロード」をクリックし、お目当ての IC61 の中から Base\_IC06.17.700\_lnx86\_{1,2,3,4}of4f.tar, Hotfix\_IC06.17.709\_lnx86\_{1,2}of2.tar をダウンロードし、/eda/cadence/CDROM にコピーして展開します。

- # cd /eda/cadence
- # mkdir CDROM
- # cd CDROM
- # mv ~自分のユーザ名/Desktop/Base\_IC06\*.tar .
- # mv ~自分のユーザ名/Desktop/Hotfix\_ICO6\*.tar .
- # tar xvf Base\_IC06.17.700\_lnx86\_1of4.tar
- # tar xvf Base\_IC06.17.700\_lnx86\_2of4.tar
- # tar xvf Base\_IC06.17.700\_lnx86\_3of4.tar
- # tar xvf Base\_IC06.17.700\_lnx86\_4of4.tar
- # tar xvf Hotfix\_IC06.17.709\_lnx86\_1of2.tar
- # tar xvf Hotfix\_IC06.17.709\_lnx86\_2of2.tar

(Base と Hotfix がある。Hotfix がアップデート版なのでこちらを使いたいが、これをインストールするには Base が必要。)

続いて、ICO6.17.709\_lnx86.Hotfix/ ディレクトリの CDROM1 に移動してから SETUP.SH を実行します。

- # cd /eda/cadence/CDROM/ICO6.17.709\_lnx86.Hotfix/CDROM1
- # ./SETUP.SH

とすると、いろんなメッセージが流れますが、

Specify path of install directory [OR type [RETURN] to exit]:

と聞かれるので "/eda/cadence/IC06.17.709" と答えると

Directory /eda/cadence/IC06.17.709 does not exist. Create? [y/n]:

と聞かれるので "y" とする。さらに

Do you have InstallScape for lnx86 platform installed[y/n]?

と、Cadence のインストールツールである InstallScape を持っているか聞かれるのでここでは "n" とする。

Do you want to install InstallScape for lnx86 [y/n]?

と聞かれてそのまま "y" とする。

Type the path to InstallScape installation Directory [(q to quit)]:

に対して "/eda/cadence/InstallScape" と答えるとインストーラがインストールされ、その後、そのインストーラが立ち上がって IC617 のインストールが始まる... 始まった場合はこの下の java の話は飛ばしてください。

「java のバージョンがおかしいので InstallScape が動かない」というメッセージが出るときがあります。java のホームページから jdk-8u202-linux-x64.tar.gz (もっと新しいのがありますが、私は C++ デバッガとして Oracle Developer Studio を使っていて、そのインストールにはこの Java のバージョンが必要なのでこれを使っています。そうでない場合は最新バージョンでも大丈夫でしょう) をダウンロードしてきて、

- # gunzip jdk-8u202-linux-x64.tar.gz
- # tar xvf jdk-8u202-linux-x64.tar
- # mv jdk1.8.0\_202 /usr/local/.

というちょっと危ないことをしてから、.cshrc に

set path = (/usr/local/jdk1.8.0\_202/bin \$path)

を加えて、さらにコマンドラインから

# source ~/.cshrc

として Oracle の java を使用可能にしてから再び virtuoso のインストールを最初から行うと無事に InstallScape がインストールされて起動します。

「Local directory/Media install」アイコンをクリック。Browse ボタンから

"/eda/cadence/CDROM/ICO6.17.709\_lnx.Hotfix/CDROM1"まで辿って「Select Directory」ボタンをクリック。InstallScape 内の「Continue」。「IC\_06.17.709」を選択して「Next」。(以前コマンドラインから答えたはずの) 「Select Install directory」の部分に /eda/cadence/ICO6.17.709 と入力してから「Start」。バーが93Base\_ICO6.17.700 のメディアが入っている場所を聞いてくるので Browse ボタンで

/eda/cadence/CDROM/ICO6.17.700\_lnx86.Base/CDROM1 まで辿ってから「Select Directory」を押してから「OK」とすると、インストールが最後までいく。その後、config が始まるが、正直よくわからない。全て「Press Enter to close this window」とか、インストールしない方向で構わない。最後に InstallScape を「Done」としてインストールを終了。

/eda/cadence ディレクトリに移動して

- # cd /eda/cadence
- # ln -s IC06.17.709 IC06.latest

としてリンクをはっておく。

#### 4.2 IC617 の動作確認

個人ユーザに戻り /.cshrc に

```
setenv CDS_DIR /eda/cadence
# setenv CDS_INST_DIR $CDS_DIR/IC06.17.709 <-- コメントアウトでよい
setenv CDS_INST_DIR $CDS_DIR/IC06.latest <-- リンクを貼ったやつ
set path = ($path $CDS_INST_DIR/tools/bin)
set path = ($path $CDS_INST_DIR/tools/dfII/bin)

を加え、
% source ~/.cshrc
% virtuoso &
```

として virtuoso の GUI ウィンドウが表示されたら成功。

もし virtuoso : Command not found. と言われたら、たぶん ksh がないのが問題。スーパーユーザになって

# yum install ksh

としてから再び一般ユーザで virtuoso を起動してください。

さらにそれでも virtuoso: ERROR: The command /eda/cadence/ICO6.18.080/share/oa/bin/sysname returned an error status: unknown と言われたら.cshrc に

setenv OA\_UNSUPPORTED\_PLAT linux\_rhel60

を加える。

# ./SETUP.SH

### 4.3 MMSIM (SPICE 系シミュレータ)

さきほどと同じ要領で VDEC ホームから MMSIM (Base\_MMSIM15.10.257\_lnx86\_1,2,3,4of4.tar, Hot-fix\_MMSIM15.10.679\_lnx86\_1,2,3,4of4.tar) をダウンロードしてから、スーパーユーザになって

```
# cd /eda/cadence/CDROM
# mv ~自分のユーザ名/Desktop/Base_MMSIM15* .
# mv ~自分のユーザ名/Desktop/Hotfix_MMSIM15* .
# tar xvf Base_MMSIM15.10.257_lnx86_1of4.tar
# tar xvf Base_MMSIM15.10.257_lnx86_2of4.tar
# tar xvf Base_MMSIM15.10.257_lnx86_3of4.tar
# tar xvf Base_MMSIM15.10.257_lnx86_4of4.tar
# tar xvf Hotfix_MMSIM15.10.679_lnx86_1of4.tar
# tar xvf Hotfix_MMSIM15.10.679_lnx86_2of4.tar
# tar xvf Hotfix_MMSIM15.10.679_lnx86_3of4.tar
# tar xvf Hotfix_MMSIM15.10.679_lnx86_4of4.tar
# tar xvf Hotfix_MMSIM15.10.679_lnx86_4of4.tar
# tar xvf Hotfix_MMSIM15.10.679_lnx86_4of4.tar
# cd MMSIM15.679_lnx86.Hotfix/CDROM1
```

として、さきほどと同様にインストールを行う。答えるのは

- Specify path of install directory [OR type [RETURN] to exit]: /eda/cadence/MMSIM15.10.679
- Directory /eda/cadence/MMSIM15.10.679 does not exist. Create? [y/n]: y
- Do you have InstallScape for lnx86 platform installed somewhere [y/n]?y
- Specify the directory containing the ~iscape directory for lnx86 [(q to quit)] /eda/cadence/InstallScape
- Local directory/Media install アイコンをクリックして Browse から

```
/eda/cadence/CDROM/MMSIM15.10.679_lnx86.Hotfix/CDROM を選択して「Select Directory」
   してから「Continue」
 - MMSIM15.10.679 をチェックして「Next」
 - Select Install directory にふたたび /eda/cadence/MMSIM15.10.679 を入力してから「Start」
 - インストールが実行され、Base_MMSIM15 の場所を聞かれるので
     /eda/cadence/CDROM/MMSIM15.10.257_lnx86.Base/CDROM1
   として Select Directory, OK.
 - Configure 画面では q とかリターンとか。
 - Done, Exit で InstallScape 終了。
 - /eda/cadence/MMSIM15.10.679 に移動して tools.lnx86 の他に tools が
   生成されていない場合は
      ln -s tools.lnx86 tools
   として tools というリンクディレクトリを作っておく。
 - /eda/cadence ディレクトリに移動して
    # cd /eda/cadence
    # ln -s MMSIM15.10.679 MMSIM.latest
としてリンクをはっておく。
個人ユーザに戻り /.cshrc に
 set path = ($path $CDS_DIR/MMSIM.latest/tools/bin)
を加え、
 % source ~/.cshrc
 % spectre
として
  Fatal error found by spectre.
     Will not read netlist from a terminal.
 spectre terminated prematurely due to fatal error.
と表示されれば成功。
     SoC Encounter (P&R)
4.4
さきほどと同じ要領で VDEC ホームから EDI
(Base_EDI14.20.000_lnx86_1,2,3,4of4.tar, Hotfix_EDI.14.28.000_lnx86_1,2,3,4of4.tar) をダウンロードし
てから、スーパーユーザになって
 # cd /eda/cadence/CDROM
 # mv ~自分のユーザ名/Desktop/Base_EDI* .
 # mv ~自分のユーザ名/Desktop/Hotfix_EDI* .
 # tar xvf Base_EDI14.20.000_lnx86_1of4.tar
 # tar xvf Base_EDI14.20.000_lnx86_2of4.tar
 # tar xvf Base_EDI14.20.000_lnx86_3of4.tar
 # tar xvf Base_EDI14.20.000_lnx86_4of4.tar
 # tar xvf Hotfix_EDI.14.28.000_lnx86_1of4.tar
```

# tar xvf Hotfix\_EDI.14.28.000\_lnx86\_2of4.tar
# tar xvf Hotfix\_EDI.14.28.000\_lnx86\_3of4.tar

- # tar xvf Hotfix\_EDI.14.28.000\_lnx86\_4of4.tar
- # cd EDI14.28.000-ISR8\_lnx86.Hotfix/CDROM1
- # ./SETUP.SH

として、さきほどと同様にインストールを行う。答えるのは

- Specify path of install directory [OR type [RETURN] to exit]: /eda/cadence/EDI14.28.000-ISR8
- Directory /eda/cadence/EDI14.28.000-ISR8 does not exist. Create? [y/n]: y
- Do you have InstallScape for lnx86 platform installed somewhere [y/n]?y
- Specify the directory containing the ~iscape directory for lnx86 [(q to quit)] /eda/cadence/InstallScape
- Do you want to update InstallScape in /eda/cadence/InstallScape [y/n]?y
- Local directory/Media install アイコンをクリックして Browse から /eda/cadence/CDROM/EDI14.28.000-ISR8\_lnx86.Hotfix/CDROM1 を選択して「Select Directory」してから「Continue」
- EDI-ISR8-14 をチェックして「Next」
- Select Install directory にふたたび /eda/cadence/EDI14.28.000-ISR8 を入力してから「Start」
- インストールが実行され、Base\_EDI14 の場所を聞かれるので... と思ったけど、何も聞かれずに インストール終了しました。
- Configure 画面では q とかリターンとか。
- Done, Exit で InstallScape 終了。
- /eda/cadence} ディレクトリに移動して
  - # cd /eda/cadence
  - # ln -s EDI14.28.000 EDI.latest

としてリンクをはっておく。

個人ユーザに戻り Ž.cshrc に

set path = (\$path \$CDS\_DIR/EDI.latest/tools/bin)

を加え、

% source ~/.cshrc

% spectre

として

Fatal error found by spectre.

Will not read netlist from a terminal.

spectre terminated prematurely due to fatal error.

と表示されれば成功。

また、SOC Encounter については、変更がいろいろあって、起動コマンドが% encounter だったり、% velocity だったり、今は INNOVUS が正式な P&R となっているようなので、特に理由がない場合には EDI ではなくて INNOVUS をインストールすること。

# 5 Synopsys のインストール

VDEC ホームページの「CAD 関係 > ライセンスファイルの配布 > ここから > Synopsys メディアのダウンロード」からダウンロードしてください。

Synopsys のツールには 32bit 版 ("\_linux") と 64bit 版 ("\_amd64") がある。ここで 64bit 版の ("\_amd64") と いう名前は、もともと 64bit 版を最初に製品化したのが AMD であったために最初に付けられたもので、Intel の CoreX などでも ("\_amd64") の方を用いる。最近では ("\_linux64") となってきているようだ。

#### 5.1 Synopsys Installer のインストール

続いて、Synopsys ツール群のインストールを行う。まずは Synopsys ツールをインストールするためのインストーラをインストールする。VDEC ホームから SynopsysInstaller\_v4.0.run をダウンロードしてから、スーパーユーザになって

- # cd /eda/synopsys
- # mkdir CDROM
- # cd CDROM
- # mv ~自分のユーザ名/Desktop/SynopsysInstaller\_v4.0.run .
- # chmod u+x SynopsysInstaller\_v4.0.run
- # ./SynopsysInstaller\_v4.0

でインストーラのインストールが開始される。

- Please specify instllation directory [.]: /eda/synopsys/installerで一瞬でインストールが終了。

# 5.2 HSPICE (回路シミュレータ)

VDEC ホームから hspice\_vM-2017.09\_SP1\_common, linux64.spf をダウンロードしてから、スーパーユーザになって

- # cd /eda/synopsys
- # mkdir CDROM
- # cd CDROM
- # mv ~自分のユーザ名/Desktop/hspice\* .
- # ../installer/installer -install\_as\_root <---- 前節でインストールしたもの

としてインストーラを起動する。

- Enter the path to the source directory containing the downloaded EST file(s) [/eda/synopsys/CDROM]: y = y
- Enter the full path to the directory where you want to install Synopsys products. If the directory does not exist,
  - it will be created [/usr/synopsys]: /eda/synopsys/
- Site ID number [000]: リターン
- If the information is correct, continue with the installation. Accetp, Install? [yes]:  $y \not > -\nu$

でインストール終了。

じゃぁ、次は IC Compiler... とかになりそうなのですが、どうやら V4.0 になってインストーラが賢くなっています。HSPICE, ICC, 等、欲しいツールの\_common.spf,\_linux64.spf もしくは \_common.tar,\_linux64.tar などをすべて /eda/synopsys/CDROM 内に入れておいて、上記と同じ手順をふめば/eda/synopsys/{hspice,icc,syn,vcs} などのように productname のディレクトリができ、その下に各ツールのバージョンのディレクトリが生成されてインストールされます。

あとは例えば HSPICE であれば

```
# cd /eda/synopsys/hspice
```

# ln -s M-2017.03-SP2-2 latest

としておく。

個人ユーザに戻り /.cshrc に

set path = (\$path \$SYNOPSYS\_DIR/hspice/latest/hspice/bin)

を加え、

% source ~/.cshrc

% hspice

として

\*\*error\*\* No valid input file are specified. .....

と表示されれば成功。

hspice (回路シミュレータ), xa (高速 SPICE), icc (P&R), cx (波形ビューア), mw (スタセルライブラリ管理), lc (ライブラリコンパイラ), hercules (LVS/DRC), starrc (配線 RC 抽出), syn (論理合成), vcs-mx (Verilog シミュレータ) くらいをインストールしておけば当面は大丈夫なハズ。必要に応じて他のツールもインストールしてください。

ちなみに、2018 年度より、hercules は 2008.9-SP5-1 を利用し、コマンドラインから起動する時には

% hercules -ilic runset.ev

のように "-ilic" オプションが必須となっています。

### 5.3 CosmosScope (波形ビューア)

VDEC ホームから cscope64\_vL-2016.03-SP1\_common.tar.gz をダウンロードしてから、スーパーユーザになって

- # cd /eda/synopsys/CDROM
- # mv ~自分のユーザ名/Desktop/cscope\* .
- # gunzip cscope64\_vL-2016.03-SP1\_common.tar.gz
- # tar xvf cscope64\_vL-2016.03-SP1\_common.tar

とすると.spf ができるので、上記と同様にして

- # ../installer/installer -install\_as\_root
- Enter the path to the source directory containing the downloaded EST file(s) [/eda/synopsys/CDROM]:  $y \not > y$
- Enter the full path to the directory where you want to install Synopsys products.

If the directory does not exist,

- it will be created [/usr/synopsys]: /eda/synopsys/
- Site ID number [000]: リターン
- If the information is correct, continue with the installation.

Accetp, Install? [yes]: リターン

でインストール終了。

- # cd /eda/synopsys/cscope64
- # ln -s L-2016.03-SP1 latest

として、個人ユーザに戻り ~.cshrc に

set path = (\$path \$SYNOPSYS\_DIR/cscope64/latest/ai\_bin) <-- 最後は ai\_bin alias cscope \$SYNOPSYS\_DIR/cscope64/latest/ai\_bin/cscope

を加え ("/usr/bin/cscope" という別のコマンドが存在するので alias を張っておく)、

% source ~/.cshrc

% cscope

として起動されれば成功。

# 6 Mentor のインストール

一度、以下もろもろインストールして最後に Mentor のツール (Calibree) をインストールしたところ、ライセンスが取れない現象が発生したことがあります。ライセンスサーバにアクセスできているし、lmstat でライセンスもちゃんと見えるのにナゼか取れない。もうお手上げ状態で、OS 再インストールして最初に Mentor をインストールしたら無事に起動できたことがありました。みなさんも初っ端に Mentor をインストールすることをオススメします。

VDEC ホームページの「CAD 関係 > ライセンスファイルの配布 > ここから > Mentor メディアのダウンロード」からダウンロードしてください。

### 6.1 Calibre (LVS/DRC 検証)

VDEC ホームから aoi\_cal\_2018.1\_16.11\_mib.exe. $\{aa, ab\}$  をダウンロードしてから (CentOS 5 のときは ixl でしたが、CentOS 6 以降は aoi を使う)、スーパーユーザになって

- # cd /
- # mkdir eda
- # cd eda
- # mkdir mentor
- # cd mentor

<--- CDROM/ は作らない

- # mv ~自分のユーザ名/Desktop/aoi\_cal\_\* .
- # cat aoi\_cal\_2018.1\_16.11\_mib.exe.a\* > aoi\_cal.exe <--- 2 つのファイルを結合
- # chmod u+x aoi\_cal.exe
- # ./aoi\_cal.exe

としてインストーラを起動する。

- The following options are available: What would you like to do? >D
- Do you agree to be bound by the terms of this license. (yes/no)>yes

でインストール終了。なのだが、インストールに使用した余計なファイルが残っているので、それを消す

# rm -rf \_msidata install.aoi aoi\_cal.exe aoi\_cal\_2018.1\_16.11\_mib.exe.a\*

あとは最新版にリンクを張って

# ln -s aoi\_cal\_2018.1\_16.11 cal.latest

インストール終了。

個人ユーザに戻り /.cshrc に

```
setenv MENTOR_DIR /eda/mentor
set path = ($path $MENTOR_DIR/cal.latest/bin)
setenv MGC_HOME $MENTOR_DIR/cal.latest

を加え、

% source ~/.cshrc
% calibre

として

Usage: calibre [-lvs {....}

と、ながーいオプション一覧表示されたら成功。
```

# 7 Keysight のインストール

VDEC ホームページの「CAD 関係 > ライセンスファイルの配布 > ここから > Agilent メディアのダウンロード」からダウンロードしてください。

### 7.1 ADS

VDEC ホームから ads2009Ulr500\_linux\_x86.tar をダウンロードしてから、スーパーユーザになって

```
# cd /eda/agilent/CDROM
 # mkdir ads
 # cd ads
 # mv ~自分のユーザ名/Desktop/ads* .
 # tar xvf ads2009U1r500_linux_x86.tar
 # ./SETUP_SH
としてインストーラを起動する。
 - Introduction: Next
 - License Agreement: I accept and Next
 - Choose Install Set: Complete and Next
 - Chose Install Filder: /eda/agilent/ADS2009U1r500 and Next
 - Pre-Installation Summary: Install
 - License Information: Next
 - Install Complete: Done
でインストール終了。
個人ユーザに戻り Ž.cshrc に
 setenv HPEESOF_DIR $AGILENT_DIR/ADS2009U1r500
 set path = ($path ${HPEESOF_DIR}/bin )
を加え、
 % source ~/.cshrc
 % ads
```

```
として ADS の GUI が表示されれば成功。
libQt3Support.so.4 がないよ、とか、libgsl.so がないよ、と怒られる場合はスーパーユーザで
 % yum install libQt3Support.so.4
 % yum install gsi
としてみてください。
    設定
8
これで基本的なインストールは終了しました。あとはそれぞれ個人の ~.cshrc に必要な設定を書いておくだけ
です。
参考までに、私の使用している 7.cshrc と 7.cshrc_cad を載せておきます。CAD の設定は別のファイル
(\tilde{I}. cshrc\_cad) にまとめておいて、\tilde{I}. cshrc の中から source しています。
まずは 1.cshrc から
# set HOSTNAME
# -----
setenv HOSTNAME "'/bin/hostname'"
# set the very basic path
# -----
set path = (/usr/local/bin /usr/sbin )
set path = ($path /bin /usr/bin /usr/openwin/bin /sbin )
set path = ($path /usr/local/X11R6/bin )
set path = ($path /usr/ucb /usr/ccs/bin )
# set LD_LIBRARY_PATH
# -----
setenv LD_LIBRARY_PATH "/lib:/usr/lib:/usr/local/lib:/usr/include:/usr/lib64"
# set etc
# -----
setenv EDITOR /usr/bin/vim
#setenv EDITOR /usr/bin/emacs
setenv PAGER /bin/view
setenv LANG C
#setenv LANG ja_JP.eucJP
set ignoreeof time=10
set history=100
set prompt="'hostname'<\!>% "
# C++, Java and Oracle Development Studio
```

# -----

#setenv CC /usr/bin/g++

```
setenv CC /opt/oracle/developerstudio12.6/bin/CC
set path = (/usr/local/jdk1.8.0_202/bin $path)
set path = ($path /opt/oracle/developerstudio12.6/bin $path)
# Alias and CAD
# -----
source ~nakura/.alias
source ~nakura/.cshrc_cad
# For my own
# -----
set path = (. $path ~/bin)
つづいて、 \( \tilde{\chi}\). cshrc_cad。 —
# -----
# setup for CAD environment
# -----
# LICENSE FILE
# -----
setenv VDECCAD1 133.11.58.5
setenv VDECCAD2 133.11.58.6
setenv VDECCAD3 133.11.58.7
# CADENCE
setenv CDS_LIC_FILE 52800{$VDECCAD1}:52800{$VDECCAD2}:52800{$VDECCAD3}
# SYNOPSYS
setenv SNPSLMD_LICENSE_FILE 1700@{$VDECCAD1}:1700@{$VDECCAD2}:1700@{$VDECCAD3}
# MENTOR
setenv MGLS_LICENSE_FILE 1717@{$VDECCAD1}:1717@{$VDECCAD2}:1717@{$VDECCAD3}
# Agilent
setenv AGILEESOFD_LICENSE_FILE 1750@{$VDECCAD2}
setenv ADS_LICENSE_FILE 1750@{$VDECCAD2}
setenv GOLDENGATE_LICENSE_FILE 1750@{$VDECCAD2}
setenv EMPRO_LICENSE_FILE 1750@{$VDECCAD2}
# Cadence setup
# -----
```

```
# virtuoso
setenv CDS_INST_DIR $CDS_DIR/IC06.latest
set path = ($path $CDS_INST_DIR/tools/bin)
set path = ($path $CDS_INST_DIR/tools/dfII/bin)
setenv CDS_Netlisting_Mode "Analog"
alias virtuoso 'set path = (~/bin $path); $CDS_INST_DIR/tools/dfII/bin/virtuoso'
# SoC Encounter and RTL Compiler
set path = ($path $CDS_DIR/EDI.latest/tools/bin)
#INNOVUS
set path = ($path $CDS_DIR/INNOVUS16.21.000-ISR1/tools/bin)
# Conformal
#set path = ($path $CDS_DIR/CONFRML11.10.200/tools/bin)
set path = ($path $CDS_DIR/CONFRML11.10.200/bin)
# INCISIV
set path = ($path $CDS_DIR/INCISIV12.20.003/tools/bin)
# Verilog-XL, NC-Verilog and SimVision
set path = ($path $CDS_DIR/IUS06.20.004/tools/bin)
# QRC
setenv QRC_HOME $CDS_DIR/EXT09.14.002
set path = ($path $QRC_HOME/bin)
# PVS
# set path = ($path $CDS_DIR/PVS08.01.000/bin)
# Spectre
set path = ($path $CDS_DIR/MMSIM.latest/tools/bin)
# dracula
# set path = ($path $CDS_INST_DIR/tools/dracula/bin)
# CtoS
set path = ($path $CDS_DIR/CTOS11.20.200/tools/bin)
# Synopsis setup
setenv SYNOPSYS_DIR /eda/synopsys
```

setenv CDS\_DIR /eda/cadence

```
# Milkyway
set path = ($path $SYNOPSYS_DIR/mw/latest/bin/AMD.64)
# Library Compiler
set path = ($path $SYNOPSYS_DIR/lc/latest/bin)
# HSPICE
set path = ($path $SYNOPSYS_DIR/hspice/latest/hspice/bin)
setenv HSPICEBIN
                       $SYNOPSYS_DIR/hspice/latest/hspice/bin/hspice64
alias hspice $HSPICEBIN -hpp -mt 8 -i
# XA
set path = ($path $SYNOPSYS_DIR/xa/latest/bin)
setenv XA_64 1
# Cscope
set path = ($path $SYNOPSYS_DIR/cscope64/latest/ai_bin)
alias cscope $SYNOPSYS_DIR/cscope64/latest/ai_bin/cscope
# CustomXplore
set path = ($path $SYNOPSYS_DIR/cx/latest/bin)
# WaveView
set path = ($path $SYNOPSYS_DIR/wv/latest/bin)
# Hercules
set path = ($path $SYNOPSYS_DIR/hercules/latest/bin/AMD.64)
alias hercules hercules -ilic
# Star-RCXT
set path = ($path $SYNOPSYS_DIR/starrc/latest/bin)
# Design Compiler
set path = ($path $SYNOPSYS_DIR/syn/latest/bin)
# IC Compiler
set path = ($path $SYNOPSYS_DIR/icc/latest/bin)
# VCS
set path = ($path $SYNOPSYS_DIR/vcs-mx/latest/bin)
setenv VCS_HOME $SYNOPSYS_DIR/vcs-mx/latest
#setenv VCS_ARCH_OVERRIDE linux
#setenv VCS_ARCH_OVERRIDE amd64
# Raphael -- setenv DISPLAY 127.0.0.1:10.0 is needed when ssh from outside
set path = ($path $SYNOPSYS_DIR/taurus_X2005.10/bin)
set path = ($path $SYNOPSYS_DIR/raphael_G2012.06/bin)
```

```
# PrimeTime
set path = ($path $SYNOPSYS_DIR/pts_vF-2011..12-SP1/bin)
# Sentaurus
set path = ($path $SYNOPSYS_DIR/sentaurus_vG_2012.06-SP2/bin)
setenv STDB $HOME
# NanoTime
set path = ($path $SYNOPSYS_DIR/nt_vH-2012.12-SP1/bin)
# Mentor setup
# -----
setenv MENTOR_DIR /eda/mentor
# Calibre
set path = ($path $MENTOR_DIR/cal.latest/bin)
setenv MGC_HOME $MENTOR_DIR/cal.latest
# Agilent setup
# -----
setenv AGILENT_DIR /eda/agilent
#EMpro
setenv HPEESOF_DIR $AGILENT_DIR/EMPro2012_09
set path = ($path $HPEESOF_DIR/linux_x86_64/bin)
alias empro startempro --driver=x11
#setenv HOOPS_PICTURE X11/192.168.11.26:0.0
# ADS
#setenv HPEESOF_DIR $AGILENT_DIR/ADS2009U1r500
##setenv HPEESOF_DIR $AGILENT_DIR/ADS2009U1
#set path = ($path ${HPEESOF_DIR}/bin )
#setenv CADENCE_DIR ${HPEESOF_DIR}/rfde_links
#setenv IDF_CDS_VERSION 5.1.2
# set path = ( ${CADENCE_DIR}/tools/dfII/bin ${CADENCE_DIR}/tools/bin $path )
# set path = ( ${HPEESOF_DIR}/bin $path )
# set path = ($path ${CADENCE_DIR}/tools/dfII/bin ${CADENCE_DIR}/tools/bin )
# GoldenGate
#setenv XPEDION $AGILENT_DIR/GoldenGate-4-4-0
#setenv HPEESOF_DIR $AGILENT_DIR/GoldenGateTools-4-4-0-linux_x86
#set path = ( $path $XPEDION/bin $HPEESOF_DIR/bin )
```

```
#setenv XPEDION_CADENCE_VERSION 510
#setenv CDS_LOAD_ENV CSF
#setenv ossSimUserHnlDir $HPEESOF_DIR/idf/ads_site/hnl
#setenv ossSimUserSiDir $HPEESOF_DIR/idf/ads_site/si
#setenv GG_USER_TRAINING_DIR $HOME/ggUserTraining
```

# ngspice

# -----

#set path = (\$path ~nakura/local/bin)

# iverilog

# -----

alias iverilog ~/bin/iverilog

# 9 さて、これから

これで CAD を一通り起動できるようになりました。ただ、設計を始めようと思っても、何をどうしたらいいのやらさっぱりわからん、というのが現状でしょう。「リングオシレータ回路を設計し、HSPICE でシミュレーションして Virtuoso でレイアウトを書いて…」などの CAD の具体的使用方法は、ローム 0.18um の利用申請をしてから、VDEC ホームページ内のローム設計規則の中にある「VDEC EDA 環境における \*\*\* 設計手法」などで学んでください。

また、VDEC 主催の CAD 講習会などにも積極的に参加して CAD の使いかたを学んでください。

それと、CADuser のメーリングリストには「必ず」登録しておき、質問などはそちらに投げてください。親切な誰かが答えてくれることでしょう。

メーリングリストでは質問しづらい、というシャイな君は nakura@fukuoka-u.ac.jp にメールすれば、時間のある時には返事が返ってくるでしょう。

以上

- 10 改変歴
- 10.1 Ver.1  $2009/03/19 o ext{Ver.2}$  2009/04/02 への変更
  - IC610 のインストール方法を加えた
- 10.2 Ver.2  $2009/03/02 o ext{Ver.3} \ 2009/04/04$ への変更
  - SOC Encounter, OpenAccess のインストールを加えた
- 10.3 Ver. $3~2009/04/04 
  ightarrow ext{Ver.}4~2009/04/04$  への変更
  - IC613 Hotfix バージョンを使用して、OpenAccess に関する問題を解消した
- 10.4 Ver.4  $2009/04/04 
  ightarrow ext{Ver.5}$  2009/04/10 への変更
  - LDV51 ではなく IUS06.20.004 を使用するようにした
- 10.5 Ver.5  $2009/04/10 
  ightarrow ext{Ver.6} \ 2009/05/20$  への変更
  - MMSIM をインストールした
- 10.6 Ver.6  $2009/05/20 
  ightarrow ext{Ver.7} \ 2018/05/30$  への変更
  - CentOS6.9, SynopsysInstallerV4.0
- 10.7 Ver.7  $2018/05/30 
  ightarrow ext{Ver.7 } 2021/02/16$  への変更
  - CentOS7 移行に加え, samba, VNC, Oracle, NVIDIA など