


集積回路設計ミーティング

2024年2月5日 B4 小島光


差動対二つのレイアウト





この部分のコモンセントロイドを意識したレイアウトを行った。


マッチングが特に重要なのは赤で囲まれたそれぞれと考えた。





針測定用のレイアウト






LVS用のPINはすべて PAD上に配置し、LVSを 通した。

GND・VDDの配線は LVSの確認用なので後程 配線をし直すが、現在の レイアウトで電源以外の LVSエラーがないことを 確かめられた。

針測定用のレイアウト





レイアウトしたと中ではこの部分のみDRCエラーが発生。 内容は「5thアルミの感覚が0.6um未満です。(ワイドメタル部に適用)」というもの。

楳田研のGSGSGのPADもDRCエラーが発生。これはPADの下にメタルとビア、ウェルがないという内容。おそらくボンディングをしなければ関係はない。

電源メッシュ



メッシュを張ろうとしたところ以下の条件がある模様

- 幅が2μm~5μm
- 間隔が10μmより大
- エッジからの距離が10µmより大

これらを満たすようなメッシュの張り方を見つける。