H8SDK UNIT TEST リファレンスマニュアル

rev. 33 2008年12月25日

箕浦 賢嗣

K&J ソフトウェアデザイン

目次


目次

1		ファイル詳解	1
	1.1	test/test.h ファイル	1
	1.1.	1 詳解	1
	1.1.	2 マクロ定義詳解	2
	1.1.	3 関数詳解	2
索	531		١

1 ファイル詳解

1.1 test/test.h ファイル

H8SDK ユニットテストモジュール #include <h8sdk/unit_test.h> test.h の依存先関係図:



マクロ定義

• #define TEST_FAILURE(x) _printf("*** Failed: %s\r\n", (x));

関数

void main (void)ユーザーエントリ関数

1.1.1 詳解

H8SDK ユニットテストモジュール

H8SDK インタフェースのテストを行う。実行する前にH8 基板とPC をシリアル ポートで接続し、シリアル出力をPC からモニタリングすること。接続設定 はSCI_init を参照。

テスト対象となるモジュールはコンパイルスイッチによって決定する。マ クロ定義は以下。

- TEST_ASSERT assert.h のテストを有効
- TEST_STDC stdio.h, stdlib.h, string.h のテストを有効
- TEST_LCD lcd.h のテストを有効
- TEST_PUSH_SWITCH push_switch.h のテストを有効
- TEST_ADC adc.h のテストを有効
- TEST_PS2 ps2.h のテストを有効
- TEST_SOUND sound.h のテストを有効
- TEST_MUSIC music.h のテストを有効
- TEST_SSRP ssrp.h のテストを有効

覚え書き

- music.h のテストをするときはUSE_MUSIC_RECORD、ssrp.h のテストをす るときはUSE_LO⇔ OPBACK_SSRP を define してコンパイルしたH8SDK を用意する こと。
- PS/2 ドライバをテストするときは基板からE8a エミュレータを外すこと。
- assert モジュールをテストするときは他のドライバとモジュールのテ ストは行われず、確認方法も デバッガ (HEW など) を使うしかない。
- 全てのモジュールをテストすることはメモリ容量上できないので、テスト対象ではないモジュール は h8sdk.lib から外しておく。

1.1.2 マクロ定義詳解

#define TEST_FAILURE(x) _printf("*** Failed: %s\r\n", (x)); test.h の 56 行目に定義があります。

1.1.3 関数詳解

void main (void) ユーザーエントリ関数

索引

```
\begin{array}{ccc} \text{main} & & \text{test.h} \\ & \text{test.h}, \, 2 & & \text{main, 2} \\ \\ \text{TEST.FAILURE} & & \text{TEST.FAILURE, 2} \\ & \text{test.h, 2} & & \text{test/test.h, 1} \\ \end{array}
```