## Relatório da Medição

Data Medido: quarta-feira, 11 de abril de 2018

Detalhes do Local		Informações (	Informações da Medição					
Nome do Local	Casa Santa Isabel	Participantes	Anderson, Reginaldo, Thais					
Código da Seção	HS-SL-SG-02	Barco/Motor						
Localização		Nº da Medição						

Informações do Sis	tema	Configurações do Sistema	Unidades		
Tipo do Sistema	RS-M9	Prof. dos Transdutores (m)	0,06	Dist.	m
Número de Série	4602	Região Filtrada (m)	0,16	Velocidade	m/s
Versão do Firmware	4.02	Salinidade (ppt)	0,0	Área	m2
Versão do Software	4.0	Declinação Mag. (graus)	-14,6	Vaz.	m3/s
				Temperatura	graus C

Configurações d	Resultados de Vazão				
Ref. para Trajeto Ref. para Prof. Sist. de Coord.	Bottom-Track Feixe Vertical ENU	Método Margem Esq. Método Margem Dir. Tipo Extrapolação Superf. Tipo Extrapolação Fundo Cota Inicial (m) Cota Final (m)	Margem Gradual Margem Gradual Lei Exponêncial Lei Exponêncial 0,00 0,00	Largura (m) Área (m2) Vel. Abs. Média (m/s) Vaz. Total (m3/s) Profundidade máxima medida Velocidade máxima	153,861 1.074,796
				medida	0,502

Resultados das Medições																	
Nº da trav.	Hora		Dist.			Vel. Méd.		Vaz.					%				
#	Hora	Duração	Temp.	Trajeto	DMG	Larg.	Área	Emb.	Água	Esq.	Dir.	Superf.	Meio	Fundo	Total	<b>LCTotal</b>	Medido
2	M 11:34:35	0:03:00	24,9	151,18	143,15	150,154	1.078,805	0,840	-0,004	0,01	-0,16	-0,30	-2,65	-0,91	-4,022		65,7
3	M 11:37:44	0:02:49	25,1	150,99	145,13	152,129	1.067,096	0,893	-0,004	-0,02	-0,05	-0,57	-1,42	-1,69	-3,749		38,0
4	M 11:41:02	0:03:07	24,9	161,07	152,30	159,300	1.078,487	0,861	-0,003	-0,06	-0,06	-0,30	-1,82	-1,45	-3,685		49,5
		Média	24,9	154,41	146,86	153,861	1.074,796	0,865	-0,004	-0,02	-0,09	-0,39	-1,97	-1,35	-3,819	0,000	51,0
		Desvio Padrão	0,1	4,71	3,93	3,930	5,446	0,022	0,000	0,03	0,05	0,13	0,51	0,32	0,146	0,000	11,4
		cv	0,0	0,030	0,027	0,026	0,005	0,025	-0,037	-1,149	- 0,585	-0,321	-0,260	-0,240	-0,038	0,000	0,223
Tempo de Exposição: 0:08:56																	
Nº da tray 2018/0411113434 riy: Nº da tray 2018/0411113744 riy: Nº da tray 2018/0411114102 riy:																	

## Coment.

Nº da trav.20180411113434.riv - ; Nº da trav.20180411113744.riv - ; Nº da trav.20180411114102.riv - ;

## Calibração da Bússola

Calibração com sucesso CAUTION

Duração da calibração = 97 s

M44.00 = Influência magnética tolerável

Q8 = Campo magnético é uniforme

H9 = Rotação horizontal completa

V3 = Pitch/Roll Baixos

Recomendações:

As travessias devem ser feitas com baixa inclinação, ou, repetir a calibração com pitch/roll mais elevados se possível Evite mudanças na configuração e orientação entre o sistema e as influências magnéticas detectadas durante a calibração da bússola.

A localização da travessia deve ter as mesmas propriedades magnéticas de onde a bússola foi calibrada.

## **Testar Sistema**

Resultado: Sistema está operando normalmente

Parâmetros e configurações marcadas com um \* não são constantes para todos os arquivos.

Relatório gerado com RiverSurveyor Live v4.0