ROBERT BOSCH spol. s r.o.



Bitte in der Antwort, stets unsere Abteilung/Name und Q-Meldungsnummer angeben.

Robert Bosch spol.s r.o., PO-BOX264, CZ-37004, C.Budejovice

NMB-Minebea-GmbH Siemensstr. 30 63225 LANGEN SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

zK.:

Datum: 05.04.2017

Abteilung Name Telefon/Ext. Fax/Ext. E-mail

 CP/PQA1-RBCB-GS
 Michal Svoboda
 + 420(38)040/2073
 + 420(38)040/
 Michal Svoboda2@cz.bosch.com

 RBCB/LOG11.1
 Blanka Kovarova
 + 420(38)040/4932
 + 420(38)040/
 Blanka Kovarova@cz.bosch.com

 CP/ABE86
 Bessie LIU
 21-2218/1488
 /
 beisi.liu@cn.bosch.com

Beanstandung durch unsere Qualitätssicherung-Fremdbezug (Beanstandung aus Fertigung) Seite 1 von 2

Werk : 5060 Zavod C.Budejovice Q-Meldungs-Nr. : 200000224545

Sachnummer : 1582.872.316 ELEKTROMOTOR Rev.-Stand. :

Lieferer-Nr. : 12724 Bauteil FD : Erzeugnis-FD : 01.02.2017

Beanst. Menge : 11.664 ST RS-Menge : 0 ST

Fehlerbeschreibung:

Fehlerbild: EZ nicht nach Spezifikation / Exentricität am Durchmesser 38,01 mm

Exentricität am Durchmesser 38,01 mm NIO (Ausser Spezifikation)

Ausmaß 33

Vorg Mkm. Fehlerart Fehlerbeschreibung Fehleranzahl zur Fehler.

nicht zentriert 1

ROBERT BOSCH spol. s r.o.



NMB-Minebea-GmbH Siemensstr. 30 63225 LANGEN SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

Datum: 05.04.2017 Seite 2 von 2

Q-Meldungs Nr.: 200000224545

Wir behalten uns vor, Sie mit den entstandenen Kosten zu belasten. Teilen Sie uns Ihre Abstellmaßnahmen mit, wie Sie künftig diese(n)Fehler vermeiden.

Wir behalten uns vor, Sie mit den entstandenen Kosten zu belasten. Wir erwarten vor weiteren Lieferungen:

- dass diese(r) Fehler behoben sind (ist)
- Ihre endgültige Stellungnahme bis 19.04.2017 mit 8D-Report (vorläufige Stellungnahme mit Sofortmaßnahmen innerhalb 2 Tagen)
- sowie Rückmeldung der Ausfallmenge in der Rücksendemenge

Mit freundlichen Grüßen ROBERT BOSCH spol. s r.o. Geschäftsbereich GS Zavod C.Budejovice Qualitätssicherung-Fremdbezug

Knezskodvorska 1260/28, 370 04 Ceske Budejovice, Tel.(+ 42038)0404-111